MÜHENDİSLİK VE ÜRETİM İÇİN

ÇİZİMDEKİ “5” A MI, Z Mİ?

Köşe kaynağı ölçüsündeki tek harfin parçanın dayanımına ve maliyetine etkisi.

BU DOKÜMANDA

01 Aynı rakam, iki farklı kaynak

02 “Garanti olsun” diye büyütmenin bedeli

03 Ölçü çizimde nasıl yazılmalı

ISO 2553 GÖSTERİMİ

İKİ ÖLÇÜ, İKİ FARKLI KAYNAK

Z5

Bacak boyu 5 mm

a ≈ 3,5 mm

Kesit ≈ 12,5 mm²

A5

Kaynak kalınlığı 5 mm

z ≈ 7 mm

Kesit ≈ 25 mm²

EŞİT BACAKLI 90° KÖŞE KAYNAĞI · TAŞKINLIK İHMAL

KESİT ALANI ≈ A²

"GARANTİ OLSUN" KAÇ KAT?

ÖLÇÜ	KESİT ALANI	A5'E GÖRE
a4	≈ 16 mm²	× 0,64
a5	≈ 25 mm²	Referans
a6	≈ 36 mm²	× 1,44
a7	≈ 49 mm²	× 1,96

BÜYÜK KAYNAK NEDEN DAHA İYİ DEĞİL?

FAZLASI DA EKSİĞİ DE RİSK

01 Daha uzun ark süresi → termin ve maliyet

02 Daha fazla ısı → çarpılma ve ölçü riski

03 Daha fazla kalıcı gerilme

04 Eksik kaynak → taşıma kapasitesi kaybı

KAYNAK ÖLÇÜSÜ YORUMLA DEĞİL, ÇİZİMLE BELİRLENİR.

ARMAWELD'DE

→ Her iş emri üretime girmeden önce mühendis onayından geçer.

→ Ölçü veya sembolde belirsizlik kaynak başlamadan sorulur.

Sizin çizimlerinizde köşe kaynağı a ile mi, z ile mi veriliyor?