

Kat.	A-30-12	Betriebsanweisung <i>Tätigkeiten</i>	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Baustelle:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis		Bereich:	Alle
		Aktualisiert:	24.06.2026

Anwendungsbereich

Hitzearbeit / Hitzebelastungen

Einsatz in Bereichen mit Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Hitzeerschöpfung / Hitzschlag**
- **Dehydration** (Wassermangel im Körper)
- **Verbrennung an heißen Oberflächen**

Daraus entstehende Gefährdungen wie:

- Kreislaufprobleme
- Schwindel
- Sekundärunfälle (z.B. durch Absturz / beim Bedienen von Maschinen)

Allgemeines



Die Hitzebelastung des Menschen hängt von der Lufttemperatur, aber auch von der Luftfeuchtigkeit, der Luftgeschwindigkeit und der Wärmestrahlung ab. Weiterhin sind die Schwere der körperlichen Arbeit, die Dauer der Arbeit und die Bekleidung wichtig.

Man kann im Allgemeinen davon ausgehen, dass eine Hitzebelastung vorliegt,

- wenn bei einer Temperatur über 30 °C eine Tätigkeit länger als 60 Minuten ausgeführt wird,
- wenn bei kurzer Expositionszeit bis 30 Minuten und leichter körperlicher Arbeit die Temperatur bei 36 °C liegt.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Körperlich anstrengende Arbeiten unter Hitzebelastung zeitlich begrenzen.
- Körperliche Eignung beachten. Anzeichen von Hitzeerschöpfungen melden.
- Luft- und feuchtigkeitsdurchlässige (atmungsaktive) Bekleidung tragen.
- Arbeitsplätze in der direkten Sonne wenn möglich meiden oder durch technische Lösungen örtlich beschatten. (Zelte, Pavillon, Sonnensegel, etc.) e
- Je nach Hitzebelastung häufige Entwärmungszeiten von mindestens 10 Minuten Dauer einhalten.
- Kurzpausen/Trinkpausen während der Tätigkeit einplanen.
- Getränke in ausreichenden Mengen zu sich nehmen: alkoholfrei, ungesüßt, kohlenstoffarm, nicht stark koffeinhaltig, nicht stark gekühlt; Wasser, Fruchtsaftchorle, Früchtetee.
- Leichte Mahlzeiten einnehmen.
- Heiße Oberflächen meiden oder durch Umwehrung oder Absperrung gegen Berühren sichern.
- PSA tätigkeitsbezogen auswählen / anwenden.

Verhalten bei akuten Hitzeerkrankungen

Notruf: 112



- Betroffen in kühlere Umgebung bringen.
- Bei Bewusstlosigkeit – stabile Seitenlage.
- bei Atem- (und Herz-)stillstand: Herz-, Lungen-Wiederbelebung (mit Defibrillator)

Anzeichen von Hitzeerschöpfung:

Kopfschmerzen, starkes Schwitzen, Hautblässe, schneller Puls, Blutdruckabfall (Schockzeichen)



Kat.	A-30-12	Betriebsanweisung <i>Tätigkeiten</i>	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Baustelle:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis		Bereich:	Alle
		Aktualisiert:	24.06.2026

Anwendungsbereich

Hitzearbeit / Hitzebelastungen

Einsatz in Bereichen mit Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit

Notruf: 112



Sofortmaßnahmen bei Hitzeerschöpfung:

- Betroffene mit leicht erhöhtem Kopf und erhöhten Beinen lagern.
- Rettungsdienst alarmieren. – Tel.112
- Bei vorhandenem Bewusstsein für ausreichendes Trinken sorgen.



Allgemeines Verhalten:

- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

- ⇒ **Ersthelfer: siehe Aushang**
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Quelle: u.a. BG-Bau Erste Hilfe Karte, DGUV-I 204-037, GBU-Fa. Stix-Hitzebelastungen.

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Erste Hilfe – Akute Hitzeerkrankungen



Sonnenstich

Reizung der Hirnhäute durch Sonnenstrahlung auf ungeschützten Kopf

Besondere Symptome:

Hochroter Kopf, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Nackensteifigkeit (evtl. zeitlich verzögert)

Hitzeerschöpfung

Überwärmung des gesamten Körpers führt zu Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen

Besondere Symptome:

Kopfschmerzen, starkes Schwitzen, Hautblässe, schneller Puls, Blutdruckabfall (Schockzeichen)

Hitzschlag

Extreme Überwärmung des Körpers durch Hitze

Besondere Symptome:

Heiße, trockene, rote Haut, taumelnder Gang, Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit

Sonnenstich

- Betroffene mit leicht erhöhtem Kopf lagern
- Kopf mit feuchten Tüchern kühlen
- Rettungsdienst alarmieren



Hitzeerschöpfung

- Betroffene mit leicht erhöhtem Kopf und erhöhten Beinen lagern
- Rettungsdienst alarmieren
- Bei vorhandenem Bewusstsein für ausreichendes Trinken sorgen



Hitzschlag

- Rettungsdienst alarmieren
- Schwere Kleidung öffnen
- Betroffene mit feuchten Tüchern kühlen

