

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				
			Bereich:	Alle
			Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Kunstharz-Lack

Würth

Gefährdungen für den Menschen



- H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar
- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H360D - Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung
- H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, Nicht rauchen.
- P261 - Einatmen von Dampf/ Aerosolen vermeiden.
- P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 - Schutzhandschuhe tragen.
- P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	- dichtschießende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166)
Handschutz:	- Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfohlen
	- Fluorkautschuk (EN 374), Dicke 0,7mm; Durchbruchzeit 30min
Schutzkleidung:	- im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	- Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohlenen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. Die Ausrüstung sollte DIN EN 14387 entsprechen
Fußschutz:	- im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	- CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum
Ungeeignete Löschmittel:	- Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen und ruhig lagern.
	– Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Sofort mit viel Wasser abspülen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Arzt hinzuziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.
	Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.
Nach Verschlucken:	– Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
	– Kein Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.
	– Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Lagerung

UN Nummer / ADR: 1263
Transportgefahrenklassen: 3
Lagerklasse: 3 (TRGS510)

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abfallschlüssel:

08 01 11 – Farb- und Lackabfälle – Nicht gebrauchtes Produkt

15 01 10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Würth, Kunstharzlack glänzend Farbkat. II v. 15.12.2023 Version 13.0

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.