

《身体红绿灯》 (2023)


材料清单

#	名称	型号/参数	所需	购入	位置
1	PCB 印刷电路板		1	5	焊接于 PCB 板上
2	单片机 (开发板)	STM32F103C6T6	1	1	
3	电容传感器 (分线板)	MPR121	2	4	
4	OLED 显示屏	0.96 " 128×64 SSD1315 I ² C	1	1	
5	功率 MOSFET	IRL540	16	20	
6	三端直流稳压器 (模块)	5 V 2 A HX1314G	1	1	
7	排针座	2.54 mm 1×20p	2	10	
		2.54 mm 1×6p	2	20	
		2.54 mm 1×4p	1	20	
8	接线端子 (小)	DG308-2.54 8p	4	4	
9	接线端子 (大)	KF7.62 2p	1	10	
10	紫铜带	厚 0.01 mm × 宽 100 mm × 长 10 m	若干	1	传感装置 主体 (亚克力 或KT板)
11	双面导电胶带	1 cm × 20 m	若干	1	
12	单色LED灯带	12 V 宽 10 mm			
13	灯带卡扣连接器	10 mm	16	20	
14	灯带延长线	2p 22 AWG × 30 m	若干	1	连接 PCB 与外设
15	杜邦线	30 cm / 40 cm	若干	120	
16	电源适配器	12 V 15 A	1	1	
17	洞洞板	6 cm × 8 cm	0	2	闲置
		$8 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$	0	1	










传感器 (右侧略)

1 焊接元件排针

开发板、传感器、显示屏三个部件需要焊上排针(注意: 都是包装内自带的针脚,不是材料清单中单独列出的排针座)。


- 开发板:两排20针(两侧)、一排6针(在顶端标有"SWD"的一排孔内)。引脚 从背面伸出。
- 显示屏:一排4针,引脚从背面伸出。显示屏上的保护膜可以揭下。



- 传感器:一排6针、一排12针,引脚朝向没有要求。


2 PCB 电路板元件焊接

PCB 示意图如下。



按照丝印标记,分别焊接以下元件:

- U1: 两个20针的排针座(材料清单第7项),不区分方向。
- U2: 稳压器模块(材料清单第6项); 方向为模块上有元件的一面朝向 J5、J7等 元件, 平整的一面朝向 U1。



- J1~J3: 排针座(材料清单第7项);按照孔数对应6针与4针,不区分方向。
- J4: 大接线端子(材料清单第9项),方向对准丝印即可。
- J5~J8: 小接线端子(材料清单第8项),方向为J5、J6开口互相面对,J7、J8开口互相面对。
- Q_D0~Q_D15: MOSFET (材料清单第 5 项); 元件朝向与丝印符号一致,即圆孔小片对准丝印的三格长条形状。也可参考上文的三维示意图。注意: 焊接方向错误可能导致通电后元件损坏。

3 端子与卡扣连接部位


此部分不必立即操作,供安装前检查时以及安装过程中参考。

电源

使用螺丝刀拧松7.62 mm 大接线端子(材料清单第9项,电路板元件J4)的螺丝,然后将电源适配器的两条线分别放入两个孔内,正极(红线)在左侧、负极(黑线)在右侧。拧紧螺丝,检查导线充分固定。

灯带

- 1. 双股导线(材料清单第14项)裁剪出合适的长度,然后使用剪线钳、剪刀或指甲,剥下导线外层约6~8 mm 长度。
- 2. 卡扣(材料清单第13项)的一端夹住灯带,另一端夹住导线。
- 3. 将导线另一端连接至小接线端子(材料清单第8项, 电路板元件 J5~J8),端子使用方法同上。正极红线接在 J5 或 J7 (靠近电路板中间的两排端子),负极黑线接在 J6 或 J8 (靠近电路板边缘的两排端子)。



最终组装时,为避免导线缠绕,J5、J6(靠近电路板左侧)接左侧八条灯带,J7、J8(靠近电路板右侧)接右侧八条灯带。

4 安装与排错

【向开发板上传程序】

- 用 USB 数据线将开发板连接至电脑。确认开发板指示灯 D1 亮起。若为全新开发板, 指示灯 D2 会闪烁; 若之前上传过"身体红绿灯"程序, 指示灯 D2 常亮。
- 用杜邦线连接开发板上方反面6针引脚处的"3V3"和"BT0"两个引脚(从板的反面看, 左到右第5、第6个)(上一版说明有误,已更正),然后按一下开发板正面的 "RST"按钮。确认开发板指示灯 D2 不亮;这表示单片机正处于等待上传程序的状态。
- 在 PlatformIO 开发环境下导入"身体红绿灯"程序,构建并上传。
 - 以 VS Code 为例:搜索安装 PlatformIO 插件,然后在左侧边栏选择 "PlatformIO",在出现的"PIO Home"界面中点击"Open Project",选择程序目录,确认。打开后按下 Ctrl-Shift-P (Mac 为 Shift-Cmd-P) 唤出命令面板,选择"PlatformIO: Upload"。
- 移除反面的杜邦线,再次按"RST"按钮。确认指示灯 D2 常亮;这表示正在运行的已经是"身体红绿灯"程序。


【显示屏】

- 将显示屏插入 J3 排针座。
- 将开发板插入 U1 排针座, USB 接口朝右(即开发板的丝印文字与底板上的"U1"文字方向一致),仍然保持连接至电脑。
- 等待片刻,确认小显示屏亮起,显示错误提示。

【传感器】

- 从J1、J2 排针座出发,各自用杜邦线连接一块传感器分线板(6 根引脚的一侧)。 可拆下相邻粘连的6 根一排,避免接线混乱。若长度不够可将杜邦线对接延长。
- 注: J2 暂时不要连接传感器,只连接 J1 即可,仍可正常工作。(J2 直接连接可能造成短路?仍需排查)
- 另外, 杜邦线合计长度超过 30 cm 时似乎无法正确工作。仍需排查。
- 确认显示屏上错误信息消除, 开始显示变化的数值。

- 用手触碰传感器板上的 12 根引脚,确认显示屏上数字变化、出现高亮标记。 (如果传感器接触不良,可考虑用透明胶固定杜邦线连接处。)



【电源】

- 拔下 USB 插头。将电源适配器插入电源插座(此时适配器的两根线应由接线端子 连接在 PCB 板上)、确认开发板、显示屏、传感器照常工作。

【灯带】

- 断开电源。将一根灯带接入J5、J6 最靠上(靠近U1)的一对端子,然后重新开启电源。确认灯带不亮;然后用手触摸传感器最靠上的针脚(标有"E0"字样),确认灯带点亮。

【铜箔】

- 断开电源。将铜箔通过导电胶带与杜邦线连接在传感器E0引脚上。用手触碰铜箔,确认灯带点亮。
- 用手接近铜箔。若灯带点亮,则正常工作;若灯带不亮,观察显示屏上的数字是 否有降低的迹象。若有,可尝试在程序中调整灵敏度阈值,然后断开电源,重新 上传。
- 程序中调整阈值的方法:在 src/main.c 文件开头有一数组名为 Threshold, 其 16 个元素依次对应左侧 8 个与右侧 8 个传感区域的阈值,初始值均为 10,数值越小越灵敏,一般不低于 5 (否则容易误判触摸)。修改各个数值过后重新在 PlatformIO中上传即可。

【组装与运行】

- 确认一组传感器与灯带可以工作后,可开始安装完整装置。左侧的 8 块传感区域铜箔连接在 J1 传感器的 E0~E7 引脚上,右侧的 8 块传感区域铜箔连接在 J2 传感器的 E0~E7 引脚上。全部安装完成后通电,依次测试每一个传感区域。若灵敏度过高或过低,同样断开电源、调整程序阈值,然后重新上传程序。灵敏度主要取决于铜箔面积,越大的铜片越灵敏,因此若时间允许,可以多次调试找到最合适的阈值。

- 搬动传感装置后,需要重新校准传感器。按一下开发板上的"RST"按钮,然后使所有人体部位远离到装置 15~20 cm 处。例如,抽走手臂或后退半步;这个过程不必立刻完成,也不必保持,简单离开一下即可,装置会很快完成校准。若出现灯带长时间亮的情况,可能是测试中的频繁触碰等原因导致传感数值偏移,此时也可采取此方法校准。

【注意事项】

- 整个装置中的最大电压为 12 V,对人体安全,开发板、电源适配器也都有短路保护功能。但是尽量在通电前留心检查 16 个 MOSFET 的方向、J1 与 J2 接线顺序,以及灯带接线是否正确(夹子处灯带的正极对应红线、负极对应黑线;板上接线端子处红线靠中间、黑线靠两边)。
- 避免将通电的装置(包括底板与延伸出的传感器分线板)置于金属表面上。
- 避免在开发板已经由 USB 供电时再接通适配器 12 V 电源,不然可能造成元件过载损耗。

附: 电路板原理图

