

طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی مکانیک خاک و مقاومت مصالح

دستگاه مقاومت فشاری (بتن شکن) تمام اتوماتیک

مدل: CO 162

فهرست:

٣	۱–مقدمه
۵	٢–هدف
۵	۳–مشخصات فنی دستگاه و ملحقات آن
Υ	۴– نمونه آزمایش۴
٩	۵–روش آزمایش۵
	۶-محاسبات
1+	۰ ۷–روش کار با دستگاه
10	۸-نصب، ایمنی، نگهداری و بازدید دورهای



دستگاه مقاومت فشاری (بتن شکن) تمام اتوماتیک

مدل: CO 162

استاندارد:

ASTM C39, BS1610, ISIRI 8193

۱ – مقدمه

جهت ساخت دستگاهی که توانایی اعمال نیرو به مواد سختی چون بتن را داشته باشد باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد. در طراحی و ساخت جک هیدرولیک بتن شکن سعی بر استفاده از بهترین مواد اولیه و حذف مواد اضافی جهت کاهش وزن ماشین گردیده است به طوریکه بر صلبیت بدنه جک در اثر اعمال بارهای استاتیکی و دینامیکی تاثیر منفی نداشته باشد تا بتواند مطابق استاندارد مربوطه عمل نماید .

سطح تمام شده داخل سیلندر (برای آب بندی و کم کردن میزان اصطکاک با پیستون) و میزان تولرانس آن با پیستون (که سخت کاری گردیده است) برای حداقل اصطکاک در نظر گرفته شده است. ضمنا نوع و جنس رینگ آب بندی از مواد ضد سایش و خوردگی در مقابل روغن ساخته شده، هم چنین جهت داخل نشدن مواد خارجی به داخل سیلندر از لاستیک گردگیر استفاده شده است .

در ساخت بدنه پمپ هیدرولیک دستی از فولادی استفاده شده که حداکثر عمل پرداخت در داخل سیلندر پمپ صورت پذیرد . ضمنا مواد اولیه پیستونهای بزرگ وکوچک پمپ نیز از میلگرد کرم سخت فابریک استفاده شده است. تمام وسایل یدکی سیلندر ، پمپ و دیگر قطعات جک هیدرولیک صرفا توسط آزمون تولید شده و در صورت نیاز جهت تعمیرات به راحتی در دسترس مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت .



صفحه بالایی جک (ثابت) طبق استاندارد ASTM C 39 به صورتی است که قطر آن حداقل ۳٪ بزرگتر از بزرگترین نمونه بتن ساخته شده و ضخامت صفحات بالا و پایین حداقل 25 mm در استاندارد پیشنهاد شده است.

هم چنین سطح کامل تماس کروی (قرقری) صفحه بالا در حین کار جک باید تمیز و با روغن موتور گریس کاری شود . بعد از تماس نمونه با سطح بالا و اعمال نیروی اولیه به نمونه ، حرکت اضافی سطح تماس کروی بعد از اعمال نیرو صفحه بالا مطلوب نخواهد بود ، چرا که حداقل حرکت چرخشی (آزادانه) صفحه بالایی برای ۴ درجه (در هر جهت) طراحی و ساخته شده است. ضمنا قطر کروی صفحه بالا حداقل ۷۵٪ قطر بزرگترین نمونه بتنی استوانهای در نظر گرفته شده است و جهت سهولت قرارداده نمونه در مرکز نیروی وارده، بر صفحه پایین جک خطوط دایرهای تعبیه گردیده است .

با توجه به آزمایشات مکرر برروی بدنه جک میزان تغییرات طولی بدنه ، بین دو صفحه به ازاء حداکثر نیروی اعمال شده بین ۷۵٪ تا ۸۵٪ میلی متر اندازه گیری شده است، که این مقدار برای طراحی بدنه جکها بتن شکن از حدمطلوبی برخورداراست.

جهت سهولت در کاربرد جک بهتر است آن را بر روی سکوی مناسب قرار داده و آن را تراز نمود. در صورت نیاز به تعمیرات و کالیبراسیون پیشنهاد می گردد از تعمیر کاران مجرب آزمون استفاده گردد.

فاصله اولیه بین فک بالا و پایین 22 cm میباشد که 17 cm از این فاصله به وسیله اسپیسرها پر میشود. سعی شود برای پر کردن فاصله از تعداد اسپیسر کمتری استفاده شود.



۲-هدف

از این دستگاه برای تعیین مقاومت فشاری نمونههای استوانهای بتن یا سنگ یا هر ماده سخت دیگری که به شکل مغزههای استوانهای یا توسط قالبهای استوانهای ومکعبی تهیه شده استفاده می شود. این دستگاه علاوه بر تعیین مقاومت فشاری می تواند رفتار ماده را در برابر نیروهای خارجی نمایش دهد.

٣- مشخصات فنى دستگاه و ملحقات آن

۱- ظرفیت دستگاه ۲۰۰۰ KNبا دقت ۱

۲- عملکرد الکترو موتور hp - ۱۰۵ تک فاز - ۱۴۰۰ - ۱۳۳ - ۱.1 kw توماتیک بارگذاری جهت کنترل step motor

۳- دارای یمپ هیدرولیک آلمانی با مار کBOCSH-

۴- باک روغن به ظرفیت ۲۰ lit و دارای درجه مقدار روغن

۵- دارای سنسور فشار(پرشر ترانسیمتر ۶۰۰(bar

۶- دارای پنل مدار فرمان مجزا با نمایشگر TFT - LCD TOUCH SCREEN- 7"-TFT با قابلیت نمایش نیرو به هورت kgf،N، lbf

۷- قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سریال ۹ pinو ثبت نیروهای اعمال شده به نمونه توسط نرم افزار کامپیوتری به صورت آنلاین با فرمتxls

۸- امکان تهیه گزارش از آزمون های قبلی ، با ظرفیت حافظه تا ۲۰۰ آزمایش

۹- دارای کالیبراسیون نرم افزاری

۱۰ - دارای قابلیت ثبت ابعاد نمونه و محاسبه مقاومت فشاری بر اساس ابعاد و شکل هندسی استاندارد نمونه ها

۱۱- قابلیت ثبت ساعت و روز آزمایش و کد نمونه بتن



- overload نیرو، جهت جلوگیری از اعمال نیروی بیش از حد به سنسور و سیستم بارگذاری
 - ۱۳ دارای سیلندر و پیستون سخت کاری شده تا سختی ۶۰ HRCو پیستون سنگ خورده
 - ۱۴ دارای میکروسوئیچ قطع کن کورس پیستون جک تا ۱۴
 - ۱۵- دارای شیلنگ فشار قوی تا bar۱۰۰۰
 - ۱۶ دارای اهرم تخلیه روغن
 - ۱۷- دارای رنگ کوره ای استاتیک
 - العاد L×W×H 900×430×1150mm ابعاد الم
 - ۱۹ وزن kg۵۳۵
- ۲۰- دارای گواهینامه اولیه کالیبراسیون نیرو مورد تأیید استاندارد از آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق

لیست قطعات همراه دستگاه:

- ۱- پنل مدار فرمان با نمایشگر ۷"
 - ۲- بدنه بارگذاری
 - ۳- اسپیسر ۲۰۱۵
- HRC ۰ صفحه بارگذاری سخت کاری شده و سنگ خورده با سختی $-\Delta$
 - ۶- کابل انتقال اطلاعات کامپیوتر

لوازم يدكى:

اورینگ مربوط به سیلندر و پیستون



۴- نمونه آزمایش

عوامل موثر در دقت اندازه گیری مقاومت نمونه بتنی

این عوامل شامل سه گروه میباشند:

الف) گروه اول:

ماهیت و کیفیت دستگاه تعیین مقاومت فشاری

رعایت معیارهای فنی در ساخت دستگاه منطبق با استاندارد ASTM E4

نصب و تراز و کالیبره بودن نیرو با دستگاهی به میزان ده برابر دقیق تر مطابق با روش استاندارد ISO 17025

ضخامت حداقل ۲۵ mmو صلبیت کافی ضخامت رکاب و داشتن سختی سطح تا ۵۵ راکول و داشتن سطوحی بدون ناهمواری در صفحات بارگذاری.

- ۱- مفصلی بودن رکاب فوقانی (Ball joint) با سطوح صاف و کروی با گریس کاری و درجه آزادی مناسب.
 - ۲- هم محوری بودن کلیه مراکز اعمال نیرو در مفاصل وصفحات بارگذاری.
 - ۳- دقت کافی ابزار اندازه گیری نیرو متناسب با ابعاد و مقاومت نمونه طبق استاندارد ASTM E4
- ۴- داشتن سیستم اعمال و کنترل سرعت بارگذاری متناسب بانمونه بر حسب نیروی واحد در واحد زمان (kg/sec)
 - Δ داشتن سیستم ثبت حداکثر نیروی وارده و قطع بارگذاری مورد نظرنمونه پس از افت مجاز.
 - ۶- نداشتن سرعت نوسانی هنگام بارگذاری روی نمونه.

ب) ماهیت نمونه بتنی:

۱- همگن بودن بتن نمونه و نداشتن تخلخل و کرمو شدگی.



- ۲- عدم یکنواختی مصالح مصرفی در ساخت نمونه.
- ۳- امکان وجود دانههایی با سختی و شکل مختلف که منجر به تمرکز تنش موضعی
 - خواهد شد.
 - ۴- صافی و نداشتن ناهمواریهای غیر مجاز در سطح نمونه.
 - $-\Delta$ نداشتن تحدب یا تفعر سطوح نمونه بتنی تحت آزمایش.
 - ۶- متوازی السطوح بودن نمونه در حد مجاز
 - ۷- نداشتن لب پریدگی و ترکهای موئینه
 - λ کیفیت قالب و قالب گیری و عمل آوری (کیورینگ) صحیح
 - ۹- خیس بودن سطوح نمونه در حین آزمایش و نداشتن سطح خشک .

پ) عوامل انسانی:

- ۱- عدم مهارت و تسلط کاربردستگاه تعیین مقاومت
- ۲- خطا در جاگذاری نمونه در مرکز بارگذاری دستگاه فشاری
- ۳- عدم رعایت تمیزی سطوح که باعث ایجاد تمرکز تنش خواهد شد.
 - ۴- بی دقتی در جابجایی و حفظ سلامت نمونه
 - $-\Delta$ عدم دقت و رعایت مساوات در یکنواختی رطوبت نمونهها
 - ۶- اشتباه در جاگذاری سطوح اصلی بار

بنابراین عدم رعایت و اجرا موارد فوق باعث کاهش میزان عدد نیروی شکست به صورت تصاعدی خواهد گردید.



ضمنا می توان نتیجه گرفت جهت مقایسه صحت و سقم دو نمونه دستگاه مقاومت فشاری بتن ، نمی توان از حتی دو نمونه یکسان از آزمونه بتنی استفاده نمود و فقط جهت مقایسه دستگاهها تعیین مقاومت باید از دستگاه کالیبره (لودسل) معتبر و دقیق طبق روش استاندارد ISO 17025 استفاده نمود.

۵- روش آزمایش

بعد از اتصال کابل برق به پریز برق ، دستگاه توسط کلید گردان ۱-۰ روشن می شود. بعد از مطالعه روش کار با نمایشگر و انجام مراحل ثبت نوع و ابعاد نمونه ،حال می توانید درب جلویی جک را باز نمایید و نمونه را بین صفحه بارگذاری و صفحه قرقری بالا قرار دهید . دقت نمایید حداقل حرکت چرخشی (آزادانه) صفحه بالایی برای ۴ درجه در هر جهت طراحی و ساخته شده است ،ضمناً قطر کروی صفحه بالا حداقل ۷۵٪ قطر بزرگترین نمونه بتنی استوانه ای در نظر گرفته شده است و جهت سهولت قرار دادن نمونه در مرکز نیروی وارده بر صفحه پایین جک خطوط دایره ای تعبیه گردیده است . سپس دکمه start را فشار دهید تا پمپ هیدرولیک شروع به بارگذاری کند سپس اهرم شیر تخلیه را در حالت load قرار دهید پس از بارگذاری نمونه حداکثر باری را که متحمل می شود یعنی fmax نمایش داده می شود توجه نمایید مقدار نیروی وارده بر واحد زمان f/sec را می توانید قبل از شروع آزمایش به صورت دستی یا با انتخاب نوع نمونه و وارد کردن ابعاد نمونه به صورت اتوماتیک بر نمایشگر مدار فرمان دستگاه وارد نمایید . کنترل اتوماتیک سرعت بارگذاری با سرعت از قبل تعیین شده توسط سیستم step motor می باشد . به این صورت که دستگاه لحظه به لحظه سرعت بارگذاری را با سرعت از قبل تعیین شده مقایسه کرده و فشار روغن ورودی را به صورت اتوماتیک کم و زیاد می کند تا در حین آزمایش سرعتی کاملاً واقعی و یکنواخت داشته باشیم. در خاتمه آزمایش ، دستگاه بطور اتوماتیک خاموش خواهد شد و در نهایت اطلاعات نهایی توسط نمایشگر قابل مشاهده می باشد . اهرم شیر تخلیه را در حالت unload قرار دهید تا برگشت پیستون سریعتر انجام گیرد . حال می توانید پس از برگشت کامل پیستون نمونه را از بین صفحه های بارگذاری خارج نمایید.



8- محاسبات

مقاومت فشاری نمونه از تقسیم حداکثر بار اعمال شده بر نمونه به سطح مقطع آن تعیین می گردد.

تذكر: اگر نسبت قطر به طول نمونه كمتر از ۱٫۸ باشد ، نتيجه بدست آمده را با اعمال ضرايب زير تصحيح نماييد:

1 25/1 5/1 75/1 L/D

ضریب ۰/۹۷ ۰/۹۳ ۰/۹۸ ۲۸۱۰

۷- روش کار با دستگاه



برای استفاده از دستگاه جک بتن شکن تمام اتوماتیک ، دستگاه را روشن نمائید صفحه زیر ظاهر می شود با لمس کردن فلش سمت راست وارد صفحه اول یا صفحه منو می شویم.

صفحه منو شامل سه قسمت می باشد:

Start to Testانجام آزمایش

Settingتنظیمات سیستم

History گزارشات و بانک



(تنظیمات سیستم) Setting



برای وارد کردن نام شرکت خریدار در سربرگ دکمه name - co را لمس کرده و نام شرکت را وارد می نمائیم و با لمس فلش وارد صفحه تنظیمات می شویم.

برای تنظیم ساعت و تاریخ با لمس دکمه Time & Date ، ساعت و تاریخ جدید را وارد می-نمائیم .

قسمت Enter to Calibration مخصوص تنظيمات كارخانه مي باشد .

(گزارشات و بانک) History

این صفحه برای بازدید آزمایشات و نتایج بدست آمده می باشد.





در این صفحه ما به دو روش می توانیم آزمایشات را جستجو نمائیم.

*روش اول با وارد کردن شماره سریال:

در این روش با وارد کردن شماره سریال در باکس مقابل =.Test No نتایج آزمایش مورد نظر را مشاهده می نمائیم . (قبل از وارد کردن شماره سریال می بایست دکمه Search=>1 را لمس نمایید)

*روش دوم با وارد کردن نام آزمایش:

اگر قبل از شروع آزمایش در باکس: Customer 's name وارد نمائید ، آزمایش انجام شده مقابل با همان نام ثبت می شود و می توانیم در بانک با تایپ ۶ کاراکتر می توانیم نتایج آزمایش را مشاهده نمائیم .(قبل از وارد کردن نام آزمایش می بایست دکمه Search=>A را لمس نمایید)

مواردی که در گزارشات نمایان می شود شامل:

نیرو ، تنش ، جابجایی ، سرعت بارگزاری ، ابعاد نمونه ، زمان آزمایش ، ساعت و تاریخ آزمایش

(برای انجام آزمایش Start to Test





با لمس دكمه Start to Test در صفحه اصلى ، وارد قسمت آزمايش شده و در اين مرحله

یکی از واحدهای کیلوگرم یا تن ، نیوتن ، پوند را انتخاب کرده و وارد صفحه آزمایش مربوطه شوید و آزمایشات خود را انجام دهید.

برای مثال واحد کیلوگرم یا تن را انتخاب نموده و مراحل آزمایش را توضیح می دهیم.



در این صفحه برای انجام آزمایش می بایست مراحل زیر را انجام دهیم:

*تعيين ابعاد نمونه


*تعیین سرعت بارگزاری

*وارد کردن نام آزمایش تا ۶ کاراکتر

براى تعيين ابعاد نمونه با لمس دكمه Dim Setting وارد صفحه زير مي شويم

در این قسمت با توجه به نوع نمونه (استوانه ای یا مکعب) ابعاد نمونه را به میلیمتر وارد کرده و برای تائید ابعاد وارد شده دکمه فلش مقابل آن را لمس می کنیم .در صورتیکه فلش مورد نظر را لمس نکنید ابعاد قبلی محاسبه می شود.





در صورتیکه نمونه مکعبی باشد در باکس آبی رنگ طول و عرض نمونه را به میلیمتر وارد می کنیم و فلش های مقابل آنها را لمس می نمائیم .(حتما قبل از شروع آزمایش ابعاد وارد گردد)

برای وارد کردن سرعت بارگزاری باکس Set Pace را لمس کرده و سرعت بارگذاری را وارد میکنیم . طبق استاندارد بعضی از ابعاد دارای سرعت مشخص هستند که سیستم با وارد کردن ابعاد اتوماتیک سرعت بارگذاری را تایپ می نماید.

Customer's name: برای وارد کردن نام آزمایش برای جستجو در بانک در باکس مقابل نام آزمایش را تا ۶ کاراکتر وارد می نمائیم.





برای شروع آزمایش دکمه start را لمس کرده و با شکستن نمونه نتایج ثابت می شوند .

در صورتیکه سیستم شما دارای سنسور جابجایی باشد بعد از شکستن نمونه گراف نیرو بر جابجایی را هم رسم مینماید.

واحدهای نیوتن و پوند هم به همین ترتیب می باشد.

۸- نصب، ایمنی، نگهداری و بازدید دورهای

۱-۸ نصب و ایمنی

- ۱- دقت نمایید دستگاه تراز باشد.
- ۲- در نصب فیشها و اتصالات و شیلنگ فشار قوی دقت نمایید به درستی در جای خود محکم شده باشند
 - ۳- از برگشت پیستون به حالت اولیه یعنی پایین ترین نقطه نشانگر سیلندر اطمینان حاصل نمایید.
 - ۴- دقت نمایید هنگام بارگذاری حفاظ توری در جلو دستگاه جهت محافظت از کاربر بسته باشد.
- ۵- کورس پیستون جک حداکثر ۴۰ mmمی باشد.جهت تست نمونه های مختلف از اسپیسرهای مناسب استفاده گردد.
 - ۶- هنگام تخلیه و جابجایی جک ، احتیاط نمایید جک واژگون نگردد.

۸-۲ نگهداری و بازدید دورهای

- ۱- نظافت و عدم وجود خرده بتن از آزمایش قبل بر روی صفحه بارگذاری و داخل دستگاه
 - ٢- كنترل سطح روغن داخل باك (روغن وسط روغن نما باشد).
 - ۳- کنترل برگشت سیلندر به حالت اولیه
 - ۴- بازدید اتصالات و شیلنگها، جهت جلوگیری روغن ریزی



۵- در صورت تغییر صدا و یا هر گونه ایراد در دستگاه جهت تعمیر و رفع ایراد با واحد خدمات پس از فروش شرکت آزمون ساز مبنا تماس بگیرید. شماره تماس بازدید سالانه: ۱-۵۵۲۴۹۲۹۰

كاليبراسيون:

گواهی اولیه کالیبراسیون نیرو مورد تأیید اداره استاندارد از آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق ارسال می گردد. لطفاً جهت کالیبراسیون مجدد و دوره ای با آزمایشگاه آزمون سنج دقیق تماس بگیرید.

شماره تماس :۴۱۹۰۷ –۲۱۰