7 CÔNG CỤ QC-MỤC ĐÍCH-VẬNDỤNG 7つの治工具・目的・運用

A)Tổng quan về 7 công cụ: 7つの冶工具の概念

Là những phương pháp được dùng để kiểm soát chất lượng và là công cụ cho hoạt động cải tiến. 品質監査ための方法で、改新活動ための工具である。

Phiếu kiểm tra 検査票 Biểu đồ Paretol Paretolグ ラフ

Biểu đồ nhân quả 因果グラ フ Biểu đồ phân bố 分配グラ フ Biểu đồ kiểm soát 検査グラ フ

Đồ thị グラフ Biểu đồ phân tán 分散グラ フ

Thu thập dữ liệu データまとめ Thu hẹp phạm vi vấn đề 問題の 範囲を狭め Liệt kê và giả thiết nguyên nhân 原 因列記、問題臆説

Phân tích hiện trạng 状況分析 Kiểm tra mối quan hệ giữa vấn đề và nguyên nhân. 原 因と問題の関係を 検査

B. Mục đích - Áp dụng: 目標 • 運用

1. PHIÉU KIÉM TRA 検査票

a.Muc đích: 目的

- Ghi lại và thu thập dữ liệu データ記録・まとめ
- Dùng để giám sát ⇒ Xác nhận các đề mục cần thực hiện, đảm bảo không bỏ sót công việc. 監査⇒項目を確認し仕事のモレがないと確保する。

b. Đặc điểm: 特徵

Xác định rõ mục đích lập Check sheet. チェックシート作成目的を確定 Nội dung đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.内容が簡単、分かりやすい、やりやすい。 Xác định cách thức thực hiện dựa vào 5W1H. 5W1Hにより、実行方法を確定。

c. Vận dụng • 運用

Check sheet giám sát - sử dụng để theo dõi những hoạt động cần tuân thủ 監査Cheeksheet/遵守すべき活動フォローする為使用する

SHEET GIÁM SÁT THAO TÁC CÔNG ĐOẠN ASSY/組立工程に作業監視シート

Luu ý

注意

AWZ-014 △2 Bảng kèm 3/添付3

Leader A.Leader

	LIINL																																
(D:											0 x	1	OK NG																				
Mục cần phải giám sát 3 lần: ★																																	
NỘI DUNG GIÁM SÁT	Mus																Ngà	ay/E	付														
NĢI DUNG GIAM GAT	Mục	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2 1	13 1	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Sử dụng dụng cụ hỗ trợ khi lồng ống COT. COT挿入時のCOT挿入冶具使う																																	
2. Không thao tác bao bọc trong tinh trạng dây bị rối, bị đan chéo. 電線キンク状態で外装作業しない																																	
3. Không dùng lực để cố kéo dây điện khi thao tác. 作業時の力で電線を引いていけない																																	
4. Sử dụng linh kiện trong dãy ống linh kiện và hộp quản lý số lượng パイプ・員数管理箱に部品使用																																	
5. Sử dụng đồ gá khi thao tác 作業時の治具使用																																	
6. Trong khi thao tác không nói chuyện, không sử dụng điện thoại. 作業中話さない、携帯電話を使わない																																	
7. Báo cáo Leader khi phát sinh bất thường (thừa lính kiện, hư hồng) 異常が発生すればリーダーに報告(余り部分、破損)																																	
8. Thực hiện đúng trình tự thao tác 作業手順通りする																																	
9. Sử dụng gá kiểm tra loại Gromet./GR治具を使う GR治具を使う																																	
10.Khi làm tâm phân nhánh, phải cổ định các nhánh trước khi lấy ra khởi gá	*															4																-	
分岐の中心を作る時治具から取り出す前に各枝を固定する		H	-					-			1	111	-								-	-		H			111					-	
Người xác nhận: 確認																																	

NGを発見する場合指導を行い、再チェック。17シートを使用。

A.SV xác nhận vào ngày cuối cùng trong tháng・A.SV は月の最後の日に確認

Khi phát hiện NG, thực hiện hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra lại. Sử dụng bảng

Check sheet lưu dữ liệu - sử dụng để lưu lại và lấy dữ liệu データ保存チェックシート/データ保存・取りの為使用する

Ngày tháng 日付	Công đoạn 工程	Line	Grou p	Mã hàng 品番	Lot No ロット№	Seri シリアル	Nội dung Không đạt 不具合内容	Số lỗi 件数	Nội dung chi tiết lỗi 不具合明細内容	Linh Kiện (Đầu nối, clip)	Người thao tác	ID
6/1	ASSY	Н	1	81400FJ010	0529	66寸	法不良/Sai Kích thước	1	DÀI KT TỪ TÂM-HF	HF154020N	CƯƠNG	6970
6/1	ASSY	Н	1	81400FJ010	0529	69寸	法不良/Sai Kích thước	1	DÀI KT TỪ HM-CL	HM250084B-CL105430C	THOA	6990
6/1	ASSY	Н	1	81400FJ010	0529	68寸	法不良/Sai Kích thước	1	NGẮN KT TỪ HF-TÂM	HF2G4080N	THANH	6973
6/1	ASSY	Н	1	81400FJ170	0530	22.64	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	SAI PHƯƠNG PHÁP BAO BỌC TRÊN PR	PR103540B	THOA	6990
6/1	ASSY	F	1	81402FJ011	0529		摄 Hư hỏng linh Kiện	1	BÉ HF	HF033341N	111071	9229
6/1	ASSY	Е	2	81402FJ051	0529	95外	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	HỞ ỐNG COT		TUYÉT	2784
6/1	ASSY	E	1	81402FJ051	0529	100外	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	QuẨN BẰNG KEO LẬT NGƯỢC		NGÓT	7897
6/1	ASSY	D	2	81403SC011	0529	9外	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	CHÉO DÂY ĐIỆN			
6/1	ASSY	D	1	81403SC011	0529		損 Hư hỏng linh Kiện	1	GÃY KHÓA PR	PR003030N		
6/1	ASSY	A	2	81403SC011	0528	126外	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	SAI BAO BỌC TRÊN TL	TL340260N	HÅI	4716
6/1	ASSY	A	1	81403SC011	0528	145外	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	SAI BAO BỌC TRÊN CL	CL105150B	ANH TT	1795
6/1	ASSY	A	2	81403SC011	0528	172破	損 Hư hỏng linh Kiện	1	BÊ HF	HF033311N		
6/1	ASSY	G	1	81404FJ270	0529	20外	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	THIẾU TAPE B		HẠNH	5392
6/1	ASSY	G	1	81404FJ270	0529	13外	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	CHƯA CẮT ĐAI CL	CL104660B	QUYÊN	7286
6/1	ASSY	G	1	81404FJ330	0530	2外	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	SAI PHƯƠNG PHÁP QuẨN TAPE CĐ ĐẦU MỐI JOINT		CO	5755
6/1	ASSY	G	2	81404FJ330	0530	43違	l V Sai linh Kiện	1	SAI PRT 04x70x70 - PRT: 4x70x80		НÀ	4021
6/2	1	G	2	81402FJ041	0531		法不良/Sai Kích thước	1	NGẮN KT TỪ HM-TÂM	HM250021B		
6/2	ASSY	G	1	81402FJ041	0531	6寸	法不良/Sai Kích thước	1	DÀI KT Ống CỨNG-TÂM			
6/1	ASSY	J	2	81405AJ340	0528	49寸	法不良/Sai Kích thước	1	NGĂN KT TỪ VTAW-TÂM		KHÁNH	5164
6/1	ASSY	J	2	81405AJ380	0528	2寸	法不良/Sai Kích thước	1	DÀI KT TỪ TL-TÂM	TL570640P	VÂN	1787
6/2	ASSY	J	2	81401AJ510	0529	8外	装不良/Sai bao bọc ngoài	1	THIẾU BAO BỌC TRÊN GR	GR005403B	BÌNH	3107

2. BIỂU ĐỒ PARETO PARETO グラフ

a.Muc đích: 目的

- ●Xác định điểm vấn đề nổi trội 目立つ問題を確定
- ●Thu hẹp phạm vi vấn đề cần cải tiến. 改善問題の範囲を狭め

b. Đặc điểm: 特徵

Xắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần 降順でデータを並んでいる

Số đầu mục lỗi từ 5→10 lỗi. Trong đó mục "Khác" chiếm 3%→5%

Biểu đồ có dạng hình vuông. Thấy rõ được điểm gấp khúc trên đồ thị đường.

欠点項目は: $5\rightarrow 10$ 欠点である。"その他"という項目には $3\%\rightarrow 5\%$ しめた。

正方形のグラフである。 線グラフで曲線見る。

運用 c. Vận dụng:

Mục lỗi 欠点項目	Số lỗi件 数	Lũy tích 累 積	Tỷ lệ 率
			0,00%
Nối dây sai 誤配列	589	589	32,10%
Sai kích thước 寸棒違い	432	1021	55,64%
Sai bao bọc ngoài外装不良い	264	1285	70,03%
Hư hỏng linh kiện 部品破損	237	1522	82,94%
Lỗi khác その他	89	1611	87,79%
Thiếu băng keo cố địnhテープ止め 欠品	64	1675	91,28%
Tuột giắc cắm 端子抜け	43	1718	93,62%
Sai vị trí hướng linh kiện部品 位置方向違い	42	1760	95,91%
Gài ½ bộ giữ	31	1791	97,60%
Thiếu linh kiện	28	1819	99,13%
Sai linh kiện	16	1835	100,00%

- Trục ngang: Không có khoảng cách giữa các cột lỗi.
- Truc đứng bên trái: Giá tri cao nhất = tổng số lỗi.
- Truc đứng bên phải: Giá tri cao nhất = 100%.
- •Đồ thị cột : sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
- •Đồ thị dây: Cột giá trị đầu tiên = 0 (gốc tọa độ). Tại vị trí gấp khúc, làm rõ giá trị % tương ứng. Đồ thị dây này giao với cột đồ thị đầu tiên của côt số lương tại điểm

横:欠点項目のスペースがない 左側の縦:最高数値=総合欠点 右側の縦:最高数値=100%

コラムグラブ: 降順で並んでいる

線グラブ:最初の数値項目=o。畳点位置で相当数値(%)を

みる。線グラブと最初の図表コラムが で交差する


- Mục lỗi: chọn khoảng 10 mục lỗi. Nếu số mục lỗi quá nhiều, gộp thành mục "Khác" từ 3%→ 5%
- Số lỗi: Xắp xếp theo thứ tự giảm dần
- Tỷ lệ: Tỷ lệ của cột lũy tích.

欠点項目:10つの欠点項目を選ぶ。項目が多ければ、その

他の項目に置く。

件数:降順で並んでいる。

率:累積の率



3. Biểu đồ nhân quả(xương cá)/魚骨グラフ:

a.Muc đích/目的:

- Tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.. 問題の真原因を調査
- Trực quan hóa dữ liệu trong quá trình phân tích nguyên nhân.

原因分析時データ直観化

b. Đặc điểm/特徵:

Vận dụng 5why theo hướng tích cực.


5Whyを積極的に使用。

Sử dụng 5M1E để phân tích hiện trường.

現場を5M1Eで分析する。

Bám sát 3Gen để tìm ra được nguyên nhân xác thực nhất.

3Genで真原因を調査



4. Biểu đồ kiểm soát (X -R):検査グラフ(X -R):

a.Muc đích/目的:

- Liên tục nắm bắt tình trạng biến đổi của các chỉ số chất lượng để đánh giá tính ổn định của dây chuyền sản xuất/品質数値の変動状況を常に把握し生産システム安定性を評価
- Dùng để theo dõi diễn biến tức thời của hiện trường./現場の即時勢いをフォローb. Đặc điểm/特徴:
- Gồm hai biểu đồ. Biểu đồ X biểu hiện vùng dao động các giá trị trung bình của dữ liệu. Biểu đồ R biểu hiện vùng dao động của giá trị trung bình/データの平均価値の変動範囲表すXグラフと平均数値の変動範囲表すRグラフの2つを含める。

Số dữ liệu từ 50 giá trị trở lên/50数値以上のデータ So sánh cùng lúc hai biểu đồ/2つのグラフ比較

c. Vận dụng/運用:

Lấy giá trị Cot 19X200 tại nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Lập bảng giá trị như sau Cot 19X200の多時点の数値を使って下記表を作成

Time			Dữ liệu n=5	j		Trung bình	Phân tán	Bić	ểu đồ kiểm soá	t X	Bić	Biểu đồ kiểm soát R					
(máy 1)	X1	X2	X3	X4	X5	Xtb	R	CL(X2tb)	UCL	LCL	CL(Rtb)	UCL	LCL				
7h	199	198	195	195	198	197	4	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				
8h	200	200	201	203	200	200,8	3	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				
9h	200	202	200	198	200	200	4	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				
10h	200	202	202	200	200	200,8	2	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				
11h	198	200	202	200	199	199,8	4	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				
12h	202	200	200	200	200	200,4	2	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				
13h	204	200	205	204	203	203,2	5	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				
14h	200	200	200	201	198	199,8	3	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				
15h	202	201	200	202	201	201,2	2	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				
16h	201	203	203	200	205	202,4	5	200,54	202,502	198,578	3,4	7,191	0				

Xtb: giá trị trung bình của dữ liệu tại từng thời điểm.


各時点のデータの平均数値


R: Độ phân tán của giá trị. Giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất.

数値の分散程度。Max 数値がMin数値を引く

CL: Giá trị trung bình của Xtb (hoặc R)/Xtb(或はR) の平均数値

UCL: Giới hạn trên/上限度 LCL: Giới hạn dưới/下限度






Biểu đồ Xtb・Xtbグラフ Lô kích thước lấy lúc 13h và 7h không đạt. 7時・13時に取った データは良くない →Cần xác định nguyên nhân vấn đề. →問題原因確定必要 Biểu đồ R・Rグラフ: Biểu đồ dao động giữa hai đường giới hạn. 2限定線の間に変動 するグラフ → Mức độ bất thường không đáng kể so với lượng hàng đúng tiêu chuẩn. →異常程度は標準製

品量に比べ少ない

Khối dữ liệu nằm giữ a hai đường giới hạn nhưng có xu hướng lệch về một phía → khả năng vượt khỏi giới hạn và gây ra bất thường. Cần điều chỉnh.

データは2限定線の間に乗ってるが1側に傾ける→限定線に超えて異常が発生しやすい。調整が必要。



13h

14h


15h

16h

10h


11h


12h



Khối dữ liệu có giá trị liên tục nằm gần đường kiểm soát → Có xu hướng bất thường. Cần điều chỉnh.

データは検査線に傾ける→異常が発生しやすい。調整 が必要。





Khối dữ liệu liên tục tăng hoặc liên tục giảm → Có khuynh hướng vượt khỏi vùng giới hạn gây ra bất thường. Cần điều chỉnh. データは連続的に上がり、下がる→限定線に超えて異常が発生しやすい。調整が必要。

Khối dữ liệu liên tục có những điểm nằm gần đường trung tâm → Đây là điểm bất thường liên quan đến dữ liệu. (Lấy sai dữ liệu) データは中心線に傾ける→データにかんする異常点(間違いデータ)

5. Biểu đồ phân tán・分散グラフ:

a.Muc đích · 目的:

• Xác định và phân tích mối liên quan giữa hai nhân tố.

要素の2つの関係を確定・分析。

• Tìm ra đểm vấn đề từ mối liên quan đó.

関係から問題点を見つける。

b. Đặc điểm·特徵:

Số dữ liệu từ 30 giá trị trở lên.


データは30数値以上

Khi 2 mục có quan hệ nhân quả với nhau, trục hoành là nguyên nhân, trục tung là kết quả.

因果関係がある2項目がある場合、横線は原因、縦線は結果。


c. Vận dụng • 運用

Số ng	gày	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
K1		2	20	21	31	31	37	40	32	33	41	36	51	35	51	41	38	40	42	43	43	47	46	45	45	42	38	42	17	24	39
K2		7	16	23	19	19	23	21	28	23	25	22	26	30	27	11	24	22	24	28	24	30	32	36	38	32	36	30	33	32	38



Cùng thời gian như nhau, line K2 tăng số lượng nhanh hơn line K1. Số lượng line K1 ổn định hơn line K2. 同時間でK2ラインの生産性はK1ラインより高い K1ラインの生産性はK2ラインより安定だ。

c.Các hình thức của biểu đồ phân tán. ・分散グラフの様式



Lẫn lộn các dữ liệu với những điều kiện khác nhau → Phân loại lại để xác định mối quan hệ. データ はバラ

関係確

定の為

分類す

る

6. Biểu đồ Histogram (Tần suất, phân bố)・Histogramグラフ(頻度・分配)

a.Muc đích · 目的:

 Đánh giá tình trạng chất lượng sản phẩm dựa vào độ phân tán của dữ liệu quanh vùng tiêu chuẩn.

標準面におけるデータの分散程度により製品の品質を評価。

•Đánh giá bất thường của sản phẩm và vấn đề do lỗi đo đạc.

製品の異常及び測定不良を評価、。

b. Đặc điểm·特徵:


• Phân tích với số dữ liệu từ 50-100 giá trị trở lên.

50-100数値以上のデータを分析。

Thấy được vùng tiêu chuẩn và độ dao động của khối dữ liệu quanh vùng tiêu chuẩn.
Qua đó đánh giá mức độ bất thường của sản phẩm. (Giá trị lỗi)

標準面及び標準面におけるデータの変動程度を見えて製品の異常を評価できる。

c. Vận dụng • 運用:




Nhận xét:


- ■Xuất hiện bất thường → Cần điều tra nguyên nhân
- Mức độ phân bố giá trị bất thường không có xu hướng cụ thể.

コメント:

- ●異常発生→原因調 査
- ●異常価値配分程度は傾向が無い

d. Trường hợp bất thường • 異常場合:





Có sản phẩm nằm ngoài vùng tiêu chuẩn.

Giá trị trung bình nằm lệch một bên → cần tìm hiểu nguyên nhân bất thường.


基準範囲外に製品もある。平均数値は傾ける→ 異常原因調査必要。 Sự phân bố trong tiêu chuẩn.


標準範囲に配分するデータ


Biểu đồ cột không cân bằng(Lệch phải)

- →Có khả năng xuất hiện sản phẩm bất thường. C ần điều chỉnh.
- →異常製品発生可能がある→調整必要。

c. Các hình thức phân bố do lỗi đo đạc · 測定不良の配分様式:







Sự phân bố trong tiêu chuẩn Các giá trị cách xa đường tiêu chuẩn. 標準線から離れるデータ Phân bố thành 2 ngọn núi. 山形で配分するデータ Phân bố lỗi lõm Vi ệc xác định độ rộng khoảng ko hợp lý 凸凹で配分するデータ.

Lỗi do đo đạc.Khả năng bị lẫn lộn với sản phẩm khác, loạt hàng khác hoặc bởi hai máy khác nhau.

測定不良。他の製品と混ざりやすい。

7.Các loại đồ thị khác ・他のグラフ:

a. Lưu ý chung: • 注

• Luôn xác định mục đích trước khi xác lập biểu đồ.

グラフを作成する前に目標を確定する

• Biểu đồ phải thấy ngay được điểm vấn đề từ khối dữ liệu.

データから問題点を見せるグラフ


● Biểu hiện thông tin theo 5W1H. ・ 5W1Hにより情報を表す。

b. Các loai đồ thị chính · メインなグラフ:

Biểu đồ hình cột・ コラムグラフ


Đầu nối hay phát sinh lỗi	Số lỗi
HF168541B	57
HF203161C	21
HF022060B	18
HF033352N	17
HF033341N	13
HF156100H	10
HM250289N	9
HF033311N	8

So sánh độ lớn của số lượng . Thấy ngay được đối tượng có số lượng phát sinh lỗi cao. 数量を比較し高率不良対象を見える。



Biểu đồ đường gấp khúc・曲線グラフ

Nội dung Không đạt 不具合内容	A1	A2	B1	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	N1
Tỷ lệ từng line	2,42%	0,63%	2,36%	1,27%	1,39%	3,03%	0,93%	1,79%	1,26%	1,51%	1,31%	1,77%	1,65%	0,31%	2,15%	1,69%	0,52%	4,41%	1,18%	5,47%	1,95%	0,60%
Tỷ lệ mục tiêu	0,70%	0,70%	1,10%	0,80%	0,75%	0,65%	0,35%	1,75%		1,75%	0,35%	1,10%	1,00%	1,20%	0,90%	2,00%	0,75%	0,75%	1,45%	0,33%	2,00%	0,50%



Nhìn thấy được sự biến đổi về tỷ lệ lỗi giữa các line so với mục tiêu. So sánh được tình trạng phát sinh lỗi giữa các line, từ đó đánh giá tình trạng chất lượng của line đó.

各ラインの欠点率の 変動を見える。各ラ インの具量発生状況 を比較でき、ライン の品質状況を評価で きる。

Biểu đồ hình tròn · 円形グラフ

Xác nhân ko kỹ

Nguyên nhân 原因	Số lỗi 件数	Tỷ lệ %
Xác nhận ko kỹ	87	25,07%
Khác	70	20,17%
Ko tuân thủ nguyên tắc	67	19,31%
Nhầm màu dây	53	15,27%
Ko kiểm soát đc thao tác	32	9,22%
Nhầm ô cửa	15	4,32%
Dựa theo trí nhớ	11	3,17%
Gián đoạn thao tác	4	1,15%
Không tập trung	4	1,15%
Ngược đầu nối	4	1,15%

Giá trị lỗi chuyển sang tỷ lệ % để so sánh với tổng lỗi



Thấy được tỷ lệ của từng mục so với tổng lỗi. Xác định được mục lỗi cần cải thiện.

不良トータルの中に各不良項目の欠点率が見られる。必要な改善不良項目を確定できる

Nhận xét: Mục lỗi nối dây sai tăng cao

chủ yếu do 4 nguyên nhân chính sau: 1. Không tuân thủ

2. Xác nhân không

3. Nhìn nhầm màu

誤配列不良発生の

1。ルール守ってい

2. ちゃんと確認し

3. 電線の色間違い

4. Nguyên nhân

nguyên tắc

kỹ.

dây.

khác. コメント:

原因

ない

見た


なかった

4. その他

Biểu đồ kết hợp・結合グラフ

Sử dụng khi đối tượng cần biểu hiện có đơn vị tính khác nhau. な表示対象は違い計算単位がある時に使われる

Từ mối tương quan giữa hai giá trị để rút ra nhận xét chung cho vấn đề cần theo dõi. 各価値の間に関係から結論を出す



QC Story và 7 công cụ QC・ QC Story 及び七つQC工具

Lựa chọn và mô tả vấn đề

Vận dụng: check sheet,

đồ thị

問題の選 定

チェック シート・ グラフを 使う Nghiên cứu hiện trạng

Vận dụng: pareto,

Histogram

現状調査

pareto,

Histogram 運用 Xác định những nguyên nhân có thể

Vận dụng: nhân quả,

Phân tán...

原因確定

特性要因 図,

散発運用

Triển khai kế hoạch và thực hiện giải pháp

(Vận dụng : sơ đồ Gantt)

計画を展 開して対 策を実施

(Ganttグ ラフを使 う) Đánh giá tác động

Vận dụng:

Pareto,

Histogram

影響評価

Pareto,

Histogram 運用 Tiêu chuẩn hóa giải pháp

Vận dụng:

Check sheet.

Kiểm soát

対策標準化

チェック シートグラ を使う Kết luận và xây dựng kế hoạch tiếp theo.

Vận dụng:

Check sheet.

次の計画 を立てる チェック シートを 運用