

Môn học: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Số tiết: 35 tiết - 2TC

Chương 1: Khái niệm cơ bản về đo lường (6LT)

Chương 2: Chỉ thị đo lường (3LT)

Chương 3: Đo dòng điện và điện áp (9LT)

Chương 4: Đo công suất và năng lượng (3LT)

Chương 5: Máy hiện sóng (3LT)

Chương 6: Đo các tham số mạch điện (3LT)

Chương 7: Đo tham số chất lượng tín hiệu (3LT)

THÍ NGHIỆM: 5 Tiết

Điều kiện: + Chuyên cần < 25%.

+ 30% KT giữa kỳ (C3)

+ 70% điểm thi kết thúc môn học.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Đinh Nho Thanh và Tô Tuyết Nhung, Kỹ thuật đo lường điện tử, Học viện kỹ thuật mật mã, 2016.
- [2]. Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý, Nhà xuất bản giáo dục, 2003.

CHƯƠNG1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG

Bài 1: Khái niệm chung

Bài 2: Đơn vị đo và các chuẩn

Bài 3: Sai số và các biện pháp khắc phục

Bài 4: Cấu trúc cơ bản của dụng cụ đo

Bài tập chương 1

I.Khái niệm:

1. Đo lường (Measurement) là quá trình đánh giá, định lượng đại lượng đo để có kết quả bằng số so với đơn vị đo.

$$X = A.X_0$$

A: Kết quả đo

X: Đại lượng đo

 X_0 : Đơn vị đo

(1.1)



Ví dụ: U = 500V U - điện áp, 500 - con số, V- đơn vị.

2. Đo lường điện (Electronic Measurement) là quá trình đánh giá, định lượng đại lượng điện cần đo để có kết quả bằng số so với đơn vị đo.

3. Đo lường học là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về các phương pháp để đo các đại lượng khác nhau, nghiên cứu về mẫu và đơn vị đo.


4. Kỹ thuật đo lường: là ngành kỹ thuật chuyên nghiên cứu và áp dụng các thành quả đo lường học vào phục vụ sản xuất và đời sống.

II. Tín hiệu đo lường điện: (Measuring Signal).

1. Khái niệm:

Tín hiệu mang thông tin về giá trị của đại lượng đo.

2. Phân loại.



II. Tín hiệu đo lường điện:

2. Phân loại.

Biết trước quy luật thay đổi theo thời gian của đại lượng đo

Tiền định

Ví dụ:
$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

?
$$U_m$$
, U,ω , φ

Tần số góc
$$\omega = 2\pi f$$

Chu kỳ
$$T = 1/f$$

Thông số cần đo: biên độ, tần số, góc pha,...

2. Tín hiệu đo lường điện:

2. 2 Phân Ioại.




Đại lượng thay đổi ngẫu nhiên theo thời gian không theo một quy luật nào cả.

Thông số cần đo:
Biên độ, chu kỳ, tần
số,...




VÍ DỤ MỘT SỐ DẠNG TÍN HỆU ĐO LƯỜNG



BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG III. Phép đo (Measurement):

1 Khái niệm:

Là quá trình xác định tham số và đặc tính của đại lượng vật lý chưa biết bằng các phương tiện kỹ thuật đặc biệt (thiết bị đo), giá trị tìm được gọi là kết quả của phép đo.



III. Phép do (Measurement):

2 Phân loại

Phép đo trực tiếp:

Kết quả đo nhận được trực tiếp từ phương tiện đo:

$$X=a$$

Ví dụ: Đo U – dùng Vôn mét.

1

Đơn giản, nhanh chóng, loại bỏ được các sai số do tính toán.

Phép đo gián tiếp:

Kết quả đo nhận được là sự suy ra của nhiều phép đo trực tiếp:


$$\mathbf{X} = \mathbf{F}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots \mathbf{a}_n)$$

Ví dụ: Đo P – dùng V mét và A mét.



Nhiều phép đo, không nhận ngay được kết quả khi đo

VÍ DỤ 1




BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG IV. Thiết bị đo và phương pháp đo.

1. Thiết bị đo (Instrument).

a, Khái niệm:

Là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo, chúng có các đặc tính đo lường đã được quy định.



IV. Thiết bị đo và phương pháp đo.

1. Thiết bị đo (Instrument).

b, Phân loại

*Theo công dụng

1. Mẫu và bộ mẫu

2. Máy đo 3. Thiết bị chuyến đổi đo lường

+ Mẫu là đại lượng được tạo ra với độ lớn cho trước có độ chính xác cao từ $0,001 \div 0,1\%$.

Dùng để biến đổi tín hiệu mang thông tin đo lường vê dạng mà người quan sát có thê nhận biết được

+ Bộ cảm biến đo lường: biến các đại lượng không điện thành các đại lượng điện. Ví dụ: Sensor, quang điện,... + Bộ biến đổi: biến đổi điện - điện. Ví dụ: biến dòng, biến áp

4. Thiết bị đo tổng hợp

5. Hệ thống thông tin đo lường

VÍ DỤ 2




Bộ điện trở mẫu

2 Phương pháp đo (Measuring method).

a, Khái niệm:


Là sự phối hợp của quá trình đo: Xác định mẫu và lấy mẫu, so sánh, biến đổi, hiển thị kết quả, gia công kết quả đo.



* Phương pháp đo biến đổi thẳng

Là phương pháp đo có cấu trúc kiểu biến đổi thẳng, không có khâu hồi tiếp.

- Sơ đồ:



- Nguyên lý:

Đại lượng cần đo $X \to \text{biến đổi sang điện} \to \text{chuyển đổi A/D} \to \text{con số Nx}$.

- Kết quả:
$$\frac{X}{X_0} = \frac{N_X}{N_0} \rightarrow X = \frac{N_X}{N_0}.X_0 \tag{1.2}$$

- Nhận xét:


+ Có sai số tương đối lớn, dùng nhiều cho các thiết bị đo nhà máy, xí nghiệp yêu cầu độ chính xác không cao.

17

* Phương pháp đo so sánh

Là phương pháp sử dụng khâu hồi tiếp, có sự tham gia của các mẫu, có độ chính xác cao và so sánh diễn ra suốt quá trình đo.


- Sơ đồ:



- Thành phần:

- + KĐ_nâng mức tín hiệu đầu ra bộ so sánh.
- + SS_ lấy hiệu điện áp cần đo X và điện áp tỉ lệ với điện áp mẫu X_K
- + A/D _ bộ chuyển đổi tương tự /số.
- + D/A _ bộ chuyển đổi số/ tương tự.
- + CT_cơ cấu chỉ thị.

* Phương pháp đo so sánh



- Nguyên lý:

Tín hiệu X được đem so sánh với một tín hiệu X_k (tỉ lệ với X_0 đã biết trước) . Khi đó qua bộ so sánh ta có:

$$\Delta X = X - X_k \tag{1.3}$$

* Phương pháp đo so sánh

Theo cách so sánh:

SS cân bằng

$$\Delta \mathbf{X} = \mathbf{X} - \mathbf{X}_{\mathbf{k}}$$

SS không cân bằng

- + Phép so sánh được thực hiện sao cho $\Delta X=0$ bằng cách điều chỉnh $X_k \to X=X_k=N_k.X_0$
- + Không phải lúc nào cũng chọn
- được \boldsymbol{X}_k thỏa mãn $\Delta \boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$
- + Dùng làm cầu đo (R, L,...)
- + Độ chính xác phụ thuộc X_k và chỉ thị không (CTK).


+ Nếu X_k là đại lượng không đổi

$$\Delta X \neq 0 \longrightarrow X = X_k + \Delta X$$

- + Kết quả đo được đánh giá thông qua ΔX với X_k là đại lượng tỉ lệ
- với mẫu đã biết trước X_0 .
- + Dùng đo các đại lượng không điện: nhiệt độ, áp suất,...
- + Độ chính xác phụ thuộc vào X_k

và CTK

VÍ DỤ 3



5Kg	2Kg	1Kg	500g	200g	100g
1	2	3	3	5	4

* Phương phán đo so sánh

SS không đồng thời

- + Đo trước X và ghi nhận kết quả +Thay thế X bằng X_k , điều chỉnh X_k sao cho $X \equiv X_k$, từ X_k ta suy ra được X.
- Ví dụ: Ampe mét, Vôn mét.. chỉ thị kim
- + Độ chính xác phụ thuộc X_k và

Theo thời điểm so sánh:

- + Đo so sánh cùng một thời điểm đại lượng cần đo X và đại lượng mẫu X_k .
- + Khi $X \equiv X_k$ thì thông qua X_k sẽ xác định được giá trị của X.
- + Độ chính xác phụ thuộc X_k và CTK

SS đồng thời

VÍ DŲ 4

Xác định 1 inch (đơn vị đo chiều dài của Anh) bằng bao nhiều mm?

Cho 2 cái thước: 1 cái theo inch, 1 cái theo mm.

0

B1

[▲] B2



So sánh nhiều điểm đo và thực hiện phép chia sau:

$$\frac{25,4\text{mm}}{1\text{inch}} = \frac{50,8\text{mm}}{2\text{inch}} = \frac{127\text{mm}}{5\text{inch}} = \frac{254\text{mm}}{10\text{inch}} = 25,4 \text{ mm}$$

 $T\grave{u}X_k \to X$

I. Đơn vị đo:

1. Khái niệm.

Giá trị đơn vị tiêu chuẩn về một đại lượng đo nào đó được quốc tế quy định sử dụng chung cho mọi quốc gia.

Dòng điện: ??? Điện áp: ???

2. Hệ thống đơn vị

Nhóm đơn vị cơ bản: các đơn vị chuẩn, độ chính xác cao nhất.

Nhóm đơn vị dẫn xuất: Suy ra từ đơn vị cơ bản bằng các biểu thức vật lý.

2. Hệ thống đơn vị

VIỆT NAM -HỆ ĐO LƯỜNG SI -1960

System International

NHÓM 7	
ĐƠN VỊ CƠ BẢN	
BAN	

Các đại lượng	Tên đơn vị	Kí hiệu
Độ dài	mét	m
Khối lượng	kilogam	kg
Thời gian	giây	S
Dòng điện	ampe	A
Nhiệt độ	Kelvin	K
Số lượng vật chất	môn	mol
Cường độ á/s	Candela	Cd

BÀI 2: ĐƠN VỊ ĐO VÀ CÁC CHUẨN 2. Hệ thống đơn vị

QUY ƯỚC HỆ MÉT

Chữ đọc	Ký hiệu	Hệ số nhân	Chữ đọc	Ký hiệu	Hệ số nhân
yotta	Y	10 ²⁴	deci	d	10-1
zetta	Z	10^{21}	centi	С	10-2
exa	Е	10^{18}	milli	m	10-3
peta	P	10^{15}	micro	μ	10-6
tera	T	1012	nano	n	10-9
giga	G	109	pico	p	10-12
mega	M	106	femto	f	10-15
kilo	k	103	atto	a	10-18
hecto	h	10^{2}	zepto	Z	10-21
deka	da	10	yocto	y	10-24

1. Khái niệm.

II. Chuẩn:

- + Thế giới chế tạo ra các đơn vị tiêu chuẩn gọi là các chuẩn.
- + Độ chính xác chuẩn là 0,001%

Ví dụ: Chuẩn "Ôm quốc tế"

"Điện trở của một cột thủy ngân thiết diện 1mm^2 dài 106,300 cm ở 0^0 C có khối lượng 14,452 gam"

Thiết bị chuẩn: Chuẩn là mẫu có cấp chính xác cao nhất. Chuẩn là phương tiện đo đảm bảo việc sao và giữ đơn vị đo tiêu chuẩn.

2. Chuẩn đo lường.

Việc chuẩn hóa thiết bị đo lường được xác định theo 4 cấp:

Cấp 1: Chuẩn quốc tế (International standard)

- + Thực hiện chuẩn tại Trung tâm đo lường quốc tế Paris (Pháp).
- + TBĐL được đánh giá và kiểm tra theo đơn vị cơ bản tại hội nghị quốc tế

Cấp 2: Chuẩn quốc gia (National standard).

- + Thực hiện chuẩn tại Viện định chuẩn quốc gia tại mỗi nước.
- + TBĐL được đánh giá và kiểm tra theo chuẩn quốc gia đ<mark>ã được chuẩn</mark>

hóa theo chuẩn quốc tế.

2.Chuẩn đo lường.

Cấp 3: Chuẩn khu vực (Zone standard)

- + Thực hiện chuẩn tại Trung tâm định chuẩn khu vực.
- + TBĐL được đánh giá và kiểm tra theo *chuẩn khu vực* đã được chuẩn hóa theo *chuẩn quốc gia*.

Cấp 4: Chuẩn phòng thí nghiệm (Lab-standard)-'Laboratory'

- + Thực hiện chuẩn tại Chuẩn phòng thí nghiệm dùng trong SXCN.
- + TBĐL được đánh giá và kiểm tra theo chuẩn phòng thí nghiệm đã được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia hoặc chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế.

Các chuẩn của Việt Nam hiện nay được lưu giữ tại Trung tâm đo lường và tiêu chuẩn Quốc gia (Hoàng Quốc Việt – Hà nội).



Trung tâm đo lường Nhà nước Việt Nam

1. Độ dài	7. pH	13. Điện trở	19. Công suất cao tần
2. Góc	8. Lực	14. Điện dung	20. Mức
3. Khối lượng	9. Độ cứng	15. Điện cảm	21. Độ suy giảm
4. Khối lượng riêng	10. Áp suất	16. Công suất	22. Thời gian
5. Dung tích	11. Điện áp DC	17. Điện năng	23. Tần số
6. Độ nhớt	12. Dòng DC	18. Điện áp cao tần	24. Nhiệt độ

Cục Tiêu chuẩn - Đo lường -Chất lượng Bộ Quốc Phòng

1. Cường độ sáng

2. Quang thông.

BÀI 3: SAI SỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. Khái niệm.

- + Là độ chênh lệch giữa kết quả đo và giá trị thực của đại lượng đo.
- + Sai số có ý nghĩa quan trọng nó cho phép đánh giá được độ tin cậy của kết quả đo.



BÀI 3: SAI SỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

2. Nguyên nhân gây sai số.

Khách quan:




- + Dụng cụ đo không hoàn hảo
- + Đại lượng đo bị can nhiễu
- + Điều kiện môi trường không tiêu chuẩn

Chủ quan:



- + Đọc kết quả đo sai
- + Thiếu thành thạo trong thao tác
- + Quy trình đo không hợp lí

VÍ DỤ 5





Đọc kết quả ở vị trí vuông góc

BÀI 3: SẠI SỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

3. Phân loại sai số.

Sai số hệ thống (Systematic error):

- + KN: Sai số giống nhau hoặc thay đổi có quy luật khi đo nhiều lần một đại lượng đo.
- + Nguyên nhân: Do dụng cụ đo, chế tạo, sử dụng, phương pháp đo, xử lý kết quả đo, nhiệt độ, độ ẩm,..
- + Khắc phục: kiểm định, chọn và sử dụng đúng dụng cụ đo, hiệu chỉnh lại máy móc,...

Theo sự xuất hiện của sai số

Sai số ngẫu nhiên (Random error):

- + KN: Sai số thay đổi ngẫu nhiên khi đo lặp lại nhiều lần một đại lượng đo.
- + Nguyên nhân: Do sự không ổn định của hệ thống đo
- + Khắc phục: định lượng được bằng lý thuyết xác suất và thống kê.

BÀI 3: SAI SỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

3. Phân loại sai số.

Theo biểu diễn sai số

Sai số tuyệt đối:

$$\Delta X = X_d - X_{th}$$

Trong đó:

X_{th}: giá trị thực đại lượng đo

 X_d : giá trị đo được.

Sai số tương đối:

$$\gamma = \frac{\Delta X}{X_{th}}.100\% = \frac{X_d - X_{th}}{X_{th}}.100\%$$

Trong đó:

 ΔX : sai số tuyệt đối.

X_{th}: giá trị thực đại lượng đo.

VÍ DŲ 7

Dùng máy hiện sóng đo tần số của dao động hình sin có giá trị 250Hz, ta nhận được giá trị tần số 0,248kHz. Xác định sai số phép đo trên.


Tóm tắt:

Giải:


1. Khái niệm.

Là phương tiện dùng để gia công các thông tin đo lường và thể hiện kết quả đo dưới dạng con số, đồ thị hay bảng số.

2. Phân loại



3. Cấu trúc dụng cụ đo



a. Mạch chuyển đổi sơ cấp:

- + Biến đối các đại lượng đo thành tín hiệu điện.
- + Là khâu quan trọng nhất của một thiết bị đo, độ chính xác, độ nhạy của thiết bị đều phụ thuộc khâu này.

b. Mạch đo:

- + Tại đây số liệu được tính toán, so sánh...để đưa ra kết quả.
- + Thường sử dụng vi điện tử và vi xử lý để nâng cao đặc tính kỹ thuật.

c. Cơ cấu chỉ thị:

- +Hiển thị kết quả đo lường dưới dạng con số so với đơn vị.
- + Hiện có các loại chỉ thị cơ bản: chỉ thị kim, chỉ thị số,...

BÀI 4: CẦU TRÚC CƠ BẢN CỦA DỤNG CỤ ĐO II. Các đặc tính cơ bản.

- 1. Độ chính xác (Accuracy)
 - Độ chính xác

$$A = \frac{\left|\Delta X_{\text{max}}\right|}{X_{\text{max}}}.100\% \tag{1.14}$$

Vị trí lệch đầy thang đo (Full Scale Deflection - fsd) $0 \longrightarrow X_1$

$$X_{max} = X_{max} = X_1$$

+ Đối với dụng cụ đo tương tự

A có ý nghĩa như sai số tương đối.

+ Đối với dụng cụ số

❖ Vôn mét có sai số 0,1% số đo 1,25V

$$\rightarrow$$
A = 1,25V + 0,1% ± 0,01V.

❖ Vôn mét có sai số 0,1% số đo 125V

$$\rightarrow$$
 A = 125V + 0,1% ± 1V.

- 1. Độ chính xác (Accuracy)
 - Cấp chính xác (C):
 - + Xác định là sai số tương đối.
 - + Theo TCVN 1689/75 (1/1/97) có 7 cấp chính xác: 0,1; 0,2;
 - 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 và 5 tương ứng sai số: 0,1%; 0,2%;.......5%.

VÍ DŲ 8

Đo hai tần số 100Hz và 1000Hz cả hai đều có sai số tuyệt đối là ± 1Hz. Tính sai số của phép đo và nhận xét về độ chính xác?

Tóm tắt:

<u>Giải:</u>

4. Độ nhạy (Sensitivity):

Là tỉ số giữa sự biến đổi tín hiệu đầu ra Y của phương tiện đo và sự biến đổi của đại lượng đo đầu vào X tương ứng.

$$S = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

Đối với Am mét:

Fsd của Am mét A là $50\mu A$ \rightarrow Am mét A nhạy hơn B Fsd của Am mét B là $100\mu A$

Đối với Vôn mét: Ω/V

Vôn mét A có fsd là $50\mu A$ sẽ có $R{=}20.000\Omega$ mắc nối tiếp để có fsd đo 1V.

Vôn mét B có fsd là $100\mu A$ sẽ có $R=10.000\Omega$ mắc nối tiếp để có fsd đo 1V.

 \rightarrow Vôn mét A 20.000 Ω /V nhạy hơn B 10.000 Ω /V

5. Độ rõ (Precision -P)

Mức độ sai khác của kết quả đo của các phép đo liên tiếp một đại lượng đo không đổi với cùng máy đo.


VÍ DỤ 9

Thực hiện 5 phép đo có kết quả: 25V, 23V, 22V, 24V, 26V. Tính độ rõ P?

Tóm tắt:

Giải:

6. Phạm vi đo (Range): bao gồm những giá trị mà sai số của phép đo nằm trong giới hạn cho trước.



7. Phạm vi chỉ thị (Display Range): phạm vi thang đo được giới hạn bởi giá trị đầu và giá trị cuối của thang đo.

Phạm vi chỉ thị

BÀI 4: CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA DỤNG CỤ ĐO III. Quy tắc chọn dụng cụ đo.

1. Chọn thang đo và cấp chính xác phù hợp với SS cho trước

Dụng cụ đo có cấp chính xác là C_i , tương ứng với thang đo T_i , thỏa mãn điều kiện:

$$C_{i}.T_{i} \leq X .\gamma_{CP}$$

$$T_{i} \geq X$$

$$(1.15)$$

 X_{-} đại lượng cần đo; $\gamma_{CP_{-}}$ sai số cho phép; C_{i} _cấp chính xác; T_{i} _giá trị lớn nhất của thang đo.

Điều kiện (1.15) thì sai số của dụng cụ nhỏ hơn sai số của phép đo.

Đ/k (1.16) giá trị đo không vượt quá giá trị chỉ thị max của thang đo.

2.Dung cụ đo

Điều kiện chọn dụng cụ đo là: $C_i \cdot T_i = \min$ (1.17)

Trong đó: C_i là cấp chính xác; T_i giá trị max của thang đo.

Điều kiện $(1.17) \rightarrow C_i.T_i = min$, sai số của thang đo nhỏ nhất.

VÍ DỤ 10

 \dot{D} ông hồ A có thang đo T: 5V; 7,5V; 15V; C = 0,5

Đồng hồ B có T: 7V; 15V; 30V; C =1,5.

Chọn 1 trong 2 đồng hồ trên để đo điện áp 5V?

Tóm tắt:

Giải:

3 .Phạm vi chỉ thị được coi là chính xác.

Từ PT thang đo
$$C_i.T_i < X.[\gamma_X] \rightarrow |\gamma_X| = \frac{\textit{Ci.Ti}}{X}$$
 (1.18)

sai số và giá trị đo tỉ lệ nghịch với nhau.

Thực tế chọn từ 1/3 thang đo là phạm vi chính xác CT của cơ cấu đo.

Ví dụ 11: Đồng hồ A có thang đo 15V với cấp chính xác 0,2 để đo điện áp 9V và 12 V. Xác định sai số tương ứng?

Tóm tắt:

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

 $33^{\circ} = 33.\frac{3,14}{180} = 0,576Rad$ $0,234Rad = 0,234.\frac{180}{3,14} = 13^{\circ}25^{\circ}$

BT1: So sánh độ nhạy một Ammet có góc fsd 80⁰ và dòng điện fsd 50μA với một Ammet khác có cùng góc fsd nhưng dòng điện fsd là 75μA.

BT2: Có thể sử dụng một Vôn mét có cấp chính xác 0,1. Thang đo T = 10V để kiểm tra điện áp 5V với độ chính xác cho phép 0,2% được không?

BT3: Thực hiện 6 phép đo điện áp có kết quả 218V, 223V, 224V, 282V, 219V, 225V. Nhận xét gì về kết quả của phép đo và tính độ rõ P?

HOC Gì?

BT4: Một Vôn mét có độ nhạy 20.000Ω/V.

NHÓ GÌ?Xác định nội trở Vôn mét tương ứng với các thang đo 50V và 100V.