




#### **Vorlesung Fertigungstechnik**

Prof. Dr.-Ing. Klaus Dröder, Dr.-Ing. Anke Müller, 19. Juni 2018 Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik







## Kapitel 7 Stoffeigenschaften ändern

Dr.-Ing. Anke Müller, 19. Juni 2018 Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik

#### Einheiten der Vorlesung Fertigungstechnik


### Einteilung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580

#### Einteilung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580



Schaffen der Form	Ändern der Form			Stoffeigen- sch. ändern			
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		Zusatzmodule und Schwerpunkte		
	<b>₽</b>	*	1 4	(4)	•		
Urformen 2	Umformen 3	Trennen 4.1 Grundlagen der Zerspannung 4.2 Spanen mit geom. best. Schneide 4.3 Spanen mit geom. unbest. Schne 4.4. Abtragen 4.1 4.2 4.3 4.4		Stoffeigen- schaften ändern	Generative Fertigung	Hybrider Leichtbau Prozest überwa ung	s-

Bildquellen: Pexels



Technische

Universität Braunschweig

# Einheiten der Vorlesung Fertigungstechnik Beschichten

## Einteilung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580 Zusatzmodule und Zusammenhalt Zusammenhalt Zusammenhalt Zusammenhalt schaffen beibehalten vermindern Schwerpunkte vermehren Stoffeigenschaften ändern



Bildquellen: Pexels

## Ziele der heutigen Vorlesung












#### Verfestigen durch Umformen (Kaltumformung)

## Verfestigung durch Walzen oder Ziehen:





Ziehen

Walzen

#### **Prozess:**

Beim Kaltwalzen/-ziehen wandern die Versetzungen im Material durch das Kristallgitter und auch neue Versetzungen entstehen:

→ Die Zugfestigkeit des Stahls wird gesteigert


#### **Anwendung:**

Stahlplatten, Stahlstäbe



#### Verfestigungsstrahlen:





#### **Prozess:**

Kugelförmige Partikel werden durch Pressluft oder Fliehkraft auf die Bauteiloberfläche geschossen:

- → Plastische und elastische Verformungen in der Bauteilrandschicht
- → Erhöhte Beständigkeit und Lebensdauer

#### **Anwendung:**

 Bei Federn, Antriebswellen, Kurbelwellen, Zahnrädern, Turbinenschaufeln, usw.





#### Wärmebehandlung

Behandlung durch "Wärme" erfolgt üblicherweise in drei Schritten:

1. Erwärmen

Temperatur der Randschicht eilt vor, nach Anwärmzeit  $t_{an}$  ist die Halttemperatur  $\vartheta_h$  erreicht, der Kern braucht dazu noch die Durchwärmzeit  $t_d$ , bis dahin ist die Erwärmzeit  $t_e$  verstrichen

2. Halten

Wärmzeit t<sub>h</sub> mit konstanter Temperatur. Dabei können sich Spannungen und Gefügeunterschiede ausgleichen

3. Abkühlen

Abkühlzeit t<sub>ab</sub>, je nach Verfahren kürzer (Härten) oder länger (Glühen)



#### Ziele der Wärmebehandlung

Verringern oder Erhöhen der Festigkeit (z.B. Härten, Normalisieren, Weichglühen)

Verbesserung der spangebenden Bearbeitbarkeit (z.B. Weichglühen, Grobkornglühen)

Beseitigen oder Verringern von Seigerungen (z.B. Diffusionsglühen)

Einstellen bestimmter Eigenschaften

Beseitigen der Auswirkung der Kaltverformung (Rekristallisationsglühen, Normalisieren)

Erzeugen bestimmter Gefügezustände (z.B. Normalisieren, Weichglühen, Härten)


Beseitigen von Eigenspannungen (z.B. Spannungsarmglühen)

Ändern der Korngröße (z.B. Normalisieren, Rekristallisationsglühen, Grobkornglühen)



#### Wärmebehandlung

#### Glühverfahren






Quelle: Europa Lehrmittel

#### Wärmebehandlung

#### Glühverfahren








#### Wärmebehandlung

#### Härten und Vergüten

Härten und Vergüten: Werkstoff erhält die Eigenschaftskombination Härte-Zähigkeit





Quelle: Weißbach

#### Randschichthärten


#### Randschichthärten

Flammhärten


Induktionshärten


Laserhärten

Umschmelzhärten durch Lichtbogen Tauchhärten in Salz / Metallbad



Induktionshärten







Laserhärten








#### Thermomechanische Verfahren

Verfahren der Umformung werden unmittelbar mit der Wärmebehandlung verknüpft.

Verfahren	Ablauf	Ziel
Austenitformhärten	Sofortige Umformung unterhalb der Rekristallisationstemperatur	Äußerst feinkörniges Martensitgefüge, höhere Festigkeit und Zähigkeit
Formhärten(Presshärten)	Nach Austenitisierung unter Schutzgas bei >950 °C wird im wassergekühlten Werkzeug umgeformt und auf 100 °C bis 200 °C abgekühlt	Sehr hohe Festigkeit, besonders für dünnwandige Verstärkerteile für Karosserien



hart (Widerstandsfähigkeit im Crash-Fall)

weich (Energieaufnahmefähig im Crash-Fall)





#### Video


#### Formhärten







### Sonstige









#### **Vorlesung Fertigungstechnik**

Technische

Universität

Prof. Dr.-Ing. Klaus Dröder, Dr.-Ing. Anke Müller, 16. Juni 2018 Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik