

# UTILIZZO DISPOSITIVO CYCLONE PER CARICAMENTO SW SU CPU

## INSTALLAZIONE :

- AVVIARE FILE ESEGUIBILE NEL SEGUENTE PERCORSO :  
  
"C:\Users\Luca\OneDrive - ELMi Elettromeccanica Milano Srl\Documenti\DRIVER E SW PC\PEMicro\20241024 - cyclone\_install.exe"
  - DURANTE INSTALLAZIONE ACCETTARE IL PERCORSO PREDEFINITO IN C:
- FINITA INSTALLAZIONE SU C NELLE CARTELLE PRINCIPALI CREARE LA CARTELLA "PEMICRO" SELEZIONARLA E PROSEGUIRE :
  - Cyclone
  - CycloneControl
    - CycloneControlGUI.exe
      - Selezionare con tasto destro e aggiungere a START, questo eseguibile serve per aprire il sw di comunicazione con Cyclone, modificare i file nella sua memoria o utilizzarlo senza agire sul suo display touch
  - Tornare indietro fino cartella Cyclone
    - ImageCreator
      - CreateImage.exe
        - Selezionare con tasto destro e aggiungere a START, questo eseguibile serve per la versione VIGNATI, crea il file ARM che poi verrà caricato su Cyclone
        -
    - ImageCreatorClassic.exe
    - Selezionare con tasto destro e aggiungere a START, questo eseguibile serve per la versione POLLI, crea il file S19 che poi verrà caricato su Cyclone

---

## CreateImage ( cpu vignati ) :

### Impostazioni pagina IMAGE SCRIPT :

- CLICCARE SU TASTO A DX COMBOBOX DEVICE SELEZIONARE "SELECT ARM DEVICE"
- SU COMBOBOX DEVICE SELEZIONARE : STM32F103VG
- NON SELEZIONARE LA CHECK "IGNORE OUT OF RANGE DATA"
- NON SELEZIONARE LA CHECK "IGNORE OVERLAP DATA"

# UTILIZZO DISPOSITIVO CYCLONE PER CARICAMENTO SW SU CPU

•

## Impostazioni pagina POWER AND COMUNICATION :

- SU COMBOBOX MODE SELEZIONARE : SWD
- SU COMBOBOX SCHIFT FREQUENCY IN MHZ SELEZIONARE : 5.56MHZ
- NON SELEZIONARE CHECK “MASS ERASE UPON CONNECTION TO TARGET”
- NON SELEZIONARE CHECK PROVIDE TARGHET POWER”
- SELEZIONARE CHECK “USE SPECIFIED DELAY AFTER RESET IN MS”
- IMPOSTARE 100 IL VALORE DEL RITARDO
- NON SELEZIONARE CHECK “DRIVE RESET SIGNAL LOW BEFORE AND AFTER SAP OPERATION”
- NEL CAMPO BUIL DESCRIPTION INSERIRE IL NOME CHE POI VERRA’ VISUALIZZATO SU CYCLONE

## Impostazioni pagina IMAGE SETTING :

- NON SELEZIONARE CHECK “DISABLE READ DYNAMIC DATA”
- NON SELEZIONARE CHECK “CLEAR SUCCESS STATUS AFTER (MS) ”
- VALORE = 0
- NON SELEZIONARE CHECK “ERASE MODULE IF FATAL ERROR OCCURS DURING PROGRAMMING OR VERIFICATION”
- SELEZIONARE CHECK “ALLOW OVELAY DATA”
- NON SELEZIONARE CHECK “ALLOW OVELAY DATA TO OVERWRITE IMAGE DATA”
- NON SELEZIONARE CHECK “USE BARCODE FILE TO LANCH PROGRAMMING”

---

## CARICAMENTO FILE SW VIGNATI

- PREMERE SU FILE
- SELEZIONARE “IMPORT CONFIGURATION FROM IMAGE
- SELEZIONARE IL PERCORSO : C:\Users\Luca\OneDrive - ELMI Elettromeccanica Milano Srl\Documenti\ARCHIVIO SW SCHEDE\sw vignati b4xx
- SCEGLIERE IL FILE DA CARICARE
- CLICCARE SU BUILD & DEPLOY
- SI APRE SCHERMATA
- IN BASSO SELEZIONARE CHECK “DEPLOY TO CYCLONE”
- CLICCARE “ DEPLOY”
- SI APRE SCHERMATA PER MODIFICARE I FILE DELLA MEMORIA INTERNA CYCLONE

# UTILIZZO DISPOSITIVO CYCLONE PER CARICAMENTO SW SU CPU

- **MASSIMO 8 PROGRAMMI QUINDI SELEZIONARE QUELLI NECESSARI E CLICCAR SU  
"CLICK TO APPLY CHANGE END EXIT"**
- 

## CreataImageClassic ( cpu Polli) :

### Impostazioni pagina IMAGE SCRIPT :

- **In combobox " Specify CPU Manufacturer" impostare " NXP "**
- **In combobox " Specify Target Architecture " impostare " HCS08 "**
- NON SELEZIONARE CHECK "IGNORE ADDRESS RANGE CHECK"
- NON SELEZIONARE CHECK "OVERLAP DATA"
- **SELEZIONARE CHECK "PROVIDE TARGHET POWER"**
- **IMPOSTARE TARGET VOLTAGE 5.0V**
- NON SELEZIONARE CHECK "POWER OFF TARGET AFTER SAP OPERATIONS ARE COMPLETE"
- IMPOSTARE DELAY AFTER POWER OFF = " 250"
- IMPOSTARE DELAY AFTER POWER ON = " 250"
- NON SELEZIONARE CHECK "USE SPECIFIED DELAY AFTER RESET IN MS "
- IMPOSTARE DELAY AFTER RESET IN MS = " 0"
- NON SELEZIONARE CHECK "DRIVE RESET SIGNAL LOW AND AFTER SAP OPERATION "
- **SELEZIONARE CHECK "DRIVE BKGD SIGNAL LOW BEFORE AND AFTER SAP OPERATION"**
- NON SELEZIONARE CHECK "USE CUSTOM TRIM REFERENCE FREQUENCY "
- IMPOSTARE FREQUENZA A 31250HZ ( ANCHE SE NON DOVREBBE AVERE EFFETTO)

### Impostazioni pagina IMAGE SETTING :

- NON SELEZIONARE CHECK "DISABLE READ DYNAMIC DATA"
- NON SELEZIONARE CHECK "CLEAR SUCCESS STATUS AFTER (MS) "
- VALORE = 0
- NON SELEZIONARE CHECK "ERASE MODULE IF FATAL ERROR OCCURS DURING PROGRAMMING OR VERIFICATION"
- **SELEZIONARE CHECK "ALLOW OVELAY DATA"**
- scaNON SELEZIONARE CHECK "ALLOW OVELAY DATA TO OVERWRITE IMAGE DATA"

# UTILIZZO DISPOSITIVO CYCLONE PER CARICAMENTO SW SU CPU

- NON SELEZIONARE CHECK "USE BARCODE FILE TO LANCH PROGRAMMING"

## CARICAMENTO FILE SW POLLI

- SALVA FILE IN PERCORSO : : "C:\Users\Luca\OneDrive - ELMI Elettromeccanica Milano Srl\Documenti\ARCHIVIO SW SCHEDE\FILE B3XX\FILE B3XX IN USO
- PREMERE SU FILE
- SELEZIONARE "IMPORT CONFIGURATION FOR IMAGE
- SELEZIONARE IL PERCORSO : "C:\Users\Luca\OneDrive - ELMI Elettromeccanica Milano Srl\Documenti\ARCHIVIO SW SCHEDE\FILE B3XX\FILE B3XX IN USO"
- SCEGLIERE IL FILE DA CARICARE
- IN BASSO INSERIRE IN " BUILD DESCRIPTION " NOME CHE POI VERRA' VISUALIZZATO SU CYCLONE "BXXXX"
- CLICCARE SU BUILD & DEPLOY
- SI APRE SCHERMATA
- IN BASSO SELEZIONARE CHECK "DEPLOY TO CYCLONE"
- CLICCARE " DEPLOY"
- SI APRE SCHERMATA PER MODIFICARE I FILE DELLA MEMORIA INTERNA CYCLONE