BricsCadRc / NA Smart RC — podsumowanie dnia

16 października 2026 · Bartek + Claude · wszystkie zmiany wgrane do folderu projektu; commity po testach robi Bartek

W skrócie

Obszar	Co zrobiliśmy	Status
Punching	Pręty zbiorcze w serii 101+, okienko „pręt już istnieje”, X przy PH1, tytuły PH, numery w opisach detali, nowa komenda RC_PH_UPDATE	przetestowane
Opisy prętów	Koniec tekstu 2000 mm za płytą, ADD i T IN NIB 2200 mm	wgrane
Wygaszanie prętów	Podświetlenie klikanych prętów w Edit Label; Single Bar View wygasza jak Generate	przetestowane
UB ADD (kier. 02)	Odczyt wartości As z tekstu wyśrodkowanego w wąskiej strefie	wgrane
Kropka odnośnika	Kropka w miejscu zejścia odnośnika z linii rozkładu (między strzałkami)	wgrane
Zgłoszenia kolegi	7 poprawek (kopie, opisy, wybór pręta, przekroje, grip, Prepare GA) + RC_RELINK	przetestowane
RC_DISTRIBUTION	Podgląd kierunku opisu działa tak samo w obu kierunkach	przetestowane

1. Punching (RC_PUNCHING_AUTO, Summary Bars, Update PH)

- **Numery prętów zbiorczych:** zamiast 501 / 502 pręty H12 L2250 i H16 L2500 dostają następny wolny numer z serii górnej 101+ (np. ostatni 105 → 106 / 107). Jeśli na rysunku jest już taki sam prosty pręt z numerem 101–499 — ten sam numer.
- **Okienko ostrzeżenia** „Punching — pręt już istnieje”, gdy użyty zostaje numer istniejącego pręta (przy ponownym uruchomieniu na własnym pręcie — bez okienka).
- **Ponowne uruchomienie** zachowuje numer poprzedniego pręta zbiorczego i kasuje tylko pręty zbiorcze (oznaczone w danych), nie zwykłe pręty z tym samym numerem.
- **Czerwony X nieużytego detalu** liczony po samym tekście tytułu (PH1 miał szerszą ramkę i X nie trafiał).
- **Tytuły PH1–PH9:** pierwsza linia „... PILE CONDITION PHn”, druga od „EXTRA BARS (...)”, wszystkie wyśrodkowane — także w szablonie Prepare GA.
- **Opisy w detalach** „7 H12-113-200 T” dostają numer faktycznego pręta (np. 7 H12-125-200 T), tak samo H16. Nowa komenda **RC_PH_UPDATE** (przycisk „Update PH”) — po ręcznej zmianie numeru pręta.
- Wyjaśnienie Summary Bars: liczy pręty z liczby lokalizacji w opisach detali, wstawia pręty do BBS — potrzebne tylko, gdy w RC_PUNCHING_AUTO pominięto wstawianie albo zmieniono liczby ręcznie.

2. Opisy prętów na rzucie

- Koniec tekstu zwykłego opisu (siatka B/T, UB) **2000 mm** za krawędzią płyty (było 2400).
- Opisy „... ADD” (B1/B2 ADD, UB ADD, B3 ADD) i T IN NIB — **200 mm dalej** (2200); ADD nigdy krócej niż cały tekst poza płytą.
- Detale belek 1:25 — bez zmian. Porównanie S-REG ze wzorcem pokaże przesunięte opisy (oczekiwana różnica).

3. Wygaszanie prętów

- **Edit Label → Manual:** klikane pręty podświetlone grubą czerwoną linią (tymczasową, znika po Enter). Indeks pręta liczony od rozkładu, nie od opisu — działa przy przesuniętym opisie.
- **Single Bar View (RC_SET_REPR_BAR):** wskazujesz obrysy płyt i pręty wygaszają się jak po Generate (środkowy pręt, kolejne odcinki przesunięte o rozstaw, przy otworze ucięty + cały, potem odsunięcie od linii rozkładów). Odwrotność: Show All Bars.

4. UB ADD w kierunku 02

- Przyczyna: wartość „580” w wąskiej strefie mapy T2 była wyśrodkowana, a program sprawdzał lewy dolny róg tekstu — wypadał poza strefę, więc przyjmował zastępcze 786 i limit 600 mm zamiast 400 mm.
- Teraz tekst wyrównany sprawdzany po punkcie wyrównania (środku) — dla wszystkich map i dla podpisów pali w punchingu.

5. Kropka zejścia odnośnika

- Gdy odnośnik biegnie kawałek po linii rozkładu i schodzi z niej **między strzałkami** — kropka jak przy pręcie w punkcie zejścia.
- Bez kropki: odnośnik prosto ze środka linii, zejście za strzałką, rozkłady do 3 prętów, rozkłady skośne. Kropka przebudowuje się razem z opisem.

6. Zgłoszenia kolegi

- **Kopie z jednym blokiem:** każda przebudowa rozkładu / opisu daje kopii własną definicję bloku — wygaszenie jednego rozkładu nie zmienia kopii.
- **Kopia bez opisu** nie przebudowuje już opisu oryginału; Edit Distribution pokazuje „Dodaj opis rozkładu”; Edit Label na opisie skopiowanym osobno zmienia tylko tekst.
- **Wybór pręta** (klikam jeden, gasi się inny) — liczony od rozkładu.
- **Przekroje po zmianie obrysu:** rozkłady przypisane do nieistniejącego obrysu (lub dawnego obrysu, teraz linii uskoku) brane po położeniu; z innej płyty — komunikat. Nowa komenda **RC_RELINK** (przycisk „Relink Bars”).
- **Grip** przy kilku zaznaczonych rozkładach trafia w przeciągany; rozkład „Any” bez mylącego podglądu.
- **Kopia pręta bez etykiety** — komunikat przy zmianie numeru.
- **Prepare GA:** krawędź nibu z linii też sklejana w pętlę (tylko obejmującą obrys); otwarte kawałki za obrysem — ostrzeżenie „nib nie rozpoznany”.
- Skala 1:25 wracająca do 1:50 — była już poprawiona wcześniej; kolega potrzebuje nowego DLL.
- Przekrój: poziom pręta według warstwy (B1/B2/T1/T2) — bez zmian i bez komunikatu (Twoja decyzja).

7. RC_DISTRIBUTION — podgląd kierunku opisu

- Dla prętów poziomych (rozkład traktowany jako obrócony, np. pręt rysowany od prawej do lewej) żółta linia nie pojawiała się po pierwszym kliku. Teraz podgląd odświeża się przy każdym ruchu kursora i działa tak samo w obu kierunkach.

Nowe komendy i przyciski

Komenda	Przycisk	Do czego
RC_PH_UPDATE	Update PH	Odświeża numery prętów w opisach detali PH i tytuły
RC_RELINK	Relink Bars	Przypisuje rozkłady w obrysie do tego obrysu (przekroje)
RC_SET_REPR_BAR	Single Bar View	Nowe działanie: wygaszanie jak Generate na wskazanych płytach

Co jeszcze zostało

- Dać koledze nowy **NaSmartRc.dll** i przekazać: „Dodaj opis rozkładu” dla kopii bez opisu, „Relink Bars” po narysowaniu obrysu od nowa, ostrzeżenie „nib nie rozpoznany” w Prepare GA → PEDIT Join.
- Przy najbliższym S-REG: przesunięte opisy (2000 / 2200 mm) to oczekiwana różnica — warto dopisać do listy expected-diffs.
- Zacommitować ostatnie zmiany, jeśli jeszcze nie są w repozytorium (punching, opisy, wygaszanie, UB ADD, kropka, poprawki kolegi, podgląd RC_DISTRIBUTION).