ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР Тоног төхөөрөмж шилжүүлэх

№		Хэмжээ	Хавсралт	Материал	
Хаяг:		Дорноговь	Хөвсгөл МХС	03°	
Байршил		43.608264°	109.6409		
Тоног төхөөрөмж шилжүүлэх	Хуучин байр цамхагаас шилжүүлэх	Бааз станц 2Жи-1ш Шулуутгагч DU58-1ш Батерей-1групп Моdem,RAD-1ш Сопvertor-1ш АС box, Тоолуур-1ш Холбогч, дагалдах кабелиуд Газрын ший-1ш Галын хор-1ш 2Жи омни-2ш GPS антенн-1ш GPS кабель-20м Кабель дарагчууд	Шинэ байр цамхагр уу		
		Ерөнхий тэжээлийн кабель-10м 2Жи Фидер кабель 25м-2ш VSAT фидер кабель-25м*2 7/8 connector-2ш 32/32 жампер кабель-2ш	ЖМ агуулахруу	Шилжүүлэхэд шаардлагатай	
	Шинэ байр цамхагт суурилуулах	Бааз станц 2Жи-1ш Шулуутгагч DU58-1ш Батерей-1групп Моdem,RAD-1ш Сопvertor-1ш АС box, Тоолуур-1ш Холбогч, дагалдах кабелиуд Газрын ший-1ш Галын хор-1ш 2Жи омни-2ш GPS антенн-1ш GPS кабель-20м Кабель дарагчууд Ерөнхий тэжээлийн кабель-20м	2Жи омни антенныгцамхагийн 2 захад бусад антеннд хаагдахгүйгээр диоганоль байрлуулах.	нэмэлт материалыг гүйцэтгэгч	
		2Жи Фидер кабель 45м-2ш VSAT фидер кабель-50м*2 7/8 connector-2ш 32/32 жампер кабель-2ш Суурилуулалтын материал-1ш	ЖМ агуулахаас		
Газардуулга	Тоног төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	хийх		Гүйцэтгэгч	
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.		- 1	

ЗЖИ тоног төхөөрөмж угсрах

№		Хэмжээ			Хавсралт	Материал
Сайтын нэр:		Дорноговь Хөвсгөл МХС				
Хаяг:			Дорноговь Хөвсгөл сум			
Байршил				.608264°		109.640903°
	Байршил		МХС 20 м цамхагт			Гүйцэтгэгч
	[ш]еежмеХ	D5	D50-ын труба, 3м урт			
Цамхагт	Too		3ш			
цамхагт пол гагнах	Холбоос /цамхаг,	50ын ади	50ын адил талт булан төмөр 50см			
non rarnax	полыг холбох/		урттай 3*2ц		чиглэл барьж	
	Будах		ахдаа орос төг		хийх	
	•	бу	удагаар Зүе бу	удах		
	WCDMA antenna		3ш			Захиалагч
Антенн	Антенн	чиглэл:	Антенн	Жампер,		
фидер		[0]	төрөл	кабель [м]	Агуулахаас	
угсралт	сектор А/1	70	65Degree	70		
J P	сектор В/2	150		70		
	сектор G/3	250		70		
	Бааз станц	NodeB – 11 RRU-3ш	NodeB — 1ш RRU-3ш			
	Дамжуулах	UTP cable-	MXC Урсгал түрээс UTP cable-15м			
Тоног төхөөрөмж угсралт	Зай тэжээл	Газардуул GND -I DCPD box ПВЗ-1* ПВЗ-1*	-1ш В DC кабель RVVP 3*1.5 га (RRU) IB3-1*25мм2 (шар) - 8м		Агуулахаас	Захиалагч
Газар- дуулга	Тоног төхөөрөмж [Ohm]		4 Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.		Сайтын газардуулгад холбох	Гүйцэтгэгч
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх				_	

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар гэрээний менежер Мандахтуяатай 93101161 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер 3.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412 дугааараар холбогдох
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖИЛ

1. Поле хийх

	No	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
Ī	1	Антенны байрлах D50, L=2,5m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	
	2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох	3ш+1хоп

2. Зай тэжээлийн төхөөрөмж цахилгааны шугамын угсралт, ажиллагаанд бэлэн болгох

№	Ажлын нэр	Хэмжээ
1	Гадна тэжээлийн тулгуураас төхөөрөмж хүртэл шугам татаж, холбох, хана,	хийх
	таазанд бэхлэх	
2	Тэжээлийн төхөөрөмжийн зогсуурыг бэхэлж, суурилуулах	1ш
3	АС хуваарилах хайрцгийг хананд байрлуулах	1ш
4	Хэт хүчдэлийн хамгаалалт суурилуулах	1ш
5	Баттерейг холбож байрлуулах	хийх
6	Баттерейг шулуутгагчийн зогсууртай холбох	1ш
7	АС хуваарилах хайрцаг, хэт хүчдэлийн хамгаалалтыг зогсууртай холбох	1ш
8	АС хуваарилах хайрцаг дотор ерөнхий болон салбар автоматуудыг суурилуулах,	Заасан
	монтажлах	тоогоор
9	АС хувиарлах хайрцаг дотор тоолуурыг суурилуулж, холболт хийх	1ш
10	Ерөнхий оруулгыг 1 буюу 3 фазын тоолууртай холбох	1ш
11	Тэжээлийн төхөөрөмжийг холбож, ажиллагаанд оруулах	1ш
12	Шулуутгагчийн газардуулга хийх	1ш
13	Цахилгааны тоолуурыг технологийн дагуу байрлуулж, холбох	1ш
14	Нийт төхөөрөмжүүдийн ерөнхий газардуулга хийх, холбох	1ш
15	Зогсуураас тоног төхөөрөмжийг холбох	1ш

3. 2Жи Бааз станцын угсралт, антенны угсралт

$N_{\underline{0}}$	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	МВТS О1-ийг хананд суурилуулах	1 ш
2	Зай тэжээлийн хяналтын кабелийг холбох	1 ш
3	DDF хайрцгийг хананд бэхэлж суурилуулах	1 ш
4	Омни антенныг угсарч цамхагт бэхлэх	2 ш
5	Фидерийн үзүүрүүдийг цэнэглэнэ.	4 ш
6	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	4 ш
7	Фидер кабель татах. Шелтер рүү орох оруулгын гадна 10см орчим хэмжээгээр доош унжуулж боон борооны ус фидер дагаж дотогш орохоос сэргийлэх. Бусад кабелийг ч үүнтэй адилаар дотогш оруулна уу.	хийх
8	Фидерийн дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж фидерийг цэвэрхэн татаж бааз станцын өрөөнд оруулах, эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	2 м тутам
9	Фидерийн газардуулгыг 20м тутамд хийж ерөнхий газардуулга эсвэл цамхгийн газардуулгатай холбох. Ингэхдээ хамгаалалтын материалаар нямбай ороох	хийх
10	Аянганы хамгаалалт (Lightning arrester)-ийг фидерт бэхэлж өрөөн доторх кабелийн тавиур дээр тогтоох, ерөнхий газардуулгатай холбох	4 ш
11	Бааз станцаас РСМ кабелиар дамжуулах төхөөрөмжөөс урсгалыг өгөх	хийх

4. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

N₂	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	Бааз станцын ракыгшалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	1ш
2	Бааз станцыг раканд суурилуулах	1ш
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш

9	Баз станц болон RRU хооронд зориулалтын кабель дарагчийг 3м тутамд хийж OF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
10	Баз станц болон RRU хооронд зориулалтын кабель дарагчийг 3м тутамд хийж DC кабелийг маш нямбай татах	хийх
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3 ш
12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

Техникийн даалгавар боловсруулсан: БХГ ТТХ инженер Н.Хүрэлтогоо

Хянасан: БХГ ТТХ дарга О.Одмаа