

PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Record Status: Closed-Done

基本信息 General Information

厂区 Division: Innovent Biologics (Su Zhou) Co., Ltd

发起人 Originator: 王, 金祥(PID-000083) 发起日期 Date Opened: 2020.12.29

简短描述 Short Description:

M1b DS1 未释放程序用于生产 The M1b DS1 unreleased program is used for production

到期日期 Date Due: 2021.02.02 关闭日期 Date Closed: 2021.02.01

偏差信息 Deviation Information

发现人 Discovery By:王金祥05040068发现日期 Discovery On:2020.12.28汇报人Report By:王金祥05040068汇报日期 Report On:2020.12.28

发生部门 Occurred Department: M1b DS1 汇报部门 Report Department: M1b DS1

偏差描述 Deviation Description:

2020.12.28 23:10,原液分装间(26C22)在进行IBI308-2nd(DS2011003)超滤使用前准备过程中,操作人员(05040068)在复查调用方法时发现超滤系统运行的方法名称为 "IBI308 2nd pre use treatment-notreleased" (见附件1);与批记录(BPR100468/01)要求的方法名称 "IBI308 2nd pre use treatment" (见附件2)要求不一致。由于使用了未经释放的程序用于生产,与 "M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程" (SOP200555/12)要求的 "通过测试后将程序名称的后缀-Not Release删除才能用于生产"的要求不符,故发起偏差。

描述的附件 Description attachment:

附件1IBI308 2nd pre use treatment-not released图片.docx

附件2批记录要求的方法名称.docx

是否及时上报? Reporting in Time?: Yes

未及时上报的理由 Reason for not in Time:

中班发现此偏差,偏差报告人上中班,偏差发现时已经及时上报。因此未在24h内在系统上发起。 影响:无影响。

已采取的即时措施 Immediately Action Taken:

12/29/2020 10:12 PM (GMT+8:00) added by 金祥 王 (PID-000083):

1、确认运行搭建的方法已经过审核批准(见附件3);确认水试的结果通过(见附件4)

MFG/202012.28

2、将程序 "IBI308 2nd pre use treatment-not released" 、 "IBI308 2nd Process - not released" 和程序 "IBI308 2nd post use treatment-not released" 中 "-not released" 后缀删除。(见附件5) MST/2020.12.29

12/29/2020 09:16 PM (GMT+8:00) added by 金祥 王 (PID-000083):

1、将程序"IBI308 2nd pre use treatment-not released"、"IBI308 2nd Process - not released"和程序"IBI308 2nd post use treatment-not released"中"-not released"后缀删除。MST/2020.12.29

即时措施附件 Immediately Action Attachment:

附件5删除-not released后缀.docx

附件4水试的结果通过.pdf

附件3搭建方法已审核批准.pdf

厂房设施名称 Facility Name: 产品所属阶段 Product Phase:

M1b Clinical

初步影响/风险评估Initial Impact/Risk Assessment

产品影响评估 Product Impact Assessment:



PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Record Status: Closed-Done

本次为DS2011003(工程批),且调用程序"IBI308 2nd pre use treatment-not released"为超滤使用前处理准备;且程序已经水试合格(见附件4)并且方法搭建经过批准(见附件3),故对产品质量无影响。

生产/检测的影响评估 Production/Testing Impact Assessment:

经调查"IBI308 2nd pre use treatment-not released"方法未按照(SOP200555/12)的操作标准:在方法通过水试后将方法名称的后缀"-Not Release"删除。导致了未经释放的方法用于生产,但由于方法搭建完成审核批准(见附件3)且程序已经通过水试(见附件4),因此对生产过程无影响。

另外,生产过程中使用了未经释放的方法,与标准不符,可能存在流程缺陷,需要对此流程进行进一步调查。

其他影响评估描述 Other Impact Assessment Description:

NA

初步影响评估附件 Initial Impact Assessment Attachment:

偏差分级 Deviation Classification

偏差严重性 Deviation Severity:

对产品SISPO的影响:

本次为DS2011003(工程批),且调用程序"IBI308 2nd pre use treatment-not released"为超滤使用前处理准备;且程序已经水试合格并且经过批准,故对产品质量无影响。

偏差发生率 Reoccurrence Probability of Deviation:

过去12个月同类型缺陷回顾(关键词搜索: M1b DS1、未释放程序用于生产)

未发现同类型缺陷。

偏差分级 Deviation Classification: Minor

分级的理由 Reason for Classification:

12/30/2020 03:16 PM (GMT+8:00) added by 育芳 刘 (PID-000093):

该偏差还需进一步分析根本原因,根据根本原因考虑建立CAPA措施。

根据《偏差管理规程》(SMP00096),该偏差定义为次要偏差。

是否需要调查? Investigation Required?: Yes

主调查人 Lead investigator: 王, 金祥

不需要调查的理由 Reason for not Investigation:

调查总结&根本原因分析 Investigation & RCA

调查总结 Investigation Summary:

此次偏差从人员、设备、物料、流程、环境几个方面进行分析。

人员:

人员培训和资质:

操作人员(05030053)和复核人员(20000502)在生产前(2020.12.20)已完成《信迪利单抗注射液(二代细胞株)M1b 3000L原液 纯化批生产记录》(BPR100468-01)(见附件6)和《M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程》(SOP200555)(见附件7)的培训;并且操作人员(05030053)已经具备"超滤浓缩换液"的岗位技能(见附件8),复核人员(20000502)已经具备SPV上岗证(见附件9)。

人员操作:

2020.12.28 21:53操作人员(05030053)在原液分装间(26C22)根据批生产记录7.3.3(5)要求"点击"Recipe Editor"选择"Download Procedure"再选择"C:\millipore\CCPRecipeFiles\IBI308 2nd UFDF \IBI308 2nd pre use treatment"并download至PLC中",操作人员(05030053)根据批记录调用方法路径的指导,一步步选中相应的文件夹,最后点击文件夹"IBI308 2nd UFDF"后,当中有三个方法,分别是:"IBI308 2nd pre use treatment-not released"、"IBI308 2nd pre use treatment-not released"、"IBI308 2nd pre use treatment-not released",选择方法"IBI308 2nd pre use treatment-not released"并download至PLC中。

经调查操作人员在选择调用方法路径时是正确的,且IBI308 2nd UFDF中只有相似度高的 "IBI308 2nd pre use treatment-not released"方法可选,在询问的过程中操作人员(05030053)对《M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程》(SOP200555) "6.13超滤程序的测试和修订"中 "方法放行用于生产"并不知晓;复核人员(20000502)知晓"方法放行用于生产";但是人员在操作和复核



PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Record Status: Closed-Done

人员在调用方法时并未关注到后面"-not released"后缀。 小结:人员调用未释放的方法是导致该偏差发生的直接原因。

设备:

启用程序前,纯化人员(20003029)对超滤系统(MFG-M1b2-067)已经对设备进行检查,内容下(见附件10):

小结:该偏差与设备无关。

流程:

回顾本次生产前方法放行的流程:

- 一、本次超滤的方法由MST人员(20003164)根据工艺需求进行搭建,搭建完成后由生产人员进行复核,最终由QA人员进行审批批准。
- 二、根据评估本次为新建方法,方法命名中需要加后缀"-Not Release"(表示不能用于正式生产),故方法搭建完成后由纯化生产人员进行相关测试/水试。
- 三、纯化人员进行水试(若水试结果不合格则需要修改,直至水试合格)。
- 四、水试合格后纯化人员直接将未释放的程序应用到生产中。

根据《M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程》(SOP200555-12) "6.13超滤程序的测试与修订"要求在搭建时通过评估测试合格后可将方法名称的后缀 "-Not Release"删除(详见附11);但是回顾《M1b 车间超滤程序测试记录》(SOP00555-R1)和《M1b车间纯化岗位超滤方法水试记录》(SOP200765-R7)时,均未发现在测试/水试合格后删除后缀 "-Not Release"的要求或确认删除后缀 "-Not Release"的操作相关内容;同时对MST人员(20003164)进行调查,发现MST人员未经过《M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程》(SOP200555)的培训,但是SOP中有MST需要执行的内容。据了解人员(20003164)知晓 "方法放行用于生产"的要求;但是由于本次为新工艺涉及新的方法(AKTA、DCS、超滤)比较多,水试过程中只有出现问题时会给MST反馈;水试合格后并没有给MST反馈(删除后缀 "-Not Release");导致生产的方法未能及时放行。

小结:超滤测试/水试的记录流程上未对"删除-Not Release"动作进行闭合,是导致该偏差发生的根本原因。

环培・

执行"IBI308 2nd pre use treatment-not released"操作时,原液分装间(26C22)的温度和湿度正常,未出现异常报警。

小结: 该偏差不涉及环境。

拓展调查:

一、拓展调查:范围(M1b纯化):

生产人员的调查:偏差发生后随机抽查,发现人员(20000163)对《M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程》 (SOP200555) "6.13超滤程序的测试和修订"中"方法放行用于生产"的相关流程并不知晓。

针对一个新项目时,M1b纯化会新建一系列方法(包括AKTA、DCS、超滤)来满足新项目的生产需求。目前与纯化方法相关的SOP有3份,分别为:《M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程》(SOP200555);《M1b层析系统的使用与清洁操作规程》(SOP200544);《工艺自控系统标准操作规程》(SOP200532);SMP有2份;分别为:《M1车间层析工艺生产程序标准管理规程》(SMP00388);《M1b 车间DCS工艺生产程序标准管理规程》(SMP00392)。

这3份SOP对于方法放行的控制策略和超滤基本一致(通过评估后删除后缀 "-Not Release"或水试合格后删除后缀 "-Not Release",程序释放后用于正式的生产。)(见附件11);并且其相关的水试记录中均缺失"测试/水试合格后删除后缀 "-Not Release"的要求或确认删除后缀 "-Not Release"的操作相关内容";因此AKTA和DCS也存在测试/水试的记录流程上未对"删除-Not Release"动作进行闭合;且这3份SOP有MST需要执行的工作(编辑程序方法),但是在"范围"中并涉及相关内容;在"职责"中并未明确MST人员的职责,在分发培训时,未分发给M1b纯化MST人员进行培训。

SMP中《M1b 车间DCS工艺生产程序标准管理规程》(SMP00392)6.3.2中要求"水试结束后将最终版的DCS程序方法上传E-DOC进行线上签批,签批完成后才能用于正式的生产。"(见附件12)但是在"附录1:DCS程序搭建和修改决策树"要求为水试报告进行线下签批,最终版的DCS程序方法上传E-DOC签批后,水试记录和程序签批完成后,搭建人员删除程序后缀NR并释放程序(见附件13)。事实上上传E-DOC程序是删除not release的版本,不存在E-DOC签批后删除程序后缀NR并释放程序的情况。为了优化DCS释放方法的流程,避免文件的矛盾,需要升级相关SMP和SOP。

小结: 1、部分M1b纯化人员培训的效果不佳,需要对M1b纯化相关人员进行再培训并强调"方法放行用于生产";

- 2、为了优化避免文件的矛盾,需要升级相关SMP和SOP。
- 3、AKTA和DCS的记录流程上要对"删除-Not Release"动作进行闭合;
- 4、M1b纯化MST人员需要培训相关SOP。
- 二、拓展调查:范围(M1b上游、M1a上游、M1a下游)
- 1、M1b上游:M1b上游PCS7方法创建后会有两种环境:一种是测试环境;一种是正式生产环境。(详见附件14)。
- 2、M1a上游: M1a上游主要是一次性培养,操作主要是人员手动操作,无需程序搭建后才能进行相关操作,因此不涉及方法放行。
- 3、M1a下游:据调查目前层析系统创建的程序通过水试后,将最终版打印出来进行签批,才会是释放用于生产。

终上所述:其他区域没有和M1b纯化方法放行控制策略相类似情况。



PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Record Status: Closed-Done

综上所述:

1、人员调用未释放的方法是导致该偏差发生的直接原因。

2、超滤测试/水试的记录流程上未对"删除-Not Release"动作进行闭合,是导致该偏差发生的根本原因。

调查附件 Investigation Attachments:

附件13附录1:DCS程序搭建和修改决策树.docx

附件10超滤设备相关信息确认.docx

附件14M1b上游程序放行.docx

附件6批记录培训.docx

附件11超滤程序的测试与修订的逻辑图.docx

附件8操作人员超滤洗滤设备的上岗证.docx

附件12DCS搭建程序流程.docx

附件7超滤系统SOP培训.docx

附件9复核人SPV上岗证.docx

根本原因分析 Root Cause Analysis:

综上所述:

- 1、人员调用未释放的方法是导致该偏差发生的直接原因。
- 2、超滤测试/水试的记录流程上未对"删除-Not Release"动作进行闭合,是导致该偏差发生的根本原因。

针对拓展调查发现潜在风险:

- 3、部分M1b纯化人员培训的效果不佳,需要对M1b纯化相关人员进行再培训并强调"方法放行用于生产";
- 4、为了优化避免文件的矛盾,需要升级相关SMP和SOP;
- 5、AKTA和DCS的记录流程上要对"删除-Not Release"动作进行闭合;
- 6、M1b纯化MST人员需要培训相关SOP。

CAPA措施:

- 1、对M1b纯化人员及MST纯化人员培训此偏差。
- 2、升级SOP《M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程》(SOP200555);明确 "6.13.1.8" 要求 "通知MST人员将水试记录与程序搭建记录交予QA审核,QA审核后由MST人员释放方法,并由生产人员在相关水试记录中进行记录确认。"同时在"目的"增加"规范MST人员进行程序搭建";在"职责"增加"MST人员:负责按照本规程进行搭建方法"的职责。
- 3、在水试完成后的《M1b车间纯化岗位超滤方法水试记录》(SOP200765-R7)记录中增加内容:
- a、判断水试结果: D合格((通知MST人员将水试记录与程序搭建记录交予QA审核)

□不合格(通知MST人员进行修改)

b、确认方法是否释放:□是(可用于正式生产)

口否 (不能用于正式生产)

- 4、对M1b纯化人员进行《M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程》(SOP200555)再培训,并强调"方法放行用于生产";
- 5、升级《M1b 车间DCS工艺生产程序标准管理规程》(SMP00392)将6.3.2中"水试结束后将最终版的DCS程序方法上传E-DOC进行线上签批,签批完成后才能用于正式的生产".修改为"水试通过后通知MST人员将水试记录与程序搭建记录交予QA审核,QA审核后由MST人员释放方法,并由生产人员在相关水试记录中进行记录确认,终版的DCS程序方法上传E-DOC进行线上签批,签批完成后才能用于正式的生产";同时将"附录1:DCS程序搭建和修改决策树"进行同步更新(将not release由E-DOC签批后删除改成QA签批后删除)。
- 6、升级《M1b层析系统的使用与清洁操作规程》(SOP200544);在"6.10方法编辑"中明确要求"通知MST人员将水试记录与程序搭建记录交予QA审核,QA审核后由MST人员释放方法,并由生产人员在相关水试记录中进行记录确认。";升级《工艺自控系统标准操作规程》(SOP200532);在"6.2.5.3Recipe搭建(如有权限)如下(18)""中明确要求"水试通过后通知MST人员将水试记录与程序搭建记录交予QA审核,QA审核后由MST人员释放方法,并由生产人员在相关水试记录中进行记录确认。"同时SOP中在"目的"增加"规范MST人员进行程序搭建";在"职责"增加"MST人员:负责按照本规程进行搭建方法"的职责。
- 7、升级《M1b车间除病毒前纯化区域产品切换检查表》(SOP100189-R5)和《M1b车间原液分装区域产品切换检查表》(SOP100189-R6)分别在"生产程序准备确认"DCS程序一栏中增加以下内容:

□确认区域内相关DCS程序已经释放 (无not release后缀)

口确认区域内相关DCS程序已经上传E-DOC并签批完成

8、在《M1b车间纯化岗位层析方法水试记录》(SOP200765-R4)和《M1b车间纯化岗位ADF/VF程序水试记录》



PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Record Status: Closed-Done (SOP200765-R6)均增加内容:

a、判断水试结果:□合格((通知MST人员将水试记录与程序搭建记录交予QA审核)

□不合格(通知MST人员进行修改)

b、确认方法是否释放:□是(可用于正式生产)

口否 (不能用于正式生产)

9、《M1b层析系统的使用与清洁操作规程》(SOP200544)、《M1b 车间DCS工艺生产程序标准管理规程》

(SMP00392)和《M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程》(SOP200555)三份SOP升级后发布到M1b纯化MST培训。

根本原因分析附件 Root Cause Analysis Attachment:

原因描述 Cause Description:

超滤测试/水试的记录流程上未对"删除-Not Release"动作进行闭合,是导致该偏差发生的根本原因。

原因分类 Cause Category Method/procedure 原因子分类 Cause Sub-Category Unclear description of 原因归属部门 Cause Department

M1b DS1

procedure/poor written

缺陷描述 Defect Description:

2020.12.28 23:10,原液分装间(26C22)在进行IBI308-2nd(DS2011003)超滤使用前准备过程中,操作人

员(05040068)在复查调用方法时发现超滤系统运行的方法名称为 "IBI308 2nd pre use treatment-notreleased" (见附件1);与批记录(BPR100468/01)要求的方法名称 "IBI308 2nd pre use treatment" (见附件2)要求不一致。由于使用了未

经释放的程序用于生产,与 "M1b车间超滤系统使用、清洁操作规程"

缺陷类型分类 Defect Category

缺陷类型子分类 Defect Sub-Category

Production/Process

Operation

是否是重复偏差 Repeat Deviation?: No

判定重复偏差的原因 Justification for Repeat Deviation:

过去12月未发生此类似偏差,故不是重复偏差。

重复偏差的原因描述 Reason of Repeat Deviation Description:

相关的重复偏差 Repeat Deviation Records

PR# deviation# 简短描述 Short Description

Record Status

最终影响/风险评估 Final Impact/Risk Assessment

对产品质量的影响 Impact on Product Quality:

本次为DS2011003(工程批),且调用方法为超滤使用前处理准备;不涉及产品;方法搭建过程中有第二人复核且搭建完成后由QA审核 批准。纯化人员水试且水试合格后用于生产;整个前处理准备方法运行过程中未出现异常情况,本偏差为与流程不符,故对生产和产品质量无直接影响。

对其他批次的影响 Impact on Other Batches:

NA

对系统/设备的影响 Impact on System/Equipment:

NA

对验证状态的影响 Impact on Validation State:

NA



PR#:	8044	Deviation No.:D-2020-043

Record Status: Closed-Done

对产品注册的影响 Impact on Product Registration:

NA

对法规符合性的影响 Impact on Regulation Compliance:

对稳定性的影响 Impact on Stability:

对其他方面的影响 Impact on Other Aspects:

NA "

受影响的部门 Impact Departments:

M1b DS1

影响/风险评估附件 Impact/Risk Assessment Attachment:

受影响的产品信息 Impacted Product Information

产品最终处置建议 Product Disposition Proposal:

产品名称 Product Name: Other

产品代码 Product Code

Other

产品批号 Batch No.:

DS2011003

数量 Quantity

3000L

处理决定 Disposition

受影响的物料信息 Impacted Material Information

物料名称 Material Name:

物料代码 Product Code 批号 Batch No.: 数量 Quantity

受影响的溶液信息 Impacted Media/Buffer Information

溶液名称 Media/Buffer Name:

溶液代码 Media/Buffer Code: 批号 Batch No.: 数量 Quantity:

受影响的设备信息 Impacted Equipment Information

设备名称 Equipment Name: 设备代码 Equipment Code

偏差处理措施 Deviation Action Items



PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Record Status: Closed-Done

PR#:

责任人 Assigned To: 部门 Department:

截止日期 Date Due: 完成日期 Completed Date:

确认人 Verified By: 确认日期 Verified On:

行动项详细描述 Action Description:

纠正信息 Correction Information

PR#:

责任人 Assigned To: 部门 Department:

截止日期 Date Due: 完成日期 Completed Date:

确认人 Verified By: 确认日期 Verified On:

行动项详细描述 Action Description:

纠正与预防措施 CAPA

PR#: 9140

责任人 Assigned To: 王, 金祥(PID-000083) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.02.28 行动项详细描述 Action Description: 对M1b纯化人员及MST纯化人员培训此偏差。

PR#: 9147

责任人 Assigned To: 王, 金祥(PID-000083) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.03.31 行动项详细描述 Action Description:

升级SOP200555

PR#: 9148

责任人 Assigned To: 王, 金祥(PID-000083) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.03.31 行动项详细描述 Action Description:

升级SOP200765-R7

PR#: 9150



PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Record Status: Closed-Done

责任人 Assigned To: 王, 金祥(PID-000083)

部门 Department:

M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.02.28 行动项详细描述 Action Description:

培训SOP200555

PR#: 9154

责任人 Assigned To: 陈, 永涛(PID-000279) 部门 Department: MST

截止日期 Date Due: 2021.04.30 行动项详细描述 Action Description:

升级SMP00392

PR#: 9155

责任人 Assigned To: 王, 金祥(PID-000083) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.04.30 行动项详细描述 Action Description: 升级SOP200544和SOP200532。

PR#: 9156

责任人 Assigned To: 王, 金祥(PID-000083) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.04.30 行动项详细描述 Action Description: 升级SOP100189-R5&SOP100189-R6

PR#: 9158

责任人 Assigned To: 王, 金祥(PID-000083) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.04.30 行动项详细描述 Action Description: 升级SOP200765-R4&SOP200765-R6

PR#: 9160

责任人 Assigned To: 王, 金祥(PID-000083) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.04.30 行动项详细描述 Action Description:

分发3份SOP给MST培训

附件 File Attachments



PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Deviation D-2020-0436

Record Status: Closed-Done **关联记录 Reference Records**

相关子记录 Related children

Record Type

CAPA

CAPA

CAPA

CAPA

CAPA

CAPA

PR#

9139

9145

9149

9153

9157

9159

PR#	December Type	答写世:# Short Description	Dogoval Status
PK#	Record Type	简短描述 Short Description	Record Status

简短描述 Short Description 偏差D-2020-0436发起的CAPA1 CAPA1 from Deviation D-2020-0436	Record Status Pending Effectiveness Check
偏差D-2020-0436发起的CAPA2 CAPA2 from	Pending Effectiveness
Deviation D-2020-0436	Check
偏差D-2020-0436发起的CAPA3 CAPA3 from	Pending Effectiveness
Deviation D-2020-0436	Check
偏差D-2020-0436发起的CAPA4 CAPA4 from	Pending Effectiveness
Deviation D-2020-0436	Check
偏差D-2020-0436发起的CAPA5 CAPA5 from	Pending Effectiveness
Deviation D-2020-0436	Check
偏差D-2020-0436发起的CAPA6 CAPA6 from	Pending Effectiveness

Check



PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Record Status: Closed-Done

Record Status: Closed-Done				
Initial Approval				
QA Initial Review				
Area QA Initial Reviewed By:	吴, 烜	Area QA Initial Reviewed On:	2020.12.29	22:30
Classify Completed By:	刘, 育芳	Classify Completed On:	2020.12.30	16:20
Department Initial Review				
Department Leader 1 Reviewed By:	康, 云	Department Leader 1 Reviewed On:	2020.12.30	16:48
Department Leader 2 Reviewed By:		Department Leader 2 Reviewed On:		
Department Leader 3 Reviewed By:		Department Leader 3 Reviewed On:		
Department Leader 4 Reviewed By:		Department Leader 4 Reviewed On:		
Department Leader 5 Reviewed By:		Department Leader 5 Reviewed On:		
Area QA Leader Reviewed By:	邓, 陈琪	Area QA Leader Reviewed On:	2020.12.30	16:55
Quality Initial Approval				
Quality Approver 1 Approved By:	管, 国兴	Quality Approver 1 Approved On:	2020.12.30	17:00
Quality Approver 2 Approved By:		Quality Approver 2 Approved On:		
Quality Approver 3 Approved By:		Quality Approver 3 Approved On:		
Final Approval				
QA Final Review				
QA Final Reviewed By:	刘, 育芳	QA Final Reviewed On:	2021.02.01	09:48
Investigator Final Review				
QA Representative Reviewed By:	吴, 烜	QA Representative Reviewed On:	2021.02.01	09:50
Investigator 1 Reviewed By:	邱,明	Investigator 1 Reviewed On:	2021.02.01	10:25
Investigator 2 Reviewed By:		Investigator 2 Reviewed On:		
Investigator 3 Reviewed By:		Investigator 3 Reviewed On:		
Investigator 4 Reviewed By:		Investigator 4 Reviewed On:		
Investigator 5 Reviewed By:		Investigator 5 Reviewed On:		
Investigator 6 Reviewed By:		Investigator 6 Reviewed On:		
Investigator 7 Reviewed By:		Investigator 7 Reviewed On:		
Investigator 8 Reviewed By:		Investigator 8 Reviewed On:		
Department Final Approval				
Department Leader 1 Final Approved By	r: 康, 云	Department Leader 1 Final Approved On:	2021.02.01	20:31
Department Leader 2 Final Approved By	r:	Department Leader 2 Final Approved On:		
Department Leader 3 Final Approved By	r:	Department Leader 3 Final Approved On:		
Department Leader 4 Final Approved By	r:	Department Leader 4 Final Approved On:		
Department Leader 5 Final Approved By	:	Department Leader 5 Final Approved On:		
Quality Final Approval				
Quality Approver 1 Final Approved By:	管, 国兴	Quality Approver 1 Final Approved On:	2021.02.01	21:33

This report was generated by 鹏云 徐 on 2021.06.17 10:57AM in Timezone GMT+08:00

Quality Approver 2 Final Approved By:

Quality Approver 2 Final Approved On:



PR#: 8044 Deviation No.:D-2020-0436

Record Status: Closed-Done

Quality Approver 3 Final Approved By: Quality Approver 3 Final Approved On:

Product Final Disposition

Disposition Proposed By:

Proposal Reviewed By:

Disposition Proposed On:

Proposal Reviewed On:

Product Disposition Approved By: Product Disposition Approved On: