Til ejere / brugere af Vaillant gaskedel type 196 og 276

Dato 1.november 2006 J.nr. 422-21-00143 ARH/-

## Vigtig information om Deres Vaillant gaskedel.

For følgende typer af Vaillant gaskedler har Sikkerhedsstyrelsen erfaret, at der i enkelte tilfælde kan opstå et problem af sikkerhedsmæssig karakter.

## ecoTEC exclusiv VC 276, ecoTEC classic VC 196 og ecoCOMPACT VSC 196

Det er konstateret, at hvis omstændigheder indtræder samtidigt, kan der slippe forbrændingsprodukter ud i opstillingsrummet.

Hvis Deres aftræk er udført som vist på nedenstående foto, er der en risiko for, at slutproppen på Tee-stykket (Fig. A) kan blive "skubbet af ", så forbrændingsprodukter kan udledes til fyrrummet.

Forbrændingsprodukterne må ikke udledes, idet de kan være skadelige, især hvis der samtidig optræder en utæthed i en pakning omkring gasbrænderen, inde i kedlen.



Fig. A Afhjælpning skal udføres



**Fig. B** Aftræk er i orden

Uanset at risikoen for et uheld er minimal, har Vaillant, efter henvendelse fra Sikkerhedsstyrelsen, valgt at sikre, at alle forbrugere med en gaskedel af ovennævnte type, får sikret aftrækssystemet og skiftet pakning uden omkostninger.

SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk www.sikkerhedsstyrelsen.dk CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET **Hvis Deres aftræk** ser ud som vist på foto med et inspektionsTee (Fig A), bedes De hurtigst muligt kontakte Vaillant A/S på telefon nr. 46 16 02 11, for aftale om afhjælpning.

Hvis Deres aftræk ser ud, som vist på foto med bøjning (Fig. B), er aftrækket i orden.

Samtlige forbrugere med disse apparattyper vil, under alle omstændigheder, snarest blive kontaktet af Vaillant A/S for udskiftning af den omtalte pakning. Det skal anføres, at udskiftning og kontrol sker uden beregning.

De bør være opmærksom på eventuelle klimatiske ændringer i fyrrummet som eksempelvis:

- Fugtigt indeklima
- Dug indvendigt på ruderne
- Dårlig luft, lugtgener
- Utilpashed hos personer (Hovedpine /kvalme hyppigere end normalt. (NB: Kan være tegn på muligt udslip af forbrændingsprodukter)

Oplever De disse gener, så luft grundigt ud, og kontakt Deres gasselskab.

Eventuelle spørgsmål til ovennævnte kan rettes til Vaillant på telefon nr: 46 16 02 11.

Venlig hilsen

Arne V. Hosbond Sikkerhedsstyrelsen