

RAPPORT D'INTERVENTION DE MAINTENANCE

Référence : RM-2026-0847

Date d'intervention : 12/09/2026

Site : Unité de production - Zone B

Équipement concerné : Pompe centrifuge P-204 (ligne de refroidissement)

Technicien : Karim Slimani

Durée d'intervention : 2h30

Description du problème :

La pompe P-204 présentait des vibrations anormales détectées lors de la ronde de surveillance du matin. Le niveau sonore était également plus élevé que d'habitude. Un léger échauffement du roulement côté moteur a été constaté au toucher.

Diagnostic :

Après démontage partiel, un jeu excessif a été identifié au niveau du roulement à billes côté accouplement. L'usure semble liée à un défaut de lubrification constaté depuis la dernière intervention (RM-2026-0612, il y a 6 semaines), qui présentait déjà un symptôme similaire.

Action réalisée :

- Remplacement du roulement défectueux (réf. SKF 6208-2RS)
- Re-graissage complet selon plan de lubrification standard
- Contrôle d'alignement moteur-pompe (laser)
- Test de fonctionnement à vide puis en charge : RAS

Recommandations :

- Vérifier la fréquence du plan de lubrification actuel
- Programmer une inspection vibratoire à 30 jours
- Ce type de panne récurrente sur P-204 (2e occurrence en 6 semaines) suggère un problème structurel à investiguer

Pièces utilisées : 1x roulement SKF 6208-2RS, graisse EP2 (250g)

Statut : Intervention clôturée