Aquecimento

Quando o aparelho constatar alguma anomalia em uso, desligará automaticamente e aparecerá piscando no Display digital do controle remoto o código indicando o problema. Neste caso, feche a torneira de água quente e abra novamente, ou pela tecla de acionamento do controle remoto, desligue e ligue imediatamente o aparelho. Após este ato, acione novamente. Se o problema persistir, chame a assistênciatécnica credenciada Rinnai.

Cod.	Descrição	Solução
-	Redução notável no fluxo de água	O filtro de entrada de água precisa ser limpo – Assistência técnica.
03	Interrupção de energia durante o enchimento de banheira (a água não fluirá no restabelecimento da energia)	Feche todos os pontos de consumo. Pressione On / Off duas vezes.
05	Controle de fluxo do By-pass	Assistência técnica.
10	Suprimento de ar ou bloqueio de exaustão / reservatório de condensado está cheio	Certifique-se de que a linha de condensado não está bloqueada - Assistência técnica.
11	Sem ignição / sem fornecimento de gás	Verifique se o gás está ligado no aquecedor de água e no medidor ou cilindro de gás. - Assistência técnica.
12	Falha de chama / baixo fluxo de gás	Verifique se o gás está ligado no aquecedor de água e no medidor ou cilindro de gás. Verifique se não há obstruções na saída da chaminé. - Assistência técnica.
14	Superaquecimento do trocador de calor	Assistência técnica.
15	Controle do Venturi	Assistência técnica.
16	Alta Temperatura de Saída	Desligamento de segurança porque o aquecedor de água está muito quente. Assistência técnica.
17	Bloqueio do Venturi	Assistência técnica.
19	Aterramento Elétrico	Assistência técnica.
21	Erro de transferência de dados	Assistência técnica.
25	Bomba de condensado	Verifique se o reservatório de condensado e a linha de drenagem estão bloqueados. Assistência técnica.
32	Falha do sensor de temperatura da saída de água	Assistência técnica.
33	Falha do sensor de temperatura de saída da água do trocador de calor	Assistência técnica.
38	Termistor de exaustão	Assistência técnica.
41	Termistor de proteção contra congelamento	Assistência técnica.
51	Termistor de entrada	Assistência técnica.
52	Válvula de gás	Assistência técnica.
54	Alta temperatura dos gases de exaustão	Certifique-se de que a linha de condensado não esteja bloqueada. Confirme se a temperatura da entrada de água não está muito alta. Assistência técnica.
55	Serviço em breve	É hora da manutenção. O trocador de calor pode precisar ser lavado como parte da manutenção preventiva afim de evitar danos. Consulte as instruções de lavagem no manual. Água dura deve ser tratada para evitar o acúmulo de calcário ou danos ao trocador de calor. Para redefinir o código 55, pressione o botão On / Off no controle remoto 5 vezes em 5 segundos. Assistência técnica.
61	Falha na ventoinha	Assistência técnica.
63	Baixo fluxo de Recirculação	Assistência técnica.
65	Falha de controle de fluxo de água (Não interrompe o fluxo corretamente).	A válvula de controle do fluxo de água falhou ao fechar durante a função de enchimento de banheira. Desligue imediatamente a água e interrompa a função de enchimento de banheira. Assistência técnica.
70	Falha do microprocessador.	Assistência técnica.
71	Circuito da válvula solenoide.	Assistência técnica.
72	Falha do dispositivo sensor de chama.	Assistência técnica.
SE	Exibição de diagnostico Cascata	Com conexões em cascata, o display piscará entre "SE" e a temperatura definida selecionada quando um código de erro for exibido em qualquer aparelho secundário.
FF	Indicador de Manutenção	A assistência técnica Rinnai realizou a manutenção.
Sem código de erro	Nada acontece quando o fluxo de água é acionado.	Verifique se você tem pelo menos a vazão mínima necessária para acionar o aparelho. Limpe o filtro de entrada de água. Em novas instalações, certifique-se de que as linhas de água quente e fria não estão invertidas.

Falha x Procedimento

Não tem água quente:

- Verificar se o sistema está ligado;
- Verificar se o aquecedor apresenta algum dos códigos de falha mencionados na tabela acima;
- Efetuar uma limpeza no filtro do aquecedor a gás da seguinte forma:
  - Desligue o aquecedor a gás da tomada;
  - Feche os registros sob os aquecedores, AF e AQ.
  - em seguida retire o filtro que fica no tubo da direita do aquecedor, elimpe a tela com uma escova macia (escova de dente velha é ideal);
  - recoloque o filtro observando o o-ring (anel de vedação);
  - ligue-os na tomada;
  - abra os registros sob os aquecedores;

Rabicho do aquecedor vazando muito:

- Pode fechar os registros de água fria e quente deste equipamento e desligá-lo da tomada. Acionar a assistência técnica.