



МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ВЗ-38A


ПАСПОРТ

1984

СОДЕРЖАНИЕ

II мазначение	3
2. Технические данные	3
3. Состая прибора	7
4. Устройство и работа прибора и его составных частей	7
4.1 Принцип денствия	7
4.2. Схема влектрическая принципнальная	7
4.3. Конструкция	8
5. Маркирование и пломбирование	- 11
б. Общие указания по эксплуатации	11
7. Указания мер безопасности	11
8. Подготовка к работе	12
9. Порядок работы	12
9.1. Подготовка к проведению измерений	12
9.2. Проведение измерений	12
10. Характерные неяспрявности и методы их устранения	13
11. Поверка прибора	16
11.1. Операции и средства поверки	16
11.2 Условия поверки и подготовкя к ней	18
11.3. Проведение поверки	19
11.4. Оформление результатов поверки	21
12. Правила хранения	22
13. Транспортирование	22
13.1. Тара, упаковка и мархирование упаковки	22
13.2. Условия транспортирования	22
14. Свидетельство о приемке	24
15. Гарантийные обязательства	24
16. Рекламации	25
17. Периодический контроль основных нормативно-технических	0.5
характеристик	25
18. Данные по эксплуатации прибора	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Схема электрическая структурная	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Чертеж шкал	30
ПРПЛОЖЕНИЕ З. Перечень элементон и схема электрическая принципиальная прибора ВЗ-38А	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Расположение элементов	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Таблица напряжений полупроводнико- вых приборов	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Тяблица папряжений в контрольных точках	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Схема и намоточные данные обмоток трансформатора	39

СХЕМА И ДАННЫЕ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА



2.5	Днаметр пронода, з мм				77	Sec. 10.		
Нокер обмотки (экрапа)	без изо- ляции	с изо- ляпией	Число вит- ков	Howep Barbo- Aob	Порядек намогии	Няприже ніг под пагруз- хой, В	Hampa- rehite rotoc- toto roda B	
I	0,12	0,15	3520	1-2	1	220	220	
11	0,2	0,24	645	3-4	3	36,5	40,4	
Э	Фольга 26	ΚΠΡΗΤ 0 5×115	101M1	3	2	7-0	-	

Провод намотки ПЭТВ-939 Масинтопровод НОЮ7.779.314

приложение 6

ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ

Позиционное обозначение	Напряжение	Примечание
El	910	
E2	- 2127	
E.3	1215	

Примечание. 1. Напряжения измерены относительно корпуса прибора.

І. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Милливольтметр ВЗ-38А предназначен для измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусондальной формы от 0,1 мВ до 300 В в диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц.
 - 1.2. Рабочие условия применения приборя: температура окружающего воздуха от 10 до 35°C; относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°C; атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.), питание от сеги (220±22) В частотой (50±0,5) Гц.
 - 1.3. Общий вид прибора приведен на рис. 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1 Диапазон измеряеных прибором напряжений от 100 мкВ до 300 В перекрывается поддиапазонами с верхними пределями 1, 3, 10, 30, 100, 300 мВ 1, 3, 10, 30, 100 и 300 В.
- 2.2. Прибор измериет напряжения в диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц.

Диапазон частот прибора имеет рабочие области частот

I от 45 Гц до 1 МГц (вкл.); II от 20 до 45 Гц (нскл.); III св. 1 до 3 МГц (вкл.); IV св. 3 до 5 МГц (вкл.). Частота градунровки 1 кГц.

- 2.3. Основная погрешность прибора, выраженияя в процентах от верхнего предсла установленного подднапазона измерения, не более ± 2,5%.
- 2.4. Погрешность прибора в рабочих областях частот, выраженная в процентах от верхнего предела установленного поддиапазона, и взменение показаний прибора в пределах рабочих областей частот относительно показании на частоте срадунровки в процентах, не превышают значений, указанных в табя. 1.

Общий вид прибора





Рис. І

таблица напряжения полупроводниковых приоворов

Позиционное обозначение		Напряжен			
		на коллекто- ре (стоке)	на эмиттере (истоке)	на базе (затворе)	Примечание
	V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10	-7,7 -10,2 -17 -4,0 v -24 -24 -24 -34	-3,1 -6 -10 0 -3,7 - -3 -12 -24	- 2,5 ° - 6,7 · - 10,7 · - 0,7 · - 4,0 · - 3,7 · - 12,7 · - 24,7 · ·	

Примечание: 1. Напряжения измерены относительно корпуса прибора.

^{2.} Измеренные напряжения могут отличаться более чем на 20% при условии, что прибор работоспособен и режимы работы элементов не превышают предельных норм, допускаемых ТУ на них.



36

Подджа	Пределы д к	опуск аемы х пог вемых измен ени	решкостей (пред і показаний), %	елы допус-
пвэоны				
	45191 1414	2014 1145/14	d 1 m 3.414	il's 145,416
I-300 MB	± 2,5	± 1,0 (± 4,0)	±4.0 (±4,0)	± 6,0 (± 6,0)
1 -300 B			±6.0 (±6,0)	


- 2.5. Изменение локазаний прибора, вызванное изменением гемпературы окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочей области температур, не превышает предела основной погрешности из каждые 10°C изменения температуры.
- 2.6. Нэменение показаний прибора, выраженное в процентах от значуния верхнего предела установленного поддиапазона, при отклонения формы кривой измеряемого напряжения от симусоидальной (коэффициент гармоних ве более 20%) не превызвает половины значения коэффициента гармоник в процентах.
- 2.7. Отклонение указателя от нуля, вызванное собственными шумами, не превышает 5% от звачения верхнего предела установленного поддианальна измерения при заикнутом накоротью входе
- 2.8. Прибор сохраниет свои технические характеристики в пределах воры, при наличии на его входе постоянной составляющей напряжения не более 250 В.
 - 2.9. Время установления показаний ипибора не превышает 4 с.
- 2.10. Прибор сохраняет основную погрешность после воздействия пятикратяюто перегрузочного напряжения, но не более 600 В.
- 2.11. Активное входное сопротивление приборы, измеренное на частоте 45 Гы, не менее 5 МОм на подднапавонах с верхними пределами 1—300 мВ и же женое 4 МОм на подднапазонах с верхними предслами 1—300 В
- 2.12. Входная емкость прибора не более 25 пФ на подднапазонах с верх ивыя пределами 1—300 мВ и не более 15 пФ на подднапазонах с верх ижий пределами 1—300 В.

Емкость каждого из соединительных кабелей не более 80 пФ.

- 2.13. Время установления рабочего режима 15 мин.
- 2.14. Прибор сохраняет свои технические характеристики при питании его от сети переменного тока напряжением (220 \pm 22) В частотой (50 \pm 0.5) Гц.
- 2.15. Мошность, потребляемая от сети при номиняльном напряжении. же превышает 6 В - А.
- 2.16. Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение 8 ч.
 - 2.17. Габариты прибора не более 152 × 206 × 275 мм Габариты транспортной тары 526 × 542 × 396 мм
 - Масса прибора не более 3,2 кг.
 Масса прибора с транспортной тарой не более 25 кг.

โอดัสเนษ 2

Наименование		Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Marine	Масса в	Помер	Приме
	Обозначение	Обозначение	Кол.	Кол. н из- делий	Macca 3 un. 1	паделяя. !	akta	чание
Золото			_					1
Транзистор полевой КП 103Л вар. 1	TΦ3.365.000 TV1	яы5 068.472	1	1	0.008376	P,008376		
Транзистор КТ3107 вар. і	aAO 336.170 TM	ЯЫ5 068.472	7	1	0.0013726	0,0096082		1
Серебро			ļ			0.017984		}
Втулка Кольпо Контакт Контакт Ленесток Ползунок	E39.115.164-01 ЯЫ7.722.018 ЯЫ7.732.356 ЯЫ7.732.357 ЯЫ7.750.065 ЯЫ7.720.007	E95.283 772-1 ЯЫ5.280.040 ЯЫ6.680.013 ЯЫ6.675.016 ЯЫ5.280.040 ЯЫ6.620 017	1 1 4 24	3 1 1 3 2	0,1966 0,0675 0,0254 0,01654 0,0175 0,01104	0,1966 0,2025 0,1016 0,06616 1,260 0,04415		
Штепсель,	E97.744.311	E95.283.792	1	1	0,03107	0,031 0 7 1,9021		




Блок комбинированный

THE THE STATE OF T

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименованис		Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Macca	Масса в	Номер	Приме
	Обозначение	Обозначение	Кол.	Кол. в из- делий	в шт. г	изделни, г	акта	чание
Золото			-					
Транзистор полевой КП 103Л вар. 1 Транзистор КТ3107	ТФЗ.365 000 ТУ1	ЯЫ5.068.472	1	1	0,008376	0,008376		
вар. 1	aAO.336.170 TM	ЯЫ5.068.472	7	1	0,0013726	0,0096082		
Втулка Кольцо Контакт Контакт Лепесток Ползунок Шітепсель	E99.115.164 01 9.617.722.018 9.617.732.356 9.617.732.357 9.617.750.065 9.617.720.007 E97.744 311	E95.283.772-1 ЯЫ5.280.040 ЯЫ6.680.013 ЯЫ6.675.016 ЯЫ5.280.040 ЯЫ6.620.017 Е95.283.792	1 4 4 24 21	1 3 1 1 3 2 1	0,1966 0,0675 0,0254 0,01654 0,0175 0,01104 0,93107	0,1966 0,2025 0,1016 0,06616 1,260 0,04416 0,03107		



Блок комбинированиый

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

продолжение приложения а

Поз обозн,	ГОСТ, ТУ, чертеж	Нанменование и тип	Осповные данные. поминал	Коляч.
V13, V14 V15 PA1 T1 F1, F2 H1 S1 S2	ШТ3.362.006 ТУ ТТ3.362.146 ТУ 2 ЯЫ5.172.063 ЯЫ4.700.072 АГ0.336.076 ТУ аА0.336.076 ТУ ЯЫ3.602.082 ТУ ЕЩ0.360.037 ТУ	Диод Д 18 Мост КЦ 407 А Микровыперметр М 906 со специальной шкалой с резьбовыми втулками Трансформатор Вставка планкая ВП 1-1-0,5 А Диод светоизлучающий АЛ 307 БМ Переключатель Переключатель круглая Ø 10	100 мкА верт.	2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X1 X2 X3 X4, X5 E1 E3	BP0.364.010 TV 9bi4.860.010 9bi4.835.018 OCT4FO.364.004 ЖА7.740.009	Риаетка СР-50-73 ФВ Шнур Клемма Гнездо Г4Ч НРЯЗ.647.035 II Сл Штырек ШІ-І НПО.774.000		1 1 1 2 3

Примечание. 1. Завод оставляет за собой право производить в партиях серийного выпуска изделий замену отдельных элементов схемы.

3. СОСТАВ ПРИБОРА

3.1. Состав прибора приведен в табл. 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Коли- чество	Примечание
1. Милливольтметр ВЗ-38А	ЯЪ12.710.079	1	1
2. Кабель	яьи.853.081	1	
3. Кабель	ЯЫ4.853.147	1	
4. Вставка плавкая ВП1-1-0,5 А	ALO.481,303 TV	2	
5. Паспорт	яы2.710.079 ПС	i	<u> </u>

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

- 4.1, Принции дейстния.
- 4.1.1. Структурная схема прибора приведена в приложения 1. Основными составными частями прибора являются входной делитель напряжения ВДЦ; предварительный усилитель УI; аттенювтор А;

преобразователь средневыпрямленного значения ПСЗ, микроамперметр РА1:

- блок питания БП.
- 4.1.2. Измеряемое переменное напряжение поступаст или непосредстванно (поддиавазоны 1—300 мВ), или через входной делитель, напряжения ВДН (поддиавазоны 1—300 в) на вход предварительного уплантель У Лалее сигнал поступает на вход аттенюатора А. С выхода А сигнал поступает на ПСЭ, состоящий из усилителя У2 с диодным детектором Д в цени отрицательной обратной связи (ООС), который обеспечивает лиценике пре образование переменных напряжений в постоянный ток по уровно средвевыпрямленного значения. Выходной гок ПСЗ измеряется микроамисриссром РАІ, градуированным в среднеквадратических значениях сипусондального напряжения.
 - 4.2. Схема электрическая принципиальная.
- 4.2.1. Входной делитель напряжения ВДН (приложение 3) построен по схеме емкостно-резистивного делителя. Элементами верхного плеча делителя являются резистор R4 и конденсаторы C4. C5, а элементами нижнего плеча резисторы R1—R3 и конденсаторы C1—C3. Коэффициент делечия делителя 1:1000. Для компенсации перавномерностя частотной харавтеристики ВДН служат цепочки C1, R2 и C3, R3 и конденсатор C2 в нижнем плече делителя и конденсатор С4, C5 и верхнем плече.

- 4.2.2. Предварительный усилитель УI (приложение 3) обеспечивает грсбуемое входное сопротивление прибора и усиление входного сигнала примерно в 3 раза. Предварительный усилитель выполнен на полевом транзисторе V3 и двух транзисторах V4, V5. Конденсатор — C12 служит для копрекции частотной характеристики и области высоких частот:
- 4.2.3. Аттенюатор (приложение 3) служит для образования подднапазонов измерения прибора и содержит 6 ступеней затухания по 10 дБ кажцзя. Аттенюатор выполнен по П-образной схеме и собран на двух платах переключателя с экраном между ними для обеспечения требуемой точности деления во всем днапазоне частот прибора.
- 4.2.4. Преобразонатель средненынрямленного значения ПСЗ содержит пиодный детектор Д, включенный в цепь ООС пирокополосного усилителя У2. У2 выполнен на четырех транзисторах V6—V9 и обеспечивает усиление сигнала в 300 раз. Измеряемый сигнал с аттенюатора поступает на базу гранзистора V6, где сравнявается с сигналом, поступающим на эмитнер этого же транзистора из цепи обратной связи. Разность сигналов усиливеется транзистором V6 и поступает на блау транзистора V7 и так далее. Выходной сигнал V2 снимается с эмиттера транзистора V9 и составляет при польюм отключения указателя микроамперметра PAI около 1 В. Конденсаторы С17, С18 служат для коррекции частотной характеристики в области высоких частот.

Лиодиый детектор выполнен на днодах V13, V14.

ПСЗ имиет линейный выход для автоматического контроля прибора при его выпуске из производства. Уровень выходного постоянного напряжения составляет 0,5—0,6 В при полном отклонении указателя.

- 4.2.5. Блок питания БП обеспечинает питание У1 и У2 напряжением минус 24 В (приложение 3) и содержит трансформатор Т1, диодный мост V15, сглаживающие фильтры на резисторах R49, R52 и конденсаторах C22, C23 и стабилизатор на диодах V1, V2 и транзисторе V10
 - 1.3. Конструкция.
- 4.3.1. Милливольтметр выполнен и виде переноского прибора. Основой совструкции прибора является корпус, состоящий из двух рам и боковых стяжек, и двух кожухов. Верхний кожух имеет ручку для переноски, а интини кожух четыре ножки, откидывающуюся скобу и скобы для заврепления шпура интания. Спереди и сзади к рамкам крепятся с помощью зинтов панели.
- 4.3.2. Элементы электрической схемы, за исключением переключателя подлинавазонов, входного делителя, микроамперметра и трансформатора, расположены на одной печатной плате, закрепленной к стяжкам с левой стороны.
- 4.3.3. Микроамперметр PAI крепится в передней раме с помощью держателей. Переключатель подднапазонов S1, переключатель сети S2, индикатор выключения сетевого питания H1 крепятся к экрану входного делителя напряжения. Экран входного делителя напряжения крепится к стяжкам. На задней панели установлены держатель вставок плавких F1, F2, клеч-

мы X4, X5. АВТ. КОНТРОЛЬ, клемма защитного завемления X3.



Вид прибора со стороны передней панели приведен на рис. 2 и со стороны задней панели — на рис. 3.


продолжение приложения з

Ioз. обозн.	ГОСТ, ТУ. чертеж	Наныенование и тип	Основные данные, поминал	Калич
		КОНДЕНСАТОРЫ		
0.000 0.000	ГОСТ 23385-78 ОЖО.461.123 ТУ То же ГОСТ 23390-78 ОЖО.460.010 ТУ ОЖО.462.011 ТУ ОЖО.464.079 ТУ ОЖО.464.139 ТУ ГОСТ 23385-78 ОЖО.464.079 ТУ ОЖО.464.079 ТУ ОЖО.460.133 ТУ ГОСТ 23385-78	KT-1-M1500-150 πφ±10%-3 CΓM-3-500B-Γ-2700 πΦ±5% CΓM-3-500B-Γ-1600 πΦ±5% KД-26-M75-3,9 πΦ±10%-3 KΠK-MH-2/7 πΦ K40Π-26-0,047 мкФ±10% K50-12-25 B - 200 мкФ K53-14-6,3 B-4,7 мкФ±20% KT-1-M47-15 πΦ±5%-3 K53-14-20 B-22 мкФ±20% K50-12-25 B-200 мкФ K7-1-M47-15 πΦ±10%-3 (027 πΦ)	150 πΦ 2700 πΦ 1600 πΦ 3,9 πΦ 2/7 πΦ 0,047 мκΦ 200 мκΦ 4,7 мκΦ 15 πΦ 22 мκΦ 200 мκΦ 5/20 πΦ	
C14 C15	ОЖО.464.139 ТУ То же	K53-14-6,3 B-47 мкФ±20% K53-14-6,3 B-100 мкФ±20%	47 мкΦ 100 мкΦ	1 1
C16	FOCT 5.621-77	K10-7B-H30-L500 n中土20県	1500 nΦ	1 1
C17*	То же	KT-1-M1500-270 nΦ±10%-3 (150270 nΦ)	270 пФ	1 '
C.18*	>	KT-1-M47-27 пФ±10%-3	27 πΦ	1
C19 C20 C21 C22 C23 VC V2	ОЖО.464 139 ТУ То же ОЖО.464.079 ТУ То же µРЗ 362.029 ТУ ТФЗ 365 000 ТУ1	(047 пФ) КТ-1-M1500-560 пФ±10%-3 К53-14-8,3 В-100 мкФ±20% К53-14-20 В-22 мкФ±20% К50-12-50 В-100 мкФ К 50-12-100 В-50 мкФ Днод КД 522 Б	560 лФ 100 мкФ 22 мкФ 100 мкФ 50 мкФ	1 1 1 1 2
V3	14-2 200 000 12.1	Транзистор полевов КП103Л варивит I		1
. 4 VIO	3AO 336.170 TY	Транэнстор КТ 3107 Б вариант 1 Транзистор КТ 3107 А		7
	17	варнант 1		
7.15 7.10	#AO,336:207 TY	Стабилитрон Д 814 Д	ł	2

продолжение приложения 3


Поз. сбозн	ГОСТ, ТУ, чертеж	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Колич.
R28 R29 R30 R31 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R50 R51 R52 R54 R55 R56*	OЖО.467.072 ТУ ОЖО.467.072 ТУ То же ГОСТ 7113-77 То же ГОСТ 7113-77 ОЖО.467.072 ТУ ГОСТ 7113-77 То же ОЖО.467.072 ТУ ГОСТ 7113-77 ОЖО.467.072 ТУ ГОСТ 7113-77 ОЖО.467.072 ТУ ГОСТ 7113-77 То же ОЖО.467.072 ТУ То же ОЖО.467.072 ТУ ГОСТ 7113-77 То же ОЖО.467.072 ТУ ГОСТ 7113-77 То же ОЖО.467.072 ТУ ГОСТ 7113-77	C2-10-0,125-357 Om ± 0,5% C2-10-0,25-240 Om ± 0,5% C2-10-0,125-357 Om ± 0,5% C2-10-0,25-165 Om ± 0,5% MJ1T-0,25-165 Om ± 0,5% MJ1T-0,25-110 Om ± 5% CП3-1a-220 KON-1 MJT-0,25-10 Om ± 1% MJT-0,25-10 Om ± 1% MJT-0,25-110 Om ± 5% MJT-0,25-110 Om ± 1% MJT-0,25-1 KOM ± 10% MJT-0,25-1 KOM ± 10% MJT-0,25-1 KOM ± 10% C2-10-0,25-15 OM ± 1% MJT-0,25-2 KOM ± 10% C2-10-0,25-15 OM ± 1% MJT-0,25-2 KOM ± 10% MJT-0,25-2 KOM ± 10% MJT-0,25-1 KOM ± 10% MJT-0,25-1 KOM ± 1% MJT-0,25-1 KOM ± 1% MJT-0,25-1 KOM ± 1% MJT-0,25-1 KOM ± 1% C2-10-0,25-1 KOM ± 1% MJT-0,5-1 KOM ± 1% C2-10-0,25-1 KOM ± 1% MJT-0,5-240 OM ± 5% MJT-0,5-240 OM ± 5% MJT-0,5-240 OM ± 5% MJT-0,5-240 OM ± 1% C2-10-0,25-2,49 KOM ± 1%	357 OM 240 OM 357 OM 165 ON 22 KOM 110 OM 220 KOM 5,6 KOM 10 OM 1 KOM 1 KOM 100 OM 2,2 KOM 150 OM 2,2 KOM 680 OM 1 KOM 1 KOM 2,2 KOM 680 OM 1 KOM 1 KOM 2,49 KOM 2,49 KOM 2,49 KOM	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R57 · R58	ΓΟCT 11077-78 ΓΟCT 7113-77	СПЗ-1a-1,5 кОм-1 МЛТ-0,5-6,8 кОм ± 10%	1,5 кОм 6,8 кОм	1

Вид прибора со стороны передней нанели.



входная розетка; 2 — переключатель подлиапазоной измерения; 3 — механический корректор показывающего прибора; 4 — индикатор включения прибора; 5 — переключатель сети для включения питания.

Рис. 2




1 — шнур питания; 2 — клемма для защитного заземления; 3 — держатель вставок плавких; 4 — гнезда для автоматического контроля.

Рис. 3

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ И СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПРИБОРА ВЗ-38А

Поз_ обозн	ГОСТ, ТУ, чертеж	Наименование и тил	Основные данные, номинал	Колич
		резисторы		
R1*	FOCT 7113-77	МЛТ-0,25-7,5 кОм±10%	5,6-27 кОм	! .
R2	ОЖО.467.130 ТУ	C2·29B-0,25·5,11 кОы± ± 0,25% ~-1,0·Б	5,11 kOss	,
R3*	ОЖО.467.072 ТУ	C2-10-0,25-21,8 Om ± 1%	21,8 Ou	
R4	OЖO.467.130 TV	C2-29B-1-5,11 MOM ±	i i	'
		± 0,25% ·5.0·6	SIT WOY	Į.
R5	ΓΟCT 7113.77	МЛТ-0.25-47 кОм $\pm 10\%$	47 KON	1
Ke	TOCT 11077-78	СП3- ца-33 кОм-1	33 KOst	
Ω7	FOCT 7113-77	МЛТ-0,25-510 Ои±5%	510 Ou	1
R8	То же	MJIT-0.25-2.7 MOW ± 10%	2,7 МОм 220 кОм	
Rø) >	MJT-0,25-220 kOm ± 10%	5,6 KOM	1 1
R10		[МЛТ-0,25-5,6 кОм±10% МЛТ-0,25-3 кОм±5%	3 кОм	1 :
R11 R12	•	MЛT-0.25-51 Ом±5%	51 Om	1 1
R12		MJT-0,25-31 Ou ± 5%	3 KOM	1 :
RI4	ОЖО.467.072 ТУ	C2-10-9.25-1 KOM ± 1%	I KOM	1 1
R15	То же	C2-10-0.25-402 Om ± 1%	402 OM	l i
R16	COCT 7113-77	MJIT-0.25-390 OM± 10%	390 OM	1 i
R17	То же	MJIT 0.125-150 OM ± 10%	150 OM	1
RI8	l ""	МЛТ-0,125-56 кОм±10%	56 kOM	1 1
R19	ОЖО.467.072 ТУ	C2-10-0.125-357 OM ± 0.5%	357 OM	1
R20	То же	$C2-10-0.25-240 \text{ Ox} \pm 0.5\%$	240 Om	1
R21	ΓΟCT 7113-77	МЛТ-0.125-56 кОм ± 10%	56 кОм	l t
R22	ОЖО.467.072 ТУ	C2-10-0,125-357 Om ± 0.5%	357 Ом	1
R23	То же	C2-10-0,25-240 Om ± 0,5%	240 Ом	1
R24	ΓΟCT 7113-77	МЛТ-0,125-56 кОм ± 10%	56 кОм	1
R25	ОЖО 467.072 ТУ	$C2-10-0.125-357 Om \pm 0.5\%$	357 OM	1 !
R26	То же	C2-10-0,25-240 On ± 0,5%	240 OM	I !
R27	ΓΟCT 7113-77	МЛТ-0,125-56 кОм±10%	56 kOM	1 (

ЧЕРТЕЖ ШКАЛ



5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

5.1. На передней панели прибора падпись МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ВЗ-38А, тонарный знак предприятии-изготовителя, знак качества, порядковый номер, год выпуска и надписи в соответствии с рис 2.

На прибор свади нанесены надинси в соответствии с рис. 3.

На приборе на правой стороне кожуха имеется чашка для нломбы. Пломбирование производится мастикой битумиой № 2. Товарвый ящих также пломбируется двумя пломбами.

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. При получении прибора проверьте его состав согласно табл. З и произведите общий осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

прибор не должен иметь механических повреждений соединительных элементов, корпусов или других внешних дефсктов, влияющих на его работослособность:

четкость маркировок:

переключатели должны обеспечивать надежную фиксацию.

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к классу 01 ГОСТ 12.2.007 0—75.

7.2. При измерении напряжения выше 42 В необходимо строго соблю-

дать исе правила безопасности.

7.3. Корпус прибора необходимо заземлить. Клемма для защитного за-

земления



находится на задней панели.

7.4. Необходимо помнить, что прибором можно измерять напряжение только тех источников, один полюс которых подсоединен к нулевому потенциалу (заземлен).

Измерять напряжение сети прибором ВЗ-38А запрещается.

- 7.5. Запрещается эксплуатировать прибор при снятом кожухе.
- 7.6. Соблюдайте осторожность при настройке и ремонте.

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 8.1. После распаковки прибор выдержать в течении 24 часов в нормаль ных условиях.
 - В.2. Установите кнопку СЕТЬ в отключенное положение.
 - 8.3. Проверьте исправность плавких вставок.
 - 8.4. Соедините клемы у

С земляной шиной.

- 8.5. Проверьте положение указателя прибора и при необходимости установите его на нудевую отметку механическим корректором, расположенвым в центре передней цанели.
 - 8.6. Установите переключатель поддиапазонов в положение 300V.
- 8.7. Установите кнопку СЕТЬ во включенное положение, при этом должен светиться индикатор аключения сети

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 9.1. Подготовка к проведению измерений.
- 9.1.1. Продолжительность времени установления рабочего режима 15 ммл.
- 9.1.2. Измеряемое напряжение подается на входную розетку с помощью измерительного кабеля из комплекта прибора. К прибору прилаются два изиерительных кабеля.

Кабель со штепселями — кабель общего применения. Им рекомендуется работать на частотак до 1 МГц. Кабель со штеккером используется для высокочастотных измерений на частотах свыше 1 МГц, с его помощью прибор ВЗ-38А может быть подхлючен к устройствам с выходными разъемами того же тиля.


9.2. Проведение измерений.

CONTRACTOR NO. 9

92. Г. Установите переключатель поддиапазопов в положение, соотватствующее предполагаемому значению измеряемого наприжения. Если оно нечавастно, то необходимо установить поддиапазон измерения 300 В.

При отсутствии сигнала и замкнутом входе указатель прибора может отклонярься от Нулевого положения до 5% от значения нерхнего предела установленного поддивлязона из-за собственных шумов прибора Отклонение указателя в данных пределах не изменяет значении узрактеристик day hade t - Ca прибора, приведенных в разделе 2. AVER BY RESERVE A CONFER A

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ



	Дата	прове.	Панианана	
Мероприятия по эксплуатации	1	2	3	Примечание

^{18.2.} В графе «Примечание» указывать сведения о замененных элемситах, замечания проверяющих, результаты поверки и другие сведения по эксплуатации.

10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в табл. 4.

Таблица 4

Наименование пеисправ- ности, внешнее проявление и дополнительные приз- наки	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
1. Индикатор не светится, указатель прибора не от- клоняется	Вышли из строя эле- менты стабилизатора	Выявить неисправные элементы и заменить их
2. Индикатор не светится, указатель прибора от- клоняется	Светоднод неправиль- но установлен в панель	Установить светоднол в панель с правильной полярностью
3. Не переключается один на подднапазонов намере- ния	Отсутствует контакт в переключателе S1	Восстановить контакт в переключателе

10.2. Для доступа к элементам электрической схемы прибора отвинтите восемь виятов, сипмите верхний и прижний кожухи прибора.

Для замены светоднода H1 отвинтите полистироловый колпачов и выньте из панели неисправный светоднод. До установки нового светоднода обрезать выводы светоднода до длины (9±1) мм. Затем светоднод установить в панель согласно маркировке на пакели. При замене деталей переключателя S1 трущнеся поверхности смарать вазеляном кремий органическим типа КВ-3.

10.3. При настройке и ремонте элементы электрической схемы заменить в соответствии с данными, указанными в схеме приципнальной, приведенной в приложении 3.

Схемы расположения элементов приведены в приложении 4. Таблица напряжений полупроводниковых приборов приведена в приложении 5.

10.4. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой при настройке, приведен в табл. 5.

Габлица 5

Наимено пание	Tun	Используемые нараметры	Погреши. %	Пункі ТО	Примеча нис
Вольт метр универсаль чый	B7-26	Измеряемог постоянное на пряжение 9 27 В	± 2,5	10.7	
Установка для повер- ки вольт- метров	B1 8	Выходное на- пряжение 1; 100 мВ; 1 В частота 1 кГц	±0,3	10,8	
Вольтметр неременного тока диод- ный комлен- сационный	B3-49	Измеряемос наприжение 1 В частоты 100 кГи, 5 МГц	$\pm \frac{0.2}{\text{Cx}} + \frac{0.08}{\text{Cx}} + \frac{0.08}{\text{Cx}}$	10.8	
Генератор сигналов низкочастот- ный	ГЗ-102	Выходное па- пряжение до 5 В, частота 100 кГи, ко- эффинент гар- чоник 0,02 %		8.01	
Генератор си тивлов в ысоко час готивій	F4-117	Выходное на пряжение до 2 В, частотя 5 МГц, коэф фициена гар моняк 3%		8.01	,
Фильтр Я Ы2.0 67 018, Т\	Φ1	Paбoyan час- тота 5 МГц. затухание не менее 35 дБ		10.8	
Аттенюатор	ді-(з	Ослабление 0—60 дБ на	± 0,03	10.8	
Переход коакспаль чый	ПК-001	частоте 5 МГц		10.7 10.8	2 шт. из комплек- та В1 В
ЧЫ2,236,001 Тройниковогі переход ЯЫ2,246	TIT-117	\$ 22 75 On		10.8	Из комп- лекта В 7-2 6
024-01 Решетор	МЛТ- -0.125	240 OM	±5	10.8	

Примечание. КИА, указанняя для п 10.8 может быть заменена на прибор для проверки вольтметров B1-16 с тройниковым переходом ТП-121 м нагрузкой СН-104 (на комплекта В1-16)

18. ДАННЫЕ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

18,1. Мероприятия по эксплуатации приведены в табл. 9.

Таблица 9

1 аолица					
Дата	вровед	 Примечани			
1_	.2	3	Примечание		
		-			
			-1 4		
		- 9			
		- 1			
	_	_			
	-				
			-		
			Лата вроведения 1 .2 3		

Предел до	Поддиа-		Дата проверки					
основной пал	пазон измере-	Оцифро- ванные	198	198_r. <u> </u>	198_г			
погрешнос- ти, %	ися	ТОЧКИ	Фактическая погрешнос					
		4						
		5						
		6						
		7		-				
		8						
		9						
±2,5		01						
	300 мВ	30						
	1 B	10						
	3 B	30						
	10 B	10						
	30 B	30						
	100 B	10						
	300 B	30						

Погрешность в рабочих областях частот Таблица 8

_		Погрешность, %, на подднапазоне									Hop-		
Частота				мВ					1	3			Ma,
i	1	3	10	30_	100	300	1	3	10	30	100	300	%
20 Гц	1_		<u> </u>		<u> </u>	1.0	_	_		<u> _</u>	_	_	±4
45 Γιι_		_	_		_	_	_			1.00.10		_	±2,5
1 МГа			_			****					_	_	
з МГц							-		-	-	_	-	±4
	_	_	_		<u> -</u>	_							± 6,0
5 M/H													

сдинсь поверителя

- 10.5. Перечень контрольно-измернгельной аннаратуры, применяемой при поверке, приведен в табл. 6.
- 10.6. При замене элементов блока интания VII, V12 необходимо проверить папряжение (24±3) В в контрольной точке E2. Для этого подключите нолы метр В7-26 к контрольной точке E2 и корпусу прибора.
- 10.7. При замене транзисторов V3 V5 необходимо проверить напряжение в контрольных точках E1 и E3 и настроить прибор. Напряжение в контрольной точке E1 должно быть (9,5 \pm 0,5) В. При несоответствии напряжения указанному установите его резистором R6. Напряжение в контрольной точке E3 должно быть (13,5 \pm 1,5) В. При несоответствии его указанному установите его резистором R34.

Настройка прибора необходима и при замене элементои входного делителя напряжения.

10.8. Настройку прибора проводите на поддиапазонах 1, 100 мВ и 1 В.

Снимите с прибора верхний кожух. Установите переключатель поддианазонов прибора в положение «100 mV». Подайте на вход прибора от установки В1-8 по схеме, приведенной на рис. 4, напряжение 100 мВ частотой 1 кГц и резистором R57 установите указатель настраиваемого прибора на отметку шкалы 10 Есля резистором R57 не установить указатель на отметку 10, то подберите резистор R56 со значением сспротивленча в сторому уменьшения, если необходимо уменьшить показание, и наоборог, если необходимо увеличить показание.

Подайте на вход прибора напряжение 100 мВ частотой 5 МГц по схемам, приведенным на рис. 6 или рис. 7. Конденсатором С12 установите ухазатель настранваемого прибора на отметь у шкалы 10. Если конденсатором С12 не установить указатель на отметь у шкалы 10, то подберите конденсатор С17 со значением емкости в сторону увеличения, если необходимо уменьшить показание, и наоборот, если необходимо увеличить показание.

Установите переключатель поддиапазонов в положение «1 mV». Подай те на вход настраиваемого прибора по схемам, приведенным на рис. 7 или рис. 6 напряжение 1 мВ частотой 5 МГц и подбором конденсатора С13 установяте указатель настраиваемого прибора на отметку шкалы 10. Увеличение значения конденсатора С13 уменьшает показание настраиваемого прибора.

Уста полите переклапатель поддиллазонов в положение «1 V». Подайте на вход пастранваемого прибора напряжение 1 В частотой 100 кГц по ехеме, гриведенной на рис. 5 или рис. 7. Конденсатором С5 установите укаилель настранваемого прибора-на отметку шкалы 10. Подайте на вход 1 блю впрожение 1 В застотой 5 МГц по схеме, приведенной на рис. 1 или рис 7 и определите погрешность прибора. При погрешность, препытавенкої ≥6%, геобходимо подобрать резистор R3 в сторону увеличения 1 отрепательной погрешности и в сторону уменьшения — при положисленой погрешности.

40.9 После ремонта и настройки прибора проверъте его в соответствии с разделом 11 и очломбируйте в соответствии е разделом 5 настоящего испорта.

11. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Поверка милливольтметра B3-38A должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002-71, ГОСТ 8.118-74.

Объем операций первичной (при ныпуске из производства или ремонта! и периодической поверок прибора приведен в табл. 6.

Периодичность поверки в процессе эксплуатации и хранения устанавленается предприятием, использующим прибор, с учетом условий и интексиваюти его эксплуатации, но не реже одного раза в два года.

- 11.1. Операции и средства поверки.
- 11.1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 6.

Таблица 6

Операции: аов	ерки	- 17	Обязательность проведения при			
Напмечо завис	Номер	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	выпус-	De-	экс- плуа- тации и хра- пении	
Внешний осмотр	11.3.1		Да	Да	Да	

16. РЕКЛАМАЦИИ

(регистрируются	все	предъявленные рекламации и их	
 		краткое содержанке)	
	_		-0-
 		2.1-2.1	
 		1 kill	

При отказе в работе или неисправности прибора в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю.

17. Периодический контроль основных нормативно-технических характеристик

Основная погрешность прибора

Таблица 7

Предел до- пускаемой основной погрешнос- тн, %	Поддна- пазон нзмере- ння	Оцифро- ванные точки					
	1 мВ	10					
	3 мВ	30					
	10 MB	10					
	30 ⊾ B	30	- 4 - 1 +				
	100 nB	1					
		2					
±2,5	j	3					

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Милливольтметр ВЗ-38А, заводской N_2 , соответствует техническим условиям ЯЫ2.710.079 ТУ и признан годным для эксплуатации.
ilaia, minyeka
Проделинитель ОТК завода

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 15.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов всем требованиям технических условин на них при соблюдении потреботелем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение:
- гарантийного срока хранения 6 месяцев с момента отгрузки при боров потребителю, в том числе в убаковке;
- гарантийного срока эксплуагации 18 месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию.
- 15.2. Ввод прибора в эксплуатацию в период гарантийного срока хранения прекращает его течение. Если прибор не был введен в эксплуатацию до четечения гарантийного срока хранения, началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.
- 15.3. Гарайтийный срок продлевается на время от подячи рекламаций до введения приборов в эксплуатацию силами изготовители.

ВНИМАНИЕ: Без предъявления паспорта и при нарушении сохранности наомб на приборе претензян к качеству работы прибора не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Операции по	верки	A_{2}	обизательность или проведения при			
Средства поверки и их нормативно-технические характеристики		пынус ке из иронз- иолет- иа	pe- wod-	экс плуа- гации и хра пелоп		
Опробование	11.3.2.1	Установка для поверхи вольтметров В1-8, пыходное напряжение 100 мВ, частота 1 кТп, основная погрешность 0,0003 ± (0.3+ Uном	Her	Her	Ha	
Опроделение метрологи веских пара- метрон	11,3,3,		Дe	lla	Ila	
Определение основной погрешности	11.3.3.1	Установка для поверки вольтметров В1-8, пы- ходиме напряжения 1 мВ300 В, основная погрешность 0,0003 ± (0,3 + Uhom) % ПК-001 (из комплекта В1-8			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Определение погрешности и изменение показаний	11.3.3.2	Генератор сигналов пилкочастотный ГЗ-102, выходное на пряжение до 5 В, частоты 20, 45 Гд, 1 кГд, коэффициент гармоник 0,02-0,1 %, аттепкатор Д1-13, оклабление 0-60 дВ, основная погрешность ± 0,03%, генератор сигналов высокочаетотный Г4-117, выходное напряжение до 2 В, частоты 1, 3, 5 МГц; коэффициент гармоник 3%; вольлыетр переменного то ка диодный компенсационный ВЗ-49, измеря-	Да*)	Дзі)	(1a^)	

Операции пог	лерки		Обянательность пропедения при				
Наименование	Номер	Средства поверки в их нормативно-технические характеристики	выпус- ке из произ- водст- на	мон- Бе-	экс- плуа- тации и хра- нении		
		емое напряжение 1 В, частоты 20, 45 Гц, 1 кГц, 1, 3, 5 МГц, погрешность $+ (0.2 + \frac{0.08}{Ux} + 0.0081)$ % фильтр Ф-1 ЯЫ2.067.018 ТУ, рабочие частоты 1, 3, 5 МГц, затухание не менее 35 дБ; резистор ОМ.ЛТ-0.125-240 ОМ ± 5% ПК-001—2 шт. (из комплекта В1-8), тройниковый переход ТП-117 Q = 75 Ом (из комплекта В8-26) [или прибор для поверки вольтиетров В1-16, выходиме напряжения 1 мВ-1 В, на частоте 5 МГц и 1 В на частоте 5 МГц и 1 В на частоте 100 кГц, погрешность ±0,3—±1 %; тройниковый переход ГП-121, гнездо № 2; нагрузьа СН-106]					

Примечания: 1.1) Определяются погрешность и изменение показаний.

2.21 Определяется погрешность.

4. Все измерительные приборы, примсияемые при поперке, должны быть

поверены в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002-71.

11.2. Условия поверки и подготовка к ней.

11.2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие усло-

температура окружающего воздуха 20 ± 5 °C;

относительная влажность воздуха 65 ± 15% при температуре 25°C;

³ При поверке допускается использование другой апцаратуры, обеспечинающей необходимую точность измерений.

В табл. 6 указаны образцовые средства поверки: В1-8, ВЗ 49 и Д1-13, [В1-16].

температура воздуха от минус 50 до 50°С;

относительная влажность воздуха до 95% при температуре 25 °C.

- 13.2.2. Приборы долускается транспортировать в закрытом транскорых любого вида. При транспортировании самолетом приборы должны быта размещены в герметизированных отсеках.
- 13.2.3. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, непользуемые для перенозки приборов, не должны иметь следон перевозки немента, угля, химикатов и т. п.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12.1. Прибор допускается хранить в течение 6 месяцев в упаковке предоринятия изготовителя при температур окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности до 80%.

Хранение приборов без упаковки следует производить при температуре окружающего ноздуха от 10 до 35°C и относительной влажности до 80% при температуре 25°C.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

ВНИМАНИЕ! Перед приемкой на входном контроле прибор необходимо выдержать и нормальных условиях 24 часа без транспортной торы, в выключением состоянии.

При длительном хранении в складских условиях, через каждые полгола прибор включают в сеть напряжением 242 В для 30-минутного прогрева. Включение прибора обязательно, так как это требуется для тренировки электролитических конденсаторов, входящих в схему.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 131. Тара, упаковка и маркирование упаковки.
- 13.1.1. Упаковывание прибора производится в нормальных условиях, указанных в о. 11.2.1.
- 13.1.2. Прибор помещают в полиэтиленовый мешок, а затем в картонный ящик. Там же размещают мешок с запасными частями и принадлежностями. Сверху на прибор кладут конверт с эксплуатационной документацией. Ящик закрывается и заклеивается этикеткой.

Для транспортирования картонный ящик с прибором помещают в тарный ящик. Свободное пространство в тарном ящике заполняется древесной стружкой. Ящик закрывается крышкой, скрепляется стальной лентой и пломбируется.

Тарный яндик маркируется знаками 11 🖫 🚉 . НЕ КАНТОВАТЬ.

SPYTTO 25 Kr. HETTO 3.2 Kr.

- 13.2. Условия транспортирования.
- 13.2.1. Прибор должен транспортироваться а условиях, не превышающих заданных предельных условий:

атыосфермое давление 750 ± 30 мм рт. ст.: напряжение питающей сети 220 ± 4.4 В: частота 50 ± 0.5 Гц.

- 11.2.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены подготовительные работы, указанные в разделе 8.
 - 11.3. Пронедение понерки.
 - 11.3.1. Внешний осмотр.
- 11.3.1.1. При проведении внешнего осмотра установите соответствие милливольтметра требованиям п. 6.1. Приборы, имеющие лефекты, бракуют и направляют в ремопт.
 - 11.3.2. Опробование.
- 11.3.2.1. Проведите опробование прибора на поддиапазоне 100 мВ путем подачи напряжения частотой 1 кГц от установки В1-8 для оценки его исправности. Нексправные приборы бракуют к направлякут в ремонт.
 - 11.3.3. Определение метрологических нараметров.
- 11.3.3.1. Определяте основную погрешность прибора на частоте 1 кГп на поддиапазонах 1 мВ—300 В по схеме, приведенной на рис. 4 путем сравнения показаний испытуемого и образцового приборов.

В качестве образцового прибора используйте установку В1-8. Погрешность определите на подднапазонах с верхними пределами, кратными 10-ти, на конечных отметках шкалы «10» и на подднапазонах с верхними пределами, кратными 3, на отметках шкалы «30». На подднапазонах с верхними пределами 100 и 300 мВ погрешность определите на всех числовых отметках шкалы

Основная погрешность не должна превышать значений, указанных в а 2.3

11.3.3.2. Определите погрешность и изменение показаний прибора в рабочих областях частот на верхних пределах поддиалазонов 1 мВ-1 В.

Схема соединения аппаратуры при определении основной погрешности





Рис. 4

Сжема соединения аппаратуры при определении погрешности прибора на частотах 20, 45 Гц. 1 кГц на поддиапазонах 1мВ—1В.



 $R = MJT-0.125-240 \text{ Om} \pm 5\%$

Рис. 5

Определите погрешность прибора на частотах 20, 45 Γ ц, 1 κ Γ ц, 1, 3 и 5 M Γ ц.

Погрешность прибора определите путем подачи напряжения от генератора на вход прибора и сравнения исказаний новеряемого прибора с показаниями вольтметра ВЗ-49 по схемам, приведенным на рис. 5 и рис. 7 или по показанию прибора В1-16 по схеме, приведенной на рис. 6.

При определении погрешности с помощью вольтметра ВЗ-49 по схемам рыс. 5 и рыс. 7 положение аттемюатора ДТ-13 должно быть 60-0 дБ на подднапазонах 1 мВ—1 В соответственно. При этом приведенную погрешность поверяемого прибора определите по формуле

$$6 = \frac{U_{\Pi} - U_{A}}{U_{K}} \cdot 100, \tag{1}$$

сде 6 - приведенная погрешность в %:

Un — похазание поверяемого прибора в B:

Uд — действительное значение входного напряжения в В;

Uк — значение верхнего предела поддиапазона в В.

Изменение показаний прибора определите как алгебранческую разность между погрешностью прибора на частоте градуировки (1 кГц) и погрешностью на границах рабочих областей частот.

Погрешность и изменение показаний прибора в рабочих областях частот не должны превышать указанных в п. 2.4.

11.4. Оформление результатов поверки.

11.4.1. Положительные результаты поверки должны оформляться записью результатов поверки, заверенной подписью поверителя и оттиском

поверительного клейма.

11.4.2. Прибор, прошедший поверку с отрицательными результатами выпуску из ремонта, а также к применению, запрещается и на нем должно быть погашено ранее установленное клеймо, если клеймо предусмотрело.

Схема соединения аппаратуры при определении погрешности прибора на частотах 20, 45 Гц, 1 кГц, 1, 3, 5 МГц





Рис. 6

Схема соединения аппаратуры при определении погрешности прибора на частотах 1, 3,5 МГц



PRC. 7

