

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

Programa de Vigilância de Recursos Hídricos e Conformidade Legal

Ponto de Coleta:	Rio Alvorada – Estação de Monitoramento M-03 (A jusante do Distrito Industrial)	Data de Emissão:	16 de Junho de 2026
Responsável Técnico:	Eng. Lucas Mendes (CREA-MA nº 12345/D)	Protocolo Ref:	#2026-MON-0892
Legislação Base:	Resolução CONAMA nº 357 (Rios de Classe 2)	Frequência:	Quinzenal obrigatória

Status da Ocorrência: RESOLVIDO

Durante a rotina programada de monitoramento do dia 15 de junho, foi detectada uma desconformidade crítica nos níveis de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). O plano de contingência foi acionado com sucesso, mitigando os riscos ambientais. A contraprova realizada em 16 de junho atestou o retorno completo aos padrões legais.

1. RESULTADOS DAS ANÁLISES DE LABORATÓRIO

Abaixo estão tabulados os parâmetros físico-químicos avaliados nas amostras de água coletadas na data da ocorrência, confrontados diretamente com os Limites Máximos Permitidos (LMP) estabelecidos pela legislação brasileira vigente:

Parâmetro Analisado	Unidade	Valor Encontrado	Limite Permitido (LMP)	Status de Conformidade
Potencial Hidrogeniônico (pH)	-	7,2	6,0 a 9,0	CONFORME
Oxigênio Dissolvido (OD)	mg/L	5,5	Mínimo de 5,0	CONFORME
Turbidez	UNT	85	Até 100	CONFORME
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	mg/L	14,2	Até 5,0	NÃO CONFORME

2. DIAGNÓSTICO TÉCNICO DA ANORMALIDADE

O índice de **DBO registrado em 14,2 mg/L** representa um desvio severo, correspondendo a quase três vezes o teto legal permitido por lei para rios de Classe 2.

A alta concentração de DBO evidencia o descarte inadequado de efluentes com elevada carga de matéria orgânica. Este ecossistema corria risco iminente de eutrofização e severa depleção de oxigênio a médio prazo, o que resultaria na mortandade de peixes e degradação da fauna e flora ripária local.

3. AÇÕES DE MITIGAÇÃO E RESOLUÇÃO PRÁTICA

Diante do disparo automatizado do alerta pelo sistema de gestão de dados ambientais, as seguintes providências imediatas foram executadas em formato de força-tarefa corporativa:

- Rastreamento de Campo:** A equipe técnica realizou uma varredura a montante do ponto M-03 e localizou um transbordo na bacia de captação secundária de uma unidade industrial de laticínios próxima. O evento foi provocado pelo entupimento accidental de um duto misturador.
- Contenção Emergencial:** A indústria foi formalmente notificada e interrompeu imediatamente as atividades de descarte. Caminhões do tipo limpa-fossa foram mobilizados em caráter de urgência para sugar o resíduo orgânico acumulado no solo periférico, evitando que novas cargas atingissem o corpo hídrico.
- Ação Corretiva Definitiva:** A empresa operadora efetuou a desobstrução física do duto e o reparo nas barreiras de contenção. Adicionalmente, foi instalada uma boia de nível duplo automatizada com travas de segurança mecânicas para evitar novos transbordos em caso de falha humana ou operacional.

4. PARECER E CONCLUSÃO

Após a conclusão das reformas na infraestrutura industrial e decorridas 24 horas do incidente, uma nova coleta de **contraprova** foi realizada na manhã do dia 16 de Junho de 2026 no mesmo ponto M-03.

A análise laboratorial subsequente indicou que o nível de DBO recuou para **4,1 mg/L**, restabelecendo a total conformidade do rio com as metas de qualidade exigidas pela Resolução CONAMA nº 357. O incidente encontra-se encerrado administrativamente, sem registro de danos ecológicos permanentes detectáveis.

Eng. Lucas Mendes

Supervisor de Monitoramento Ambiental

Iniciativa de Gestão de Recursos Hídricos