給排水設備重點

● 服務同仁:羅清淵 同仁證照:甲種電匠 建電甲字第 10250 號

● 服務同仁:林坤樓 同仁證照:乙級室內配線

給排水設備自檢分析	ľ	可修正	不可修正	已修繕	未修繕
1.法規問題	11				
2.圖說不符	13				
3.標示問題	16				
4.故障不良	8				
5.欠缺/未完成	11				
6.固定不良	17				
7.共通性問題	11				
8.清潔問題	9				
9.其他問題	9				
小計	105				

1. 法規問題

(回頁首)

3.各棟下水池及消防水池上方線路均有 CD 管配置 , 依規定 CD 管不得使用於鋼筋混凝土以外之場所 (用戶用電設備裝置規則:第 248-3 條)(A)

10.B 棟揚水泵浦(1 號機)絕緣不良 (0.29M Ω <1M Ω)(用戶用電設備裝置規 則 第 19-4 條)(A)

16.C 棟 B5F 下水池上方有汙排水 管通過(建築物給水排水設備設 計技術規範

3.5.7)(A)

27.C 棟 B4F 下水池上方有汙排水 管通過(建築物給水排水設備設 計技術規範 3.5.7)(A)

29.A 棟 B3F 下水池上方有汙排水 管通過(建築物給水排水設備設 計技術規範 3.5.7)(A)

33.A 棟 B2F 下水池上方有汙排水 管通過(建築物給水排水設備設 計技術規範 3.5.7)(A)

35.B 棟 B2F 下水池上方有汙排水 管通過(建築物給水排水設備設 計技術規範 3.5.7)(A)

41.B 棟上水池之牆壁及平頂未與其他結構物分開 ,並應保持 45 公分以上之距離(建築物給水排水 設備設計技術規範 3.2.2)(A)

50.A 棟上水池之牆壁及平頂未與其他結構物分開 ,並應保持 45 公分以上之距離(建築物給水排水 設備設計技術規範 3.2.2)(A)

56.C 棟上水池之牆壁及平頂未與其他結構物分開 ,並應保持 45 公分以上之距離(建築物給水排水 設備設計技術規範 3.2.2)(A)

97.B1F 6"排水吊管 74 機車位(193.5cm)至 37 機車 位(180cm) 兩側距離 28.108cm 其坡度小於 2/100 ,洩水坡度不足(建築物給水排水設備設計技術 規範 4.2.3)(A)

2. 圖說不符

(回頁首)

5.圖面(W-04、W-06、W-07、W-09~12)均標示: 下水池人孔寬度為 75cmx 75cm, 現場均設置 60cmx 60cm(B)

6.圖面(W-01、W-04、W-06、W-07、W-9~W-12)均 標示:各棟下水池排水閥為 閘閥(GV),現場設置 球塞閥(BV)(B)

7.圖面(W-02)標示:R1F 住戶用水表前 後兩端均以不鏽鋼 U 型槽鐵固定,現場只於水表二次側固定(B)

36.圖面(W-05)標示:公用水源之分閥 分別設置於 1F 及 B1F,現場及中設置於 B1F25 號車位上方(B)

43.圖面(W-07)標示: R2F 消防水 塔應設置溢水管及透氣管,現場 未施作(B)

51.圖面(W-05)標示: R2F 消防水 塔應設置溢水管及透氣管,現場 未施作(B)

58.圖面(W-08)標示: R2F 消防水 塔應設置溢水管及透氣管,現場 未施作(D)

82.B1F 186 機車位旁圖說標示有 落水頭,但現場未見。(B)

90.B1F 2 車位圖說標示有落水頭 , 但現場未見。(B)

91.B1F 機車道口至 297 機車位上 方圖說標示 3 支 6 吋汙水管,現場 只有 2 支。(B)

92.B1F 機車位 298 至 73 上方,圖說標示 6 吋汙水管 4 支,現場 3 支合成一支 8 吋及 6 吋一各支。(B)

93.B1F 在 B5 戶下方污水管標示 為排至靠近 A 棟自設陰井,現場 為接至 C 棟 自設陰井。(B)

94.B1F 74 機車位上方店 8 汙水管 圖說為原於 A6 汙水管相接,現場 為各自分開。(C)

3. 標示問題

(回頁首)

42.B 棟上水池未標示水池名稱 (D)

57.C 棟上水池未標示水池名稱 (D)

69.B5F C 棟下水池爬梯前方有一 落水頭,但圖說未標示。(C)

- 75.B3F 165 車位旁有一落水頭, 但圖說未標示。(C)
- 77.B3F 105 車位旁有一落水頭, 但圖說未標示。(C)
- 80.B1F 137 機車位有一落水頭, 但圖說未標示。(C)
- 81.B1F 1 號機車位有一落水頭, 但圖說未標示。(C)
- 83.B1F 200 機車位有一落水頭, 但圖說未標示。欠蓋板。(D)
- 85.B1F 306 機車位有一落水頭, 但圖說未標示。(C)
- 86.B1F 312 機車位有一落水頭, 但圖說未標示。(C)
- 87.B1F 326 機車位後方有一落水 頭,但圖說未標示。欠蓋板。 (C)
- 98.A、B 棟 R1F 出電梯右手邊小陽 台均有一落水頭,但圖說未標示。(C)
- 99.A 棟 R1F 出電梯左手邊大陽台 , 花圃邊緣落水頭共 24 顆, 但圖說均未標示。(C)
- **101.B** 棟 R1F 出電梯左手邊大陽台 ,花圃邊緣落水頭共 16 顆,但圖 說均未標 示。(C)
- 103.C 棟 R1F 出電梯右手邊大陽台 , 花圃邊緣落水頭共 26 顆, 但圖 說均未標示。(C)
- 105.C 棟 R1F 出電梯左手邊小陽台 有二處落水頭,圖說未標示。 (C)

4. 故障不良

(回頁首)

22.C 棟 B5F 水池上方逆止閥止水不良(D)

31.A 棟 B2F 下水池排水口防水堤 防水不良,有渗出防水提造成積水之現象(D)

- 61.B 棟 1F 行動不便廁所內手部感應式自動沖水無法使用(D)
- 71.B4F PW1 控制盤面板手、自 動開關故障(D)
- 72.B4F PW1 廢水幫浦右邊逆止 閥止水不良(D)
- 73.B4F PW2 廢水盤 A 泵浦(控制 盤左邊)逆止閥止水不良。(D)
- 12.A 棟 B5F 下水池進水凡爾止水 不良,目前有溢水情形(D)
- 30.A 棟 B2F 下水池進水凡爾止水 不良,目前有溢水情形(D)

5. 欠缺/未完成

- 9.B 棟 B5F 下水上方池馬達線穿孔 處開口未填塞(D)
- 13.A 棟 B5F 下水上方池馬達線穿 孔處開口未填塞(D)
- 20.C 棟 B5F 下水池上方馬達線穿 孔及角鐵固定處開口未填塞(D)
- 26.C 棟 B4F 下水池透氣管及溢水 管防蟲網未按裝(D)
- 52.A 棟 R2F 消防水塔排水閥二次 側未配至排水口(D)
- 60.C 棟 R2F 消防水塔排水閥二次 側未配至排水口(D)
- 79.B2F 28 車位旁落水頭欠蓋板。(D)
- 76.B3F 166 車位上方存水彎蓋子未蓋。(D)
- 84.B1F 200 機車位落水頭欠蓋板。(D)
- 88.B1F 326 機車位後方有一落水頭欠蓋板。(D)
- 100.A、B、C 棟 R2F 消防蓄水池排 水口設置未完成。(D)

6. 固定不良問題

- 15.C 棟 B5F 下水池人孔蓋扣環安 裝位置不當,無法上鎖(D)
- 28.C 棟 B3F 下水池人孔蓋扣環安 裝位置不當,無法上鎖(D)
- 34.B 棟 B2F 下水池人孔蓋扣環安 裝位置不當,無法上鎖(D)
- 39.B 棟屋凸上水池人孔蓋扣環未 安裝,無法上鎖及固定,有遭強 風吹開之疑慮(D)
- 40.續上項:即使上鎖鎖頭也將 置於凹槽內,下雨時該處容易積水(D)
- 47.A 棟屋凸上水池人孔蓋扣環未 安裝,無法上鎖及固定,有遭強風吹開之疑慮 (D)
- 48.續上項:即使上鎖鎖頭也將 置於凹槽內,下雨時該處容易積水(D)
- 55.C 棟屋凸上水池人孔蓋扣環未 安裝,無法上鎖及固定,有遭強 風吹開之疑慮(D)
- 4.各棟下水池人孔蓋均未上鎖 (D)
- 18.C 棟 B5F 下水池內馬達線過長需固定(D)
- 19.A 棟 B5F 下水池定水位閥旁通 管浮球凡爾之浮球脫落(D)
- 32.A 棟 B2F 下水池因周邊管架阻 擋造成無法完全關閉(D)
- 59.C 棟 R2F 消防水塔進水管配管 歪斜(D)
- 62.C 棟 1F 流理台水栓固定不良 (D)
- 63.1F 中庭(靠 C 棟)公用水栓固定不良(D)

7. 共通性問題

(回頁首)

8.B 棟 B5F 下水池旁通用定水位閥未關閉,自來水 容易藉由 B2F 之旁通管直接 流入 B5F 下水池,進而 造成 B2F~B4F 水池內之水無法替換(D)

11.A 棟 B5F 下水池旁通用定水位閥未關閉,自來 水容易藉由 B2F 之旁通管直接流入 B5F 下水池,進 而造成 B2F~B4F 水池內之水無法替換(D)

17.C 棟 B5F 下水池旁通用定水位閥未關閉,自來 水容易藉由 B2F 之旁通管直接 流入 B5F 下水池,進 而造成 B2F~B4F 水池内之水無法替換(D)

14.A 棟 B5F 揚水泵浦啟動及停止 時均有水垂聲響(D)

23.C 棟 B5F 揚水泵浦啟動及停止 時均有水垂聲響(D)

64.B5F 332 車位落水頭封住(D)

65.B5F 328,323,321 車位後方落 水頭封住(D)

66.B5F 327 車位後方落水頭封住 (D)

67.B5F 323 車位後方落水頭封住 (D)

68.B5F 321 車位後方落水頭封住 (D)

70.B5F 333 車位落水頭封住(D)

8. 清潔問題

- 1.各棟下水池池底均有砂石沉積 未清洗(D)
- 2.各棟下水池內爬梯均有鏽蝕現象(D)

- 21.C 棟 B5F 揚水控制盤盤面及上 方遭水泥汙染(D)
- 37.B 棟上水池池底均有砂石沉積 未清洗(D)
- 45.A 棟上水池池底均有砂石沉積 未清洗(D)
- 46.A 棟上水池池底磁磚脫落數片 (D)
- 53.C 棟上水池池底均有砂石沉積 未清洗(D)
- 74.B4F 243 車位落水頭膠帶拆除 不完整。(D)
- 89.B1F 電信機房與機車道間雜 物堆放,落水頭無法查看。(D)

9. 其他問題

- 24.B5F 消防水池人孔蓋收邊不良 (D)
- 25.B5F305 號車位後方壁面滲水 (D)
- 38.B 棟上水池極棒座設置高度低於地面,容易造成積水而短路 (D)
- 44.B 棟 R1F(B5 户 15F)住戶壓家馬 達出線口朝上,下雨時雨水會直 接流入管内(D)
- 49.A 棟上水池人孔旁有預留之 PVC 配管未封閉或防雨措施(D)
- 54.C 棟上水池極棒座設置高度低於地面,容易造成積水而短路 (D)
- 78.B3F C 棟蓄水池排水口內有異物(D)
- 102.B 棟 R1F 出電梯左手邊大陽台 , 花圃邊緣有二個落水頭堵塞。 (D)
- 104.C 棟 R1F 出電梯右手邊大陽台 , 花圃邊緣有四個落水頭堵塞。 (D)