

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN SPKLU		
	No. Dokumen 080.3/I-SPO/DIR/I/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 23 Januari 2025	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Merupakan prosedur untuk melakukan pemeliharaan SPKLU		
Tujuan	Untuk memberikan pelayanan SPKLU tanpa adanya Kendal teknis		
Kebijakan	1. Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. 4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.		
Prosedur	A. Lost Connection (Jika Terhubung Dengan Server PLN): 1. Lakukan koordinasi dengan pihak server untuk mengetahui penyebab lost connection 2. Pastikan indikator `STATUS` pada unit EV Charger berkedip 3. Lakukan pengambilan Event Log untuk melihat penyebab dari sisi charger 4. Lakukan pemeriksaan dari sisi media komunikasi (simcard & Wifi Extender) 5. Pastikan unit EV Charger dalam keadaan standby (Indikator `POWER` saja yang menyala) B. Unit Charger Mati 1. Pastikan MCB unit EV Charger keadaan Mati/Nyala 2. Lakukan pemeriksaan pada MCB utama ataupun MCB kWh meter 3. Lakukan pemeriksaan tegangan pada MCB unit EV Charger 4. Nyalakan MCB Utama atau MCB kWh dan Nyalakan MCB unit EV Charger 5. Lakukan pemeriksaan tegangan pada sisi terminal charger 6. Jika unit EV Charger Mati, maka lakukan penggantian unit (jika masih dalam masa garansi) C. Proses Charging tidak segera mulai 1. Pastikan unit EV Charger dalam keadaan standby (indikator `POWER` saja yang menyala) 2. Lakukan percobaan pengisian kembali menggunakan kartu RFID pelanggan 3. Jika gagal, lakukan percobaan pengisian menggunakan kartu RFID teknisi Charger 4. Jika berhasil maka di pastikan kartu RFID Pelanggan rusak dan akan di gantikan dengan yang baru D. Proses Charging terputus sendiri sebelum baterai mobil 100% 1. Pastikan unit EV Charger dalam keadaan standby (indikator `POWER` saja yang menyala) 2. Lakukan pemeriksaan pada limit baterai mobil 3. Jika limit baterai terputus sesuai dengan dashboard mobil, maka ubah limit baterai pada mobil ke 100%		
Unit Terkait	IPSRs		