

Malang, 02 Juni 2026

Nomor : 1061/E-PNJ/DIR/VI/2026
 Lampiran : 3 Halaman
 Perihal : Tindak Lanjut Laporan Damkar

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
 di Tempat

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan hasil pemeriksaan uji keselamatan dan keamanan dari Damkar Kabupaten Malang pada tanggal 26 Mei 2026, terdapat beberapa temuan yang memerlukan tindak lanjut. Maka kami mengajukan permohonan persetujuan untuk pelaksanaan tindak lanjut sebagai berikut :

NO	KATEGORI	TEMUAN DAMKAR	REKOMENDASI DARI DAMKAR	TINDAK LANJUT RS	PETUGAS
1	Akses pemadam kebakaran	Jalur masuk sempit, press body unit 2	Melebarkan jalan	Mengganti tiang kecil dengan water barrier sebanyak 4 buah	Internal
			Tiang kecil di gate in diganti dengan kerucut / water barrier agar bisa di lepas pasang		Internal
			Keadaan darurat, mobil damkar masuk ke pintu gate out		Internal
2	Sarana jalan keluar	Tangga darurat, tidak ada lampu	Penerangan ditambah	Penambahan penerangan lampu dengan diskusi oleh vendor	Vendor
			Penambahan petunjuk arah di area tangga, yang bisa menyala	Penambahan sign jalan keluar sebanyak 16	Internal
		Pelindung pagar tambahan di beberapa titik (terlalu rendah pagar)	Menambah kanopi di tangga luar (apabila hujan tidak terpeleset)	Pengajuan penambahan kanopi	Vendor
			Pengajuan modefikasi tangga / menambah ketinggian hand rail (pegangan tangga)	Pengajuan perbaikan ketinggian hand rail	Vendor
		Pintu darurat tidak memenuhi standart	Pintu dirubah tahan api, tahan panas, pintu warna merah, dengan ada notif di pintu yang harus menyala	Penggantian pintu darurat gedung A sebanyak 8 buah	Vendor
3	Sistem proteksi kebakaran	Tidak ada sign pintu keluar / jalan keluar darurat yang dapat menyala	Menambah sign pintu keluar / jalan keluar	Penambahan sign jalan keluar sebanyak	Vendor
		Di lorong depan lift lantai 5 ada 2 smoke detector	Mengganti smoke detectore yang rusak	Pembelian unit baru pengganti yang rusak	Internal



	yang perlu diperbaiki		sejumlah 6 buah dengan dengan model unit system sensor model no 882	
	Di dapur smoke detector rusak	Menambahkan heat detector	Pemasangan unit baru heat detector sebanyak 1 buah, portabel / fix. Jika portabel dipasang IPSRS, jika fix dipasang vendor	Internal
		Mengganti smoke detectore yang rusak	Pembelian unit baru	Internal
	Terdapat sign APAR tapi APAR tidak ada	Menambahkan APAR / melepas sign	Pelepasan sign APAR, karena APAR sudah ada di depan pintu RM	Internal
	APAR ada yang low pressure dan over charger ex : parkir & ranap	Unit APAR diganti yg sesuai dengan standar yg jarumnya berfungsi dengan baik	Diganti dengan APAR cadangan di unit IPSRS	Internal
	APAR ditempatkan pada tempat yang sulit di akses ex : dapur	Memindahkan APAR ke area yang mudah terjangkau	Pemindahan APAR	Internal
	APAR kurang kapasitasnya contoh : di ruang genset	Di area genset APAR diganti dengan minimal kapsitas 12 kg yg co2	Pembelian APAR co2 6 kg 2 unit	Internal
	Rumah pompa (poin A -J)			Internal
	A. Tidak ada safety valve	Pengajuan safety valve keluar gedung (perlu bobol ruangan sedikit)	Pengajuan PT Deka Jaya	Vendor
	B. Tidak ada reducing pressure	Pengajuan prv	Pengajuan PT Deka Jaya	Vendor
	C. Pompa jockey & main pum, diesel pump tidak ada	Menambah aliran listrik untuk rumah pompa, di luar listrik gedung (semisal ada pemadaman kita masih ada genset tersendiri terkait pompa air)	Pengajuan PT Deka Jaya	Vendor
	D. Single power jika mati listrik, arus listrik dinyalakan manual			
	E. Mesin tidak ada auto			
	F. Line kosong, dicoba untuk risiko kebocoran		Pengajuan PT Deka Jaya	Vendor



		G. Tidak ada lampu penerangan	Menambahkan lampu penerangan	Proses pemasangan lampu oleh IPSRS	Internal
		H. Rumah pompa jadi 1 dengan gedung utama dan sempit	Memindah hydran	Pemindahan hydran dengan vendor PT Dekajaya	Vendor
		I. Tidak ada APAR	Menambahkan APAR	Penggantian APAR oleh tim IPSRS	Internal
		J. Pipa menuju line output tidak seimbang dengan pipa pendorong	Mengganti pipa dengan yang sesuai	Pengajuan PT Dekajaya	Vendor
4	Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung (MKKG)	Menunggu struktur MKKG	Pengajuan pelatihan ke damkar terkait mkkg (bisa perwakilan saja)	Pengajuan pelatihan dengan koordinasi terlebih dahulu oleh tim damkar dan rumah sakit	Internal

Demikian surat pengajuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IPSRS

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Merdeka Timur Nomor 3, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 350722 Laman: satpolpp@malangkab.go.id
Pos-el: Satpolpp@malangkab.go.id, Kode Pos: 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
Nomor : 300.2/...../35.07.326.5/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Mei Dua Ribu Dua Puluh Enam telah dilakukan pemeriksaan/ pemeriksaan dan uji coba* oleh tim pengawasan dan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Malang dan perwakilan PT. Disa Prima Medika Kepanjen pada :

Bangunan Gedung : Rumah Sakit Prima Husada
Alamat : Banjararum Selatan No. 2A RT.003 RW. 012 Kelurahan
Banjararum, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Dengan hasil sebagai berikut :

1. AKSES PEMADAM KEBAKARAN

* Jalur masuk sempit, press body unit 2



2. SARANA JALAN KELUAR

1. Tangga darurat, tidak ada lampu
2. Pelindung pagar tambahan di beberapa titik (terlalu rendah pagar)
3. Pintu darurat tidak memenuhi standard.
4. Tidak ada sign pintu keluar / jalan keluar darurat yang dapat menyala.

3. SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

1. di lorong depan lift ada
2. smoke detector yang perlu diperbaiki.
2. di dapur smoke detector rusak.
3. Terdapat sign apar tapi tidak terdapat APAR.
4. APAR ada yang low pressure dan over charger, ex: Parkiran & RANAP.
5. APAR ditempatkan pada tempat yang sulit di akses ex: dapur.
6. APAR kurang Kapasitasnya, contoh: Ruang Genset.
7. Rumah Pompa
 - a. Tidak ada safety valve
 - b. Tidak ada Reducing pressure
 - c. Pompa Jockey & main pump, diesel pump tidak ada.
 - d. Single power jika mati listrik, arus listrik dinyalakan manual.
 - e. mesin tidak ada auto
 - f. Line kosong, dicoba untuk resiko kebocoran. (blm pernah dicoba)
 - g. Tidak ada lampu penerangan.
 - h. Rumah pompa jadi 1 dengan gedung utama dan sempit.
 - i. Tidak ada APAR.
 - j. Pipa menuju line output tidak seimbang dengan pipa pendorong.



4. MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KEBAKARAN GEDUNG (MKKG)

1. Menunggu struktur MKKG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2026

Pimpinan/ Penanggungjawab Bangunan

Manajer Legal.

PT DISA PRIMA MEDIKA.

RS. PRIMA HUSADA.

Dyfa

Han

Tim Pengawasan dan Pemeriksaan
Sistem Proteksi Kebakaran

1. Kepala Bidang Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
WIN HALIEM, S.T., M.T
NIP.1974091319998031002

[Signature]

2. Inspektur
YUANNUGRAH AWALTA
NIPPPK.198901132024211021

3. Komandan Pleton
ANDIK MINARKO
NIPPPK.198001272023211004

[Signature]

4. Ahli Pertama – Analis Kebakaran
KHAIRUNNISA GHINA SALSABILA
NIPPPK.199606242024212011

[Signature]

5. Ahli Pertama – Analis Kebakaran
RHISMA WAHYU NUGRAHENI
NIPPPK.199302052023212037

[Signature]