

**BERITA ACARA
KOORDINASI PERBAIKAN GATE PARKING DENGAN VENDOR**

Tanggal : 5 Agustus 2026
Petugas : Unit IT dan IPSRS

UNIT	HASIL	RENCANA TINDAK LANJUT
UNIT IPSRS	1. Tim IPSRS meminta pihak vendor untuk melakukan pemeriksaan terhadap sensor bawah tanah karena terdapat permasalahan pada sensitivitas modul yang memengaruhi kinerja palang pintu. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak vendor menyampaikan bahwa modul pada Gate In mengalami kerusakan. 3. Sebagai langkah penanganan sementara (backup), modul Gate In dipindahkan ke Gate Out agar operasional sistem parkir tetap dapat berjalan dengan normal. 4. Pihak vendor akan menyediakan modul pengganti untuk dipasang pada Gate Out sebagai pengganti modul yang digunakan sementara. 5. Apabila setelah dilakukan penggantian modul permasalahan masih terjadi, maka pihak vendor akan melakukan analisis lanjutan terhadap kondisi mechanical motor untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan secara lebih mendalam. 6. Berdasarkan hasil analisis awal, terdapat indikasi bahwa mechanical motor mengalami penurunan kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penggantian kapasitor serta pemeriksaan ulang terhadap sensor bawah tanah guna memastikan sistem dapat berfungsi secara optimal..	1. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh sensor pada Gate In dan Gate Out untuk memastikan seluruh sensor berfungsi dengan baik. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh modul pada Gate In dan Gate Out guna memastikan kondisi fisik, fungsi, dan kinerja setiap modul dalam keadaan optimal. 3. Melakukan pemeriksaan dan pengujian mechanical motor, termasuk pengecekan kapasitor serta seluruh komponen pendukung lainnya untuk mengidentifikasi potensi kerusakan atau penurunan kinerja. 4. Melakukan uji fungsi (testing) terhadap sistem Gate In dan Gate Out setelah seluruh proses perbaikan dan penggantian komponen selesai dilaksanakan, guna memastikan sistem beroperasi secara normal dan sesuai dengan fungsinya..
UNIT IT	1. Permasalahan Pengeluaran Karcis pada Gate In Tim IT menanyakan penyebab proses pengeluaran karcis pada gate in yang sering mengalami kendala, yaitu pengguna harus	Penggantian PC dengan spesifikasi lebih tinggi



	menekan tombol sebanyak dua kali agar karcis dapat keluar. Pihak vendor menjelaskan bahwa permasalahan tersebut umumnya terjadi pada proses komunikasi antara server dengan gate parkir. Selain itu, spesifikasi komputer yang digunakan pada gate parkir dinilai sudah rendah, sehingga ketika tombol pengambilan karcis ditekan, sistem memerlukan waktu lebih lama untuk memproses perintah sebelum karcis dapat keluar.	
	2. Usulan Penggantian Komputer Gate Parkir Tim IT mengusulkan agar komputer pada gate parkir diganti dengan komputer yang memiliki spesifikasi lebih baik dan disediakan oleh pihak rumah sakit. Tim IT juga menanyakan apakah programmer dari vendor bersedia melakukan instalasi pada komputer yang disediakan tersebut, serta meminta nomor kontak programmer untuk memudahkan koordinasi apabila terjadi kendala pada sistem. Pihak vendor menjelaskan bahwa nomor kontak programmer tidak dapat diberikan secara langsung. Apabila terdapat kendala pada sistem parkir, pihak rumah sakit harus terlebih dahulu menghubungi tim vendor (Bapak Alex), yang selanjutnya akan mengatur jadwal dengan programmer. Terkait usulan penggunaan komputer milik rumah sakit, pihak vendor menyampaikan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena perangkat komputer dan aplikasi merupakan satu paket dari vendor. Apabila komputer akan diganti, maka penggantian harus dilakukan secara satu paket, meliputi perangkat komputer beserta sistem/aplikasinya yang disediakan oleh vendor.	Penggantian PC dengan spesifikasi lebih tinggi
	3. Evaluasi Kondisi PSU, Dispenser Intibox, dan Instalasi Tim IT menanyakan kelayakan kondisi Power Supply Unit (PSU), dispenser intibox, serta instalasi jaringan listrik dan LAN yang saat ini digunakan. Pihak vendor menyampaikan bahwa kondisi perangkat tersebut pada dasarnya sudah tidak layak digunakan. PSU ditemukan dalam kondisi berkarat dan penyok sehingga direkomendasikan untuk segera diganti. Selain itu, dispenser intibox beserta instalasi jaringan listrik dan LAN juga memerlukan peremajaan.	Peremajaan Komponen



	Apabila tetap digunakan, kondisi tersebut berisiko menimbulkan korsleting listrik serta dapat menyebabkan sensor tidak berfungsi atau gagal mendeteksi dengan baik.	
--	---	--

Pelapor,

Ka IPSRS

Ka IT SIMRS

M. Arifin

Kabag Umum

Malik Victoria S.Kom

Mengetahui,

Direktur RS

drg. Endy Wira Pradana.,M.MRS



dr. Resti Lestantini.,M.Kes