

LAPORAN KEJADIAN

1	Kejadian	Letupan Kompresor Outdoor AC CT Scan
2	Unit Kerja	IPSRs
3	Nama staff	Mochammad Arifin
4	Tanggal Kejadian	10 Juni 2026
5	Temuan kejadian atas	Unit ac ct scan
6	Kerugian	Kompresor tidak bisa di pakai
7	Barang Bukti	Foto dan goresan pada body stiker

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

TANGGAL	KRONOLOGI	BUKTI (FOTO)
10 Juni 2026	Pada pukul 17.55 WIB setelah terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN. Sekitar 10 menit setelah kejadian tersebut, terdengar suara gemericik yang menyerupai percikan aliran listrik (indikasi korsleting). Petugas kemudian melakukan pengecekan pada area genset untuk memastikan sumber suara tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dipastikan kondisi area genset dalam keadaan aman, petugas melakukan pengecekan ke area sekitar. Berdasarkan hasil pengecekan, diketahui bahwa suara percikan berasal dari unit outdoor AC CT Scan. Pada unit tersebut terlihat adanya percikan listrik yang mengindikasikan terjadinya korsleting. Sebagai tindakan awal pencegahan untuk menghindari risiko kejadian yang lebih besar, petugas segera melakukan pemutusan aliran listrik dengan mematikan MCB pada instalasi AC tersebut. Selanjutnya, petugas melakukan penyemprotan menggunakan APAR pada area unit outdoor AC guna mencegah potensi kebakaran dan memastikan kondisi tetap aman.	

II. HASIL TELUSUR

1.	Setelah suhu pada unit outdoor AC dinyatakan telah menurun dan kondisi unit telah dingin, unit outdoor tersebut diturunkan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lebih lanjut guna mengetahui penyebab terjadinya gangguan.
2.	Petugas IPSRS a.n. Mochammad Arifin melaporkan kepada atasan dan membuat laporan kronologis (sesuai SPO)
3.	Dilakukan perbaikan dan pengondisian agar AC di Unit radiologi tetap bisa berfungsi

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1.	Ditemukan adanya kerusakan pada terminal kompresor AC yang menyebabkan terjadinya lonjakan arus listrik. Lonjakan tersebut mengakibatkan bagian kompresor mengalami kerusakan berupa lubang pada casing kompresor sehingga gas refrigeran (freon) keluar dan menimbulkan suara letupan.
2.	Operasional AC yang bekerja secara terus-menerus selama 24 jam (non-stop) sehingga menyebabkan penurunan masa pakai (life time) komponen. Selain itu, kemungkinan adanya ketidaksempurnaan pada proses manufaktur. Mulai beroperasi di RSPHM sejak tahun 2021



IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Kompresor ac tidak bisa di gunakan

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Eksternal : Order uni kompresor baru

Internal :

- Unit IPSRS : Prosedur pemadaman, Melaporkan kejadian ke atasan, membuat kronologis.
- Memastikan maintenance/perbaikan ac secara berkala, agar lebih teliti, karena kejadian ini baru pertama kali, untuk menghindari kejadian yang tidak terulang

Malang, 11 Juni 2026

Yang Melaporkan,	Diketahui Oleh,	
 Mochammad Arifin	 drg. Endy Wira Pradana, MMRS	 Susan Rahmawati, S. Sos
Disetujui, Direktur RS Prima Husada Malang  dr. Resti Lestantini, M. Kes		