**PT KARYA BUMI NUSANTARA KONSTRUKSI**
Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530 · Telp (021) 8970-4421 · NPWP 02.841.376.5-407.000

# LAPORAN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) DAN INVESTIGASI INSIDEN

Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi (4 Lantai)
Nomor: LK3/KBN/P1/10/2026 · Periode 1-31 Oktober 2026

| | |
|---|---|
| Ahli K3 Konstruksi | : Ir. Dwi Handoko, A.K3 Konstruksi Madya (Sertifikat SKK 1.12.2.0412.2024) |
| Jam kerja bulan ini | : 41.850 jam-orang |
| Kumulatif tanpa kecelakaan hilang hari kerja | : 412.600 jam-orang (LTI = 0) |

## 1. Statistik

| Indikator | Oktober 2026 | Kumulatif | Target |
|---|---|---|---|
| Kecelakaan fatal | 0 | 0 | 0 |
| Kecelakaan hilang hari kerja (LTI) | 0 | 0 | 0 |
| Kecelakaan ringan (P3K / medical treatment) | 1 | 4 | ≤ 6 per tahun |
| Hampir celaka (near miss) dilaporkan | 3 | 17 | Pelaporan aktif |
| Frequency Rate | 0,00 | 0,00 | ≤ 1,0 |
| Severity Rate | 0,00 | 0,00 | ≤ 5,0 |
| Inspeksi mingguan terlaksana | 4 dari 4 | 31 dari 31 | 100% |
| Toolbox meeting | 26 | 218 | 1 per hari kerja |
| Temuan inspeksi ditutup | 23 dari 28 (82%) | | ≥ 90% dalam 7 hari |

## 2. Investigasi insiden

**Insiden 1 — Hampir celaka, perancah lantai 4 (14 Oktober 2026, 10.20 WIB)**
Sebuah papan perancah (scaffold) tepi terlepas dari penahan saat material bata ringan diturunkan, jatuh 3,2 meter ke area terbatas tanpa korban. Area di bawah sudah ditutup barikade.
**Akar masalah:** pemasangan toe-board dan pengunci papan tidak diperiksa ulang setelah perubahan konfigurasi perancah (tag hijau tidak diperbarui).
**Tindakan korektif:** seluruh perancah diperiksa ulang dan diberi tag baru (selesai 15 Okt); prosedur serah terima perancah ditambahkan; subkontraktor struktur diberi peringatan tertulis; denda Rp 2.500.000 diterapkan sesuai perjanjian subkontrak.

**Insiden 2 — Kecelakaan ringan (P3K) (21 Oktober 2026, 14.05 WIB)**
Pekerja bekisting (Sdr. Ahmad Fauzi, CV Pilar Beton Mandiri) mengalami luka sayat jari tangan kiri akibat gergaji; ditangani klinik proyek, tidak hilang hari kerja.
**Akar masalah:** sarung tangan anti-potong tidak dipakai. **Tindakan:** tambahan induksi, pengadaan sarung tangan anti-potong, inspeksi APD harian.

## 3. Temuan inspeksi utama dan tindak lanjut

| No | Temuan | Kategori | Tindak lanjut | Batas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubang void pelat lantai 4 belum ditutup rapat | Tinggi | Penutup plat besi dan barikade | 16 Okt | Selesai |
| 2 | Kabel listrik sementara terkelupas dekat area basah | Tinggi | Penggantian kabel dan RCD | 18 Okt | Selesai |
| 3 | Tabung gas las tanpa troli dan penutup | Sedang | Pengadaan troli tabung | 20 Okt | Selesai |
| 4 | Pekerja tanpa full body harness di tepi pelat atap (3 orang) | Tinggi | Sanksi, induksi ulang, pengawasan pengait | 22 Okt | Selesai |
| 5 | Rambu K3 di tangga darurat belum lengkap | Rendah | Pemasangan rambu | 5 Nov | Terbuka |
| 6 | Titik kumpul (assembly point) tertutup material | Sedang | Pindah material dan marka ulang | 3 Nov | Terbuka |

## 4. Rencana November 2026

- Audit SMKK internal dan simulasi tanggap darurat evakuasi gedung bertingkat.
- Penyegaran pekerja di ketinggian untuk pekerjaan fasad dan atap.
- Pemeriksaan ulang alat angkat (tower crane dan mobile crane) oleh PJK3 dan perpanjangan SILO.

Cikarang

Dibuat oleh
Ahli K3 Konstruksi

**Ir. Dwi Handoko**
KBN Konstruksi

Mengetahui
Manajer Proyek P1

**Ir. Wahyu Prasetyo, M.T.**
PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.