

ВЕДОМОСТЬ
объёмов контроля качества сварных соединений

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-400 м³ (2 шт.). По ГОСТ 31385-2023, табл. 13, и ППР VZRК-012.ТВС.772-ППР, табл. 4.

Зона контроля	Сварное соединение	Визуально-измерительный	Радиографи-рование	Избыточное давление	Вакуумирование	Проба «мел-керосин»
Днище	Швы днища, накладок и пластин с днищем	100 %	—	—	100 %	—
Днище	Швы днища на расстоянии 250 мм от наружной кромки	100 %	100 %	—	—	—
Стенка	Вертикальные швы 1-го пояса на высоту 240 мм	100 %	100 %	—	—	—
Стенка	Вертикальные швы остальных поясов	100 %	—	—	—	—
Стенка	Монтажные стыки	100 %	100 %	—	—	—
Стенка	Горизонтальные швы поясов	100 %	—	—	—	—
Стенка	Швы пересечений вертикального и горизонтального швов	100 %	—	—	—	—
Стенка	Шов между патрубком и стенкой	100 %	—	—	—	100 %
Стенка	Шов между воротником патрубка (люка) и 1-м поясом стенки	100 %	100 %	—	—	—
Стенка	Шов между воротником патрубка (люка) и стенкой (кроме 1-го пояса)	100 %	—	100 %	—	—
Стенка	Места удаления сборочных приспособлений	100 %	—	—	—	—
Стенка	Шов стенки с днищем (уторный)	100 %	—	—	100 %	—
Кровля	Швы кровли	100 %	—	100 %	—	—
Кровля	Шов патрубка с кровлей	100 %	—	—	—	100 %

- Визуально-измерительный контроль — по РД 03-606-03.
- Радиографический контроль — по ГОСТ 7512-82; оценка качества — по ГОСТ 23055-78, 4-й класс.
- Капиллярный контроль — по ГОСТ 18442-80.
- Контроль герметичности — по ГОСТ 3242-79; величина вакуума при вакуумировании — не менее 25 кПа.
- Контроль герметичности швов настила крыши проводится в процессе гидравлического испытания за счёт создания избыточного давления воздуха внутри резервуара 2 кПа.
- Если в сварном соединении установлен уровень дефектности более 10 %, объём контроля таких швов удваивается.
- Контроль неразрушающими методами проводится после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром. При повторном выявлении дефекта контролю подлежит всё сварное соединение.