## **Teknisk Service Bulletin**



TSB nummer: 01-2017

**Emne:** Vedr. pejling af motorolie & nulstilling af Oil-dillution logic Model: RT88

Side: 1 af 3

Udsendt af: Frans M. Sørensen


Bilag: 0

Vor ref.:

Udsendt: 27. marts 2017


Ved pejling af motoroliestand, er det vigtigt, at følge den korrekte procedure for dette. Proceduren er beskrevet i bilens instruktionsbog og i værkstedslitteraturen til bilen.

Herunder print fra instruktionsbogen:



## **Teknisk Service Bulletin**





Det er i denne forbindelse vigtigt, at mærke sig, at kontrollen skal foregå minimum 30 minutter, gerne mere, efter, at motoren er stoppet. Det vil sige, at kontrollen ikke er noget som blot kan gøres umiddelbart efter stop af motoren.

Endvidere er påfyldningsproceduren, beskrevet herover, også værd, at hæfte sig ved.

Bemærk: Kontrolproceduren er også obligatorisk ved olieskift og kontrol af oliestand herefter i denne forbindelse.

Detaljer omkring kontrol af olieniveau kan findes i bilens instruktionsbog samt værkstedslitteraturen til bilen.

## **Teknisk Service Bulletin**




## Nulstilling af DPD Oil-dillution Logic (Motorolie forureningslogik)

Motorstyringssystemet er forsynet med en logik, som på baggrund af DPD regenereringscyklusserne, beregner hvor forurenet motorolien kan blive grundet netop regenerering af partikelfilteret. Denne logik skal nulstilles ved olieskifte, ellers kan SVS advarselslampen tændes umotiveret og uden grund.

Nulstillingsproceduren, som skal foretages ved hvert olieskifte, er udføres som følger:

- Tændingsnøglen drejes til "ON"
- Speederpedalen trædes herefter helt i bund og holdes hér i ca. 60 sekunder, indtil SVS lampen blinker hurtigt (ca. 3 gange per sekund). Speederpedalen holdes herefter fortsat i helt i bund indtil SVS lampen blinker langsomt (ca. én gang per sekund). Oil-dillution logikken er nu nulstillet.

Grafisk femstilling herunder



Ydelige informationer omkring Oil-dillution logic kan findes i værkstedslitteraturen til bilen.

Spørgsmål vedr. denne service information, kan rettes til Serviceafdelingen.

Med venlig hilsen

ISUZU Danmark A/S

Frans M. Sørensen

Service & Garantichef