

# **AKREDİTEST**

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Biv. Maşuk Apt. Sit. No: 45/102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

# EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



125820589/1 494ec8c5-2bd8-461e-a528-7ed411e98749		R.EFE.21.0446.T2	? - 0 10/02	2/2021	2. Takip - 06/08/2021 (T)	
İlgili mevzuat gereği imzalanan protoko		nan asansörün periyodik ko periyodik kontrolü yapılan bu		adına AKREDITEST tar	afından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece	
	-	ASANSÖRE L				
ASANSÖR C NS	: X NSAN		ASANSÖR T P :	H DROI	L K X ELEKTR KL	
MONTAJ YILI	: 1993	<b>→</b>	SEY R MESAFES	: 18		
ASANSÖR SER NO	YOLCU ASANSÖRÜ MAK. MOTOR SER NO : -/-					
BEYAN YÜKÜ (kg)	: 225 kg / 3 K KAT VE DURAK SAYISI : 7 /7					
STANDARD/STANDARDLAR	: TS EN 81-80					
BEYAN HIZI (m/sn)						
ADRES	: EFELER / ZEYBEK / 15	 29 / 15     ADA:- PARS	EL: -			
		B NA SORUMLUSUNA	L KNBLGLER			
ADI VE SOYADI	: MUAMMER TELCİ					
ADRES			OK. NO:4 EFELER/AYD			
TELEFON NUMARASI	: 05413740886		E-POSTA ADRES	: emresans	arrr@gmail.com	
	YE	TK L SERV SE L K	N B LG VE BELGELER			
ÜNVAN	NVAN : EMRE SANSAR KARDEŞ ASANSÖR SAHIS					
ADRES	: KURTULUŞ MAHALLES	Sİ SÜLEYMAN SEBA CA	<u> </u>	YDIN / EFELER/AYD	IN/TÜRKİYE	
TELEFON VE FAKS NO	: 05425419392		E-POSTA	: emresans	arrr@gmail.com	
PERSONEL N ADI VE SOYADI	: EMRE SANSAR	<u></u>	GÖREV	: TEKNİK P	ERSONEL	
ТЅЕ НҮВ	: X VAR	YOK	BELGE NO	: 09-HYB-1	112	
		BAKIM SÖZ	LLE MES			
SÖZLE ME	: X VAR	YOK	TAR H VE SÜRES	: 01/01/	2022 1 Yıl	
		REV ZYON YAPANA	L K NB LG LER			
ÜNVAN	:					
ADRES	:					
TELEFON VE FAKS NO	:		E-POSTA	:		
PERSONEL N ADI VE SOYADI	:		GÖREV	:		
PER VOD K KO	PER YOU K		DÜZELTME SÜRES		ER YOD K/TAK P KONTROL TAR H	
UYGUN	THOE SOME CONCIN TANKS		YOK	B R SOURAR 11	ER TOD MIAR I ROWINGE IAR II	
X HAF F KUSURLU	J		12 AY / (48 AY)*	10 / 02 / 2022		
KUSURLU			120 GÜN			
GÜVENS Z			60 GÜN			
	*KISALTMA	: (Mevcut asansörde tespit	edilen uygunsuzluk için düze	ltme süresi)		
		AÇIKLAN	MALAR			
	87 Adet Uygu	nsuzluk Tespit Edil	miştir. Uygunsuzluk	dar Ektedir.		
RAPOR ONAY TAR H	A DUSQU'A DIJI INV	ANI	MUAYENE MÜHEND	S	TEKN K YÖNET C	
	ADI/SOYADI/UNV MZASI	AINI	Hakan Tunçkır		Hasan Başoğlu	
06 / 08 / 2021	MZASI		Makine Mühendisi		Makine Mühendisi	



## **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞIRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Biv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

### EFELER BELEDİYESİ

Yedi Evlül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Avdın Türkiye



125820589/1 R.EFE.21.0446.T2 - 0 10/02/2021 2. Takip - 06/08/2021 (T)

- 1 1.1.2 (M) Makina veya makara mekânlarina erisim saglayan herhangi bir kapiya/kapaga komsu geçis yollari sabit olarak tesis edilmis aydınlatma armatürü /armatürleri ile yeterli sekilde aydınlatilmalidir.
- 2 1.2.1 (M) Makina/makara mekânlarina giris için kullanılan kapi veya döseme kapaklarinin (durak kapilari, acil durum kapilari ve deney panolari hariç) dis yüzlerine "Asansör makinalari Tehlike Yetkili olmayan giremez" ifadelerini içeren bir ikaz levhasi takilmalidir.
- 3 1.2.11 (M) Makina/makara mekanlarina giris için kullanılan giris kapilari ve döseme kapakları anahtarlı kilitlerle donatilmalı ve bu kilitler içeriden anahtarsiz açılabilmelidir.
- 4 1.7.1 (M) Makina mekânlarinda, agir donanimlarin kaldirilip tasinmasi için, bir veya birden fazla, uygun sekilde yerlestirilmis, üzerilerine güvenli tasima kapasiteleri yazılmıs metal destekler veya tasiyici kancalar bulunmalidir.
- 5 1.8.2 (M) Makina dairesi/mekaninda kumanda tablolarindaki kontaktör, röle, sigorta ve baglanti klemensleri, kumanda semasina uygun olarak isaretlenmelidir. Sigorta tutucularinin üstünde veya yakininda, tip ve deger gibi gerekli sigorta özellikleri belirtilmelidir.
- 6 1.8.4 (M) Makina dairesindeki durdurma anahtari üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilma riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi bulunmalidir.
- 7 1.8.6 (M) Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri bulunmalidir.
- 8 1.8.9 (M) Makina ve makara mekanlarina ana anahtar veya anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saglayacak ikaz levhalari bulunmalidir. Bir ana anahtarin açilmasindan sonra bazi kisimlar gerilim altında kaliyorsa (asansörler arasındaki baglantılar, isik devreleri ve benzeri) bu belirtilmelidir
- 9 1.8.10 (M) Elektrikli elle kumanda butonlarinin üstünde veya yanında hareket yönünü gösteren isaretler bulunmalidir.
- 10 1.8.11 (M) Hiz regülâtörü üstünde hiz regülâtörünü imal eden firmanin adi, tip kontrolü ile ilgili isaret ve referanslar ve ayarlandigi çalisma hizi bilgilerini içeren bir bilgi levhasi bulunmalidir.
- 11 1.9.1 (M) Makina dairesi dösemesinde kanallar veya 0,5 m'den daha derin ve 0,5 m'den daha dar girintiler varsa, bunlarin üstü kapatilmalidir.
- 12 1.9.2 (M) Makina platformu ve makina dairesi dösemesindeki delikler kullanim amacina uygun olarak en küçük boyutta olmalidir. Malzemelerin düsme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçislerinin çevresinde platform veya bitmis dösemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çikintilar yapılmalidir.
- 13 1.9.3 (M) Makina dairesindeki farkli seviyedeki dösemeler arasinda 0,5 m'den fazla bir yükseklik farki varsa, düsme tehlikesine karsi uygun korkuluklar ile donatilmalidir.
- 14 1.10.1 (M) Makina platformuna çikis merdiveni sabitlenmelidir.
- 15 1.10.3 (M) Makina platformu çikis merdivenine tutamak takilmalidir.
- 16 1.10.5 (M) Makina platformuna çikis için makina dairesindeki farkli seviyedeki dösemeler arasında 0,5 m'den fazla bir yükseklik farki varsa, korkuluk ve merdiven veya basamaklar bulunmalidir.
- 17 1.11.4 (M) Geçis yollari en az 0,5 m genisliginde olmalidir. Hareketli parçaların bulunmadigi yerlerde bu genislik 0,4 m'ye kadar azaltilabilir.
- 18 1.22.2 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için gevsek halatlarin veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 19 1.23.1 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini engellenmelidir.
- 20 1.24.1 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için sahislarin yaralanmasina karsi önlem alinmalidir
- 21 1.28.1 (M) Elektrik kuvvet panosu muhafaza içine alinmalidir.
- 22 1.28.3 (M) Elektrik kuvvet panosu ve içerisinde bulunan elemanlar karistirilma riskine karsi adreslenmelidir.
- 23 1,28.4 (M) Elektrik kuvvet panosuna vetkisiz kisilerin erisimi engellenmelidir ( MRL'lerde kilitli olmalidir).
- 24 1.29.6 (M) Makina dairesi/mekani aydinlatma anahtari takilmali ve adreslenmelidir.
- 25 1.29.7 (M) Ana anahtar veya anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saglayacak ikaz levhalari bulunmalidir.
- 26 1.30.1 (M) Makina dairesinde/mekaninda kuyu aydinlatma anahtari takilmali ve adreslenmelidir. (MDRSZ asansörlerde kumanda panosu içinde ana anahtar yakininda olmalidir.)
- 27 1.31.2 (M) Elektrik panosunda motor hatti için 4'lü grup W otomat takilmalidir. Elektrik panosunda motor hatti için 4'lü grup W otomat çalisir hale getirilmelidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Hakan Tunçkır	Hasan Başoğlu
06 / 08 / 2021	MZASI	Makine Mühen <del>disi</del>	Makine Mühendisi
		Shipt	//// T.H.



## **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel BIv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

### EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



125820589/1 R.EFE.21.0446.T2 - 0 10/02/2021 2. Takip - 06/08/2021 (T)

- 28 1.31.12 (M) Kabin, kuyu ve makina/makara dairesi aydinlatma sigortalari takilmali ve adreslenmelidir.
- 29 1.31.13 (M) Sigorta degerleri kablo kesitine uygun olmalidir. (1.00 mm2 max. 6.0 A, 1.50 mm2 max. 10.0 A, 2.50 mm2 max. 20.0 A, 4.00 mm2 max. 32.0 A, 6.00 mm2 max. 50.0 A)
- 30 1.32.5 (M) Elektrik panosunda dogrudan dokunmaya karsi korunma; En az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla saglanmalidir bunlarin haricindeki baglantilar, klemensler ve konnektörler, bu amaç için yapilan pano, buat veya tablolarin içinde bulunmalidir veya Bir asansörün ana anahtari veya anahtarlarinin açilmasindan sonra bazi klemenslerde gerilim bulunuyorsa, bunlar gerilim bulunmayan klemenslerden açik bir sekilde ayrilmali ve gerilim 50 V'tan büyük ise uygun bir sekilde isaretlenmelidir veya Grup sigortalarinda, her bir ayri sigortanin ana beslemesi kapatildiginda halen sistemde elektrik olabilecegine dair bakim personeli için uyari levhalari saglanmalidir.
- 31 1.32.6 (M) Mekanik korumanın kesintisizligini saglamak için, iletken ve kabloların koruyucu kiliflari, anahtar kutuları veya cihazların içine kadar sokulmali veya uygun bir rakor içinde son bulmalidir.
- 32 1.35.4 (M) Kumanda panosuna yetkisiz kisilerin erisimi engellenmelidir.
- 33 1.42.1 (M) Kumanda panosunda emniyet devre semasi olmalidir.
- 34 1.43.2 (M) Kumanda panosu kablo baglantilari ve klemensler düzenlenmelidir.
- 35 1.43.4 (M) Kumanda panosu kablo baglantilari uçlari düzenlenmelidir.
- 36 1.48.1 (M) Makina dairesi/mekani depo olarak kullanilmamalidir.
- 37 1.48.2 (M) Makina dairesi/mekani içinde çalismayi engelleyecek malzemeden temizlenmelidir.
- 38 1.48.3 (M) Makina dairesi/mekaninda yanici malzeme olmamalidir.
- 39 2.10.2 (M) Kabin girisine bakan durak kapilari ve kuyu duvarlari veya duvar bölümlerinden olusan kuyu yüzeyi, kabin kapisinin tüm genisligi boyunca, kapilarin çalismasi için gerekli açikliklar haricinde kesintisiz bir yüzey olusturmalidir.
- 40 2.11.6 (M) Kabin alti patenlerindeki bosluk ayarlanmalidir.
- 41 2.11.12 (M) Kabin üstü paten bosluklari ayarlanmalidir.
- 42 2.11.22 (M) Kabin raylari temizlenmelidir.
- 43 2.11.25 (M) Kabin ray flanslarinin eksik civata-somunlari tamamlanmalidir.
- 44 2.11.28 (M) Kabin ray konsol baglantilarindaki eksik tirnaklar tamamlanmalidir.
- 45 2.12.2 (M) Kuyu içi elektrik tesisati kablo ekleri buat içerisine alinmalidir.
- 46 2.12.4 (M) Kuyu içi elektrik tesisati düzenlenmelidir.
- 47 2.12.6 (M) Kabin üstü daginik kablo baglantilari düzenlenmelidir.
- 48 2.12.9 (M) Kabin üstüne toprakli priz takilmalidir.
- 49 2.12.11 (M) Kabin üstünde kablo baglantilarındaki izolesiz kisimlar koruma altına alinmalidir.
- 50 2.13.5 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blogu alabilecek yer bulunmalidir.
- 51 2.14.1 (M) Kabin üstü bakim kumandasi butonlarinin üstünde veya yakininda, hareket yönü isaretlenmelidir.
- 52 2.14.2 (M) Kabin üstü durdurma anahtarinin üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilmasi riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi olmalidir.
- 53 2.14.3 (M) Kabin üstü bakim kumandasi anahtarinin üstünde veya yakininda, "NORMAL" ve "BAKIM" kelimeleri olmalidir.
- 54 2.14.4 (M) Kabin üstü korkuluk üzerinde uyari levhasi veya yazisi olmalidir.
- 55 3.1.1 (M) Kuyu dibinde mevcut sabit merdiven kapi kilidine ulasmayi saglayacak sekilde olmalidir.
- 56 3.4.1 (M) Kuyu dibine giris kapisi açilinca erisilebilen, kuyu aydınlatmasını açip kapamaya yarayan vaevien/darbe akim anahtarı olmalidir.
- 57 3.4.6 (M) Asansör kuyusunda, durak kapilari kapali olsa dahi kabin tavaninin ve kuyu dibi dösemesinin 1 m üstünde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit bir aydınlatma tesisati bulunmalidir.
- 58 3.4.7 (M) Kuyu aydinlatmasi, kuyunun tavani ve tabanindan en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunlarin arasina konulacak lamba veya lambalardan meydana gelmelidir.
- 59 3.6.2 (M) Sürtünme tahrikli asansörlerde, yukari yönde hareket eden kabinin asiri hizlanmasina karsi, uygun koruma tertibati bulunmalidir.
- 60 3.8.1 (M) Karsi agirlik veya dengeleme agirliginin hareket sahasi, kuyu tabanindan en fazla 0,3 m'den baslayip en az 2,5 m yükseklige kadar uzanan sert bir ayirici bölme ile korunmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Hakan Tunçkır	Hasan Başoğlu
06 / 08 / 2021	MZASI	Makine Mühen <del>disi</del>	Making Mühendisi
		Shipte	



## **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel BIv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

### EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



125820589/1 R.EFE.21.0446.T2 - 0 10/02/2021 2. Takip - 06/08/2021 (T)

- 61 3.13.4 (M) Kabin tam kapanmis tampon üzerinde otururken kuyu alt boslugunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutlari en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen blogu içine alabilecek bir hacim bulunmalidir.
- 62 3.14.16 (M) Hiz regülatörü gergi makarasi kasnagi halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini ve halatin veya zincirin kasnaktan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 63 3.18.15 (M) Karsi agirlik bloklarinin ziplamasina karsi önlem alinmalidir.
- 64 3.22.4 (M) Kuyu alt boslugundaki durdurma anahtari üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilmasi riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi bulunmalidir.
- 65 3.22.7 (M) Tamponlar üzerinde (enerji depolayan tipteki tamponlar hariç), tamponu imal eden firmanin adi, tip kontrolü ile ilgili isaret ve referanslari içeren bir bilgi levhasi bulunmalidir.
- 66 3.22.8 (M) Kuyu dibinde asansör parcalarinin güvenli bir sekilde bakimlarinin yapilabilmesi için gerekli tedbirler alinmalidir.
- 67 3.22.9 (M) Kabin güvenlik tertibatında (parasüt freni) imal eden firmanin adi, tip kontrolü ile ilgili isaret ve referanslari içeren bilgi etiketi olmalidir.
- 68 3.24.2 (M) Kuyu dibine toprakli priz takilmalidir.
- 69 3.26.1 (M) Kuyu dibi temizlenmelidir.
- 70 4.16.2 (M) Kat buton isiklari yanar hale getirilmelidir.
- 71 4.16.5 (M) Katlarda gösterge yönleri düzeltilmelidir.
- 72 4.16.7 (M) Kirik olan kat butonlari yenilenmelidir.
- 73 5.4.1 (M) Kabin üstü eksik montaj civatalari tamamlanmalidir.
- 74 5.4.3 (M) Kabin alti eksik montaj civatalari tamamlanmalidir.
- 75 5.4.12 (M) Kabin üstü gevsek montaj somunlari sikilmalidir.
- 76 5.4.14 (M) Kabin ve karkas baglantilarinda eksik kontra somunlar takilmalidir.
- 77 5.4.15 (M) Kabin üstü temizlenmelidir.
- 78 5.4.18 (M) Kabin alti metal malzemelerdeki korozyon giderilmelidir.
- 79 5.4.19 (M) Kabin alti gevsek montaj somunlari sikilmalidir.
- 80 5.4.20 (M) Kabin alti kaynakli baglantilar civata baglantilari ile desteklenmelidir.
- 81 5.4.22 (M) Kabin üstü korozyon giderilmelidir.
- 82 5.6.1 (M) Makina gücü ile otomatik çalisan kapilarda, kapanmakta olan kapinin tekrar açılmasini saglayan bir tertibat diger kabin kumandalarının yanında bulunmalidir.
- 83 5.7.2 (M) Toplama kumanda asansörlerde kumanda butonlarinin kayit isiklari yanar hale getirilmelidir.
- 84  $5.7.3\ (\mbox{M})\,$  Kumanda göstergesi çalisir hale getirilmelidir.
- 85 5.8.3 (M) Kabin, döseme seviyesinde ve kumanda aksami üzerinde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit bir elektrikli aydınlatma ile donatilmalidir.
- 86 5.8.4 (M) Kabin duraklarda kapilari açik bir sekilde beklerken kabin içinde sabit aydınlatma saglanmalidir.
- 87 5.14.1 (M) Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayari) ± 30 mm. olmalidir. (01.01.2012 öncesi)

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Hakan Tunçkır	Hasan Başoğlu
	MZASI	Makine Mühen <del>yisi</del>	Makine Mühendisi
06 / 08 / 2021		Whate	