EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDİTEST

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No. 45 / 102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com





631080918/1 077d8c0b-f966-4526-bd12-7f	Pc1c8e4038 R.	KAD.20.0344.T1 - 0	24/09/20	20	1. Takip - 05/11/20	20 (T)		
İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol		sansörün periyodik kontrolü KAD	IRLI BELEDIYESI adın	a AKREDITEST tar	afından gerçekleştirilmiştir. Bu	rapor sadece		
	periyo	dik kontrolü yapılan bu asansör i	çin geçerlidir.					
		ASANSÖRE L KNBLO	G LER					
ASANSÖR C NS	: X NSAN	YÜK ASANSÖ	RTP :	H DROL	L K X ELEK	TR KL		
MONTAJ YILI	: 2016	SEY R M	IESAFES	: 21	M. Dairesi : EVET			
ASANSÖR SER NO	F BLOK MAK. MOTOR SER NO : -/ AKIŞ 869ARI256S							
BEYAN YÜKÜ (kg)	: 375 kg / 5	K KAT VE	DURAK SAYISI	: 8	/8			
STANDARD/STANDARDLAR	TS EN 81-1 + A3							
BEYAN HIZI (m/sn)								
ADRES	: KADİRLİ / YENİ / 131 / 17 F	ADA:1698 PARSEL: 20		<u> </u>				
		A SORUMLUSUNA L K N	B LG LER					
DI VE SOYADI : AHMET TEKTAŞ								
ADRES	2. ETAP BELEDİYE EVLERİ CANSUM 5 SİTESİ F BLOK / YENİ MAHALLE 131. SOKAK NO 17 F KADİRLİ / OSMANİYE							
TELEFON NUMARASI	: 05427261510							
	YETK L SERV SE L K NB LG VE BELGELER							
ÜNVAN	: RAYTEK ASANSÖR MAKİNE	MONTAJ VE İMALAT İNŞA	AAT TAAHHÜT TİCA	ARET LTD.ŞTİ./1	1032			
ADRES		RAYTEK ASANSÖR MAKINE MONTAJ VE İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ./1032 GÜZELYALI MAHALLESİ 81187 SOK. NECATİ KATLAV APT. SİT. A APT. NO.1 C CUKUROVA						
TELEFON VE FAKS NO	. 003000344475	E-POSTA		-	83@gmail.com			
PERSONEL N ADI VE SOYADI	: MUSTAFA KARAOĞLU	GÖREV		: FİRMA YE				
TSE HYB	: X VAR	YOK BELGE	NO	: 01-HYB-72				
		BAKIM SÖZLE MES	}					
SÖZLE ME	: X VAR	YOK TAR H V	E SÜRES	:				
		V ZYON YAPANA L K N	B LG LER					
ÜNVAN	:							
ADRES	:							
TELEFON VE FAKS NO	:	E-POSTA	١	:				
PERSONEL N ADI VE SOYADI	:	GÖREV		:				
	PER YOD K/TAK	P KONTROL SONUCUNUN	N DE ERLEND R L	MES				
PER YOD K KON	TROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZEI	LTME SÜRES I	B R SONRAK PI	ER YOD K/TAK P KONT	ROL TAR H		
UYGUN			YOK					
X HAF F KUSURLU				4 / 09 / 2021				
KUSURLU			120 GÜN					
GÜVENS Z	ATTECH T TOTAL OF		60 GÜN	office of the control				
	*KISALIMA: (Me	vcut asansörde tespit edilen uygr AÇIKLAMALAR	ınsuziuk için düzeltme	suresi)				
		AÇINLAWALAK						
	22 Adet Uygunsuz	zluk Tespit Edilmiştir.	Uygunsuzluklar	Ektedir.				
		•	-					
RAPOR ONAY TAR H		MUAY	YENE MÜHENDİSİ		TEKN K YÖNET O			
	ADI/SOYADI/UNVANI		seyin İlhan		Ercan Kara			
	MZASI				Makine Mühendisi			
05 / 11 / 2020	WEASI	I IVIAKI	Makine/Müheridisi/		Makine Mühendisi			
						医海沙		

EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Süzelyalı Mahaillesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

KADİRLİ BELEDİYESİ

. Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı, No: 257 Kadirli / Osmaniye



631080918/1 R.KAD.20.0344.T1 - 0 24/09/2020 1. Takip - 05/11/2020 (T)

- 1 1.2.11 (M) Makina/makara mekanlarina giris için kullanılan giris kapilari ve döseme kapakları anahtarlı kilitlerle donatilmalı ve bu kilitler içeriden anahtarsiz açılabilmelidir.
- 2 1.11.3 (M) Hareketli parçalarin bakim ve kontrolü için gerekli olan yerlerde ve elle acil durum çalismasinin gerekli oldugu durumlarda en az 0,50 m x 0,60 m'lik bir serbest yatay alan bulunmalidir. (Kurtarmanin yapilacagi yer için makina motor imalatçisi tarafından hazirlanan kullanma klavuzunda belirtilen bilgi ve bu bilgiye dayanılarak hazirlanan kurtarma talimati esas alinir.)
- 3 1.11.4 (M) Geçis yollari en az 0,5 m genisliginde olmalidir. Hareketli parçaların bulunmadigi yerlerde bu genislik 0,4 m'ye kadar azaltilabilir.
- 4 1.11.6 (M) Makina dairesinde, özellikle çalisma alanlari üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalidir.
- 5 1.24.1 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için sahislarin yaralanmasina karsi önlem alinmalidir.
- 6 1.31.7 (M) Makina dairesi/mekani sigortasi, kuyu sigortasi ile kabin sigortasi ayri ayri olmalidir.
- 7 2.13.5 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blogu alabilecek yer bulunmalidir.
- 8 3.4.4 (M) Kuyu aydınlatmasında yanmayan ampüller çalisir hale getirilmelidir.
- 9 3.4.6 (M) Asansör kuyusunda, durak kapilari kapali olsa dahi kabin tavaninin ve kuyu dibi dösemesinin 1 m üstünde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit bir aydınlatma tesisati bulunmalidir.
- 10 3.4.7 (M) Kuyu aydinlatmasi, kuyunun tavani ve tabanindan en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunlarin arasina konulacak lamba veya lambalardan meydana gelmelidir.
- 11 3.6.2 (M) Sürtünme tahrikli asansörlerde, yukari yönde hareket eden kabinin asiri hizlanmasina karsi, uygun koruma tertibati bulunmalidir.
- 12 3.8.1 (M) Karsi agirlik veya dengeleme agirliginin hareket sahasi, kuyu tabanindan en fazla 0,3 m'den baslayip en az 2,5 m yükseklige kadar uzanan sert bir ayirici bölme ile korunmalidir.
- 13 3.15.2 (M) Kuyu duvari, her durak kapisi esigi altinda yüzeyi sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert kaplamalardan mamul olmali ve duvarin herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²'lik yuvarlak veya kare seklinde bir alana esit olarak dagilacak 300 N'luk bir kuvvet uygulandiginda Kalici bir sekilde biçim degistirmemeli ve 10 mm'den fazla esnememelidir.
- 14 3.15.4 (M) Kabin girisine bakan durak kapilari ve kuyu duvarlari veya duvar bölümlerinden olusan kuyu yüzeyi, tüm kuyuda, kabin kapisinin tüm genisligi boyunca, kapilarin çalismasi için gerekli açikliklar haricinde kesintisiz bir yüzey olusturmalidir.
- 15 3.21.2 (M) Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulasilabilir olmalidir.
- 16 3.21.4 (M) Asansör kuyusu (kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalisan kisilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alinmamissa, bu risklerin olustugu yerlere alarm tertibati konulmalidir.
- 17 3.22.8 (M) Kuyu dibinde asansör parçalarinin güvenli bir sekilde bakimlarinin yapilabilmesi için gerekli tedbirler alinmalidir.
- 18 3.26.1 (M) Kuyu dibi temizlenmelidir.
- 19 4.1.1 (M) Asansörün güvenle kullanılmasını saglayan talimati kabin içine takılmalidir.
- 20 4.4.4 (M) Kirik olan çarpma kapili kat kapi camlari yenilenmelidir.
- 21 4.19.1 (M) Yapi yüksekliginin 51,50 m den düsük binalardaki asansör kat kapilari TS EN 81-58 standardi E30'a uygun yangina karsi dirençli kat kapilariyla donatilmalidir.
- 22 5.8.5 (M) Kabin aydınlatmasi bagımsız en az iki armatürle saglanmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE ELEMANI	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Hüseyin İlhan	Ercan Kara
05 / 11 / 2020	MZASI	Makine/Mühenidisi/	Makine Mühendisi.
		JI. Juna	