

AKREDİTEST

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No. 45 / 102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



126289651/1 4b23bd13-aa73-4a53-b67d	R.NAZ.2	22.0027.T1 - 0 13/01	/2022	1. Takip - 14/03/2022 (T)
İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü NAZILLI BELEDIYESI adına AKREDITEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece				
	periyodik kontr	olü yapılan bu asansör için geçerlidir.		
	ASAN	SÖRE L KNBLG LER		
ASANSÖR C NS	: X NSAN YÜK	ASANSÖR T P :	H DROI	L K X ELEKTR KL
MONTAJ YILI	: 2002	SEY R MESAFES	: 18	M. Dairesi : EVET
ASANSÖR SER NO	: İNSAN ASANSÖRÜ	MAK. MOTOR SER NO		
BEYAN YÜKÜ (kg)	: 320 kg 4	K KAT VE DURAK SAYIS		
STANDARD/STANDARDLAR	: TS EN 81-80			
BEYAN HIZI (m/sn)	: 0,5 0,63 X 1	1,6 2	2,5	D ER
ADRES	: NAZİLLİ / TURAN / 129 / 68 ADA	:- PARSEL: -		
		JMLUSUNA L KNBLG LER		
ADI VE SOYADI	: FUAT TAN			
ADRES	: 19 MAYIS APT. / TURAN MH. 129 S			
TELEFON NUMARASI	: 05065365819	E-POSTA ADRES	: mekanik.a	sansor@hotmail.com
		SE L KNBLG VEBELGELER		
ÜNVAN	: NAZİLLİ MEKANİK ASANSÖR-YUSI	JF ZİYA ERSOY		
ADRES	: YEŞİL MAHALLESİ 731 SOK. No:15			
TELEFON VE FAKS NO	: 05413129977	E-POSTA		sansor@hotmail.com
PERSONEL N ADI VE SOYADI	: YUSUF ZİYA ERSOY	GÖREV	FIRMA PE	
TSE HYB	: X VAR YOK	BELGE NO	: 09-HYB-9	
		BAKIM SÖZLE MES		,,,
SÖZLE ME	: X VAR YOK	TAR H VE SÜRES	: 01/01/	2022 1 Vil
SOZLE ME			: 01/01/	2023 1 Yıl
#in.vv.a.v	REV ZYOF	N YAPANA L K N B LG LER		
ÜNVAN	:			
ADRES TELEFON VE FAKS NO	:	E-POSTA		
PERSONEL N ADI VE SOYADI		GÖREV	•	
TERROTTEE TOTAL	PER VOD K/TAK PKON	TROL SONUCUNUN DE ERLEND	R I MFS	
PER YOD K KO	ONTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZELTME SÜRES		ER YOD K/TAK P KONTROL TAR H
UYGUN		YOK		
HAF F KUSURL	U	12 AY / (48 AY)*		
KUSURLU		120 GÜN		
X GÜVENS Z		60 GÜN		
*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)				
AÇIKLAMALAR				
133 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.				
100 Adet Oygunsuzluk Tespit Ediliniştir. Oygunsuzluklar Ektedir.				
Asansör faal olmamasından dolayı periyodik kontrolde yazılan maddeler tekrar girilmiştir.				
			ı	<u></u>
RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND	S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün		Ercan Kara
14 / 03 / 2022	MZASI	Makine Mühendisi		Makine Mühendisi
		4	4	



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZILLI BELEDIYESI

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



126289651/1 R.NAZ.22.0027.T1 - 0 13/01/2022 1. Takip - 14/03/2022 (T)

- 1 1.1.2 (M) Makina veya makara mekânlarina erisim saglayan herhangi bir kapiya/kapaga komsu geçis yollari sabit olarak tesis edilmis aydınlatma armatürü /armatürleri ile yeterli sekilde aydınlatilmalidir.
- 2 1.1.3 (M) Makina dairesine/mekanina erisim özel mekanlardan geçmeye gerek kalmadan, her zaman rahat ve güvenilir bir sekilde kullanılabilmelidir.
- 3 1.2.1 (M) Makina/makara mekânlarina giris için kullanılan kapi veya döseme kapaklarinin (durak kapilari, acil durum kapilari ve deney panolari hariç) dis yüzlerine "Asansör makinalari Tehlike Yetkili olmayan giremez" ifadelerini içeren bir ikaz levhasi takilmalidir.
- 4 1.2.2 (M) Kuyu içerisine açilan makina mekani giris kapilari deliksiz olmali, durak kapilari ile ayni mekanik mukavemet sartlarini saglamali ve söz konusu bina ile ilgili yangina karsi koruma düzenlemelerine uygun olmalidir.
- 5 1.2.10 (M) Makina/makara dairesi giris kapilari makina /makara dairesi içine dogru açilmamalidir.
- 6 1.2.11 (M) Makina/makara mekanlarina giris için kullanılan giris kapilari ve döseme kapakları anahtarlı kilitlerle donatilmali ve bu kilitler içeriden anahtarsiz açılabilmelidir.
- 7 1.3.1 (S) Makina dairesinin içinde, makina dolabinda veya acil durum ve deney panosunda/panolarinda asansörün beklenmedik bir sekilde durmasi durumunda özellikle elektrikli veya elle acil durum hareket ettirme tertibati ve durak kapilarinin kilit açma anahtarinin kullanimi ile ilgili ayrintili Türkçe ve kurtarma islemleri için asansör tipine uygun olarak hazirlanmis talimat bulunmalidir.
- 8 1.4.1 (S) Makina mekanlarinda, döseme seviyesinde en az 200 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit elektrik tesisati bulunmalidir. Kullanılacak armatürler dolayli dokunmaya karsi korunmali olmali ve stroboskobik yanılgı olusturmamalidir.
- 9 1.4.2 (S) Makina dairesinde bulunan ekipmanlarin (kumanda panosu, makina motor, regülatör, elektrikçi panosu ve benzeri) önünde 200 lüx siddetinde aydınlatma saqlanmalidir.
- 10 1.6.1 (M) Makina mekani havalandirmasi motorlar, kumanda cihazlari ve elektrik kablolarini yeterince iyi biçimde toz, zararli duman ve nemden koruyacak sekilde yapilmalidir (tel kafes, panjur veya bina havalandirma sistemi).
- 11 1.6.2 (M) Makina mekani/dolabi uygun sekilde havalandirilmalidir.
- 12 1.6.3 (M) Binanin diger bölümlerinden gelen pis havanın, makina dairesine dogrudan girmesi önlenmelidir.
- 13 1.7.1 (M) Makina mekânlarında, agir donanimlarin kaldırilip tasınması için, bir veya birden fazla, uygun sekilde yerlestirilmis, üzerilerine güvenli tasıma kapasiteleri yazılmıs metal destekler veya tasiyici kancalar bulunmalidir.
- 14 1.8.4 (M) Makina dairesindeki durdurma anahtari üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilma riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi bulunmalidir.
- 15 1.8.5 (M) Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri güncel kayitlari tutulmalidir.
- 16 1.8.6 (M) Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri bulunmalidir.
- 17 1.9.1 (M) Makina dairesi dösemesinde kanallar veya 0,5 m'den daha derin ve 0,5 m'den daha dar girintiler varsa, bunlarin üstü kapatilmalidir.
- 18 1.9.2 (M) Makina platformu ve makina dairesi dösemesindeki delikler kullanim amacina uygun olarak en küçük boyutta olmalidir. Malzemelerin düsme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçislerinin çevresinde platform veya bitmis dösemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çikintilar yapılmalidir.
- 19 1.9.3 (M) Makina dairesindeki farkli seviyedeki dösemeler arasinda 0,5 m'den fazla bir yükseklik farki varsa, düsme tehlikesine karsi uygun korkuluklar ile donatilmalidir.
- 20 1.10.1 (M) Makina platformuna çikis merdiveni sabitlenmelidir.
- 21 1.10.5 (M) Makina platformuna çikis için makina dairesindeki farkli seviyedeki dösemeler arasında 0,5 m'den fazla bir yükseklik farki varsa, korkuluk ve merdiven veya basamaklar bulunmalidir.
- 22 1.11.1 (M) Makina dairesinde tahrik makinasinin dönen parçalarinin üstünde sikismayi önleyecek bir koruma yapilmamasi durumunda en az 0.3 m vüksekliginde bir serbest düsev mesafe bulunmalidir.
- 23 1.11.3 (M) Hareketli parçalarin bakim ve kontrolü için gerekli olan yerlerde ve elle acil durum çalismasinin gerekli oldugu durumlarda en az 0,50 m x 0,60 m'lik bir serbest yatay alan bulunmalidir. (Kurtarmanin yapilacagi yer için makina motor imalatçisi tarafından hazirlanan kullanma klavuzunda belirtilen bilgi ve bu bilgiye dayanılarak hazirlanan kurtarma talimati esas alinir.)
- 24 1.11.4 (M) Geçis yollari en az 0,5 m genisliginde olmalidir. Hareketli parçalarin bulunmadigi yerlerde bu genislik 0,4 m'ye kadar azaltilabilir.
- 25 1.11.5 (M) Makina dairesinde geçis yollari üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalidir.
- $26 1.11.6 \ (M) \ \text{Makina dairesinde, \"{o}zellikle çalisma alanlari \"{u}st\"{u}nde \ en \ az \ 2 \ m \ serbest y\"{u}kseklik olmalidir.}$

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara
44 / 00 / 0000	MZASI	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi
14 / 03 / 2022		Tour Marie Control of the Control of	
		4 3	######################################



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel BIv. Maşuk Apt. Sit. No: 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



126289651/1 R.NAZ.22.0027.T1 - 0 13/01/2022 1. Takip - 14/03/2022 (T)

- 27 1.11.7 (M) Makina dairesi kumanda panolari ve tablolarinin önünde, Derinlik: muhafazalarin dis yüzeyinden en az 0,7 m olmalidir, Genislik: en az: 0,5 m veya kumanda panolari veya tablolarinin toplam genisligi kadar olmalidir.
- 28 1.12.1 (S) Kabinin hareket yönü, makina üzerinde elle kata getirme çarki yakininda açikça belirtilmelidir. Sökülemeyen tipte elle kata getirme çarki kullanılmasi durumunda bu isaretler çarkin üstüne de konulabilir.
- 29 1.12.2 (S) Makina dairesinden, kabinin kilit açilma bölgesi içinde olup olmadigi kolaylikla anlasilabilmelidir. Bu aski veya hiz regülâtörü halatlarına isaretler konularak saqlanır.
- 30 1.16.1 (S) Tahrik makinasi montaj civatalarina kontra somun veya yayli rondela takilmalidir.
- 31 1.16.3 (S) Tahrik sisteminde bir elle kata getirme tertibati varsa, fren elle açilabilmeli ve elle açma kolu birakildiginda kendiliginden kapanmalidir.
- 32 1.17.2 (S) Tahrik makinasinin dogrudan beslemesi durumunda, kontaklari motor devresinde seri bagli, birbirinden bagimsiz iki adet kontaktörle kesilmelidir. Tahrik makinasinin durdurulmasi iki kontaktörden birinin ana kontaklarinin asansör durdugunda devreyi açmamasi durumunda, en geç bunu takip eden hareket yönü degisiminde, asansörün yeniden harekete geçmesi engellenmis olmalidir.
- 33 1.17.3 (S) Tahrik makinasi elektromekanik freni her yön için seri iki kontaktörden enerjilendirilmelidir.
- 34 1.21.1 (M) Karsi agirlik tam kapali tampon üzerine oturdugunda kabin yukari yönde harekete devam etmemelidir.
- 35 1.22.1 (M) Tahrik kasnaklari halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalidir.
- 36 1.23.1 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini engellenmelidir.
- 37 1.25.1 (S) Makina motor grubu yakininda 1 m içinde dogrudan erisilebilir bir ana anahtar veya baska bir acil durdurma tertibati mevcut ve çalisir halde olmalidir.
- 38 1.27.2 (S) Ana salter aydınlatma ve priz devrelerinin enerjisini kesmemelidir.
- 39 1.27.6 (S) Ana anahtar, sabit "0" ve "1" konumlarina sahip olmali ve istenmeyen bir sekilde çalistirilmasini engellemek için "0" konumunda bir asma kilit veya benzeri tertibatla kilitlenebilmelidir.
- 40 1.27.7 (S) Motor hattinin korumasi termik manyetik salter ile yapildigi durumda kilitlenebilir ana salter 3 faz +1 nötr hattini kesmelidir.
- 41 1.28.1 (M) Elektrik kuvvet panosu muhafaza içine alinmalidir.
- 42 1.28.3 (M) Elektrik kuvvet panosu ve içerisinde bulunan elemanlar karistirilma riskine karsi adreslenmelidir.
- 43 1.29.7 (M) Ana anahtar veya anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saglayacak ikaz levhalari bulunmalidir.
- 44 1.32.1 (M) Elektrik kuvvet panosunda dogrudan dokunmaya karsi korunmasi, en az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla saglanmalidir.
- 45 1.32.4 (M) Elektrik kuvvet panosu kablo baglantilari düzenlenmelidir.
- 46 1.33.2 (K) Tüm sistem kaçak akima karsi korunmalidir.
- 47 1.33.4 (K) Kaçak akim rölesi 30mA olmalidir.
- 48 1.33.5 (K) Makina dairesi aydinlatmasi ayri bir tesisatla beslenmesi durumunda 30 mA kaçak akim rölesiyle korunmalidir.
- 49 1.33.7 (K) Emniyet devreleri hata akimina karsi 30 mA kaçak akim rölesiyle korunmalidir.

(Izole

sistemlerde aranmaz. Izolasyon trafosu sonrasi gerekli koruma tedbirleri alinacaktir.)

- 50 1.34.2 (K) Elektrik kuvvet panosu topraklama baglantisi yapilmalidir.
- 51 1.34.6 (K) Topraklama barasina ana toprak baglantisi yapilmalidir.
- 52 1.34.7 (K) Topraklama kablo kesitleri standarda uygun hale getirilmelidir.
- 53 $1.34.9 \ (\mbox{K}) \ \mbox{-}$ Kumanda panosu topraklama baglantisi yapilmalidir.
- 54 1.34.12 (K) Sinir kesici salter topraklama baglantisi yapılmalidir. (3 faz sinir kesiciler için geçerli)
- 55 1.34.13 (K) Makina dairesinde/mekaninda paralel bara sistemli topraklama tesisati yapilmalidir.
- 56 1.35.1 (M) Kumanda panosu içindeki tüm komponentler panoya sabitlenmelidir.
- 57 1.35.5 (M) Kumanda panosu kablo kanal kapaklari kapatilmalidir.
- 58 1.37.1 (S) Tahrik makinasi motoru 1. hiz termik röle uygun çalisir hale getirilmelidir.
- 59 1.37.2 (S) Tahrik makinasi motoru asiri yüke karsi korunmasi için 1. hiz/2. hiz termik röle veya PTC devresi takilmalidir.
- 60 1.38.1 (K) Emniyet devrelerindeki kisa devre (sönt) baglantilari çikartilmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara
14 / 03 / 2022	MZASI	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi
		The state of the s	
		4 "	



AKREDİTEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZILLI BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



126289651/1 R.NAZ.22.0027.T1 - 0 13/01/2022 1. Takip - 14/03/2022 (T)

- 61 1.39.4 (M) Motor hareket süresi sinirlayicisi, 45 saniye veya en uzun seyir mesafesi için gerekli süreye en çok 10 saniye ilave edilmesiyle bulunan sürelerden küçük olanını geçmeyecek bir zaman içinde çalismalidir.
- 62 1.40.2 (S) Faz sirali koruma rölesi çalisir hale getirilmelidir. (Hiz kontrollü sistemlerde aranmaz.)
- 63 1.42.1 (M) Kumanda panosunda emniyet devre semasi olmalidir.
- 64 1.42.2 (M) Emniyet devreleri emniyet devre semasina göre düzenlenmelidir.
- 65 1.43.1 (M) Kumanda panosu kablo girisleri keskin kenarlardan izole edilmelidir.
- 66 1.43.4 (M) Kumanda panosu kablo baglantilari uçlari düzenlenmelidir.
- 67 1.44.1 (K) Asiri hiz regülatörü beyan hizi asansör beyan hizina (asansör tasarim hizi) esit veya altında olmalidir. Devreye girme anındaki hiz, anı frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatlarında ve 1 m/s'ye kadar olan beyan hizlarında kullanılan kaymalı güvenlik tertibatlarında, 1,5 m/s belirtilenlerden daha küçük olmalidir.
- 68 1.44.2 (K) Asiri hiz regülatörü ayarlanmis ve mühürlenmis olmalidir. (Imalatçi tarafından)
- 69 1.44.11 (K) Hiz regülatörü çalisma yönü asagi olacak sekilde düzeltilmelidir.
- 70 1.44.14 (K) Hiz regülatörü çalisir hale getirilmelidir.
- 71 1.44.17 (K) Hiz regülatörü emniyet kontagi sabitlenmelidir.
- 72 1.44.18 (K) Hiz regülatörü emniyet kontagi ayarlanmalidir.
- 73 1.45.3 (K) Sinir güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin asilmasi durumunda mümkün olabildigince çabuk çalisacak bir sekilde yerlestirilmeli, ancak normal isletmeyi aksatmamalidir. Bunlar, sinir güvenlik kesicileri kabin veya karsi agirlik tamponlara degmeden çalismalidir. Sinir güvenlik kesicileri, tüm tampon stroku boyunca devrede kalmalidir.
- 74 1.48.1 (M) Makina dairesi/mekani depo olarak kullanilmamalidir.
- 75 1.48.2 (M) Makina dairesi/mekani içinde çalismayi engelleyecek malzemeden temizlenmelidir.
- 76 1.48.3 (M) Makina dairesi/mekaninda vanici malzeme olmamalidir.
- 77 2.1.4 (S) Kabin üstü bakim kumandasi çalisir hale getirilmelidir.
- 78 2.1.6 (S) Kabin üstü bakim kumandasi kabinin hareketini kumanda butonlarina sürekli basilmak suretiyle saqlanmalidir.
- 79 2.2.1 (S) Kabin üstünde, kolay erisilen bir yerde, bakim veya kontrol elemanlarinin giris yerinden en çok 1 m uzaklikta durdurma tertibati olmalidir. (Bakim

kumandasi üzerindeki durdurma tertibati bu sarti sagliyor ise ilave durdurma tertibati aranmaz.)

- 80 2.2.3 (S) Kabin üstü durdurma tertibati iki konumlu ve yanlislikla çalisma konumuna getirilmeyecek bir yapida olmalidir.
- 81 2.3.1 (S) Kabin üstünün dis kenarindan itibaren, bu kenara dik olarak ölçülen yatay düzlemdeki serbest mesafe 0,3 m'den fazla ise, buralarda kabin üstünün korkulukla donatilmalidir.
- 82 2.3.3 (S) Kabin üstü korkuluk, bir el tutamagi, 0,1 m yükseklikte bir ayak koruyucu ve korkulugun yari yüksekliginde yerlestirilmis bir ara çubuktan meydana gelmelidir.
- 83 2.10.2 (M) Kabin girisine bakan durak kapilari ve kuyu duvarlari veya duvar bölümlerinden olusan kuyu yüzeyi, kabin kapisinin tüm genisligi boyunca, kapilarin çalismasi için gerekli açikliklar haricinde kesintisiz bir yüzey olusturmalidir.
- 84 2.10.3 (M) Asansörün güvenli çalismasi için kuyu duvarlari yeterli mekanik dayanima sahip olmalidir.
- 85 2.10.4 (M) Kuyu duvarlarinin iç veya dis yüzeyinin herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²'lik yuvarlak veya kare seklinde bir alana esit olarak dagilacak 300 N'luk bir kuvvet uygulandiginda, kalici bir sekilde biçim degistirmemeli ve 15 mm'den fazla esnememelidir.
- 86 2.11.1 (M) Kabin ray konsol baglantilarindaki eksik montaj civata-somunlari tamamlanmalidir.
- 87 2.13.1 (M) Kuyunun üst bölümlerindeki güvenlik alanının, TS 10922 EN 81-1 madde 5.7.1 ve madde 5.7.2'ye veya TS EN 81-21 standardi ilgili kurallarına uvgun olmalidir.
- 88 2.13.3 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken , kuyu tavaninin en alt kismindan, kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasina olan mesafe en az 0,3 + 0,035v² metre olmalidir.
- 89 2.13.5 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blogu alabilecek yer bulunmalidir.
- 90 2.14.2 (M) Kabin üstü durdurma anahtarinin üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilmasi riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi olmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara
14 / 03 / 2022	MZASI	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi
		The state of the s	
		4 "	



AKREDİTEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



126289651/1 R.NAZ.22.0027.T1 - 0 13/01/2022 1. Takip - 14/03/2022 (T)

- 91 2.14.3 (M) Kabin üstü bakim kumandasi anahtarinin üstünde veya yakininda, "NORMAL" ve "BAKIM" kelimeleri olmalidir.
- 92 2.14.4 (M) Kabin üstü korkuluk üzerinde uyari levhasi veya yazisi olmalidir.
- 93 3.1.1 (M) Kuyu dibinde mevcut sabit merdiven kapi kilidine ulasmayi saglayacak sekilde olmalidir.
- 94 3.2.4 (K) Karsi agirlik altina uygun kapasitede tampon takilmalidir.
- 95 3.2.14 (K) Kabin altina uygun kapasiteli tampon takilmalidir.
- 96 3.3.1 (S) Kuyu alt boslugunda iki konumda kararli kuyu dibi acil durum durdurma tertibati bulunmalidir.
- 97 3.4.6 (M) Asansör kuyusunda, durak kapilari kapali olsa dahi kabin tavaninin ve kuyu dibi dösemesinin 1 m üstünde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit bir aydınlatma tesisati bulunmalidir.
- 98 3.5.8 (K) Kabin güvenlik tertibati çalisir hale getirilmelidir.
- 99 3.5.29 (K) Kabin güvenlik tertibati halat baglantilari eksik radansalar takilmalidir.
- 100 3.5.30 (K) Kabin güvenlik tertibati halat baglantilari ters kelepçeler düzeltilmelidir.
- 101 3.5.31 (K) Kabin güvenlik tertibati halat baglantilari eksik kelepçeleri tamamlanmalidir. (En az iki adet kelepçe)
- 102 3.6.7 (M) Yukari yönde hareket eden kabinin asiri hizlanmasina karsi koruma tertibati çalisir hale getirilmelidir.
- 103 3.7.45 (K) Kabin regülatör mafsal kolu ve emniyet kontagi pimi arasindaki mesafe ayarlanmali ve emniyet kontagi sabitlenmelidir.
- 104 3.7.46 (K) Kabin regülatör gergi makarasi mafsal kolu yere paralel hale getirilmelidir.
- 105 3.8.1 (M) Karsi agirlik veya dengeleme agirliginin hareket sahasi, kuyu tabanindan en fazla 0,3 m'den baslayip en az 2,5 m yükseklige kadar uzanan sert bir ayirici bölme ile korunmalidir.
- 106 3.13.1 (M) Kuyunun alt bölümlerindeki güvenlik alani, TS 10922 EN 81-1 standardi madde 5.7.3.3'e veya TS EN 81-21 standardi ilgili kurallarina uygun olmalidir.
- 107 3.13.4 (M) Kabin tam kapanmis tampon üzerinde otururken kuyu alt boslugunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutlari en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen blogu içine alabilecek bir hacim bulunmalidir.
- 108 3.16.1 (K) Kabin etek saci düz satih olarak sabitlenmelidir. (Kat kapisina paralel olmalidir.)
- 109 3.16.3 (K) Kabinin her bir giris esiginin altında, karsisindaki durak kapisinin genisliginde ve etegin düsey bölümünün yüksekligi en az 0,75 m olan bir kabin etegi monte edilmis olmalidir. (Yükseklik kabin esiginin üzerinden ölçülür.)
- 110 3.18.15 (M) Karsi agirlik bloklarinin ziplamasina karsi önlem alinmalidir.
- 111 3.18.41 (M) Karsi agirlik ray konsol baglantilarindaki eksik montaj civatalari tamamlanmalidir.
- 112 3.21.2 (M) Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulasilabilir olmalidir.
- 113 3.21.3 (M) Kuyuda bulunan alarm tertibatlari ses siddeti artirilmalidir.
- 114 3.21.4 (M) Asansör kuyusu (kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalisan kisilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alinmamissa, bu risklerin olustugu yerlere alarm tertibati konulmalidir.
- 115 3.24.2 (M) Kuyu dibine toprakli priz takilmalidir.
- 116 3.25.2 (M) Kabin alti kumanda kablosu uygun takozla düsey konumda kabine baglanmalidir.
- 117 3.26.1 (M) Kuyu dibi temizlenmelidir.
- 118 4.8.1 (M) Kapiyi açip kabine girmek isteyen bir kullanici, kabin aydınlatmasi arizali olsa dahi, önünde ne oldugunu görebilecek sekilde, durak kapilari civarindaki tâbiî ve sunî aydınlatma döseme seviyesinde en az 50 lüx olmalidir.
- 119 4.11.3 (S) Kat kapi topraklama baglantilari yüksük veya civatali veya kablo pabucu ile olmalidir.
- 120 4.12.1 (M) Kabin esigi ile durak kapisi esigi arasindaki yatay açiklik 35 mm'yi asmamalidir.
- 121 4.16.2 (M) Kat buton isiklari yanar hale getirilmelidir.
- 122 4.17.1 (M) Durak kapilarından her biri, kilit acma ücgenine uyacak bir anahtar vardimiyla disaridan acilabilmelidir.
- 123 4.17.4 (M) Acil durum kilit açma anahtari ile bir kilit açilma isleminden sonra, durak kapisi kapaninca kilitleme tertibati açik konumda kalmamalidir
- 124 4.19.1 (M) Yapi yüksekliginin 51,50 m den düsük binalardaki asansör kat kapilari TS EN 81-58 standardi E30'a uygun yangina karsi dirençli kat kapilariyla donatilmalidir.
- 125 5.1.1 (S) Kabinde, asansörün beyan yükükg olarak ve tasiyacagi insan sayisikisi olarak ikaz levhasinda belirtilmelidir.
- 126 5.5.3 (K) Kabin kapisi olan asansörlerde zorunlu haller disinda kabindeki dur butonu iptal edilmelidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara
14 / 03 / 2022	MZASI	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi
		To the state of th	■ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		4 3	



AKREDİTEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



126289651/1

R.NAZ.22.0027.T1 - 0

13/01/2022

1. Takip - 14/03/2022 (T)

- 127 5.8.3 (M) Kabin, döseme seviyesinde ve kumanda aksami üzerinde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit bir elektrikli aydınlatma ile donatilmalidir.
- 128 5.9.1 (S) Kabin içerisinde normal aydınlatmanın yapılamadigi durumlarda devreye girmek üzere, 1 W gücündeki bir lâmbayi en az 1 saat süreyle yakabilecek kapasitede, otomatik sarjli bir acil durum aydınlatma düzeni bulunmalidir. Bu aydınlatma, normal elektrigin kesilmesiyle otomatik olarak devreye girmelidir.
- 129 5.10.2 (S) Iki yönlü haberlesme, yardim edecek kisinin bulundugu mahal (Konutlarda bu mahal yok ise giris kat/güvenlik noktasi mahal olarak kabul edilir.) ile sürekli iki yönlü haberlesmeyi saglamalidir. Haberlesme sisteminin çalistirilmasından sonra, kabinde mahsur kalan kisinin baska bir islem yapmasına gerek olmamalidir.
- 130 5.10.3 (S) Iki yönlü haberlesme tertibati çalisir hale getirilmelidir.
- 131 5.12.1 (S) Asansör, kabinin asiri yüklenmesi durumunda, otomatik seviyeleme dahil kabinin normal harekete geçmesini önleyen tertibat, beyan yükü, en az 75 kg olmak kaydıyla, % 10 dan fazla asilirsa devreye girecek sekilde ayarlanmalidir.
- 132 5.13.2 (M) (Varsa) Kabin havalandırma fani çalisir hale getirilmelidir.
- 133 5.14.1 (M) Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayari) ± 30 mm. olmalidir. (01.01.2012 öncesi)

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara
14 / 03 / 2022	MZASI	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi