SYNTHETIC: Asuntokaupan kuntotarkastus, Esimerkkikatu 3, Turku (omakotitalo 1975)

Kuntotarkastusraportti KH 90-00394 -suoritusohjeen mukaisessa järjestyksessä. Keksitty kohde testikäyttöön.

14.10.2026

English summary (synthetic test document). Detached house (omakotitalo), built 1975, Esimerkkikatu 3, 20100 Turku (fictional address). One storey plus a partial basement, 128 m2 living area, site-built timber frame on a concrete strip foundation, brick facade. Low-pitch (1:16) roof with a bitumen membrane renewed in 2004. Oil heating: original 1975 boiler replaced in 1998, original 3,000 litre steel oil tank in the basement, water radiators. Original 1975 copper tap-water pipes and cast-iron sewer. Original main switchboard with screw fuses (tulppasulakkeet), no residual-current device (RCD). Natural ventilation. Wet rooms renovated 1994 with moisture-barrier paint only, no waterproofing membrane; original cast-iron floor drain. Key findings: oil tank beyond service life (no inspection certificate), tap-water pipes and sewer beyond service life, electrical switchboard original and without RCD, subsoil drains of unknown condition, valesokkeli (false plinth) risk structure on the garage side, roof membrane at mid service life with pooling water at one spot. Moisture readings: no elevated values in wet rooms. Overall repair need: ”much to repair” (paljon korjattavaa).

1. Osapuolet ja läsnä olleet

Tilaaja	Kiinteistön omistaja (myyjä)
Kohteen omistaja	Yksityishenkilö, omistusaika 1993 alkaen
Kuntotarkastaja	Rakennusinsinööri (AMK), AKK-pätevyys. Esimerkkitarkastus Oy
Läsnä olleet	Omistaja koko tarkastuksen ajan

2. Lähtötiedot ja tietojen lähteet

2.1 Tarkastuksen kohde ja tarkoitus

Osoite	Esimerkkikatu 3, 20100 Turku
Kohteen tyyppi	Omakotitalo (okt), asuinrakennus, 1 asunto
Rakennusvuosi	1975 (rakennuslupa-asiakirjat). Autotallilaajennus 1986 (omistajan tieto)
Pinta-alat	Huoneistoala 128 hum2, kerrosala 156 kem2 (rakennuslupa-asiakirjat). Kellari noin 40 m2
Kerrosluku	1 kerros ja osittainen kellari
Omistusaika	Nykyinen omistaja vuodesta 1993
Tarkastusajankohta	14.10.2026 klo 9.00–13.30
Tarkastuksen tarkoitus	Asuntokauppa
Tarkastuksen sisältö	KH 90-00394 -suoritusohjeen mukainen aistinvarainen ja rakenteita rikkomaton kuntotarkastus

2.2 Asiakirjat ja haastattelut

Tarkastajan käytettävissä olivat rakennuslupapiirustukset vuodelta 1974 (pohja, leikkaus, julkisivut), vesikaton korjausurakan lasku vuodelta 2004, öljykattilan vaihdon lasku vuodelta 1998 ja märkätilojen remontin kuitit vuodelta 1994. Sähköasennuksista ei ollut asiakirjoja. Öljysäiliön tarkastuspöytäkirjaa ei ollut.

Omistaja haastateltiin alkuhaastattelulomakkeella tarkastuksen alussa. Haastattelulomake on liitteenä 1.

2.3 Oleelliset poikkeamat asiakirjoihin

Rakennuslupapiirustuksissa autotalli puuttuu. Autotalli on rakennettu vuonna 1986. Laajennuksen rakennuslupaa ei esitetty. Muita poikkeamia piirustuksiin ei havaittu.

2.4 Tarkastusolosuhteet

Sää	Pilvinen, heikko tuuli, ei sadetta. Edeltävä viikko sateinen.
Ulkolämpötila	+7 °C, suhteellinen kosteus 86 %
Sisäilma (olohuone)	+21,0 °C, suhteellinen kosteus 44 %, vesihöyryä 8,1 g/m3

3. Rajaukset ja epävarmuustekijät

- Yläpohjan tuuletustila on matala (noin 20–40 cm). Yläpohja tarkastettiin vain kulkuluukun kohdalta ja taskulampulla katsoen.
- Autotallin takaseinä oli tavaran peitossa. Seinän alaosaa ei voitu tarkastaa.
- Salaojien tarkastuskaivoja ei löytynyt. Salaojien olemassaoloa ja toimintaa ei voitu todeta.
- Sadevesien purkupaikkaa ei voitu todeta.
- Öljysäiliön sisäpuolista kuntoa ei voi todeta aistinvaraisesti.
- Kosteudentunnistimen lukemat ovat suuntaa antavia. Rakenteiden sisäistä kosteutta ei mitattu.

4. Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet

Pintakosteudentunnistin Gann Hydromette Compact B (kalibroitu valmistajan ohjeen mukaan 3/2026), lämpö- ja kosteusmittari Vaisala HM40 (tarkkuus ±2 % RH), infrapunalämpömittari, merkkisavu, piikki, taskulamppu, vesivaaka 60 cm, digitaalikamera.

5. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta

Rakennusosa	Tieto	Lähde
Rakennustapa	Paikalla rakennettu puurunko	Piirustukset
Perustukset	Betoninen antura ja betoniharkkoperusmuuri. Autotallin puolella matala sokkeli (ks. kohta 7.2)	Piirustukset, havainto
Alapohja	Maanvarainen betonilaatta, kellarin kohdalla kellarin laatta	Piirustukset
Ulkoseinät	Puurunko 125 mm, mineraalivilla, tiiliverhous. Tuuletusrako piirustuksissa 20 mm	Piirustukset
Väliseinät	Puurunko, lastulevy	Havainto
Yläpohja	Puurakenteinen, puhallusvilla noin 250 mm (lisäeristys 2004)	Omistaja, havainto
Vesikate ja kattomuoto	Loiva pulpettikatto, kaltevuus noin 1:16. Bitumikermikate uusittu 2004. Kattokaivo 1 kpl ja ulkopuolinen kouru	Lasku 2004, havainto
Märkätilat	Pesuhuone ja sauna. Seinät kiviaineiset, laatoitus, kosteussulkumaali (remontti 1994), ei vedeneristettä. Erillinen WC laatoitettu 1994	Kuitit 1994, havainto
Lämmitysjärjestelmä	Öljylämmitys. Kattila uusittu 1998 (Jäspi-tyyppinen teräskattila), poltin samalta ajalta	Lasku 1998
Lämmönjako	Vesikiertoiset teräslevypatterit, alkuperäiset 1975. Termostaattiventtiilit vaihdettu noin 2005	Omistaja
Öljysäiliö	Teräksinen 3 000 l säiliö kellarin säiliöhuoneessa, alkuperäinen 1975. Suojaallas on. Tarkastuspöytäkirjaa ei ole	Havainto, omistaja
Vesijohdot	Kupariputket, alkuperäiset 1975. Kylmävesijohto kellarin katossa näkyvissä	Havainto
Viemärit	Valurautaviemäri, alkuperäinen 1975. Pesuhuoneen lattiakaivo valurautainen, alkuperäinen	Havainto, kuitit
Lämmin käyttövesi	Kattilan yhteydessä, mittauksessa 57 °C	Mittaus
Ilmanvaihto	Painovoimainen. Poistoventtiilit keittiössä, pesuhuoneessa ja WC:ssä. Liesituuletin hormiin	Havainto
Sähköjärjestelmä	Pääkeskus kellarissa, alkuperäinen 1975, tulppasulakkeet (25 A pääsulakkeet). Ei vikavirtasuojaa. Pistorasiat osin maadoittamattomia makuuhuoneissa	Havainto
Erityisjärjestelmät	Ei. Palovaroittimet 2 kpl, paristokäyttöiset	Havainto
Tulisijat	Takka olohuoneessa, tiilihormi. Nuohottu 3.11.2024 (omistaja)	Omistaja
Tehdyt korjaukset	Öljykattila 1998. Märkätilat 1994. Vesikate ja yläpohjan lisäeristys 2004. Termostaatit noin 2005. Ikkunat alkuperäiset	Omistaja, kuitit
Suunnitellut korjaukset	Ei ilmoitettu	Omistaja

6. Yhteenveto havainnoista ja olennaiset epäkohdat ja riskit

6.1 Yleiskuvaus

Kohde on 1975 rakennettu yksikerroksinen puurunkoinen ja tiiliverhottu omakotitalo. Rakennustapa on ajalle tyypillinen. Tontti on tasainen. Tontin pohjoissivulla on vanhoja koivuja 4–6 metrin päässä rakennuksesta.

6.2 Olennaiset epäkohdat ja riskit

1. **Öljysäiliö on alkuperäinen (51 vuotta).** Teräksisen öljysäiliön tekninen käyttöikä on noin 30–40 vuotta. Säiliöstä ei ole tarkastuspöytäkirjaa. Säiliön vuoto voi aiheuttaa maaperän ja rakenteiden pilaantumisen. Toimenpide: säiliön tarkastus hyväksytyllä tarkastajalla heti, tai säiliön uusiminen tai käytöstä poisto.
2. **Käyttövesiputket ja viemärit ovat alkuperäiset (51 vuotta).** Kupariputkien tekninen käyttöikä on noin 40–50 vuotta ja valurautaviemärin noin 50 vuotta. Vuotoriski on kohonnut. Toimenpide: putkiston uusiminen tai kuntotutkimus 1–3 vuoden sisällä.
3. **Sähköpääkeskus on alkuperäinen, tulppasulakkeet, ei vikavirtasuojaa.** Keskuksen tekninen käyttöikä on ylittynyt. Makuuhuoneiden pistorasiat ovat osin maadoittamattomia. Toimenpide: sähköasennusten kuntotarkastus sähköalan ammattilaisella ja keskuksen uusiminen.
4. **Salaojien kunto ja olemassaolo on tuntematon.** Tarkastuskaivoja ei löytynyt. Kellarin seinän alaosassa havaittiin paikallisesti kohonneita kosteudentunnistimen lukemia (ks. 7.2). Toimenpide: salaojien selvitys ja tarvittaessa uusiminen.
5. **Riskirakenne: matala sokkeli (valesokkelirakenteen kaltainen) autotallin ja asunnon välisellä seinällä.** Seinän alaosa on lähellä maanpintaa. Rakennetta ei avattu. Toimenpide: rakenneavaus ja kosteusmittaus seinän alaohjauspuusta.
6. **Vesikatteen kaltevuus on loiva ja kattokaivon ympärillä seisoo vettä.** Kate on vuodelta 2004 (22 vuotta). Bitumikermikatteen tekninen käyttöikä on noin 25–30 vuotta. Toimenpide: kattokaivon puhdistus ja katteen vuosittainen tarkastus. Katteen uusimiseen varautuminen 5–8 vuoden sisällä.

6.3 Korjaustarpeen yleiskuvaus

Kohteessa on **paljon korjattavaa**. Korjaustarve liittyy pääosin taloteknisten järjestelmien ikään. Rakenteissa ei havaittu vaurioita, jotka edellyttävät välittömiä toimenpiteitä. Riskirakenteen lisätutkimus on tarpeen ennen kauppaa.

6.4 Toimenpidetaulukko

Nro	Kohde	Havainto	Toimenpide	Kiireellisyys	Viite
1	Öljysäiliö	Alkuperäinen, ei tarkastusta	Tarkastus tai uusiminen	Heti	7.10
2	Käyttövesiputket, viemäri	Alkuperäiset 1975	Uusiminen tai kuntotutkimus	1–3 v	7.12
3	Sähköpääkeskus	Tulppasulakkeet, ei vikavirtasuojaa	Sähkötarkastus, keskuksen uusiminen	1 v	7.14
4	Salaojat	Ei todettavissa	Selvitys, tarvittaessa uusiminen	1 v	7.1
5	Sokkeli, autotallin seinä	Riskirakenne	Rakenneavaus	Ennen kauppaa	7.2
6	Vesikate	Lammikoituminen kattokaivon luona	Puhdistus, seuranta	Heti ja vuosittain	7.7
7	Ikkunat	Alkuperäiset puuikkunat, maalipinta kulunut	Huoltomaalaus, tiivisteet	1–2 v	7.5
8	Palovaroittimet	2 kpl, paristot	Lisää 1 kpl kellariin, verkkovirta suositeltava	Heti	7.9

7. Havainnot rakennusosittain, tiloittain, rakenteittain ja järjestelmittäin

7.1 Rakennuksen vierusta, salaoja- ja sadevesijärjestelmät

Havainnot: Maanpinta viettää rakennuksesta poispäin etelä- ja länsisivulla. Pohjoissivulla maanpinta on tasainen ja lähellä sokkelin yläreunaa (noin 15 cm). Syöksytorvet purkavat vedet betonisiin loiskekouruihin. Loiskekourut ovat lyhyitä (noin 40 cm). Salaojien tarkastuskaivoja ei löytynyt. Perusmuurin ulkopuolista vedeneristystä ei näy.

Merkitys: Pohjoissivun maanpinta ja koivujen juuristo lisäävät perustusten kosteusrasitusta.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Salaojien olemassaolo ja kunto selvitetään. Pohjoissivun maanpinta muotoillaan rakennuksesta poispäin. Syöksytorvien vedet johdetaan vähintään 3 metrin päähän sokkelista.**

7.2 Perustukset ja alapohjarakenteet

Havainnot: Perusmuurissa ei havaittu halkeamia. Kellarin seinän alaosassa pohjoisnurkassa kosteudentunnistimen lukemat olivat 85–110 (vertailuarvo muualla kellarissa 45–60). Kellarin lattiassa ei havaittu kohonneita lukemia. Autotallin ja asunnon välisellä seinällä sokkelin yläreuna on noin 5 cm maanpinnan yläpuolella. Rakenne vastaa valesokkelirakennetta, jossa seinän alaohjauspuu voi olla maanpinnan tason alapuolella.

Merkitys: Pohjoisnurkan lukemat viittaavat perusmuurin kosteuteen ulkopuolisen kosteusrasituksen takia. Valesokkelirakenne on 1970-luvun tyypillinen riskirakenne. Rakenteen vaurio ei näy pinnalta.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Riskirakenteen kunto selvitetään rakenneavauksella ja alaohjauspuun kosteusmittauksella. Selvitys suositellaan tehtäväksi ennen kauppaa.**

7.3 Ulkoseinät ja julkisivut

Havainnot: Tiiliverhous on ehjä. Saumoissa ei havaittu rapautumista. Tuuletusraon alareunan aukot ovat osin laastin tukkimat (noin kolmannes aukoista). Räystäslaudoituksen maalipinta on hilseillyt.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Tuuletusraon aukot avataan. Räystäslaudat huoltomaalataan.**

7.4 Väliseinät ja välipohjat

Havainnot: Ei vaurioita. Kellarin ja asuinkerroksen välinen betonivälipohja on ehjä.

7.5 Ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet

Havainnot: Puuikkunat ovat alkuperäiset (MS-ikkunat, kaksi lasia). Ulkopuitteiden maalipinta on kulunut etelä- ja länsisivulla. Tiivisteet ovat kovettuneet. Ulko-ovi on uusittu noin 2010 (omistaja).

Merkitys: Puuikkunoiden tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta. Ikkunat ovat käyttöikänsä lopussa.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Ikkunat huoltomaalataan ja tiivisteet uusitaan. Varaudutaan ikkunoiden uusimiseen.**

7.6 Katokset, parvekkeet, terassit

Havainnot: Puinen terassi etelässä, rakennettu noin 2012 (omistaja). Ei lahovaurioita piikkikokeessa.

7.7 Yläpohja, ullakko ja vesikatto

Havainnot: Vesikate on bitumikermi vuodelta 2004. Kattokaivon ympärillä noin 1,5 m2 alueella seisoo vettä ja kaivon sihdissä on lehtiä. Katteen saumat ovat kiinni. Läpivientien tiivistykset ovat ehjät. Yläpohjan tuuletustila on matala (20–40 cm). Luukun kohdalta katsoen aluskate ja kattotuolien alapinnat olivat kuivia. Puhallusvilla on tasaisesti. Tuuletus tapahtuu räystäiltä ja kahden alipainetuulettimen kautta.

Merkitys: Seisova vesi lyhentää katteen käyttöikää ja lisää vuotoriskiä. Loivan katon yläpohja on riskirakenne, jos tuuletus on puutteellinen. Tuuletuksen riittävyyttä ei voitu todeta koko yläpohjan alalta.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Kattokaivo puhdistetaan heti. Kate ja kattokaivo tarkastetaan keväisin ja syksyisin. Katteen uusimiseen varaudutaan 5–8 vuoden sisällä. Yläpohjan tuuletus tarkastetaan laajemmin katteen uusimisen yhteydessä.**

7.8 Märkätilat ja kosteat tilat

Havainnot: Pesuhuone ja sauna on remontoitu 1994. Laatoitus on ehjä. Pesuhuoneen lattiakaivo on valurautainen, alkuperäinen 1975. Lattian kallistukset ovat kaivoon päin. Kosteudentunnistimen lukemat pesuhuoneen lattiassa 55–70 ja seinissä 40–55. Vertailuarvo kuivassa rakenteessa 40–60. Saunan paneelit ovat ehjät. Suihkunurkan silikonisauma on osin irti.

Merkitys: Lukemat eivät viittaa kosteuteen rakenteessa. Pinnoissa on vain kosteussulkumaali, ei vedeneristettä. Valurautakaivon ja laatoituksen liitos ei ole vesitiivis.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Silikonisauma uusitaan. Märkätilat uusitaan vedeneristeineen ja lattiakaivoineen 1–3 vuoden sisällä.**

7.9 Muut sisätilat

Havainnot: Pinnat ovat ehjät. Keittiön allaskaapissa ei kosteusjälkiä. Astianpesukoneen alla ei ole kaukaloa. Palovaroittimia on 2 kpl (eteinen, makuuhuonekäytävä). Kellarissa ei ole palovaroitinta.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Astianpesukoneen alle asennetaan vuotokaukalo. Kellariin asennetaan palovaroitin.**

7.10 Muut tilat

Havainnot: Kellarin säiliöhuoneessa on teräksinen 3 000 litran öljysäiliö vuodelta 1975. Suoja-allas on. Altaassa ei ollut öljyä. Säiliön ulkopinnassa on pintaruostetta alareunassa. Säiliöhuoneen tuuletusventtiili on olemassa. Öljyputkissa ei näkyviä vuotoja. Autotallin lattia on betonia, ei lattiakaivoa.

Merkitys: Säiliön tekninen käyttöikä on ylittynyt. Tarkastamattoman säiliön vuodon riski on merkittävä.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Öljysäiliö tarkastetaan hyväksytyllä tarkastusliikkeellä heti. Tarkastuksen tuloksen perusteella säiliö uusitaan tai poistetaan käytöstä.**

7.11 Lämmitys

Havainnot: Öljykattila ja poltin ovat vuodelta 1998 (28 vuotta). Verkoston paine oli 1,2 bar. Patterit ovat alkuperäiset. Yhdessä patterissa (makuuhuone 2) on pintaruostetta alareunassa. Savuhormissa on sisäputki (omistajan tieto, ei todennettu).

Merkitys: Öljykattilan tekninen käyttöikä on noin 25–30 vuotta. Kattila lähestyy käyttöikänsä loppua. Teräslevypattereiden käyttöikä on noin 40–50 vuotta.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Lämmitysjärjestelmän uusimiseen varaudutaan 3–5 vuoden sisällä. Lämmitysmuodon vaihto (esimerkiksi maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu) on luonteva vaihtoehto kattilan ja säiliön uusimisen sijaan.**

7.12 Vesi- ja viemärilaitteet

Havainnot: Kupariset käyttövesiputket ovat alkuperäiset 1975. Kellarin katossa näkyvillä putkilla on vihertävää hapettumaa liitoksissa, ei vuotoa. Valurautaviemäri on alkuperäinen. Kellarin viemärin puhdistusluukun ympärillä on ruostetta. Hanojen virtaamat olivat tavanomaiset. Lämpimän käyttöveden lämpötila oli 57 °C. Pesukoneen liitosletkut ovat kumia, noin 10 vuotta vanhat.

Merkitys: Putkistojen tekninen käyttöikä on ylittynyt. Vuotovahinkojen riski on kohonnut. Piilovuoto rakenteissa voi aiheuttaa laajan kosteusvaurion.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Käyttövesi- ja viemäriputkiston uusiminen tai kuntotutkimus 1–3 vuoden sisällä. Pesukoneen liitosletkut uusitaan. Vuotovahti suositellaan.**

7.13 Ilmanvaihto

Havainnot: Painovoimainen ilmanvaihto. Merkkisavulla todettiin poistoilmavirta pesuhuoneen ja WC:n venttiileissä. Keittiön venttiilissä ei todettu ilmavirtaa. Korvausilmaventtiileitä ei ole; korvausilma tulee ikkunoiden raoista.

Merkitys: Ilmanvaihto on 1970-luvun talolle tyypillinen. Ilmanvaihdon riittävyys heikkenee, jos ikkunat tiivistetään ilman korvausilmaventtiileitä.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Keittiön poistohormi tarkastetaan ja puhdistetaan. Makuuhuoneisiin asennetaan korvausilmaventtiilit, jos ikkunatiivisteet uusitaan.**

7.14 Sähköistys

Havainnot: Pääkeskus on alkuperäinen vuodelta 1975. Keskuksessa on tulppasulakkeet. Vikavirtasuojaa ei ole. Makuuhuoneiden ja olohuoneen pistorasiat ovat osin maadoittamattomia. Pesuhuoneen pistorasia on maadoitettu (remontti 1994). Keskuksen kansi ja johtojen eristeet ovat ehjät. Saunan kiuas on sähkökiuas vuodelta 2001.

Merkitys: Sähkökeskuksen tekninen käyttöikä on noin 30–40 vuotta. Vikavirtasuojan puuttuminen lisää sähköiskun ja sähköpalon riskiä. Tarkastus ei ole sähköasennusten kuntotarkastus.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Sähköasennusten kuntotarkastus sähköalan ammattilaisella. Keskuksen uusiminen automaattisulakkeilla ja vikavirtasuojilla. Maadoittamattomien pistorasioiden uusiminen.**

7.15 Paloturvallisuus, käyttöturvallisuus ja terveysriskit

Palovaroittimia on liian vähän (vaatimus yksi alkavaa 60 m2 kohti kerroksessa). Takan edessä on kipinäsuojapelti. Öljysäiliöhuoneen ovi ei ole palo-ovi. Sisäilmassa ei havaittu poikkeavia hajuja.

8. Vaurioiden korjaaminen ja korjaamatta jättämisen riskit

Kohteen talotekniikka on pääosin alkuperäistä. Korjaamatta jättämisen riskit ovat: öljyvuoto maaperään ja kellariin, putkivuoto ja sen aiheuttama kosteusvaurio, sähköpalo tai sähköisku. Riskirakenteen selvittämättä jättäminen voi johtaa piilevän kosteus- ja mikrobivaurion jäämiseen huomaamatta. Katteen hoitamatta jättäminen johtaa vesivuotoon yläpohjaan.

9. Haitallisten aineiden esiintyminen

Rakennusvuoden 1975 perusteella rakennuksessa voi olla asbestia (esimerkiksi lattiamateriaalien liimat, putkieristeet, tasoitteet) ja PAH-yhdisteitä (bitumisivelyt). Asbestikartoitusta ei tehty. **Ennen purkutöitä tehdään asbestikartoitus.** Radonmittausta ei ole tehty. Turun seudulla radonpitoisuudet ovat yleensä pieniä, mutta kellarillisessa talossa mittaus suositellaan.

10. Tarkastusmenettelystä

Tarkastus tehtiin KH 90-00394 -suoritusohjeen mukaisesti aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta. Tarkastus ei sisällä rakenteiden avauksia, märkätilojen vedeneristeen kunnon tarkastusta, sähköasennusten tarkastusta, asbestikartoitusta eikä radonmittausta. Tarkastus kuvaa kohteen kuntoa tarkastushetkellä.

11. Allekirjoitus ja päiväys

Turussa 14.10.2026. Kuntotarkastaja, Esimerkkitarkastus Oy. (Synteettinen asiakirja, ei allekirjoitusta.)

12. Liitteet

- Liite 1: Alkuhaastattelulomake (ei sisälly tähän synteettiseen asiakirjaan).
- Liite 2: Valokuvat 1–24 (ei sisälly tähän synteettiseen asiakirjaan).