SYNTHETIC: Asuntokaupan kuntotarkastus, Esimerkkikatu 5 B 14, Turku (kerrostalohuoneisto 1992)

Kuntotarkastusraportti KH 90-00394 -suoritusohjeen mukaisessa järjestyksessä. Keksitty kohde testikäyttöön.

6.10.2026

English summary (synthetic test document). Flat (kerrostalohuoneisto) B 14 in a 1992 housing company, Asunto Oy Esimerkkikatu 5, 20100 Turku (fictional address). Three-room flat, 71.5 m2, third floor of a four-storey precast concrete block with brick-clad facade. District heating with water radiators. Housing company pipe renovation (linjasaneeraus) done in 2019: new tap-water risers and sewer risers, new bathroom with waterproofing membrane, new floor drain. Flat's electrical panel has automatic fuses (miniature circuit breakers) and residual-current devices, panel renewed in 2019. Mechanical exhaust ventilation with roof fans, fresh-air valves behind radiators. Windows original 1992 triple-glazed wood-aluminium. Key findings: no moisture findings; kitchen dishwasher has no leak tray; balcony threshold sealant cracked; bedroom fresh-air valve blocked; window gaskets hardened. Housing company documents (isännöitsijäntodistus) list a facade and balcony repair planned 2028. Overall repair need: "little to repair" (vähän korjattavaa).

1. Osapuolet ja läsnä olleet

Tilaaja	Osakkeenomistaja (myyjä)
Kohteen omistaja	Yksityishenkilö, omistusaika 2008 alkaen
Yhtiö	Asunto Oy Esimerkkikatu 5, Turku. Isännöitsijätoimisto Esimerkki-isännöinti Oy
Kuntotarkastaja	Rakennusmestari, AKK-pätevyys. Esimerkkitarkastus Oy
Läsnä olleet	Osakkeenomistaja. Yhtiön edustaja ei ollut läsnä

2. Lähtötiedot ja tietojen lähteet

2.1 Tarkastuksen kohde ja tarkoitus

Osoite	Esimerkkikatu 5 B 14, 20100 Turku
Kohteen tyyppi	Kerrostalohuoneisto (kr), 3 h + k + kph + parveke
Rakennusvuosi	1992 (isännöitsijäntodistus)
Pinta-alat	Huoneistoala 71,5 hum2 (yhtiöjärjestys)
Kerros	3. kerros, talossa 4 kerrosta ja kellari
Omistusaika	Nykyinen omistaja vuodesta 2008
Tarkastusajankohta	6.10.2026 klo 10.00–12.30
Tarkastuksen tarkoitus	Asuntokauppa
Tarkastuksen sisältö	KH 90-00394 -suoritusohjeen mukainen aistinvarainen ja rakenteita rikkomaton kuntotarkastus. Tarkastus koskee huoneistoa. Yhtiön yhteisiä tiloja ja rakennuksen ulkovaippaa tarkasteltiin vain yleispiirteisesti

2.2 Asiakirjat ja haastattelut

Tarkastajan käytettävissä olivat isännöitsijäntodistus (päivätty 22.9.2026), yhtiön kunnossapitotarveselvitys 2026–2030, linjasaneerauksen 2019 huoneistokortti ja vedeneristyksen tarkastuspöytäkirja (kylpyhuone B 14), huoneiston pohjapiirustus sekä energiatodistus 2019 (luokka D).

Osakkeenomistaja haastateltiin alkuhaastattelulomakkeella. Lomake on liitteenä 1.

2.3 Oleelliset poikkeamat asiakirjoihin

Ei poikkeamia. Pohjapiirustus vastaa huoneistoa.

2.4 Tarkastusolosuhteet

Sää	Puolipilvinen, ei sadetta
Ulkolämpötila	+9 °C, suhteellinen kosteus 72 %
Sisäilma (olohuone)	+22,1 °C, suhteellinen kosteus 38 %, vesihöyryä 7,4 g/m3

3. Rajaukset ja epävarmuustekijät

- Tarkastus koskee huoneiston sisäpuolisia osia. Rakennuksen julkisivut, vesikatto, yläpohja, perustukset ja yhtiön tekniset järjestelmät kuuluvat yhtiön vastuulle ja niistä kirjataan vain asiakirjatiedot ja yleishavainnot.
- Makuuhuoneen 2 vaatekaapin takaseinää ei voitu tarkastaa kiinteän kaapiston takia.
- Kylpyhuoneen vedeneristeen kunto todettiin vain lattiakaivon kohdalta ja tarkastuspöytäkirjasta.
- Kosteudentunnistimen lukemat ovat suuntaa antavia.

4. Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet

Pintakosteudentunnistin Gann Hydromette Compact B (kalibroitu 3/2026), lämpö- ja kosteusmittari Vaisala HM40 (±2 % RH), merkkisavu, vesivaaka 60 cm, taskulamppu, digitaalikamera.

5. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta

Rakennusosa	Tieto	Lähde
Rakennustapa	Betonielementtirunko	Isännöitsijäntodistus
Perustukset	Teräsbetoni, paalutus (yhtiön tieto)	Isännöitsijäntodistus
Alapohja	Ei koske huoneistoa (3. kerros)	–
Ulkoseinät	Betonisandwich-elementti, tiililaattapinta	Isännöitsijäntodistus, havainto
Väliseinät	Huoneistojen väliset betoni. Huoneiston sisäiset kevyet levyseinät	Havainto
Välipohja	Ontelolaatta	Isännöitsijäntodistus
Yläpohja, vesikate	Ei koske huoneistoa. Vesikate bitumikermi, uusittu 2015 (yhtiön tieto)	Isännöitsijäntodistus
Märkätilat	Kylpyhuone uusittu linjasaneerauksessa 2019. Seinät ja lattia laatoitettu, siveltävä vedeneriste, muovinen lattiakaivo. Tarkastuspöytäkirja on	Huoneistokortti 2019
Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö, lämmönjakokeskus uusittu 2019	Isännöitsijäntodistus
Lämmönjako	Vesikiertoiset teräslevypatterit, alkuperäiset 1992. Termostaatit uusittu 2019	Havainto, huoneistokortti
Öljysäiliö	Ei	–
Vesijohdot	Käyttövesinousut ja huoneiston kytkentäjohdot uusittu 2019, komposiittiputki suojaputkessa	Huoneistokortti 2019
Viemärit	Viemärinousut ja huoneiston viemärit uusittu 2019, muovi	Huoneistokortti 2019
Lämmin käyttövesi	Yhtiön kaukolämpö, mittauksessa 56 °C	Mittaus
Ilmanvaihto	Koneellinen poisto, huippuimurit katolla. Poistoventtiilit keittiö, kylpyhuone, vaatehuone. Korvausilmaventtiilit pattereiden takana. Liesikupu hormiin	Havainto
Sähköjärjestelmä	Huoneiston ryhmäkeskus uusittu 2019. Automaattisulakkeet, vikavirtasuojat. Keittiön ja kylpyhuoneen sähköt uusittu 2019. Muut huoneet alkuperäiset 1992, maadoitetut pistorasiat	Huoneistokortti, havainto
Erityisjärjestelmät	Yhtiön ovipuhelin. Palovaroittimet 2 kpl, verkkovirta	Havainto
Tulisijat	Ei	–
Tehdyt korjaukset	Yhtiö: vesikate 2015, linjasaneeraus 2019, lämmönjakokeskus 2019, hissi 2022. Huoneisto: keittiö 2019, lattiat (laminaatti) 2020	Isännöitsijäntodistus, omistaja
Suunnitellut korjaukset	Yhtiö: julkisivujen ja parvekkeiden korjaus 2028 (kunnossapitotarveselvitys), ikkunoiden uusiminen 2030–2032 (alustava)	Kunnossapitotarveselvitys

6. Yhteenveto havainnoista ja olennaiset epäkohdat ja riskit

6.1 Yleiskuvaus

Kohde on 1992 valmistuneen nelikerroksisen betonielementtitalon kolmannen kerroksen kolmio. Yhtiö on tehnyt linjasaneerauksen 2019. Huoneiston märkätila, putket ja sähkökeskus ovat tuolta ajalta. Rakennustapa on ajalle tyypillinen.

6.2 Olennaiset epäkohdat ja riskit

1. **Astianpesukoneen alla ei ole vuotokaukaloa.** Piilovuoto keittiön lattiarakenteeseen voi vaurioittaa myös alapuolista huoneistoa. Toimenpide: kaukalon asennus.
2. **Parvekkeen oven kynnyksen tiivistemassa on halkeillut.** Viistosade voi päästä kynnyksen alle. Toimenpide: saumauksen uusiminen.
3. **Makuuhuoneen 1 korvausilmaventtiili on suljettu ja tukossa.** Koneellinen poisto ilman korvausilmaa aiheuttaa alipainetta ja vetoa muista raoista. Toimenpide: venttiilin puhdistus ja avaus.
4. **Ikkunoiden tiivisteet ovat kovettuneet.** Ikkunat ovat alkuperäiset (34 vuotta). Yhtiö suunnittelee ikkunoiden uusimista 2030–2032. Toimenpide: tiivisteiden uusiminen, jos yhtiön aikataulu siirtyy.
5. **Julkisivu- ja parvekekorjaus 2028** on yhtiön kunnossapitotarveselvityksessä. Kustannus kohdistuu osakkaaseen vastikkeena. Tämä ei ole huoneiston vika, mutta se kirjataan ostajan tietoon.

6.3 Korjaustarpeen yleiskuvaus

Huoneistossa on **vähän korjattavaa**. Märkätila, putket ja sähkökeskus on uusittu 2019. Havaitut puutteet ovat huoltoluonteisia.

6.4 Toimenpidetaulukko

Nro	Kohde	Havainto	Toimenpide	Kiireellisyys	Viite
1	Keittiö	Ei vuotokaukaloa	Kaukalon asennus	Heti	7.9
2	Parvekkeen ovi	Kynnyssauma halkeillut	Saumaus	1 v	7.5
3	Makuuhuone 1	Korvausilmaventtiili tukossa	Puhdistus	Heti	7.13
4	Ikkunat	Tiivisteet kovettuneet	Tiivisteiden uusiminen	1–2 v	7.5
5	Kylpyhuone	Suihkunurkan silikoni osin irti	Silikonin uusiminen	1 v	7.8

7. Havainnot rakennusosittain, tiloittain, rakenteittain ja järjestelmittäin

7.1 Rakennuksen vierusta, salaoja- ja sadevesijärjestelmät

Yhtiön vastuulla. Yleishavainto pihalta: asfaltti viettää rakennuksesta poispäin, syöksytorvet on liitetty sadevesiviemäriin. Isännöitsijäntodistuksen mukaan salaojat on kuvattu 2019 ja todettu toimiviksi.

7.2 Perustukset ja alapohjarakenteet

Yhtiön vastuulla. Ei koske huoneistoa.

7.3 Ulkoseinät ja julkisivut

Yhtiön vastuulla. Yleishavainto: tiililaattapinnassa on paikallista rapautumista parvekelinjan vieressä toisessa kerroksessa. Kunnossapitotarveselvityksessä on julkisivukorjaus 2028. Huoneiston sisäpuolella ulkoseinien pinnat ovat ehjät. Ulkoseinän ja ikkunan liittymissä ei havaittu kosteusjälkiä. Kosteudentunnistimen lukemat ulkoseinien alaosissa 40–55 (kuiva).

7.4 Väliseinät ja välipohjat

Havainnot: Pinnat ovat ehjät. Laminaattilattia (2020) on suora, vesivaa'alla ei todettu painumia. Välipohjassa ei havaittu halkeamia.

7.5 Ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet

Havainnot: Puu-alumiini-ikkunat, kolme lasia, alkuperäiset 1992. Ulkopuitteet ovat ehjät. Sisäpuitteiden tiivisteet ovat kovettuneet. Olohuoneen ikkunan välitilassa on pölyä, ei huurtumista. Parvekkeen oven kynnyksen ulkopuolinen tiivistemassa on halkeillut. Kynnyksen sisäpuolella ei kosteusjälkiä, kosteudentunnistimen lukema 48.

Merkitys: Puu-alumiini-ikkunoiden tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta. Ikkunat ovat ikäisekseen tavanomaisessa kunnossa.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Kynnyksen saumaus uusitaan. Ikkunoiden tiivisteet uusitaan, jos yhtiön ikkunahanke siirtyy.**

7.6 Katokset, parvekkeet, terassit

Havainnot: Lasitettu parveke, lasitus asennettu 2006 (omistaja). Parvekkeen lattialaatan pinnassa on hiushalkeamia. Kaide on tukeva. Parvekkeen vedenpoisto toimii. Parvekerakenne on yhtiön vastuulla ja kuuluu 2028 korjaushankkeeseen.

7.7 Yläpohja, ullakko ja vesikatto

Yhtiön vastuulla. Ei koske huoneistoa. Vesikate uusittu 2015 (isännöitsijäntodistus).

7.8 Märkätilat ja kosteat tilat

Havainnot: Kylpyhuone on uusittu linjasaneerauksessa 2019. Seinät ja lattia on laatoitettu. Lattiakaivo on muovinen, tiivistyslaippa näkyy kaivon kehyksen alta. Lattian kallistukset ovat kaivoon päin (vesivaaka), suihkun kohdalla noin 1:80. Kosteudentunnistimen lukemat lattiassa 50–65 ja seinissä 40–55. Vertailuarvo kuivassa rakenteessa 40–60. Suihkunurkan silikonisauma on osin irti noin 10 cm matkalta. Pesukoneen liitosletku on paineletku vuodelta 2019, hana on kiinni, kun kone ei käytössä (omistaja). Pesukoneelle on viemäröinti lattiakaivoon. WC-istuin on kiinni lattiassa, ei vuotoa.

Merkitys: Lukemat eivät viittaa kosteuteen rakenteessa. Vedeneristys on tehty 2019 ja siitä on tarkastuspöytäkirja. Irtoava silikoni ei vielä aiheuta vauriota, koska vedeneriste on saumojen takana.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Silikonisauma uusitaan vuoden sisällä.**

7.9 Muut sisätilat

Havainnot: Keittiö on uusittu 2019. Allaskaapissa ei kosteusjälkiä. Astianpesukone on allaskaapin vieressä, koneen alla ei ole vuotokaukaloa. Kylmälaitteiden takana ei kosteusjälkiä. Makuuhuoneiden ja olohuoneen pinnat ovat ehjät. Vaatehuoneen poistoventtiili toimii (merkkisavu). Palovaroittimet 2 kpl verkkovirralla, testinapista toimivat.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Astianpesukoneen alle asennetaan vuotokaukalo.**

7.10 Muut tilat

Huoneistoon kuuluu kellarikomero (noin 3 m2). Komerossa ei kosteusjälkiä, kosteudentunnistimen lukema lattiassa 55. Kellarikäytävässä ei poikkeavia hajuja.

7.11 Lämmitys

Havainnot: Kaukolämpö. Patterit ovat alkuperäiset 1992. Termostaatit uusittu 2019. Pattereissa ei vuotoja, pintaruostetta ei havaittu. Patteriventtiilien liitokset kuivia. Lämmönjakokeskus (yhtiö) uusittu
2019.

Merkitys: Teräslevypattereiden tekninen käyttöikä on noin 40–50 vuotta. Patterit ovat käyttöikänsä loppupuoliskolla, mutta vaurioita ei ole.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä.

7.12 Vesi- ja viemärilaitteet

Havainnot: Käyttövesijohdot ja viemärit on uusittu 2019. Kytkentäjohdot ovat komposiittiputkea suojaputkessa, jakotukki kylpyhuoneen alakatossa tarkastusluukun takana. Jakotukin liitokset kuivia. Hanat ovat 2019, virtaamat tavanomaiset. Lämpimän käyttöveden lämpötila 56 °C. Keittiön viemäri on muovia, hajulukko kuiva.

Merkitys: Putkistot ovat uudet. Vuotoriski on pieni.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä.

7.13 Ilmanvaihto

Havainnot: Koneellinen poistoilmanvaihto yhtiön huippuimureilla. Poistoventtiileissä (keittiö, kylpyhuone, vaatehuone) todettiin ilmavirta merkkisavulla. Venttiilit ovat puhtaat. Korvausilmaventtiilit ovat pattereiden takana. Makuuhuoneen 1 venttiili on suljettu ja suodatin on tukossa. Olohuoneen ja makuuhuoneen 2 venttiilit toimivat. Liesikupu on liitetty poistohormiin.

Merkitys: Tukkeutunut korvausilmaventtiili lisää alipainetta. Alipaine voi vetää epäpuhtauksia rakenteiden raoista ja heikentää sisäilmaa.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Korvausilmaventtiilit avataan ja suodattimet puhdistetaan tai vaihdetaan.**

7.14 Sähköistys

Havainnot: Huoneiston ryhmäkeskus on uusittu 2019. Keskuksessa on automaattisulakkeet (johdonsuojakatkaisijat) ja vikavirtasuojat pistorasia- ja märkätilaryhmille. Vikavirtasuojan testinappi toimi. Keittiön ja kylpyhuoneen sähköasennukset ovat vuodelta 2019. Muiden huoneiden pistorasiat ja kytkimet ovat alkuperäiset 1992, maadoitetut ja ehjät. Peitelevyt ovat ehjät.

Merkitys: Sähköjärjestelmä on ikäisekseen tavanomaisessa kunnossa. Keskus on uusi.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä.

7.15 Paloturvallisuus, käyttöturvallisuus ja terveysriskit

Palovaroittimia on riittävä määrä. Parvekkeen kaide on määräyskorkeudessa. Sisäilmassa ei havaittu poikkeavia hajuja.

8. Vaurioiden korjaaminen ja korjaamatta jättämisen riskit

Havaitut puutteet ovat pieniä. Vuotokaukalon puuttuminen voi johtaa piilovuodon leviämiseen välipohjaan ja alapuoliseen huoneistoon. Tukkeutunut korvausilmaventtiili heikentää sisäilmaa. Kynnyssauman halkeama voi päästää vettä kynnyksen alle ja välipohjan reunaan.

9. Haitallisten aineiden esiintyminen

Rakennusvuoden 1992 perusteella asbestia ei yleensä ole rakennusmateriaaleissa (asbestin käyttö kiellettiin 1994, mutta käyttö loppui pääosin 1980-luvulla). Linjasaneerauksen 2019 yhteydessä on tehty haitta-ainekartoitus (huoneistokortti). Radonmittausta ei ole tehty; kolmannessa kerroksessa radonriski on pieni.

10. Tarkastusmenettelystä

Tarkastus tehtiin KH 90-00394 -suoritusohjeen mukaisesti aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta. Tarkastus koskee huoneistoa. Yhtiön vastuulla olevista rakennusosista kirjattiin asiakirjatiedot. Tarkastus ei sisällä vedeneristeen kunnon tarkastusta, sähköasennusten tarkastusta eikä kuntotutkimuksia.

11. Allekirjoitus ja päiväys

Turussa 6.10.2026. Kuntotarkastaja, Esimerkkitarkastus Oy. (Synteettinen asiakirja, ei allekirjoitusta.)

12. Liitteet

- Liite 1: Alkuhaastattelulomake (ei sisälly tähän synteettiseen asiakirjaan).
- Liite 2: Valokuvat 1–14 (ei sisälly tähän synteettiseen asiakirjaan).
- Liite 3: Isännöitsijäntodistus 22.9.2026 (ei sisälly tähän synteettiseen asiakirjaan).