Casa Bonita Oregón	MATRIZ IPERC – INSTALACIONES ELÉCTRICAS			OBRA / CLIENTE
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SST			
	Código: **CBO-SST-IPERC-02**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

EMPRESA	RUC	ESPECIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN
Casa Bonita Oregón S.A.C.	20614484153	Instalaciones eléctricas	

OBRA / PROYECTO	ÁREA / FRENTE	ELABORADO POR
		Supervisor de SST

N°	Actividad	Tarea	Peligro	Riesgo	A	B	C	D	IP	IS	P×S	Nivel	Signif.	Medidas de control (jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativas, EPP)	IP	IS	P×S	Nivel residual
Actividades generales en obra																		
1	Actividades generales	Traslado manual de materiales (tubos, rollos de cable, cajas)	Carga manual de materiales pesados o voluminosos	Sobreesfuerzo, lesión lumbar	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Adm: carga máxima 25 kg por persona; cargas mayores entre dos o con carretilla; capacitación en manipulación de cargas (PETS-04). EPP: guantes de cuero, zapatos de seguridad.	7	1	**7**	Tolerable
2	Actividades generales	Desplazamiento por la obra	Superficies irregulares, materiales y desmonte en el piso	Caída al mismo nivel, torceduras	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: orden y limpieza al inicio y fin de jornada; vías de tránsito libres; iluminación adecuada. EPP: zapatos de seguridad.	7	1	**7**	Tolerable
3	Actividades generales	Trabajo en frentes compartidos con otras especialidades	Objetos que caen desde niveles superiores	Golpe en la cabeza o el cuerpo	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: mallas y rodapiés en bordes (contratista principal). Adm: no trabajar bajo cargas suspendidas ni debajo de otras cuadrillas; señalizar el área. EPP: casco con barbiquejo.	7	2	**14**	Moderado
4	Actividades generales	Trabajo a la intemperie (azoteas, losas)	Radiación solar	Quemadura solar, golpe de calor	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: hidratación permanente, pausas a la sombra. EPP: bloqueador SPF 50, cortasol para casco, ropa manga larga.	7	1	**7**	Tolerable
Picado de muros y losas																		
5	Picado	Picado con rotomartillo y corte con amoladora	Herramienta eléctrica energizada	Contacto eléctrico	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: herramientas con doble aislamiento y tablero con interruptor diferencial. Adm: inspección diaria y cinta del color del mes (F-07); extensiones sin empalmes. EPP: guantes de cuero, zapatos dieléctricos.	7	2	**14**	Moderado
6	Picado	Corte con amoladora	Disco de corte en movimiento	Cortes, amputación	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: amoladora con guarda y mango lateral; disco adecuado y sin fisuras. Adm: PETS-03; no retirar guardas; desconectar al cambiar disco. EPP: guantes anticorte, careta facial y lentes.	7	2	**14**	Moderado
7	Picado	Picado y corte	Proyección de partículas	Lesión ocular, cortes en el rostro	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Ing: delimitar el área. EPP: lentes de seguridad y careta facial.	7	2	**14**	Moderado
8	Picado	Picado y corte de concreto y ladrillo	Polvo con sílice cristalina	Afección respiratoria (silicosis)	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Ing: humedecer la superficie antes de cortar. Adm: trabajar a favor del viento; limpieza con aspiradora o en húmedo. EPP: respirador con filtro P100 o N95.	7	2	**14**	Moderado

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-IPERC-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".

N°	Actividad	Tarea	Peligro	Riesgo	A	B	C	D	IP	IS	P×S	Nivel	Signif.	Medidas de control (jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativas, EPP)	IP	IS	P×S	Nivel residual
9	Picado	Uso de rotomartillo y amoladora	Ruido mayor a 85 dB	Hipoacusia	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Adm: rotación de personal; limitar el tiempo de exposición. EPP: tapones u orejeras.	7	2	**14**	Moderado
10	Picado	Uso de rotomartillo	Vibración mano-brazo	Trastornos musculoesqueléticos	1	2	2	3	8	1	**8**	Tolerable	No significativo	Adm: pausas y rotación. EPP: guantes antivibración o de cuero.	6	1	**6**	Tolerable
Entubado en losas y muros																		
11	Entubado	Tendido de tuberías sobre encofrado y acero de losa	Fierros de la losa, superficie irregular	Tropiezos, caídas al mismo nivel, punzonamientos	2	2	2	3	9	2	**18**	Importante	Significativo	Ing: tablones para tránsito sobre el acero. Adm: puntas de fierro con capuchones (contratista principal). EPP: zapatos de seguridad con plantilla antiperforante.	7	2	**14**	Moderado
12	Entubado	Trabajo en losa cerca de bordes	Borde de losa sin protección	Caída de altura	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: barandas en bordes (contratista principal). Adm: no trabajar a menos de 2 m del borde sin protección; PETAR de altura. EPP: arnés y línea de vida anclada.	7	2	**14**	Moderado
13	Entubado	Corte y curvado de tubería PVC	Arco de sierra; pistola de calor	Cortes, quemaduras	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: PETS-12; apoyar la pistola de calor en su soporte. EPP: guantes de cuero.	7	1	**7**	Tolerable
Cableado																		
14	Cableado	Pasado de cables con guía	Esfuerzo al jalar; latigazo de la guía	Sobreesfuerzo, golpes	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: jalar entre dos personas; lubricante para cables. EPP: guantes y lentes.	7	1	**7**	Tolerable
15	Cableado	Cableado de cajas en techo	Trabajo en escalera	Caída a distinto nivel	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: escalera tipo tijera dieléctrica, abierta y trabada. Adm: check-list (F-08); no pararse en los dos últimos peldaños; PETS-01. EPP: casco con barbiquejo; arnés sobre 1,80 m.	7	2	**14**	Moderado
16	Cableado	Pelado y empalme de cables	Cuchilla, alicate pelacables	Cortes	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: usar pelacables en lugar de cuchilla. EPP: guantes.	7	1	**7**	Tolerable
Montaje de tableros y termomagnéticos																		
17	Tableros	Fijación del tablero	Taladro y rotomartillo	Contacto eléctrico, proyección de partículas	2	2	2	2	8	2	**16**	Moderado	Significativo	Ing: herramientas con doble aislamiento; diferencial. Adm: inspección (F-07). EPP: lentes, guantes.	6	2	**12**	Moderado
18	Tableros	Conexión de circuitos al tablero	Energización no controlada del circuito	Electrocución	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: corte visible de la alimentación. Adm: bloqueo y etiquetado (PETS-14); verificar ausencia de tensión con detector; PETAR eléctrico (F-05). EPP: guantes dieléctricos clase 0, zapatos dieléctricos, casco dieléctrico.	7	2	**14**	Moderado
19	Tableros	Maniobras en tableros energizados	Arco eléctrico por cortocircuito	Quemaduras graves	2	2	2	2	8	3	**24**	Importante	Significativo	Elim: trabajar sin tensión. Adm: solo personal calificado y autorizado. EPP: careta para arco, ropa de algodón (no sintética), guantes dieléctricos.	6	2	**12**	Moderado
Instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias																		

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-IPERC-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Casa Bonita Oregón	MATRIZ IPERC – INSTALACIONES ELÉCTRICAS			OBRA / CLIENTE
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SST			
	Código: **CBO-SST-IPERC-02**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

N°	Actividad	Tarea	Peligro	Riesgo	A	B	C	D	IP	IS	P×S	Nivel	Signif.	Medidas de control (jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativas, EPP)	IP	IS	P×S	Nivel residual
20	Aparatos y luminarias	Instalación de luminarias en techo	Trabajo en escalera o andamio	Caída a distinto nivel	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Ing: andamio con barandas o escalera tipo tijera. Adm: PETAR de altura sobre 1,80 m; PETS-15. EPP: arnés, casco con barbiquejo.	7	2	**14**	Moderado
21	Aparatos y luminarias	Conexión de tomacorrientes, interruptores y luminarias	Circuito energizado	Electrocución	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Significativo	Adm: desenergizar y bloquear el circuito en el tablero; verificar ausencia de tensión. EPP: guantes dieléctricos, herramientas aisladas.	7	2	**14**	Moderado
22	Aparatos y luminarias	Manipulación de luminarias	Vidrio y piezas metálicas con filo	Cortes	2	2	2	3	9	1	**9**	Moderado	Significativo	Adm: desembalar en el lugar de instalación. EPP: guantes.	7	1	**7**	Tolerable
Construcción de pozo a tierra																		
23	Pozo a tierra	Excavación manual del pozo (≈ 1 × 1 × 3 m)	Paredes inestables de la excavación	Derrumbe, sepultamiento	2	2	2	1	7	3	**21**	Importante	Significativo	Ing: entibado de paredes sobre 1,50 m de profundidad. Adm: PETS-16; desmonte a más de 0,60 m del borde; vigía permanente; no trabajar solo.	5	2	**10**	Moderado
24	Pozo a tierra	Excavación del pozo	Excavación abierta	Caída de personas al pozo	2	2	2	1	7	3	**21**	Importante	Significativo	Ing: baranda o cinta y tapa al dejar el pozo. Adm: señalización. EPP: arnés para bajar al pozo.	5	2	**10**	Moderado
25	Pozo a tierra	Excavación del pozo	Instalaciones enterradas (cables, tuberías)	Electrocución, inundación	2	2	2	1	7	3	**21**	Importante	Significativo	Adm: revisar planos y consultar al contratista principal antes de excavar; excavar con cuidado los primeros 0,60 m.	5	2	**10**	Moderado
26	Pozo a tierra	Excavación con pico y pala	Esfuerzo físico, posturas forzadas	Sobreesfuerzo, lumbalgia	2	2	2	1	7	2	**14**	Moderado	Significativo	Adm: rotación del personal y pausas. EPP: guantes.	5	2	**10**	Moderado
27	Pozo a tierra	Relleno con tierra de cultivo y sales o gel	Productos químicos (bentonita, sales electrolíticas)	Irritación de piel, ojos y vías respiratorias	2	2	2	1	7	1	**7**	Tolerable	No significativo	Adm: leer la MSDS (MSDS-01). EPP: guantes de nitrilo, lentes, respirador N95.	5	1	**5**	Tolerable
Pruebas eléctricas y energización																		
28	Pruebas eléctricas	Medición de aislamiento (megóhmetro) y de resistencia del pozo	Tensión de prueba (500 – 1000 V)	Contacto eléctrico	2	2	2	2	8	2	**16**	Moderado	Significativo	Adm: PETS-17; avisar y señalizar el circuito en prueba; descargar el circuito después de medir. EPP: guantes dieléctricos.	6	2	**12**	Moderado
29	Pruebas eléctricas	Energización final de circuitos	Energía eléctrica, posible falla	Electrocución, arco eléctrico	2	2	2	2	8	3	**24**	Importante	Significativo	Adm: verificar el aislamiento antes; energizar por circuitos con autorización del responsable; PETAR eléctrico. EPP: guantes dieléctricos, careta, zapatos dieléctricos.	6	2	**12**	Moderado

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-IPERC-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Casa Bonita Oregón	MATRIZ IPERC – INSTALACIONES ELÉCTRICAS			OBRA / CLIENTE
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SST			
	Código: **CBO-SST-IPERC-02**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

Índice	A · Personas expuestas	B · Procedimientos existentes	C · Capacitación	D · Exposición al riesgo	Severidad (IS)
1	1 a 3	Existen, son satisfactorios y suficientes	Personal entrenado; conoce el peligro y lo previene	Esporádica: al menos 1 vez al año	Lesión sin incapacidad / disconfort
2	4 a 12	Existen parcialmente; no son satisfactorios	Personal parcialmente entrenado	Eventual: al menos 1 vez al mes	Lesión con incapacidad temporal / daño a la salud reversible
3	Más de 12	No existen	Personal no entrenado	Permanente: al menos 1 vez al día	Lesión con incapacidad permanente o muerte / daño irreversible

Nivel de riesgo	P × S	Interpretación
Trivial	4	No se necesita adoptar ninguna acción.
Tolerable	5 – 8	Mantener los controles y hacer comprobaciones periódicas.
Moderado	9 – 16	Reducir el riesgo; implementar medidas en un plazo determinado.
Importante	17 – 24	No iniciar el trabajo hasta reducir el riesgo (PETAR, supervisión).
Intolerable	25 – 36	Prohibido trabajar hasta reducir el riesgo.

Metodología: Guía básica sobre Sistema de Gestión de SST, R.M. N° 050-2013-TR. Índice de probabilidad IP = A + B + C + D. Nivel de riesgo = IP × IS. Evaluación inicial con B = 2 y C = 2; evaluación residual con PETS difundido y personal capacitado (B = 1, C = 1).

Elaborado por: Supervisor de SST	Revisado por: Responsable técnico / Maestro de obra	Aprobado por: Gerente General
Nombre, firma y fecha	Nombre, firma y fecha	**Jesús Donato Villar Bendezú** · DNI 72906209

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-IPERC-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".