Casa Bonita Oregón	TRABAJOS EN CISTERNAS Y TANQUES (ESPACIO CONFINADO)			OBRA / CLIENTE
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
	Código: **CBO-SST-PETS-10**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

1. Objetivo

Establecer los pasos para ingresar y trabajar de forma segura en cisternas, tanques elevados y cuartos de bombas enterrados, considerados espacios confinados, para prevenir asfixia, intoxicación, caídas y electrocución.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Mínimo dos personas: un trabajador que ingresa y un vigía que permanece afuera en todo momento.
- Personal capacitado en espacios confinados y primeros auxilios.
- Maestro de obra (autoriza el PETAR).

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Arnés de cuerpo completo con argolla dorsal y línea de rescate
- Botas de jebe antideslizantes
- Respirador según la evaluación de la atmósfera

7. Equipos, herramientas y materiales

- Detector de gases calibrado (O_2, gases inflamables, CO, H_2S)
- Ventilador o extractor con manga
- Trípode o punto de anclaje para rescate
- Escalera fija o portátil asegurada
- Iluminación a 24 V o a batería; herramientas inalámbricas
- Radio o celular, extintor, botiquín

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-10
Las versiones impresas son copias "No controladas".

8. Procedimiento

Antes del ingreso

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Tramitar el PETAR de espacio confinado (CBO-SST-F-04).
3. Vaciar la cisterna y cerrar y bloquear las válvulas de llenado y las bombas (PETS-14).
4. Abrir todas las tapas y ventilar con extractor como mínimo 15 minutos antes de ingresar.
5. Medir la atmósfera desde afuera, en la parte alta, media y baja: oxígeno entre 19,5 % y 23,5 %; gases inflamables menores al 10 % del LIE; CO menor a 25 ppm; H_2S menor a 10 ppm. Registrar en el PETAR.
6. Si alguna medición está fuera de rango, NO INGRESAR.

Durante el trabajo

1. Ingresar con arnés conectado a la línea de rescate, sujeta al trípode o al punto de anclaje exterior.
2. Mantener la ventilación funcionando y medir la atmósfera de forma continua o cada 30 minutos.
3. El vigía no se retira, mantiene contacto visual o verbal permanente y controla el tiempo dentro.
4. Bajar herramientas y materiales con soga; no ingresar extensiones de 220 V ni equipos a combustión.
5. Al aplicar pegamentos o pinturas dentro de la cisterna, usar respirador y aumentar la ventilación.
6. Ante cualquier malestar (mareo, dolor de cabeza) o alarma del detector, salir de inmediato.

Rescate

1. El vigía da la alarma y rescata desde afuera usando la línea de rescate.
2. El vigía NUNCA ingresa a rescatar sin equipo y sin otro vigía afuera.
3. Aplicar el Plan de respuesta ante emergencias (CBO-SST-PLN-02).

Al terminar

1. Retirar personal, herramientas y materiales; contar al personal.
2. Cerrar las tapas y retirar el bloqueo de válvulas y bombas.
3. Cerrar el PETAR.

9. Restricciones

- Prohibido ingresar sin PETAR, sin medición de gases o sin vigía.
- Prohibido usar equipos a combustión (motobombas, generadores) dentro o cerca de la boca de la cisterna.
- Prohibido ingresar a rescatar sin equipo de protección respiratoria y sin entrenamiento.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-10
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-10
Las versiones impresas son copias "No controladas".