Casa Bonita Oregón	BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS (LOTO)			OBRA / CLIENTE
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
	Código: **CBO-SST-PETS-14**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

1. Objetivo

Establecer el método para aislar, bloquear y etiquetar las fuentes de energía (eléctrica, hidráulica) antes de intervenir tableros, circuitos, electrobombas y redes de agua, para evitar su activación accidental.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de SST con Electricidad.
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Electricista calificado y autorizado (realiza el bloqueo eléctrico).
- Cada trabajador que intervenga coloca su propio candado.
- Maestro de obra (autoriza el PETAR eléctrico).

6. Equipos de protección personal

- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes dieléctricos clase 0 con protector de cuero
- Zapatos dieléctricos
- Casco dieléctrico
- Careta para arco eléctrico al operar interruptores

7. Equipos, herramientas y materiales

- Candado personal con una sola llave (rojo) y nombre del trabajador
- Tarjeta de 'PELIGRO – NO OPERAR' con nombre, fecha y motivo
- Pinza o portacandado múltiple y bloqueadores para interruptores termomagnéticos

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-14
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Detector de tensión o multímetro verificado
- Cadena o bloqueador para válvulas

8. Procedimiento

Preparación

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Tramitar el PETAR de trabajo eléctrico (CBO-SST-F-05).
3. Identificar todas las fuentes de energía del equipo o circuito: tablero, interruptores, válvulas, energía almacenada (condensadores, presión de agua).
4. Avisar al personal de la obra que el circuito o equipo será desenergizado.

Aislamiento y bloqueo

1. Apagar el equipo con su control normal.
2. Abrir el interruptor del circuito en el tablero (o cerrar la válvula en redes de agua).
3. Colocar el bloqueador en el interruptor y el candado personal; cada trabajador coloca su propio candado en el portacandado.
4. Colocar la tarjeta 'PELIGRO – NO OPERAR' con nombre y fecha.

Verificación (prueba de energía cero)

1. Verificar el detector de tensión en una fuente energizada conocida.
2. Comprobar la ausencia de tensión en todas las fases y el neutro del circuito bloqueado.
3. Intentar arrancar el equipo con su control: no debe funcionar. Volver el control a 'apagado'.
4. Liberar la presión de la red de agua abriendo un punto de descarga.

Retiro del bloqueo

1. Terminar el trabajo, retirar herramientas y verificar que nadie esté en contacto con el equipo.
2. Reinstalar tapas y protecciones.
3. Cada trabajador retira solo su propio candado y su tarjeta.
4. Avisar al personal y energizar; verificar el funcionamiento.

9. Restricciones

- Nadie puede retirar el candado o la tarjeta de otra persona.
- No trabajar en circuitos energizados sin autorización expresa y personal calificado.
- No usar candados sin identificación ni compartir llaves.
- Si se pierde una llave, el candado solo se retira con autorización del Gerente General y del Supervisor de SST, verificando antes que el trabajador no está en el área.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-14
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-14
Las versiones impresas son copias "No controladas".