1. Objetivo

Establecer los pasos para excavar, instalar el electrodo, rellenar y medir el pozo a tierra, controlando los riesgos de derrumbe, caídas, contacto con instalaciones enterradas, sobreesfuerzo y contacto con productos químicos.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Código Nacional de Electricidad – Utilización (sistemas de puesta a tierra).
- Hojas de seguridad (MSDS) de la bentonita y del compuesto químico.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial electricista.
- Ayudante (vigía permanente en el borde de la excavación).

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes de nitrilo y respirador N95 al manipular sales, gel y bentonita
- Arnés para bajar al pozo

7. Equipos, herramientas y materiales

- Pico, lampa, barreta, balde con soga
- Escalera para la excavación
- Tablones y puntales para entibado
- Electrodo (varilla) de cobre, conector, conductor
- Tierra de cultivo cernida, bentonita, sales o gel

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-16
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Caja de registro con tapa
- Telurómetro
- Barreras y letreros

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Revisar planos y consultar al contratista principal sobre tuberías y cables enterrados en la zona.
4. Señalizar y cercar el área de excavación.

Excavación

1. Excavar con cuidado los primeros 0,60 m para detectar instalaciones enterradas; si se encuentra alguna, detener y avisar.
2. Colocar el desmonte a más de 0,60 m del borde.
3. A partir de 1,50 m de profundidad, entibar las paredes con tablones y puntales.
4. Bajar y subir por escalera; el vigía permanece en el borde y retira la tierra con balde y soga.
5. Rotar al personal para evitar la fatiga; no trabajar solo dentro del pozo.

Instalación y relleno

1. Instalar el electrodo en posición vertical al centro del pozo.
2. Rellenar por capas con tierra de cultivo cernida mezclada con bentonita y compactar.
3. Aplicar las sales o el gel siguiendo las instrucciones del fabricante y su MSDS, con guantes, lentes y respirador.
4. Conectar el conductor al electrodo con el conector y colocar la caja de registro con tapa.

Medición

1. Medir la resistencia con el telurómetro según el manual del equipo y registrar el resultado.
2. Si el valor no cumple lo especificado, aplicar una nueva dosis de tratamiento y volver a medir.

Al terminar

1. Dejar el pozo tapado o, si queda abierto, con baranda y señalización.
2. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No excavar sin consultar sobre instalaciones enterradas.
- No trabajar dentro del pozo sin vigía.
- No dejar excavaciones abiertas sin protección al terminar la jornada.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-16
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-16
Las versiones impresas son copias "No controladas".