

Fiche de Non-Conformité

Référence : FNC-2025-047 **Date d'ouverture :** 12/03/2025 **Ouverte par :** Sami B. (Contrôleur qualité, ligne d'injection 2)

Description de la non-conformité

Lors du contrôle final sur la ligne d'injection 2, 340 pièces de la référence « support moteur REF-2231 » présentent une bavure dépassant la tolérance admise (0,3 mm au lieu de 0,1 mm maximum spécifié au plan). Le lot concerné correspond à la production du 11/03/2025, équipe de nuit.

Confinement immédiat

Le lot de 340 pièces a été isolé en zone quarantaine dès détection. La production sur la ligne 2 a été suspendue pour vérification du moule.

Analyse de la cause (méthode 5 Pourquoi)

1. Pourquoi la bavure dépasse la tolérance ? → Le moule n'a pas été correctement serré après la maintenance préventive.
2. Pourquoi le serrage était incorrect ? → La checklist de remise en service après maintenance n'a pas été utilisée.
3. Pourquoi la checklist n'a pas été utilisée ? → L'opérateur de nuit n'avait pas connaissance de son existence.
4. Pourquoi n'en avait-il pas connaissance ? → La checklist a été introduite en janvier 2025 mais n'a pas été communiquée à l'équipe de nuit.
5. Cause racine : absence de communication systématique des nouvelles instructions à l'ensemble des équipes de production, y compris l'équipe de nuit.

Action corrective décidée

Affichage de la checklist de remise en service directement sur le poste de commande du moule, et intégration obligatoire de ce point au briefing de prise de poste pour toutes les équipes, y compris l'équipe de nuit. Responsable : Chef d'atelier injection. Délai : 20/03/2025.

Traitement du lot non conforme

Les 340 pièces ont été mises au rebut, le défaut n'étant pas retouchable sans risque de fragiliser la pièce.

Vérification de l'efficacité

Date de vérification : 25/04/2025 **Constat :** Contrôle réalisé sur trois prises de poste de nuit consécutives, checklist correctement utilisée à chaque fois. Aucune récurrence du défaut observée sur les lots suivants.

Statut : Clôturée Clôturée par : Responsable Qualité, le 25/04/2025