

“3·27”平潭海峡二桥二线通道项目工地 车辆伤害事故调查报告

2019年3月27日8时15分许，平潭海峡二桥二线通道项目工地东北侧临时废渣堆放区，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失156.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规规定和区领导批示，区管委会于4月1日成立了“3·27”平潭海峡二桥二线通道项目工地车辆伤害事故调查组，由区安办副主任、综合执法局副局长任组长，成员由区纪工委、公安局、交建局、工会、安监局、苏澳镇政府、苏澳派出所等有关单位人员组成，并邀请区监察工委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家鉴定和综合分析，查明了事故发生原因经过，认定了事故性质，提出了对责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和隐患整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

项目名称：平潭海峡二桥二线通道项目，位于苏澳镇梧井村大富田自然村，项目总占地面积35.2万平方米，总建筑面积3.47万平方米，建筑工期为20个月，项目总投资5.5亿元，主要建设

内容包括出入区综合楼、配套用房、查验仓库、场地、停车场、内部通道、下穿通道、市政管网、夜景工程、边坡处理以及查验单位配套设施设备等。

建设单位：平潭综合实验区交通投资集团有限公司

施工单位：厦门特房建设工程集团有限公司

监理单位：福建省建设工程管理有限公司

机械设备租赁（运输）单位：鹰潭市鸿跃工程设备有限公司

石子加工单位：平潭顺安建材店

（二）相关单位和人员情况

1. 建设单位。平潭综合实验区交通投资集团有限公司，社会信用代码：913501286966278981，类型：其他有限责任公司，法人代表：丁玉仁，注册地址：平潭县城南星庄 93 号（平潭县交通局内），注册资本：152461.31 万元，经营期限：2009 年 11 月 16 日至 2039 年 11 月 15 日，经营范围：交通基础项目建设、项目施工管理及运营、建设投资等。

2. 施工单位。厦门特房建设工程集团有限公司，类型：法人商事主体（有限责任公司），统一社会信用代码：91350200154986124R，住所：厦门市思明区展鸿路 85 号裙楼三楼 A/B/G/H/J/K 区，法定代表人：吴凯渊，注册资本：柒亿元整；营业期限：1998 年 10 月 10 日至 2048 年 10 月 9 日。资质类型及等级：建筑工程施工总承包特级，可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。项目经理：潘树荣。

3. 监理单位。福建省建设工程管理有限公司，类型：有限责任公司；法定代表人：程保勇；统一社会信用代码：

91350000158162755F; 住所：福建省福州市马尾区琅岐镇新道路408号鸿鑫楼30335室；注册资本：壹仟万圆整；营业期限：1996年3月25日至2046年3月24日，经营范围：建设工程监理及相关咨询服务等，房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级和机电安装工程监理甲级。总监理工程师：林剑峰。

4. 机械设备租赁（运输）单位。鹰潭市鸿跃工程设备有限公司，类型：有限责任公司，住所：江西省鹰潭市月湖区林荫东路E栋6楼；注册资本：伍佰万元整；统一社会信用代码：91360602586584209R；法定代表人：高文；营业期限：2011年12月19日至长期；经营范围：工程机械设备租赁。该公司委托代理人（现场负责人）：林*珠。

5. 石子加工单位：平潭顺安建材店，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92350128MA3279BU2K，经营者：李有发，经营范围：建筑材料等批发零售。石子加工现场负责人：林*。

（三）死者基本情况

胡*润，男，汉族，48岁，户籍地：河南省南阳市卧龙区潦河镇闫岗3组18号，身份证号码：.....；驾驶证号：.....，准驾车型：A2，系鹰潭市鸿跃工程设备有限公司雇用的驾驶员。

（四）事故车辆情况

车辆类型：自卸汽车，厂牌型号：豪运ZZ3255M3645B，发动机号码：07101707598M，车架号码：LZZTELM5AJ041538，制造商：中国重型汽车集团有限公司，车辆合格证号：90019128，合格证发证日期：2010年12月2日。车主：郭为信，户籍地：平潭县流水镇松厝村宋厝垄63-1号，购买日期：2010年12月9日，车价：

26.5 万元。该车由鹰潭市鸿跃工程设备有限公司雇用管理，已在事故中损毁。

二、事故发生经过和调查处置情况

（一）事故发生经过

2019 年 3 月 27 日 8 时 15 分，在苏澳镇梧井村平潭海峡二桥二线通道项目工地东北侧临时废渣堆放区中部，鹰潭市鸿跃工程设备有限公司驾驶员胡*润驾驶一辆装载石渣的豪运牌自卸车，在倒车卸渣过程中，因倒车过度，车辆后轮接触边界，导致渣堆垮塌，车辆后轮悬空后向下滑翻，坠落至约 18 米高差的坡底，驾驶室受撞击挤压后严重变形。8 时 20 分许，车辆驾驶室起火燃烧。8 时 40 分许，消防救援车辆到达现场施救。10 时 20 分许，胡*润被消防员从驾驶室救出，经现场 120 医护人员诊断已经死亡。

（二）救援处置情况

苏澳派出所、区安监局、区消防救援支队接到事故报告后，立即组织人员先后赶赴现场，开展事故施救、现场勘验和前期调查取证工作。区安监局及时委托福建南方司法鉴定中心，对事故现场勘验和车辆鉴定。苏澳镇政府、苏澳派出所、区交通投资集团有限公司、厦门特房建设工程集团有限公司潭海峡二桥二线通道项目部、鹰潭市鸿跃工程设备有限公司积极开展事故善后处置工作。

三、事故的原因及性质

（一）直接原因

1. 胡*润，事故车辆驾驶员，安全意识淡薄，思想麻痹，违反公司渣场卸料操作规程，在松散的渣场边缘冒险作业，倒车过度，

导致事故发生。

2. 临时废渣堆放区为弃渣形成的堆积状作业场，内部土石结构的松散，上部外沿地面承载力不足，在重载车辆的压力下，引发地面垮塌，车辆滑翻，坠落坡底，驾驶室起火燃烧，造成驾驶员死亡。

（二）间接原因

鹰潭市鸿跃工程设备有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，教育和督促从业人员执行安全操作规程不到位，未配备专职安全生产管理人员，未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，公司现场管理人员履职不到位，未及时发现并制止从业人员的违规操作行为。

（三）事故性质

经调查认定，“3·27”平潭海峡二桥二线通道项目工地车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、责任单位和人员的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

鹰潭市鸿跃工程设备有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未配专职备安全生产管理人员，未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议由区综合执法局依法予以行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

1. 胡*润，鹰潭市鸿跃工程设备有限公司驾驶员，安全意识淡

薄，思想麻痹，违反操作规程，冒险作业，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

2. 林*珠，鹰潭市鸿跃工程设备有限公司委托代理人（现场负责人），安全意识淡薄，责任心不强，履行安全生产职责不到位，组织落实本单位安全生产责任制不到位，未组织本单位安全生产教育和培训，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，未及时制止从业人员违规操作，对事故发生负有责任，建议由区综合执法局依法予以行政处罚。

（三）其他处理建议

林*，平潭顺安建材店石子加工场负责人，组织落实安全生产主体责任不到位，未组织从业人员安全生产教育培训，未建立安全隐患排查治理台账，对本单位的管理负有责任，建议根据相关规定由该店进行内部处理，并将处理结果报送区安办。

五、防范措施建议

（一）鹰潭市鸿跃工程设备有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，增强安全意识，健全安全生产规章制度，严格落实废渣场卸料操作规程，强化运输车辆及作业现场安全管理，配备专职安全管理人员，加强从业人员的教育培训，切实提高安全作业水平。

（二）平潭顺安建材店要切实落实安全生产主体责任，进一步明确安全管理人员岗位职责，建立健全安全生产规章制度，落实从业人员安全生产教育培训制度，加强安全生产工作统一协调管理，强化安全隐患排查治理，定期进行安全检查，及时发现和消除各类隐患，确保生产安全。

（三）区交通投资集团有限公司要针对该工程项目区域施工特点，增强安全生产工作的预见性，督促各施工企业落实安全生产主体责任，明确各自安全管理职责，采取有效措施，强化现场管理，严密防范各类生产安全事故。要针对施工项目临近村庄、施工作业环境复杂等特点，定期组织协调解决安全生产有关事项。

（四）区交通与建设局要加强对建筑施工企业的监管力度，督促相关企业落实安全生产主体责任，深入推进企业安全生产隐患排查治理工作，消除各类生产安全隐患。苏澳镇人民政府要履行属地管理责任，加大安全检查力度，确保本辖区安全生产形势稳定。

“3·27”平潭海峡二桥二线通道项目工
地车辆伤害事故调查组

2019年5月23日