

“4·13”瓦瑶村电力管沟项目工地混凝土泵车伤害 事故调查报告

2019年4月13日18时52分，平原镇瓦瑶村中广核、大唐海上风电输送路径电力管沟工程项目（坛西大道及苏平路段）工地K2+220段围挡外侧，福建省信和机械设备有限公司发生一起混凝土泵车伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失115万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定和区领导批示，区管委会于4月17日成立了“4·13”瓦瑶村电力管沟项目工地混凝土泵车伤害事故调查组，由区安办副主任、综合执法局副局长任组长，成员由区纪工委、公安局、交建局、工会、安监局、平原镇政府、平原派出所等有关单位人员组成，并邀请区监察工委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生原因经过，认定了事故性质，提出了对责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和隐患整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：中广核、大唐海上风电输送路径电力管沟工程项目（坛西大道及苏平路段）全长5.1公里，主要建设内容为电力隧道工程、结构工程、基坑工程、道路工程、管线工程、绿化工程及附属工程。主要结构为电缆隧道，主要入廊管线为3回220KV

电力管线和 3 回 110KV 电力管线。

建设单位：平潭综合实验区管廊投资管理有限公司

施工单位(混凝土购买与使用单位)：中交建宏峰集团有限公司

监理单位：福建盛越建设有限公司

劳务分包单位：福州市中霖工程建设有限公司

混凝土销售与供应单位：福建中荣混凝土有限公司

混凝土泵送单位(肇事泵车所属单位)：福建省信和机械设备有限公司

(二) 相关单位情况

1. 平潭综合实验区管廊投资管理有限公司。类型：有限责任公司(法人独资)；统一社会信用代码：91350128MA2XYF138L；住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 5 号楼 15 层；法定代表人：胡善华；注册资本：壹亿零肆佰万圆整；营业期限：2017 年 1 月 18 日至长期；经营范围：对管廊项目的投资及投资管理、建设、运营、维护等。

2. 中交建宏峰集团有限公司。类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91350300770656962T；住所：莆田市城厢区荔城大道太平洋中心 C 区 B 幢商住楼 21B-22 号六层；法定代表人：蔡慧钦；注册资本：陆亿圆整；营业期限：2005 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日；经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路桥梁工程、公路养护工程等。资质类型及等级：建筑工程总承包特级，市政公用工程施工总承包特级，可承接建筑、公路、铁路、市政公用等各类工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。项目经理：孙则华。

3. 福建盛越建设有限公司。类型：有限责任公司；住所：福州高新区海西高新技术产业园创业大厦 19 层；注册资本：壹仟壹佰陆拾捌万圆整；统一社会信用代码：91350104766183912W；法定代表人：罗咏梅；营业期限：2004 年 10 月 9 日至 2054 年 10 月 8 日；经营范围：工程监理咨询服务等。项目总监理工程师：林辉。

4. 福州市中霖工程建设有限公司。类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：福建省福州市闽侯县南屿镇后山村旗山工业集中区；注册资本：叁仟零捌拾捌万圆整；统一社会信用代码：91350100MA2XY6256J；法定代表人：王南玲；营业期限：2017 年 1 月 12 日至长期；经营范围：建筑劳务分包、建筑工程、市政公用工程等。现场管理负责人：郭忠武。

5. 福建中荣混凝土有限公司。类型：有限责任公司；法定代表人：刘平山；统一社会信用代码：913501285934503999；住所：平潭综合实验区北厝镇跨海村 300 号；注册资本：伍仟万圆整；营业期限：2012 年 4 月 9 日至 2042 年 4 月 8 日；经营范围：生产、销售混凝土及其他相关建筑材料等。公司总经理：叶必清。

6. 福建省信和机械设备有限公司。类型：有限责任公司；法定代表人：吴达仁；统一社会信用代码：91350128MA2Y1PEY2K；住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园；注册资本：壹佰万圆整；营业期限：2017 年 3 月 3 日至 2047 年 3 月 2 日；经营范围：机械设备租赁，提供施工设备服务等。设备经理（委托代理人）：胡同胜。

（三）肇事泵车及相关人员基本情况

混凝土泵车车牌号：苏 CDA989，车辆类型：重型非载货混凝

土泵送专项作业车，系福建省信和机械设备有限公司所属泵车；所有人：吴佳声。

张*旺，男，31岁，身份证号码：.....，户籍地：河南省濮阳市范县；系福建省信和机械设备有限公司混凝土泵车操作员，无上岗作业证。

王*武，男，36岁，身份证号码：.....，户籍地：河南省濮阳市范县；系福建省信和机械设备有限公司混凝土泵车驾驶员，驾驶证号同身份证号码，准驾车型 B2。

（四）死者基本情况

梁*，男，52岁，身份证号码：.....，户籍地：广西来宾市兴宾区；系福州市中霖工程建设有限公司水泥班组工人。

二、事故发生经过和调查处置情况

（一）事故发生经过

2019年4月13日14时许，中广核、大唐海上风电输送路径电力管沟工程项目（坛西大道及苏平路段）施工单位中交建宏峰集团有限公司，因施工区域外围围挡基础混凝土浇筑作业需要，通知混凝土供应单位福建中荣混凝土有限公司派送混凝土和一辆混凝土泵车到平原镇瓦瑶村该项目工地，同时安排水泥班组当天下午进行围挡基础混凝土浇筑作业和协助泵车泵送工作。福建中荣混凝土有限公司接到通知后，随即告知泵车分包单位福建省信和机械设备有限公司派出混凝土泵车。15时许，中交建宏峰集团有限公司水泥班组长陈邦应带领梁*新、梁*坡、梁*和梁*肖4名工人，到达围挡基础施工位置，并安排梁*协助泵车扶管作业。16时40分，福建省信和机械设备有限公司混凝土泵车驾驶员王*武，在完成前段作业后，将泵车转移至项目工地东侧 K2+220 段，

与操作员张*旺将泵车展开设置在苏平路南侧辅道和绿化带上，继续作业。18时50分，泵车臂架已完全平直展开（约48米），泵车料斗已空，张*旺停止作业，准备等待后送混凝土。正在扶管的梁*提出当日围挡基础浇筑任务临近结束，泵车臂管内剩余的混凝土足够使用。操作员张*旺安全意识淡薄，没有意识到混凝土泵车重心偏移存在安全隐患，重新启动遥控器，开始操作泵送管内混凝土。18时52分，垫在泵车左前支腿下方的枕木脱落，支腿下陷，导致泵车车体向左前方向倾斜，两个后支架离地上翘，泵车前方的输送管臂架下砸，站在臂架前端下方的梁*头部被砸中，后经120医护人员现场诊断已经死亡。

（二）救援处置情况

区公安局刑侦大队、交警大队、平原派出所和区安监局接到事故报告后，立即组织人员赶赴现场，开展事故救援、现场勘验和前期调查取证工作。平原镇政府、平原派出所、平潭综合实验区管廊投资管理有限公司、中交建宏峰集团有限公司和福建省信和机械设备有限公司积极开展善后处置工作。

三、事故的原因及性质

（一）直接原因

1. 福建省信和机械设备有限公司泵车操作员张*旺和驾驶员王*武，安全意识淡薄，思想麻痹，违反操作规程和泵车展开作业规范要求，冒险作业，将泵车左侧支腿违规设置于道路绿化带松软地面上，在泵车重力和泵送作业振动的作用下，垫在泵车左前支腿下方的枕木脱落，支腿下陷，导致泵车泵车前方展开的输送管臂架瞬间下砸，正在下方从事泵车扶管作业的梁*被砸中，导致事故发生。

2. 福州市中霖工程建设有限公司水泥班组工人梁*，思想麻痹，安全意识不强，在混凝土泵车料斗无料、臂架完全展开和存在安全风险的情况下，进入泵车臂架下方危险区域，导致被砸身亡。

（二）间接原因

福建省信和机械设备有限公司落实安全生产主体责任不到位，未建立健全安全生产规章制度并组织落实。安全生产教育和培训不到位，泵车操作员张*旺和驾驶员王*武安全意识淡薄，违规冒险作业；设备经理、泵送作业现场负责人胡同胜临时脱岗，履行安全管理职责不到位；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，安全检查不到位，违规聘用张*旺无证上岗操作泵车，未及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，“4·13”瓦瑶村电力管沟项目工地混凝土泵车伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位和人员的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

福建省信和机械设备有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训不到位，管理人员履行职责不到位，生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议由区综合执法局依法予以行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

1. 梁*，福州市中霖工程建设有限公司水泥班组工人，思想麻痹，安全意识不强，冒险进入混凝土泵车臂架下方危险区域，导致被砸身亡，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建

议不予追究责任。

2. 张*旺，福建省信和机械设备有限公司混凝土泵车操作员，安全意识淡薄，无证上岗作业，未正确履行岗位安全管理职责，违反操作规程，在泵车支腿支撑不符合要求情况下，冒险作业，对事故发生负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，已由公安机关依法予以刑事立案。

3. 胡同胜，福建省信和机械设备有限公司设备经理（委托代理人），履行安全生产管理职责不到位，对从业人员安全技术交底不到位，未发现和阻止无证人员进行泵车操作，对事故发生负有责任，建议由区综合执法局依法予以行政处罚。

4. 王*武，福建省信和机械设备有限公司混凝土泵车驾驶员，安全意识淡薄，思想麻痹，履行岗位职责不到位，违规设置泵车支腿，在泵送作业过程中，未认真巡查泵车支腿支撑情况，未及时发现泵车支撑异常状况，对事故发生负有责任，建议由福建省信和机械设备有限公司依照相关规定，予以内部处理，并将处理结果报送区安办。

五、防范措施建议

（一）福建省信和机械设备有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，切实汲取事故教训，举一反三，建立健全安全生产责任制和事故隐患排查治理制度，组织问题隐患整改，强化作业现场安全管理，加强安全教育和培训工作，督促从业人员严格执行安全操作规程，切实提高安全作业水平。

（二）福建中荣混凝土有限公司要进一步落实企业安全生产主体责任，依法全面履行安全管理职责，加强对分包单位安全生产工作的现场督导检查 and 从业人员资质审核，切实做好安全风险评

估和隐患排查治理工作，采取有效技术和管理措施，确保生产安全。

（三）中交建宏峰集团有限公司和福州市中霖工程建设有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，明确各自安全管理职责，健全隐患排查治理制度，督促从业人员提高安全意识，严格遵守操作规程，严防类似事故的再次发生。

（四）平潭综合实验区管廊投资管理有限公司要加大对项目相关企业统一协调管理力度，加强安全生产工作督导检查，督促施工单位强化现场管理，严密防范各类生产安全事故。

（五）区交通与建设局要进一步加大对建筑施工行业领域的监管力度，深入开展安全隐患排查治理，督促相关单位切实落实安全生产主体责任，及时消除各类安全隐患，杜绝类似事故发生。

（六）平原镇人民政府要按照属地管辖原则，加强本辖区内安全生产事故隐患排查治理，进一步加大安全宣传力度，督促相关企业落实安全生产主体责任，提升安全生产工作水平，确保本辖区安全生产形势稳定。

“4·13”瓦瑶村电力管沟项目工地
混凝土泵车伤害事故调查组

2019年6月11日