

“4·14”大练乡渔限村福平铁路FPZQ-4标 项目工地亡人事故调查报告

2019年4月14日上午，大练乡渔限村福平铁路FPZQ-4标项目工地发生一起亡人事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规规定和区领导批示，区管委会于4月29日成立了“4·14”大练乡渔限村福平铁路FPZQ-4标项目工地亡人事故调查组，由区安办副主任、综合执法局副局长任组长，成员由区纪工委、公安局、工会、安监局、交建局、大练乡人民政府、大练边防派出所等有关单位人员组成，并邀请区监察工委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、法医检验、专家鉴定和综合分析，认真调查事故发生原因经过，认定事故性质，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范建议和隐患整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 工程项目概况

2013年10月，福建福平铁路有限责任公司对福平铁路站前工程进行招标，中国铁建大桥工程局集团中标福平铁路站前工程FPZQ-4标项目后，将该项目大练岛陆上和海上线路施工任务交给所属的中国铁建大桥工程局集团第四工程有限公司（以下简称中铁大桥局四公司）承建。其中陆上线路长度1467.62米，海上线

路长度 1483.55 米，全部为公铁合建。2019 年 2 月份主体工程已完工，现阶段正在进行附属工程施工。

（二）相关单位情况

1. 施工单位：中国铁建大桥工程局集团第四工程有限公司，法定代表人：廖福兴；统一社会信用代码：912301031269610189（12-3）；住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区先锋路 459 号；营业期限：1989 年 5 月 12 日至长期；经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级），水利水电施工总承包（壹级），桥梁工程专业承包（壹级）等。

2. 附属工程分包单位：内蒙古东昊水电路桥工程有限责任公司第二分公司（以下简称东昊路桥二公司），营业场所：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇四区罕山路北段东侧；负责人：王彦志；统一社会信用代码：911504230725701846；营业期限：2013 年 7 月 10 日至长期；经营范围：铁路、道路和桥梁工程建筑，水利工程建筑等。该公司平潭片区项目指挥长兼经理杜*伟。

3. 劳务单位：鞍山丰源劳务有限公司（以下简称丰源劳务公司），住所地：辽宁省鞍山市台安县桓洞镇本街；法定代表人：蔺庆生；营业期限：2015 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日；经营范围：劳务派遣服务、设备租赁、园林绿化工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、房屋建筑工程等劳务分包。

4. 监理单位：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司（以下简称武汉大桥监理公司），住所：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道 34 号；法定代表人：张自荣；营业期限：1993 年 6 月 25 日至长期；

经营范围：铁路、公路、公铁两用、市政桥梁及配套工程、工程勘察测量的建设监理等。

（三）死者基本情况

郭*禄，男，1951 年 11 月 22 日出生，平潭县大练乡人，身份证号码：.....，户籍地：平潭县大练乡舍仁官村。

二、事故发生经过和调查处置情况

（一）事故发生经过

2019 年 4 月 14 日上午 10 时 45 分，丰源劳务公司工人王*强在途经大练乡渔限村福平铁路 FPZQ-4 标项目工地公铁两用大桥 D21 桥墩时，看到一名男子躺在该桥墩底部东南侧的地面上，立即电话报告公司现场负责人李*峰。10 时 55 分，李*峰到达现场，发现该男子头部出血。11 时 02 分，王*强打电话报警。11 时 15 分左右，大练边防派出所民警到达现场，发现该男子已无生命迹象。

（二）救援处置情况

区公安局有关部门和大练边防派出所、区安监局接到事故报告后，立即组织人员先后赶赴事故现场，开展现场勘验和调查取证工作。大练乡人民政府、大练边防派出所、中铁大桥局四公司、丰源劳务公司、东昊路桥二公司积极开展善后处置工作。目前善后工作已妥善解决。

（三）事故调查情况

1. 事故发生过程调查情况

（1）事发当日郭*禄活动情况

通过向家属和当地村民了解，郭*禄于 4 月 14 日早上 6 时许

携带锄头离家。上午 10 时 45 分，被发现躺在渔限村福平铁路 FPZQ-4 标项目工地公铁两用大桥 D21 桥墩底部的地面上。经调查询问，郭*禄当日如何进入事故现场以及事故发生具体过程没有目击证人。

（2）事故现场勘验情况

死者平躺于 D21 桥墩底部东南侧约 2 米处的地面上。死者头部受伤，在其头顶处至枕部见一 20.0cmX10.0cm 的头骨破裂创，可见脑组织。距死者约 1 米处地面上有两块钢板斜插入地面，每块面积约为 70cmX70cm，厚约 0.8cm，重约 25kg，其中一块钢板的边缘上见有些许碎肉，区公安局民警对该钢板所粘碎肉进行了提取保存。距死者东南侧约 20 米处地面有一把锄头，经家属确认，该锄头系死者生前所用。D21 桥墩四周还散落着数块经过切割、大小不等的钢板，经现场勘验，这些钢板尺寸和形状与该桥墩墩顶（离地面高度约 23 米）支护底座钢板拆除痕迹形状相吻合；经该项目工地有关人员确认，这些钢板为 D21 桥墩墩顶切割拆除的支护底座钢板。

（3）有关工程施工情况

经调查，D21 桥墩铁路墩顶支护底座钢板，已于 2019 年 4 月 12 日前，由东昊路桥二公司钢结构班组完成拆除，但该班组未按施工安全交底要求及时搬离钢板，且将钢板随意放置于桥墩墩顶。4 月 14 日，该班组转移到 D13-D15 桥墩墩底地面上进行钢结构支架拆解作业。经走访询问该项目其他施工班组人员，未发现事故发生当日 D21 桥墩处有施工作业。调阅 4 月 14 日东昊路桥二公司

施工日志、项目部安全日志以及监理日志，未发现当日有工人在 D21 桥墩处及附近进行施工作业的记录。

（4）其他相关情况

调查组委托福建南方司法鉴定中心（由区安监局代调查组出具委托书），提取了郭*禄女儿郭美芳的血液样本，与事发当日区公安局在 D21 桥墩南侧地面钢板上提取的碎肉样本进行了 DNA 比对，结果显示：“铁片上碎肉的身源者为生物学男性”，“支持现场地面上靠南侧铁片上碎肉的身源者与郭美芳之间存在亲生血缘关系。”

根据《平潭综合实验区公安局关于“4·14”亡人事故调查情况的复函》，称“未发现有因故杀人、故意伤害等犯罪行为导致郭*禄死亡的情形。”

福平铁路 FPZQ-4 标项目工地分为陆上和海上两部分，施工沿线区域较大，且有部分区域为交叉作业区，未进行全封闭施工。为方便群众出行，施工单位在 D17-D18、D8-D9 桥墩处搭建专用通道供群众通行。因工地物资被盗和施工安全因素，施工单位、大练乡人民政府与大练边防派出所曾联合发布公告，明确告知当地群众严禁擅自进入施工区域，但仍有部分群众不听劝阻。根据施工单位提供的照片和管理人员反映，死者郭*禄生前曾有擅自进入施工区域拾捡建筑废品、偷盗电缆等行为。

2. 相关单位调查情况

经调查，2016 年 9 月 1 日，中铁大桥局四公司与东昊路桥二公司签订《大练岛特大桥 D0-D23 支架现浇梁工程合同协议书》和

《安全生产管理协议书》，约定将桥梁附属工程分包给东昊路桥二公司，其中包括钢结构的安装与拆除，并由东昊路桥二公司全面负责相关施工区域和作业活动的安全生产、治安管理和相关安全防护设施（包括高空、临边等）搭设等工作。2019年2月，因主体工程完工，双方签订《工程交接单》，约定将D0-D23桥梁的附属工作及该区域的临时材料整理、钢结构拆除工作及D23桥墩处门卫安全工作交接给东昊路桥二公司，并由东昊路桥二公司负责安全生产作业期间人员的安全管理及培训工作、进出该区域的门卫值班工作。通过调取中铁大桥局四公司相关资料和经过相关人员确认，该公司对分包单位东昊路桥二公司的钢结构拆解安全施工有明确标准要求，技术交底到位，安全责任明晰。

调查发现，东昊路桥二公司在组织实施钢结构拆解施工过程中，存在明显的安全管理漏洞。根据施工安全交底要求，拆卸下来的物料应及时清运，不得任意乱置和随意丢弃，但钢结构班组将D21桥墩拆卸下来的废旧钢板随意放置在桥墩上，没有及时运走，未采取有效措施防止高空坠物，存在安全事故隐患；该公司未建立健全安全隐患排查制度，对钢结构班组在施工过程中落实相关安全操作规程监督管理不到位，对遗留在D21桥墩顶部的钢板形成的事故隐患未及时发现和消除；该公司对施工区域管理不到位，未对进出施工区域的人员采取有效管控措施。

丰源劳务公司在该工地为劳务派遣单位，根据其与东昊路桥二公司《施工劳务合作合同》约定，该公司按照东昊路桥二公司要求提供劳务作业人员，施工过程的技术、质量、进度、安全生

产和材料设备均由东昊路桥二公司负责，并由东昊路桥二公司派出管理人员实施全面管理。

2013年10月31日，武汉大桥监理公司与福建福平铁路有限责任公司签订《监理服务合同》，根据铁路建设工程监理有关规范标准与合同约定，桥墩墩顶支护底座钢板拆除作业不在监理职责范围内。

事故调查组结合上述调查情况分析：公安机关经过调查排除了郭*禄被他杀致死的可能。当时事故发生现场地势平坦，未发现其他异常情况，结合走访了解及死者伤情，排除郭*禄自伤的情形。根据《平潭综合实验区公安局物证鉴定室法医尸表检验报告》中对死者头部伤口形态描述判断，该伤口为死者生前突然遭受外部坚硬利器高速击打所致，死者受伤部位在头部，符合高空坠物致伤的特征；有关施工人员未及时将D21桥墩墩顶拆除的钢板搬离，存在高空坠物安全事故隐患；死者身旁钢板与D21桥墩墩顶拆除钢板形状相符，且有钢板深插地下，说明该处发生过钢板高空坠落；死者身旁的一块钢板上粘有碎肉，根据福建南方司法鉴定中心提供的DNA比对结果，该碎肉的身源者为死者郭*禄，说明该钢板与死者身体有过接触。

三、事故原因分析

（一）直接原因

郭*禄安全意识淡薄，擅自进入危险施工区域，被工地钢板伤害头部致死。

（二）间接原因

内蒙古东昊水电路桥工程有限责任公司第二分公司对施工区域安全管理不到位，未对进出施工区域的人员采取有效管控措施；该公司钢结构班组施工人员违规操作，未将 D21 桥墩顶拆卸下来的废旧钢板及时运走，未采取有效措施防止高空坠物，存在安全事故隐患；该公司未建立健全安全隐患排查制度，对钢结构班组在施工过程中落实相关安全操作规程监督管理不到位，对遗留在桥墩顶部的钢板形成的安全隐患未及时发现并予以消除。

（三）事故性质认定

经调查组认定，“4·14”大练乡渔限村福平铁路 FPZQ-4 标项目工地亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位和人员的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

内蒙古东昊水电路桥工程有限责任公司第二分公司，对施工区域安全管理不到位，未对进出施工区域的人员采取有效管控措施，对从业人员在施工过程中落实相关安全操作规程监督管理不到位，未采取有效措施防止高空坠物，未建立健全安全隐患排查制度，未及时发现和消除安全隐患，对事故发生负有责任，建议由区综合执法局依法予以处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

1. 郭*禄，安全意识淡薄，擅自进入危险施工区域，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2. 杜*伟，内蒙古东昊水电路桥工程有限责任公司第二分公司平潭片区项目指挥长兼经理，督促、检查本单位安全生产工作不

到位，组织安全隐患排查整治不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由区综合执法局依法予以行政处罚。

五、防范措施建议

（一）内蒙古东昊水电路桥工程有限责任公司第二分公司，要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强施工现场安全管理，及时消除各类隐患；采取有效管控措施，及时发现和阻止无关人员进入施工区域；加大工地物资及设备的管理力度，严防高空坠物、物体打击等事故的再次发生。

（二）中国铁建大桥工程局集团第四工程有限公司，要深刻汲取事故教训，举一反三，加强对安全生产工作的统一协调管理，督促分包单位严格落实安全管理制度，切实提高安全管理水平。

（三）区交通与建设局要履行行业主管部门职责，大练乡人民政府要履行属地管理职责，加大安全管理力度，加强安全生产宣传，深入开展安全隐患排查治理，及时消除各类安全隐患，杜绝类似事故发生，确保本行业领域、本辖区安全生产形势稳定。

“4·14”大练乡渔限村福平铁路 FPZQ-4 标
项目工地亡人事故调查组

2019 年 8 月 8 日