

福建省应急管理厅办公室

闽应急厅办便函〔2024〕310号

福建省应急管理厅办公室关于落实好应急部 执法工贸局专家指导服务发现问题 整改工作的函

各设区市应急管理局及平潭综合实验区综合执法与应急管理局：

2024年10月21日至25日，应急管理部执法工贸局组织专家组赴我省福州、南平和宁德地区开展铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆和有限空间工贸重点企业指导服务，发现我省部分工贸重点企业仍然存在重大事故隐患、现场管理还有短板、学好用好重大事故隐患判定标准还有差距等问题。为进一步落实工贸行业治本攻坚三年行动目标任务，现就有关工作提醒如下：

一、立即整改，举一反三。福州市、南平市和宁德市应急管理局要立即督促相关企业对本次专家指导服务发现的重大事故隐患和典型问题进行整改，确保整改工作形成闭环。各地要将此次应急部执法工贸局专家指导服务发现的主要问题和重大事故隐患及时传达到辖区内每一家铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆、有限空间工贸重点企业，督促企业对照《工贸企业重大事故隐患判定标

准》全面开展排查整改，确保重大事故隐患动态清零。

二、强化宣贯培训，学好用好“判定标准”。各地要结合此次全省工贸行业安全监管培训班学习成果，持续加强《工贸企业重大事故隐患判定标准》宣贯培训，督促工贸安全监管执法人员、企业、社会化服务机构和专家进一步学好用好判定标准，强化隐患排查的专业性。要用好《工贸企业重大事故隐患判定标准》题库，对工贸企业主要负责人实施“逢查必考”，督促指导企业主要负责人将学习掌握重大事故隐患判定标准纳入本单位安全生产教育和培训计划并组织实施，并按规定要求对照重大事故隐患判定标准，带头带队开展检查，进一步增强企业安全责任意识 and 职工自我防范意识。

三、强化“回头看”，提升指导服务质效。市、县两级应急管理部门要聚焦工贸行业重点企业“三高”场所，立即开展钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆、有限空间工贸重点企业专家指导服务“回头看”，持续抓好整改巩固提升工作。“回头看”比例由各设区市级应急管理部门根据辖区内相关企业数量确定，此次应急部执法工贸局指导服务过的企业和近3年省市县均未指导服务过的有限空间工贸重点企业以及发生过事故的重点企业必须纳入“回头看”范围。

请各地于11月18日下午下班前将相关工作落实情况报省厅基础处邮箱（fjsyjtjcc@126.com）。

附件:《关于进一步落实工贸行业治本攻坚三年行动目标任务的建议函》

福建省应急管理厅办公室

2024 年 11 月 8 日

中华人民共和国应急管理部

关于进一步落实工贸行业治本攻坚三年行动 目标任务的建议函

福建省应急管理厅：

应急管理部执法工贸局组织专家组于2024年10月21日至25日，对你省福州市、南平市和宁德市进行了指导服务，现场会诊了部分企业，并就工贸安全治本攻坚三年行动、风险监测系统建设应用等工作情况进行了交流研讨，现将有关情况反馈如下：

一、工作情况

铝加工（深井铸造）工作组在福州市和宁德市抽选了中铝瑞闽股份有限公司、福建祥鑫股份有限公司等9家企业，粉尘涉爆工作组在南平市抽选了福建省欧品轩竹木傢俬有限公司、福建品匠茶居科技有限公司等10家企业，有限空间工作组在南平市抽选了政和县日升食品有限公司、建瓯市瓯联纸业有限公司等5家企业开展指导服务，工作组采取“边服务边反馈”“服务与示范并行”的模式，对照《工贸企业重大事故隐患判定标准》，通过现场查看、查阅资料、问询交流等方式，现场会诊企业重大事故隐患排查整治以及现场管理存在的问题，重点了解企业主要负责人对重大事故隐患判定标准学习掌握、组织培训、定期带队检查等情况，查看了解社会化服务机构咨询服务

和监管部门精准执法情况。

总体上看，你省按照《工贸安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》要求，结合实际印发实施方案，确定6大工程、22项具体任务，积极推动各项工作落实落地。一是聚焦重大事故隐患闭环整改，突出工贸行业重大事故隐患和事故高发领域，推动重大事故隐患动态清零。治本攻坚三年行动开展以来，累计整改完成重大事故隐患495项、处罚862万元。二是聚焦工贸重点领域数字化转型，依托福建省数字应急综合应用平台，建设钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业安全风险监测预警系统，已接入1家钢铁企业、1家铝加工（深井铸造）企业和31家粉尘涉爆企业，实现企业安全管理、监测报警闭环处置、在线巡查抽查以及风险模型研判等功能。三是聚焦特种作业人员安全管理，开发建设“互联网+特种作业人员综合管理服务”系统PC端、“福建应急通”手机APP端、闽政通（公众版）“闽安焊”小程序端，实现信息采集、作业报告、培训服务、风险预警等功能，目前纳管企业约5.2万家，纳管焊工约2.1万人。

二、发现的主要问题

一是重大事故隐患仍然存在。本次现场会诊的24家企业中，有4家铝加工（深井铸造）企业存在9项重大事故隐患、5家粉尘涉爆企业存在9项重大事故隐患，涉及《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条、第五条、第十一条和第十四条。铝加工（深井铸造）企业重大事故隐患主要是与承包单位、承租单位签订的安全生产管理协议免除或者转嫁企业安全生产工

作统一协调、管理义务，铝液液位、冷却水进水压力监测报警装置失效，铸造区域存在非生产性积水等；粉尘涉爆企业重大事故隐患主要是在粉尘涉爆危险场所内设有人员聚集场所，干式除尘系统未设置锁气卸灰装置，干式除尘系统采用正压吹送粉尘未采取火花探测消除等防范点燃源措施等。

二是现场管理还有短板。专家组现场会诊发现企业存在典型一般事故隐患 141 项，其中铝加工（深井铸造）企业存在典型一般事故隐患 50 项，主要是铸造车间设置锯切工序但未采取硬隔离措施，应急预案缺少铝液泄漏、爆炸等内容，钢丝绳端头钢丝绳夹数量不足等；粉尘涉爆企业存在典型一般事故隐患 34 项，主要是干式布袋除尘器泄爆口导流板阻挡泄爆口，粉尘爆炸场所出入口、生产区域及重点危险设备设施等部位未设置“当心爆炸”等安全警示标志，干式除尘器进出风口未设置风压差监测报警装置、未设置卸灰装置运行异常及故障停机的监控报警装置等；有限空间作业企业存在典型一般事故隐患 57 项，主要是有限空间作业监护制落实不到位，防护用品和应急救援装备配备不齐全、人员使用不熟练，现场处置方案和应急演练落实不到位等。

三是学好用好重大事故隐患判定标准有差距。有的企业主要负责人没有带头学习研究重大事故隐患判定标准，对内容掌握不够，没有定期带队开展重大事故隐患排查整治；有的社会化服务机构和专家在咨询指导中没有发现重大事故隐患；有的监管执法人员监督检查、整改复查流于形式，类似的重大事故隐患在同一企业重复出现。

请你厅跟踪落实好本次专家指导服务发现问题隐患的整改闭环，切实做好工贸行业安全生产工作，有效防范生产安全事故发生。一是举一反三推动相关企业聚焦高风险领域、高风险场所、高风险作业，开展重大事故隐患排查整改，及时研究改进措施，确保重大事故隐患动态清零。二是按照年度培训计划组织对金属冶炼、粉尘涉爆、有限空间作业等重点行业领域企业主要负责人开展安全培训教育，督促认真学习本行业领域重大事故隐患判定标准，带头对标对表治理隐患，持续提升隐患排查整改质量。三是结合你省安全生产实际，进一步深化工贸行业指导帮扶工作，加强社会化服务机构和专家支撑力度，提升指导服务效果，切实提高基层监管人员和企业发现问题、解决问题的能力水平。

请于2024年11月22日前将相关工作落实情况报送应急管理部执法工贸局。

附件：重大事故隐患清单



附件

重大事故隐患清单

一、福建省福蓉源再生资源开发有限公司

1. 与承包单位签订的安全生产管理协议免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。属于《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，以下简称《判定标准》）第三条第一项判定情形。

二、福建麦特新铝业科技有限公司

1. 与承租单位签订的安全生产管理协议免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。属于《判定标准》第三条第一项判定情形。

三、宁德福浦新合金科技有限公司

1. 与承包单位签订的安全生产管理协议免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。属于《判定标准》第三条第一项判定情形。

2. 主要负责人任职已满6个月，未经相应的应急管理部门考核合格。属于《判定标准》第三条第三项判定情形。

四、宁德福晟铝业有限公司

1. 与承包单位签订的安全生产管理协议免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。属于《判定标准》第三条第一项判定情形。

2. 生产期间铸造区域2号井冷却水管道沟存在非生产性积

水。属于《判定标准》第五条第二项判定情形。

3. 结晶器冷却水系统的进水压力监测传感器故障，监测报警系统失效。属于《判定标准》第十四条判定情形。

4. 浇铸炉铝液出口流槽的液位监测报警装置未投入使用，报警装置无效。属于《判定标准》第十四条判定情形。

5. 铝液流槽紧急排放阀被阻塞，紧急情况下不能实现排放。属于《判定标准》第十四条判定情形。

五、福建省欧品轩竹木傢俬有限公司

1. 机加工车间粉尘爆炸危险场所内设有办公室。属于《判定标准》第十一条第一项判定情形。

2. 油漆车间配套的干式除尘系统采用正压除尘方式，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。属于《判定标准》第十一条第四项判定情形。

3. 机加工车间、仓库二楼配套的2套干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。属于《判定标准》第十一条第六项判定情形。

六、福建品匠茶居科技有限公司

1. 木工车间一楼除尘系统风管配套的火花探测熄灭装置故障，未能正常运行、使用。属于《判定标准》第十四条判定情形。

七、福建禾林家居用品有限公司

1. 二号木工车间粉尘爆炸危险场所内设有办公室。属于《判定标准》第十一条第一项判定情形。

八、福建省建瓯市源建木业有限公司

1. 综合二车间和木屋车间存在不同防火分区共用一套除尘

系统、除尘系统互联互通现象。属于《判定标准》第十一条第二项判定情形。

2. 木粉仓上方除尘系统采用正压吹送粉尘，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。属于《判定标准》第十一条第四项判定情形。

3. 宅配车间和综合一车间配套的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。属于《判定标准》第十一条第六项判定情形。

九、碧全（福建）集团有限公司

1. 5号车间粉尘爆炸危险场所内设有办公室。属于《判定标准》第十一条第一项判定情形。

