

中华人民共和国平潭渔港监督处文件

岚渔监〔2021〕02 号

签发人：游华

中华人民共和国平潭渔港监督处关于 3·25 闽平渔 63391 船员落水失踪事故调查结案报告

中华人民共和国福建渔港监督处：

2021 年 3 月 25 日 0840 时许，我区闽平渔 63391 渔船，在 24° 50' N，119° 51' E 附近海域进行生产作业时，船上船员魏文不慎落水失踪。该起事故因意外落水失踪，属于一般水上安全事故。

接到事故报告后，我处开展事故调查，目前调查工作已结束，现上报事故调查报告（见附件），请审阅。

附件：3·25 闽平渔 63391 船员落水失踪事故调查报告

中华人民共和国平潭渔港监督处

2021 年 4 月 6 日





抄送：平潭综合实验区农业农村局

附件:

3•25 闽平渔 63391 船员落水失踪事故调查报告

一、事故和调查概况

(一) 事故概况

2021 年 3 月 25 日 0840 时许, 我区闽平渔 63391 渔船, 在 $24^{\circ} 50' N$, $119^{\circ} 51' E$ 附近海域进行笼壶网具捕捞生产时, 船上船员魏文不慎落水失踪, 搜寻无果。该起事故因意外落水失踪, 属于一般水上安全事故。

(二) 调查概况

3 月 29 日, 执法人员分别取得闽平渔 63391 船船长、轮机的询问笔录、当日航迹图表以及该船相关证书、保险等佐证材料。

二、当事方相关情况

(一) 船舶概况

闽平渔 63391 所有权人: 林拥辉; 船籍港: 平潭; 笼壶作业; 船舶主尺度: 长 26.89 米、宽 6.0 米、深 2.7 米; 船舶总吨位 156、净吨位 31; 主机功率 164 千瓦; 船体: 钢质; 该船建造完工日期 2007 年 8 月 2 日。

(二) 船上持证情况

船上有《渔业船舶国籍证书》, 证号: ((闽平) 船登(籍) (2017) HY-100123 号; 《渔业船舶所有权证书》, 证号: (闽平) 船登(权) (2012) HY-100165 号; 《渔业捕捞许可证》, 证号: (闽平) 船捕 (2015) HY-100033 号; 《渔业船舶检验证书》, 证号:

350100007088。“三证”齐全有效。

本航次随船出海人员 8 名，驾驶员林拥辉，持有二级船长证，证号为：350128196612086517；大副林盛耀，持有二级船副证书，证号为：350128197001256545；二级轮机长郭祖长，持有二级轮机长证，证号为：3501281964062265X9。职务船员配置满足配置要求

（三）船舶所有人情况

该船所有权人：林拥辉，身份号码：350128196612085439，住址：福建省平潭县敖东镇青观顶村青观。

（四）落水失踪人员情况

船员（水手）：魏文，男，45 岁，身份号码：35012819750707541X，地址：平潭县敖东镇青观顶村。

（五）船上救生消防及通导设备情况

船上救生衣 10 件，救生圈 4 只，信号弹 4 只，救生筏 1 具；甚高频无线电设备 FT-805，识别码 412443414，产品证书编号 C35201504093，中高频无线电设备 IC-M700，救生艇筏双向无线电设备 FT-2800，C35201708296，渔船救助终端 XTA-866 等都按规定要求配备齐全有效。

（六）保险情况

该船在平潭渔业互保协会办理船员保险，保险总人数 6 人，总保险金额 600 万元人民币，保险有效期从 2020 年 9 月 17 日到 2021 年 9 月 16 日，险种是雇主责任险，保单号 1FJ11E2020000282。

（七）进出港报告情况

本航次该船有履行进出渔港报告。

三、天气海况和事故水域通航环境情况

(一) 天气海况

24日至25日沿海阵风6-7级，浪高1.5-2米。

(二) 事故水域的通航环境情况

事故水域周围风浪较大，该船舶在海上作业，周围无其他船舶，属于渔船传统作业渔场，事发时周围无暗礁等。

四、事故基本要素分析认定

(一) 事故时间：根据接报登记和询问笔录记录的事故时间，判断发生事故时间在3月25日8时40分左右。

(二) 事故地点：24° 50' N, 119° 51' E海域。

(三) 气象海况：24日至25日沿海阵风6-7级，浪高1.5到2米。

(四) 船舶适航能力：根据渔船检验证书上的记载，该船核定航区是沿海航区。

(五) 闽平渔63391船在作业生产时，船员没有穿救生衣。

(六) 船长雇用无船员证书的从业人员从事渔业生产。

五、事故经过

2021年3月25日，闽平渔63391船在24° 50' N, 119° 51' E附近海域进行生产作业，0840时许，船上人员准备放下笼壶网具时，由于船体摇摆，船上船员魏文站立不稳，扑倒在笼壶网具绳子上，被笼壶网具带入海中，再没有浮出水面，船长林拥辉看到后立即一边指挥船员搜寻，一边向海警和我支队报告，最终没

有找到落水人员。

六、救助简况

1、发生落水事故后，闽平渔 63391 船长林拥辉一边组织船上人员在四周搜寻，一边用高频呼叫附近渔船帮忙留意寻找，并第一时间向海警报案，向当地村镇和平潭海洋与渔业执法支队报告船员落水事故，请求协助救援并搜寻到次日下午 5 时无果后返回港口。

2、平潭综合实验区海洋与渔业执法支队在事发当日 0900 左右接到闽平渔 63391 船船员落水报告后，立即派中国渔政 35199 执法船，立赶到事发现场参加救援，并上报主管局。搜寻行动一直持续到下午 0600 时左右无果后，返回东澳中心渔港。

七、事故损害情况

此次事故中闽平渔 63391 船落水失踪一人。

八、事故原因分析

闽平渔 63391 船在生产时，船员没有穿救生衣，加上船体摇摆，船员没有注意海况情况，不慎摔倒在网具上，身体被网具缠住，随网具缠带落水失踪，虽然船长及展开救助，并呼叫附近船舶及搜救船进行救援，但是搜寻无果。

综上所述，该起事故主因是船员生产操作时没有注意观察海况和周边情况，不慎摔倒，身体被网具缠住拖带落水是事故的原因之一；船员临水作业未穿救生衣是落水失踪的另一个重要原因。

九、事故责任初步认定

1、船长雇用无证船员上船，违反了福建省实施《中华人民共和国渔业法》办法第二十八条“渔业船舶所有者或者经营者应当建立健全安全生产责任制，按照规定配备职务船员和经过专业技术训练的其他船员，保证渔业船舶符合适航和安全要求，履行安全生产法律、法规规定的职责。”

2、船长未要求船员临水穿救生衣，违反了《福建省渔港和渔业船舶管理条例》第三十二条“作业人员进行临水作业时必须穿着救生衣”。

综上，该事故属于一般水上安全事故，船长是第一责任人，对渔船上的船员负有安全责任。

十、安全管理措施

1、对涉事渔船船长进行约谈再教育，督促其严格按照渔业安全生产规范从事生产作业，并对其违返的相关法律法规规定进行处罚；

2、加大日常执法巡查检查力度，严格落实船长主体责任，严禁船员临水作业未穿救生衣行为和未取得相关从业技术资格的船员从事渔业生产。

中华人民共和国平潭渔港监督处

2021年4月6日



