

Septiembre 2010

No. 11

CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO

Tabla 1 Resultados de cálculos

Concepto	Símbolo	Fć	órmula
Número de mediciones	N	-	
Valor máximo	MAX	-	
Valor mínimo	MIN	-	
Rango	R	R = MAX-MIN	
Promedio	\overline{X}	$\overline{X} = \frac{\sum X_i}{N}$	
Desviación	$\overline{X} - R$ $\overline{X} - S$ X - Rs	$\hat{\sigma}(\overline{R}) = R / d_2$ $\hat{\sigma}(s) = \overline{S} / C_4$	$\sigma(n-1) = \sqrt{\frac{N\sum X_i^2 - \left(\sum X_i\right)^2}{N(N-1)}}$
Índice de capacidad del proceso	Ср	$(Cp) = \frac{USL - LSL}{-6\hat{\sigma}}$	$(Cp) = \frac{USL - LSL}{6\hat{\sigma}(n-1)} *1, *4$
		Caso de X-R, X-S	Caso de X-Rs
Índice de capacidad del proceso	Cpk	$Cpk = \frac{Z\min}{3}$	
Índice de capacidad de maquina	Cm	$Cm = \frac{USL - LSL}{6\sigma(n-1)}$	$Cm = \frac{USL - LSL}{8\sigma(n-1)} *1, *4$
		Caso de \overline{X} -R, \overline{X} -S	Caso de X-Rs
Índice de capacidad de maquina	Cmk	$Cmk = \frac{Z \min}{3}$	$Cmk = \frac{Z\min}{4} *2, *4$
		Caso de X-R, X-S	Caso de X-Rs
Fracción defectiva	Р	$P = \frac{\left(+NG\right) + \left(-NG\right)}{N} \times 100$	*3
Fracción efectiva estimada	Pe	Calculada de Z _{USL} , Z _{LSL} y la g	ráfica de distribución normal *4, *5
±3SD		SD: σ(n-1)	(SD = Desviación estándar)

Notas: bajo la tabla 2 en la página 2

CONTENIDO

Resultados de cálculos Página 1
Fórmulas para gráficas de control Página 2
Constantes para gráficas de control Página 3
Entendiendo la variación Página 5
Control de Proceso X-R Página 6
Capacidad del proceso Página 8

Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.

Oficinas de servicio:

Naucalpan: ingenieria@mitutoyo.com.mx Monterrey: m3scmty@mitutoyo.com.mx

Aguascalientes: <u>mitutoyoags@mitutoyo.com.mx</u>
Querétaro: <u>mitutoyoqro@mitutoyo.com.mx</u>

Tijuana: Mitutoyotj@mitutoyo.com.mx

Colaboradores de este número

Ing. José Ramón Zeleny Vázquez Ing. Hugo D. Labastida Jiménez Ing. Héctor Ceballos Contreras Tabla 2. Formulas para gráficas de control

Tabla 2. Formulas para grancas de control								
Gráfica	Fórmula							
(Símbolo)	$\overline{X} - R$	\overline{X} – S	$\overline{X} - Rs$					
\overline{X}	\overline{X} =	$\overline{X} = \frac{\Sigma X_k}{m}$						
R, S ó Rs	$R = MAX(X_{i}) - MIN(X_{i})$	$S = \sqrt{\frac{n\Sigma X_i^2 - (\Sigma X_i)^2}{n(n-1)}}$	Rsk = xk + 1 -Xk					
$\overline{\overline{X}}$	$\overline{\overline{X}} =$							
R, S ó Rs	$\overline{R} = \frac{\Sigma Rk}{m}$	$\overline{S} = \frac{\sum Sk}{m}$	$\overline{R}s = \frac{\Sigma Rsk}{m-1}$					
X-UCL X-UCL	$\overline{X} - UCL = \overline{\overline{X}} + A_2 \overline{R}$	$\overline{X} - UCL = \overline{\overline{X}} + A_3S$	$\overline{X} - UCL = \overline{X} + 2.659Rs$					
X-LCL X-LCL	$\overline{X} - LCL = \overline{\overline{X}} - A_2 \overline{R}$	$\overline{X} - LCL = \overline{\overline{X}} - A_3S$	$\overline{X} - LCL = -2.659Rs$					
R-UCL S-UCL Rs-UCL	$R - UCL = D4\overline{R}$	$S - UCL = B_4 \overline{S}$	$RS - UCL = 3.267\overline{R}s$					
R-LCL S-LCL	$R - LCL = D_3 \overline{R} ^*2$	$S - LCL = B_3 \overline{S}^{*3}$						

Para la Tabla 1

*1: USL: Límite superior de la tolerancia, LSL: Límite inferior de la tolerancia

*2: Zmin: Z_{USL} o Z_{LSL} cualquiera que sea el menor

$$Z_{USL} = \frac{USL - \overline{X}}{\hat{\sigma} \circ \sigma(n-1)} \qquad Z_{LSL} = \frac{\overline{X} - LSL}{\hat{\sigma} \circ \sigma(n-1)}$$

*3: +NG o -NG es él número de defectivos.

*4:"****" es graficado para Cp, Cpk, Cm, Cmk y Pe cuando $\sigma(R)$, $\sigma(S)$, $\sigma(n-1) = 0$

*5: Los valores de Cpk, Cmk y Pe no son garantizados en el, caso de X>USL o X<LSL

Para la tabla 2

*1: n = tamaño de muestra m = número de subgrupos j = entre 1 y n

k = entre 1 y m

*2: R-LCL es calculado cuando el tamaño de la muestra es mayor que 7

*3: S-LCL es calculado cuando el tamaño de muestra e mayor que 6





Servicio de medición de acabado superficial (rugosidad y ondulación) acreditado

1 superficie medida en 5 puntos 25 USD superficie adicional 1% de descuento máx. 20%



Tabla 3 Constantes para gráficas de control

Tamaño	X-R				X-s				
de muestra n	A ₂	d ₂	D_3	D ₄	A ₃	C ₄	B ₃	B ₄	
2	1.880	1.128	-	3.267	2.659	0.7979	-	3.267	
3	1.023	1.693	-	2.574	1.954	0.8862		2.568	
4	0.729	2.059	-	2.282	1.628	0.9213	-	2.266	
5	0.577	2.326	-	2.114	1.427	0.9400	-	2.089	
6	0.483	2.534	-	2.004	1.287	0.9515	0.030	1.970	
7	0.419	2.704	0.076	1.924	1.182	0.9594	0.118	1.882	
8	0.373	3.847	0.136	1.864	1.099	0.9650	0.185	1.815	
9	0.337	2.970	0.184	1.816	1.032	0.9693	0.239	1.761	
10	0.308	3.078	0.223	1.777	0.975	0.9727	0.284	1.716	
11	0.285	3.173	0.256	1.744	0.927	0.9754	0.321	1.679	
12	0.266	3.258	0.283	1.717	0.886	0.9776	0.354	1.646	
13	0.249	3.336	0.307	1.693	0.850	0.9794	0.382	1.618	
14	0.235	3.407	0.328	1.672	0.817	0.9810	0.406	1.594	
15	0.223	3.472	0.347	1.653	0.789	0.9823	0.428	1.572	
16	0.212	3.532	0.363	1.637	0.763	0.9835	0.448	1.552	
17	0.203	3.588	0.378	1.622	0.739	0.9845	0.466	1.534	
18	0.194	3.640	0.391	1.608	0.718	0.9854	0.482	1.518	
19	0.187	3.689	0.403	1.597	0.698	0.9862	0.497	1.503	
20	0.180	3.735	0.415	1.585	0.680	0.9869	0.510	1.490	
21	0.173	3.778	0.425	1.575	0.663	0.9876	0.523	1.477	
22	0.167	3.819	0.435	1.566	0.647	0.9882	0.534	1.466	
23	0.162	3.858	0.443	1.557	0.633	0.9887	0.545	1.495	
24	0.157	3.895	0.451	1.548	0.619	0.9892	0.555	1.445	
25	0.153	3.931	0.459	1.541	0.606	0.9896	0.565	1.435	





Ir_i =

Nuevo servicio de calibración de patrones de rugosidad



Nuevo curso de introducción a la Metrología Dimensional 8h Noviembre 4 Naucalpan \$ 2100 mas IVA




Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V. a través de su departamento ingeniería de servicio tiene disponible servicio de medición de piezas, para lo cual cuenta con variedad de equipo, tal como Máquinas Medición por Coordenadas (CMM), equipo de medición por visión (QV, QS, QI), máquina de medición de redondez y otras características geométricas, equipo de medición de contorno (perfil), máquinas de medición de dureza, equipo medición de rugosidad, comparadores ópticos y microscopios, lo cual permite una gran variedad de opciones para resolver eficientemente cualquier tipo medición dimensional.



Se requiere dibujo o modelo CAD 0 instrucciones detalladas de, que es lo que se desea medir para obtener una cotización y acordar tiempo de entrega. Este servicio se ofrece con trazabilidad а patrones nacionales de longitud. Se entrega reporte de medición.

CONTRATO DE CALIBRACION DE EQUIPO MAYOR








calibracion@mitutoyo.com.mx

Pregunte por nuestros cursos sobre uso de software especifico para equipo de medición ingenieria@mitutoyo.com.mx

ENTENDIENDO LA VARIACIÓN




Los histogramas muestran rapidamente si la variación en los resultados esta formando un patrón definido.

Si dibujamos una curva suave a traves de lo alto de cada barra del histograma, obtenemos un patrón en forma de campana.

Los patrones de variación que siguen los principios de la distribución normal pueden ser descritos por su LOCALIZACIÓN y DISPERSIÓN como sigue:

En la figura 1 el patrón de variación en las dos curvas con forma de campana A y B son idénticas. Sin embargo, el valor central del tamaño ocurriendo más frecuentemente en cada curva es diferente.



En la figura 2 el valor central de las dos curvas con forma de campana C y D es el mismo pero la dispersión de la variación de la curva D es mayor que la curva C


CONTROL DE PROCESO X y R

Registre 25 conjuntos de 5 lecturas consecutivas a intervalos regulares, calcular \overline{X} y R para cada conjunto de lecturas.

Para interpretar grafica de rangos para control

Grafique los 25 puntos de los rangos (R) sobre la grafica de rangos

Calcular
$$\overline{R} = \frac{\text{Suma de los 25 Rangos (R)}}{25}$$



Rangos

$$\overline{R} = \frac{4.45}{25} = .178$$

Calcular los límites de control para rangos

$$UCL_R = D_4 \times \overline{R}$$
 $LCL_R = D_3 \times \overline{R}$

Tamaño de muestra	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D ₄	3.27	2.57	2.28	2.11	2.00	1.92	1.86	1.82	1.78
D_3	0	0	0	0	0	0.08	0.14	0.18	0.22

NOTA: Para tamaños de muestra de 2 a 6 el $LCL_R = 0$

$$UCL_R = 2.11 \times .178 = .376$$

Grafique \overline{R} , UCL_R y LCL_R sobre la gráfica

Interpretar la gráfica de control aplicando las siguientes pruebas

- 1) Número de puntos fuera de los límites de control
- 2) 2/3 de puntos en el centro 1/3 de puntos cerca de los límites de control
- 3) No hay una corrida de 7 puntos consecutivos todos arriba o debajo de la línea de R
- 4) No hay una corrida de 8 puntos consecutivos hacia arriba o hacia abajo

Si alguno de las 4 pruebas anteriores falla, el proceso esta fuera de control para rangos.


Investigar para causas especiales y corregir

Si se pasan todas las 4 pruebas, interpretar la gráfica \overline{X}

Para interpretar las gráficas de control de promedios (X)

Grafique los 25 puntos de los promedios (X) sobre la gráfica de promedios

Calcular
$$\overline{X} = \frac{\text{Suma de los 25 Promedios }(\overline{X})}{25}$$



$$\overline{\overline{X}} = \frac{17.90}{25} = .716$$

Calcular los límites de control para promedios

Tamaño de muestra	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A_2	1.88	1.02	0.73	0.58	0.48	0.42	0.37	0.34	0.31

$$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + (A_2 \times \overline{R})$$
 $LCL_X = \overline{\overline{X}} - (A_2 \times \overline{R})$

$$UCL_{\overline{X}} = .716 + (0.58 \times .178) = .819$$

$$LCL_{\overline{x}} = .716 + (0.58 \times .178) = .613$$

Graficar X, UCL y LCL en la gráfica

Interpretar la gráfica para control aplicando las siguientes pruebas

- 1) Ningún punto fuera de los límites de control
- 2) 2/3 de puntos en el centro 1/3 de puntos cerca de los límites de control
- 3) No hay una corrida de 7 puntos consecutivos todos arriba o debajo de la línea de X
- 4) No hay una corrida de 8 puntos consecutivos hacia arriba o hacia abajo

Si alguno de las 4 pruebas anteriores falla, el proceso esta fuera de control para promedios. Investigar para causas especiales y corregir

Si se pasan todas las 4 pruebas, el proceso esta en control para promedios y rangos.

Capacidad de proceso

Considerando que el proceso esta en control tanto para X y R ó X y S la desviación del proceso s puede ser calculada por cualquiera de las siguientes formas:

Para
$$\bar{X}$$
-R $\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{.178}{2.33} = 0.0769$

Para
$$\overline{X}$$
-S $\hat{\sigma} = \frac{\overline{S}}{c_a}$

Para
$$\overline{\text{X}}$$
-S $_{\hat{\sigma}}=\frac{\overline{S}}{c_4}$ Cp – Capacidad de proceso = $\frac{USL-\overline{X}}{6\hat{\sigma}}$

Cp – Índice de capacidad = mínimo de

$$\frac{USL - \overline{X}}{6\hat{\sigma}} \quad \mathsf{y} \qquad \frac{\overline{X} - USL}{3\hat{\sigma}}$$

Un proceso con Cpk de 1= Proceso capaz a ±3σ̂ Un proceso con Cpk de 1.33 = Proceso

capaz a ±4ô

Tel: (0155) 5312 5612

<u>www.mitutoyo.com.mx</u>

Gráficas de control por variables

 $\mbox{Media de subgrupo} \quad \overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_n}{}$

Rango de subgrupo R = $X_{mayor} - X_{menor}^{n}$ Desviación estándar de subgrupo $\bar{s} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \overline{X})^2}{n-1}}$

(X es el valor medido, n es el número de valores)

Media del proceso
$$\overline{X} = \frac{\overline{X}_1 + \overline{X}_2 + ... \overline{X}_m}{m}$$

$$\text{Media de rangos} \quad \overline{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots R_m}{m}$$

Desviación estándar de la media $\bar{s} = \frac{s_1 + s_2 + \dots + s_m}{m}$ (m es el nímero de subgrupos)

$$UCL_{\overline{X}}, LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} (A_2)\overline{R}$$
 $UCL_R = (D_4)(\overline{R})$

$$LCL_R = (D_3)\overline{R}$$
 (si n>6)

$$UCLs = (B_4)\overline{s}$$

LCLs =
$$(B_3)\overline{s}$$
 (si n>5)

PROXIMOS CURSOS	INSTITUTO DE METROLOGÍA MITUTOYO				
Metrología Dimensional 1 (MD1)	08-09 Noviembre Naucalpan	\$ 4300 más IVA			
Metrología Dimensional 2 (MD2)	10-11-12 Noviembre Naucalpan	\$ 6200 más IVA			
Calibración de Instrumentos (CIVGP)	22-23-24 Noviembre Naucalpan	\$ 6600 más IVA			
Control Estadístico del Proceso (CEP)	02-03 Septiembre Naucalpan	\$ 4300 más IVA			
Tolerancias Geométricas Norma ASME Y14.5-2009	25-26 Noviembre Naucalpan 13-14-15 Septiembre Tijuana 24-25-26 Noviembre Monterrey	\$ 7500 más IVA			
Especificación y Verificación Geométrica de Producto	10 Septiembre Naucalpan	\$ 5100 más IVA			
Incertidumbre en Metrología Dimensional	20-21-22 Septiembre Naucalpan 06-07-08 Diciembre Naucalpan	\$ 6200 más IVA			
Análisis de Sistemas de Medición (MSA)	23-24 Septiembre Naucalpan 30 Sep-01 Oct Monterrey 11-12 Noviembre Tijuana	\$ 4400 más IVA			
Aplicación de ISO 17025 en Laboratorios de Calibración	27-28-29 Septiembre Naucalpan 08-09-10 Noviembre Tijuana	\$ 6200 más IVA			
Verificación Geométrica de Producto con CMM	29 Septiembre Naucalpan	\$ 2100 más IVA			
Medición de Acabado Superficial para Verificación Geométrica de Producto	30 Septiembre Naucalpan	\$ 2100 más IVA			
Equipo Óptico y láser para Verificación Geométrica de Producto sin contacto	01 Octubre Naucalpan	\$ 2100 más IVA			
Cualquiera de los cursos anteriores en sus instalaciones	Fechas de común acuerdo pedir	Fechas de común acuerdo pedir cotización			