

เลขที่ เอ็นที คทป.2/158 ว**ันที่** 7 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานการตรวจสอบกรณี จ.ชุมพร แจ้งปัญหาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่จับใช้งานโครงข่าย 4G

เรียน ผส.คทป.2 จาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. Email แจ้งปัญหาไม่สามารถใช้งานระบบ 4G ได้ในสภาวะปกติ จากทีมงาน drive test จ.ชุมพร

2. รายงานผลการตรวจสอบกรณี UE ไม่กลับเข้าสู่โครงข่าย 4G หลังสิ้นสุดการทำ Voice Call (3G)

ความเป็นมา

เนื่องด้วยได้รับแจ้งปัญหาเครื่องลูกข่าย ไม่สามารถเข้าใช้งานโครงข่าย 4G ได้ จากทีมงาน drive test NT จ.ชุมพร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การดำเนินการ

ในการนี้ กระผมได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น รายละเอียด ดังนี้

- 1. จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าปัญหาหลักที่พบคือ เมื่อเครื่องลูกข่าย (UE) เข้าสู่โครงข่ายของ 3G แล้ว จะไม่ กลับเข้าใช้โครงข่าย 4G 2100 MHz และ 4G 2300 MHz
- 2. เนื่องจากกรณีนี้ มีผลกระทบต่อลูกค้าของ NT ในพื้นที่ทั่วไปของตัวจังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำ Script สำหรับ เครื่องมือวัดสำหรับปัญหานี้ เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน และส่งให้ทีมงาน drive test จ.ชุมพร เพื่อดำเนินการวัด สัญญาณ และ นำ Log File ขึ้น server
- 3. ดำเนินการตรวจสอบผลการ drive test จาก Log File ที่ได้

ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบข้อมูลจาก Log File รายละเอียด ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

- 1. ผลการตรวจสอบข้อมูลจาก Log File (หมายเลข 478185601547736891) เมื่อตรวจสอบ Sinalling Layer 3 ในส่วนของ UTRAN พบว่า เมื่อ UE สิ้นสุดการใช้งานโครงข่าย 3G แล้ว UE ไม่ได้รับ Signalling จากโครงข่าย 3G เพื่อให้ UE รู้ว่าจะต้องเริ่มทำขั้นตอนการกลับเข้าสูโครงข่าย 4G
- 2. เหตุการณ์ตามข้อ 1. <u>ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้ง แต่หากเกิดขึ้นแล้ว UE จะไม่กลับเข้าสูโครงข่าย 4G อีก</u>ถึงแม้จะอยู่ใน Coverage LTE (จากผลการตรวจสอบ Log File : 440669487413306394)

<u>ข้อพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

เรียน ผจก.ทป.2

 เพื่อโปรดทราบ
 ผส.บปป.2

 เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ปัญหา
 โดยเร่งด่วน

ก ผส.คทป.2 7 ก.ย.66 (นายชยพงศ์ ติงสรัตน์)

ส่วนควบคุมและพัฒนาคุณภาพบริการสื่อสารไร้สาย (คทป.2) โทรศัพท์ 091-892-2363

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

From:	Jaroonsak Preecharchohn <jasoncpn@ntplc.co.th></jasoncpn@ntplc.co.th>
Subject:	ปัญหาการใช้งาน TOT Mobile
Date:	Wed, 06 Sep, 23 7:21:58PM
To:	<chayaptn@nt.ntplc.co.th></chayaptn@nt.ntplc.co.th>
Cc:	<thiancpn@gmail.com></thiancpn@gmail.com>

เรียน พี่คูน

ขอแจ้งปัญหาการใช้งาน TOT Mobile ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีปัญหาการใช้งาน TOT Mobile จึงอยากให้ส่วนงานที่เกี่ยวของช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ลูกค้า TOT Mobile ไม่สามารถใช้งานระบบ 4G ได้ในสภาวะปกติ หากลูกค้าต้องการใช้งานในระบบ TOT Mobile 4G ลูกค้าจำเป็นต้องกดเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง ไม่สามารถเปิดเลือกเครือข่ายอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องมือถือจับเครือข่าย TOT Mobile 4G ได้ ซึ่งเครื่องโทรศัพท์ มือถือของลูกค้าจะจับใช้งานเครือข่าย TOT Mobile 4G ในขณะที่ลูกค้าใช้งานอยู่กะที่เท่านั้น และลูกค้าส่วนมากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวเอง (ลูกค้าอาจไม่มีความรู้ด้านนี้) หากลูกค้าเคลื่อนที่ Handset จะ switch ไปจับ Mode 3G ตลอดเวลาและไม่ยอม switch กลับมาจับเครือข่าย TOT Mobile 4G อีกจนกว่าลูกค้าจะเข้าไปเลือกเครือช่ายด้วยตนเอง แม่ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเครือข่าย TOT Mobile 4G ให้บริการ ยกเว้นเครื่อง Handset ลูกค้าเครื่องนั้นจะสามารถ Lock band การรับได้เท่านั้น เครื่อง Handset ลูกค้าถึงจะจับ Band 40 หรือ Band 1 LTE (Handset ส่วนมากอาจเลือก Mode LTE Only ไม่ได้)

้จึงเรียนมาเพื่อแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไข เพื่อคุณภาพในการให้บริการและการใช้งานของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น


จรูญศักดิ์ ปรีชาชน

ทีมงาน Drive Test NT ชุมพร 0874681177 0905208394

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

- 1. รูปแสดง Sinalling Control Flow การกลับเข้าสู่โครงข่าย 4G ตามมาตรฐาน 3GPP
- 2. รูปแสดงการเปรียบเทียบของ Signalling Layer 3 เมื่อ UE กลับเข้าโครงข่าย 4G ได้ และ กลับเข้าโครงข่าย 4G ไม่ได้
- 3. รูปแสดงตำแหน่งที่ไม่กลับเข้าสู่ LTE ของ Log : 478185601547736891
- 4. รูปแสดงการกำหนด Script ให้เครื่องมือวัด (UE)

1. ฐปแสดง Signalling Flow Diagram เมื่อ UE ออกจาก WCDMA กลับสู่ LTE



3GPP Specification 23.272

6.5 Returning back to E-UTRAN

Once CS service ends in CS domain, existing mechanisms can be used to move the UE to E-UTRAN, no specific CS Fallback mechanisms are needed.

During the release of an RR connection the MSC should indicate to GERAN/UTRAN that the RR connection (for call or CISS or LCS) was established as a result of CS fallback. GERAN and UTRAN may use the indication to determine which of the existing mechanisms should be used to move the UE to E-UTRAN.

2. ฐป Signalling Message แสดงการเปรียบเทียบ การเข้าใช้โครงข่าย 4G ได้ และ ไม่ได้

UE ได้รับ message จากสถานีฐานให้ออกจาก WCDMA กลับสู่ LTE

Layer-3 Messages					Events			
time	name	dir	protoco	me		name		
	Filter	Filter	Filter			Filter		
15:57:16.984	MeasurementReport (UL-DCCH)	send	RRC	15:57:1	9.689	DebugLog		
15:57:19.847	DISCONNECT	send	СС	15:57:1	9.847	Call End		
15:57:19.847	UplinkDirectTransfer (UL-DCCH)	send	RRC	15:57:1	9.847	Processed Call End Succ		
15:57:20.142	DownlinkDirectTransfer (DL-DCCH)	recv	RRC	15:57:21.202		DebugLog		
15:57:20.142	RELEASE	recv	CC	15:57:21.407		WCDMA Redirection		
15:57:20.142	RELEASE COMPLETE	send	СС	15:57:21.449		9 WCDMA Redirection		
15:57:20.142	UplinkDirectTransfer (UL-DCCH)	send	RRC	15:57:2	21.680	PDSCH ConfigCommon		
15:57:20.449	RadioBearerRelease (DL-DCCH)	recv	RRC	15:57:2	1.692	LTE TAU		
15:57:21.151	RadioBearerReleaseComplete (UL-DC	send	RRC	15:57:2	1.692	LTE TAU Request		
15:57:21.407	RRCConnectionRelease (DL-DCCH)	recv	RRC			LTE PRACH MSG1		
15:57:21.407	RRCConnectionReleaseComplete (UL	send	RRC	5:57:	11702	ETE T TWO T TWO T		
15:57:21.407	RRCConnectionReleaseComplete (UL	send	RRC	7.	UE	<u>ได้รับ message</u> แจ้งกา		
15:57:21.449	RRCConnectionRelease (DL-DCCH)	recv	RRC V	15:57:	ปลด	การทำ Radio Resour		
15:57:21.680	зухтепниотнацопьюсктурет (всс и	recv	EKKC	15:57:	Cor	ntrol จากสถานีฐาน 3G		
15:57:21.680	SystemInformationBlockType2 (BCCH	recv	ERRC			PDSCH ConfigDedicated		
15:57:21.680	SystemInformationBlockType3 (BCCH	recv	ERRC					
15:57:21.680	SystemInformation (BCCH-DL-SCH)	recv	ERRC			LTE Authen		
15:57:21.680	SystemInformationBlockType5 (BCCH	recv	ERRC			LTE Authen		
15:57:21.68	SystemInformation (BCCH-DL-SCH)	recv	ERRC			LTE TAU		
15:57:21.692	Tracking area update request	send	EMM			LTE TAU Complete		
15:57:21.692	RRCConnectionRequest (UL-CCCH)	send	ERRC			LTE TAU		
E.E7.01 7E4	RRCConnectionSetup (DL-CCCH)	recv	ERRC	5:57:2	22.388	LTE TAU Accept		
15:57:21.754		send	ERRC	57:2	2.424	LTE New Cell Ind		
15:57:21.754	RRCConnectionSetupComplete (UL-DC	Jena						
	RRCConnectionSetupComplete (UL-DC DLInformationTransfer (DL-DCCH)	recv	ERRC	เริ่มทำก _ั	าร Ra	ndom Access Prod		

- RRC: 3G Protocol, ERRC: 4G Protocol

- CC : Call Control Protocol


- Send คือ UE ส่ง message , Recv คือ UE รับ message

UE ไม่ได้รับ message จากสถานีฐานให้ออกจาก WCDMA เพื่อกลับสู่ LTE

time	name	Layer-3 Messages dir protocol								
ume	7				me	name				
	Filter		Filter	Filter		Filter				
16:05:58.889	MeasurementReport (UL-DCCH	1)	send	RRC	16:06:01.344	DebugLog				
16:06:01.449	DISCONNECT		send	CC	16:06:01.449	Call End				
16:06:01.449	UplinkDirectTransfer (UL-DCCH)	send	RRC	16:06:01.449	Processed Call End S				
16:06:01.647	DownlinkDirectTransfer (DL-DC	CH)	recv	RRC	16:06:02.860	DebugLog				
16:06:01.64	RELEASE		recv	СС	16:06:06.863	DebugLog				
16:06:01.64 <mark>7</mark>	RELEASE COMPLETE		send	СС	16:06:06.876	EndStatement				
16:06:01.647	UplinkDirectTransfer (UL-DCCH)	send	RRC	16:06:06.878	DebugLog				
16:06:02.160	RadioBearerRelease (DL-DCCH))	recv	RRC	16:06:06.879	DebugLog				
16:06:02.849	RadioBearerReleaseComplete (UL-DC	send	RRC	16:06:06.911	StartStatement				
16:06:03.167	MeasurementControl (DL-DCCH	1)	recv	KKC	16:06:06.920	DebugLog				
16:06:03.167	MeasurementControl (DL-DCCH	1)	recv	RRC	16:06:06.920					
16:06:03.281	MeasurementControl (DL-DCCH	1)	recv	RRC	16:06:06.921	DebugLog				
16:06:03.281	SignallingConnectionRelease (D	L-DCCH)	recv	RRC						
16:06:04.245	MeasurementReport (UL-DCCH	1)	send	RRC	16:06:06.922					
16:06:04.507	ActiveSetUpdate (DL-DCCH)		recv	RRC	16:06:06.923	DebugLog				
16:06:04.507	ActiveSetUpdateComplete (UL-	DCCH)	send	RRC	16:06:06.924					
16:06:05.002	MeasurementReport (UL-DCCH	1)	send	RRC	16:06:06.925	DebugLog				
16:06:05.002	MeasurementReport (UL-DCCH	1)	send	RRC	16:06:06.926	DebugLog				
16:06:05.247	MeasurementReport (UL-DCCH	1)	send	RRC	16:06:06.947	StartStatement				
16:06:07.018	MeasurementReport (UL-DCCH	1)	send	RRC	16:06:06.953	DebugLog				
16:06:07.049	RadioBearerReconfiguration (D	L-DCCH)	recv	RRC	16:06:06.954	Wait Start				
16:06:07.720	RadioBearerReconfiguration (mplete	cond	DD/	16:06:06.956					
16:06:07.978	MeasurementControl (DL-DC)	UE <u>ไม่ไ</u>	ด้รับ m ต	<u>essage</u> แจ้	ังการปลดการ	ทำ				
16:06:08.096	MeasurementControl (DL-DC)									
16:06:08.096	MeasurementControl (DL-DC	3G (RRC Connection Release) ยังคงเป็น								
		การอย่ใง	น 3G ด้	าย Protoc	ol "RRC"					

Log Hash: 478185601547736891

3. รูปแสดงตำแหน่งที่ไม่กลับเข้าสู่ LTE จาก Log File



Loghash: 478185601547736891

แสดงการสามารถเข้าใช้ LTE-Cell:BSLUIL2123, PCI:31 จากการ Lock ให้ UE ใช้เฉพาะ LTE เท่านั้น Loghash :440670093003633032

. ฐปแสดงการกำหนด Script ให้เครื่องมือวัด (UE)

