

- 36 在 SV 旋转控制方式中指令
- 37 在 多边形加工方式中指令
- 38 在 PMC 轴控制中指令
- 39 在 高精度振荡动作中指令
- 40 在 镜像中指令
- 41 在 三维坐标变换中指令
- 42 在 坐标旋转中指令
- 43 在 比例缩放中指令
- 44 在 进给轴同步中指令
- 45 对于 敞开中的轴有指令
- 46 对于 混合控制中的轴有指令
- 47 对于 同步控制中的轴有指令
- 48 对于 重叠控制中的轴有指令
- 55 同时有移动指令
- 56 在 刀具补偿中指令

诊断	4001	任意轴切换轴的所属路径
显示任意轴切换轴的各轴的所属路径。(显示参数 No.981 的路径)		
0 : 所属于本路径		
1~10: 通过取得和交换, 所属于其它路径		
-1~-10: 敞开中		

• 相对自动运行偏移值

诊断	4100	基于手动运行或者 PMC 轴控制的干预量
诊断	4101	手轮中断值
诊断	4102	G92 偏置量 (G 代码体系 A 下为 G50)
诊断	4103	G52 偏置量
诊断	4104	机床锁住中移动的量
诊断	4107	镜像中移动的量

[数据类型] 实数轴型

• 任意速度螺纹切削相关

诊断	4300	CNC 计算出的伺服的位置偏差
[数据类型]	2 字路径型	
[数据单位]	检测单位	
	为计算出螺纹切削开始位置的补偿量而显示 CNC 计算出的伺服的位置偏差。	
	与诊断数据(No.300)的值（进给轴的位置偏差）进行比较，通过参数(No.11492)进行调整，使得成为相同的值。	

诊断	4301	CNC 计算出的主轴的位置偏差
[数据类型]	2 字路径型	
[数据单位]	检测单位	
	为计算出螺纹切削开始位置的补偿量而显示 CNC 计算出的主轴的位置偏差。	
	与诊断数据(No.418)的值（主轴的位置偏差）进行比较，通过参数(No.11493)进行调整，使得成为相同的值。	

• 通信相关

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断	4400				BD2	BD1		
[数据类型]	位型							