

注释

发那科公司提供在市面出售的电脑上将 ASCII 代码的文件转换为 ISO 代码的工具(FANUC ISO Converter)，请使用该工具。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
11505								ISU

ISU

- 0: 以 ASCII 代码输入。
1: 以 ISO 代码输入。(USB 存储器时)



警告

- 1 输入 ASCII 代码的数据以外的情况下，请将本参数设定为“1”进行基于 ISO 代码的输入输出。
- 2 基于 ASCII 代码的数据的输入输出中，由于没有包含奇偶性信息，在输入输出中即使万一发生数据损坏也无法检测，十分危险。

注释

发那科公司提供在市面出售的电脑上将 ASCII 代码的文件转换为 ISO 代码的工具(FANUC ISO Converter)，请使用该工具。

5.2.8 输入螺距误差补偿值

- 1 解除急停，选择 EDIT（编辑）方式。
- 2 同上一项一样，确认设定画面的“写参数=1”。
- 3 按下功能键 ，再按下软键 [程序]，选择程序内容显示画面。
- 4 按功能键  数次，再按下软键 [参数]、、[螺补]，选择螺距误差值的设定画面。
- 5 按功能键  和  数次，按下 [螺补]，选择螺距误差值的设定画面。
- 6 按下软键 [(操作)]，再按下  键。
- 7 按下 [读入] 软键，再按下 [执行] 键，开始螺距误差补偿值的输入。
- 8 读取结束后，按下功能键  2 次，显示设定画面，将“写参数”重新设定为“0”。

5.2.9 输入用户宏程序变量值

※附加有用户宏程序变量功能时，输入变量值。

- 1 选择 EDIT（编辑）方式。
- 2 按下功能键 ，再按下软键 [程序]，选程序内容显示画面。
- 3 按功能键  和  数次，按下 [螺补]，选择螺距误差值的设定画面。
- 4 按下软键 [(操作)]，再按下  键。
- 5 按下 [读入] 软键，再按下 [执行] 键，开始螺距误差补偿值的输入。

5.2.10 输入刀具补偿值

- 1 选择 EDIT（编辑）方式。
- 2 将程序保护置于 OFF（KEY1=1）。
- 3 按下功能键 ，再按下软键 [刀偏]，选择刀具补偿值显示画面。
- 4 按下软键 [(操作)]，再按下  键。
- 5 按下 [读入] 键，并按下 [执行] 键，开始数据输入。