

 注意

1 PMC 区域的 R 区域、非保持型存储器的 E 区域，在刚刚通电后全都为 0。

2 PMC 区域的 E 区域通常是非保持型存储器，但是也可通过选项而作为保持型存储器来使用。
使用保持型存储器时，即使切断电源内容也会被保持起来，因而在下次通电时为了避免错误动作，要予以充分注意。

注释

1 进行控制用参数的“种类”的 PMC 地址指定，有应答通知模式和简易模式，有关这两种模式的详情，请参阅后述的“执行方式”项。

2 PMC 地址的可设定范围，随有效的 PMC 存储器类型而不同。有关详情，请参阅 **PMC Programming Manual(B-64513EN)**（PMC 编程说明书）。

3 用户宏变量号和 RTM 变量号码的可设定范围因有效选项而有所不同。有关详情，请参阅车床系统/加工中心系统通用 操作说明书（B-64604CM）。

4 请将发送数和发送用参数（NO.1~3）的有效数量设定一致。如，发送数为“3”，若 NO.1~3 的发送用参数中存在 1 个无效值，执行软键 [适用] 时会出现错误。

关于 PMC 地址的设定

在设定控制用 PMC 地址以及发送用 PMC 地址时，按如下方式予以指定。

输入格式)

<路径号>: <PMC 地址>

譬如，若是 PMC 第 2 路径的 R0500 时，输入“2: R500”。

省略<路径号>时，将(R500)作为第 1 路径(1:R0500)来对待。

没有<: >键时，可以用</>键或者<EOB>键来代用，也可以省略“:”。

希望清除已设定的“<路径号>: <PMC 地址>”时，输入“ ”（空白）。（显示“---”。）这种情况下，成为不使用 PMC 区域的设定。

关于宏变量的设定

在设定控制用宏变量以及发送用宏变量时，请按如下方式予以指定。

输入格式)

<路径号>: <变量号>

譬如，CNC 第 2 路径的变量号为#100 时，输入“2: 100”。

省略<路径号>时，将(500)作为第 1 路径(1:100)来对待。


没有<: >键时，可以用</>键或者<EOB>键来代用，也可以省略“:”。

希望清除已设定的“<路径号>: <变量号>”时，输入“ ”（空白）。（显示“---”。）这种情况下，成为不使用宏变量的设定。

操作

将 CNC 主导信息画面（连接）的全部设定项目的设定值置于有效。

- 1 按下软键 [（操作）]，显示软键 [适用]。



- 2 按下软键 [适用]。

7.2.6.5 从电脑进行设定时

从电脑进行设定时，使用以下 FOCAS2 函数创建应用程序，进行设定。

- cnc_wrunsolicprm2 CNC 主导信息用参数的设定 2
- cnc_unsolicstart CNC 主导信息开始