

8 数字伺服

本章就数字伺服的维护中所需的伺服调整画面的显示内容和参考点返回位置的调整等进行描述。

8.1 伺服参数的初始设定方法.....397

8.2 FSSB设定画面.....402

8.3 伺服调整画面.....413

8.4 调整返回参考点位置（挡块方式）.....414

8.5 无挡块参考点设定.....416

8.6 αi伺服的警告接口.....418

8.7 αi伺服信息画面.....420

8.1 伺服参数的初始设定方法

本节说明在机床的现场调试等中初始设定数字伺服参数的情况。

1. 在急停状态下将电源至于 ON。

2. 设定用于显示伺服的设定调整画面的参数。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3111								SVS

[输入类型]

设定输入

[数据类型]

位路徑型

- #0 SVS

是否进行伺服设定画面、伺服調整画面的显示

0: 不进行。

1: 进行。
3. 暂时将电源置于 OFF，然后再将其置于 ON。

4. 在下面的步骤中，显示出伺服参数的设定画面。

按下  键、、[SV 参数]。

5. 利用光标翻页键，输入初始设定所需的数据。

实际位置

00123 N00000

绝对坐标

X₁

0.000

Y₁

0.000

Z₁

0.000

A₁

0.000

B₁

0.000

模式

G00 G80 G15 F500.0000 M

G17 G98 G40.1 H

G90 G50 G25 D

G22 G67 G160 T

G94 G97 G13.1 S

G21 G54 G50.1

G40 G64 G54.2 B

G49 G69 G80.5

S1

0/分

F

加工零件数

运行时间

循环时间

伺服设定

X1 轴

Y1 轴

初始化设定

电机代码

AMR

指令倍率比

CHR

(N/M)

柔性齿轮比

(N/M)

方向设定

速度反馈脉冲数

位置反馈脉冲数

参考计数器容量

00000000

252

00000000

2

0

0

1

100

111

8192

12500

10000

00000000

252

00000000

2

0

0

1

100

111

8192

12500

10000

←参数 No.2000

←参数 No.2020

←参数 No.2001

←参数 No.1820

←参数 No.2084

←参数 No.2085

←参数 No.2022

←参数 No.2023

←参数 No.2024

←参数 No.1821

MEM STOP *** **

12:00:00

PATH1

< 绝对 相对 全部 手动

ON: 1 OFF: 0

输入 +