

10.20 报警SV5134（FSSB：开机超时） 报警SV5137（FSSB：配置错误） 报警SV5197（FSSB：开机超时）

原因与处理办法

由于连接到 FSSB 的伺服放大器等的从动装置及光缆、伺服卡不良而发生此项报警。此外，FSSB 相关参数的设定值有误时会发生报警。请确认诊断数据 No.3510, No.3511, No.3513 后，就相应的参数变更设定。（详情请参阅“诊断功能”项。）

编号	信息	内容
5134	FSSB：开机超时	初始化时并没有使 FSSB 处于打开待用状态。可能是由于伺服卡不良。
5137	FSSB：配置错误	发生了 FSSB 配置错误。/ 所连接的放大器类型与 FSSB 设定值存在差异。
5197	FSSB：开机超时	虽然 FSSB 初始化已经结束但尚未打开。/ CNC 与放大器的连接不正确。

- 确认参数设定

确认与 FSSB 相关的参数设定是否正确。

- 伺服放大器的电源

确认连接于 FSSB 的伺服放大器的电源。

- 更换主板、伺服卡、光缆、伺服放大器

更换主板（基本单元 A）、CNC 一侧的伺服卡（基本单元 G）。

依次更换连接于 FSSB 的光缆及伺服放大器，确定不良部位。

10.21 报警SV5136（FSSB：放大器数不足）

原因与处理办法

相对于控制轴的数量，FSSB 上识别出的伺服放大器数量不够。

- FSSB 设定画面

请在发生报警的状态下，显示 FSSB 设定画面的放大器设定画面。这里只显示出 FSSB 上识别的伺服放大器。

- 光缆或伺服放大器

可能是由于所识别的最后一个放大器与后面的放大器之间的连接光缆不良。

也可能是由于该光缆连接的两端的某个放大器不良。另外，请确认该放大器的电源。

- 伺服放大器的电源异常

如果伺服放大器内的电源发生异常，也会发生此报警。除放大器控制电源电压降低外，例如，脉冲编码器电缆的+5V 接触器接地，就会出现电源异常。

- 主板、伺服卡

可能是由于主板（基本单元 A）、安装在 CNC 一侧的伺服卡（基本单元 G）不良所致。

10.22 伺服报警

有关伺服报警，在附录 A 中登载其列表。此外，关于伺服放大器、伺服电机要因而引起的报警，请参阅 FANUC AC SERVO MOTOR *ai* series, AC SPINDLE MOTOR *ai* series, SERVO AMPLIFIER *ai* series 维修说明书(B-65285CM)。

检查的结果，如果是由于 CNC 一侧硬件不良造成的，更换主板（基本单元 A）、伺服卡（基本单元 G）。