

A 报警列表

A.1 报警列表 (CNC)	537
(1) 与程序操作相关的报警 (PS报警)	537
(2) 与后台编辑相关的报警 (BG报警)	537
(3) 与通信相关的报警 (SR报警)	537
(4) 参数写入状态下的报警 (SW报警)	564
(5) 伺服报警 (SV报警)	564
(6) 与超程相关的报警 (OT报警)	569
(7) 与存储器文件相关的报警 (IO报警)	570
(8) 请求切断电源的报警 (PW报警)	570
(9) 与主轴相关的报警 (SP报警)	572
(10) 过热报警 (OH报警)	574
(11) 其他报警 (DS报警)	574
(12) 与错误操作防止功能相关的报警 (IE报警)	578
A.2 报警列表(PMC)	580
A.2.1 显示在PMC报警画面的信息	580
A.2.2 PMC系统报警信息	587
A.3 报警列表(串行主轴)	592
A.4 错误代码列表(串行主轴)	600

A.1 报警列表 (CNC)

- (1) 与程序操作相关的报警 (PS 报警)
- (2) 与后台编辑相关的报警 (BG 报警)
- (3) 与通信相关的报警 (SR 报警)

这些报警种类的报警号为公用的编号。

根据报警的状态，以

PS “报警号” 例) PS0003

BG “报警号” 例) BG0085

SR “报警号” 例) SR0001

的方式予以显示。

报警号	信息	内容
0001	TH 错误	输入设备的读入过程中检测出了 TH 错误。 引起 TH 错误的读入代码和是从程序段数起的第几个字符，可通过诊断画面进行确认。
0002	TV 校验错误	在单程序段的 TV 检查中检测出了错误。 通过将参数 TVC(No.0000#0)设定为 0 可以使系统不进行 TV 检查。
0003	数位太多	指定了比 NC 指令的字更多的容许位数。此容许位数根据功能和地址而有所不同。
0004	程序的开头无地址	NC 语句的地址+数值不属于字格式。 或者在用户宏程序中没有保留字、或不符合句法时也会发出此报警。
0005	地址后无数据	不是 NC 语句的地址+数值的字格式。 或者用户宏程序中没有保留字、或不符合句法时会发出此报警。
0006	负号使用非法	在 NC 指令的字、系统变量中指定了负号。
0007	小数点使用非法	在不允许使用小数点的地址中指定了小数点。或者指定了 2 个或多个小数点。
0009	NC 地址不对	指定了不可在 NC 语句中指定的地址。或者尚未设定参数 (No.1020)。
0010	G 代码不正确	指定了不可使用的 G 代码。