

报警号	信息	内容
5462	非法指令 (G68.2/G69)	(1) 指令 G68.2/G69 时的模态有误。 (2) 指令了无法在 G68.2 方式中指令的 G 代码。 (3) 指令 G68.2/G69 时, 尚未取消刀具径补偿和刀尖半径补偿的偏置矢量。
5523	选项认证等待状态	选项设定状态已成为选项认证等待状态。 • 本报警只要在有效期内(报警发生后 30 日以内), 就可通过复位而清除。 • 有效期内, 请委托我公司维修服务部门进行认证作业。 • 有效期内没有进行认证作业时, 会发生报警 PS5524, 无法通过复位操作来清除报警。
5524	选项认证等待(到期)状态	选项认证等待状态的有效期已过。 • 本报警无法通过复位操作来清除。 • 要解除本报警, 请委托我公司维修服务部门进行认证作业。
5557	没有主轴最大钳制速度指令	周速恒定控制指令(G96S_)开始前, 尚未进行主轴最大转速钳制指令(M 系列:G92S_; T 系列:G50S_)。进行主轴最大转速钳制指令。
5559	ILL. AXIS OPERATION (COORD SYS)	通过因机床锁住状态的移动指令, 在工件坐标系处在偏离机械坐标系的状态下, 指定了轴移动指令。请执行参考点返回和工件坐标系预置等操作。本报警在参数 MSC(No.1150#2)=1 时有效。

(4) 参数写入状态下的报警 (SW 报警)

报警号	信息	内容
SW0100	参数写入开关处于打开	参数设定处在允许状态。 (设定参数 PWE(No.8900#0)=1) 想要设定参数时, 将此参数置于 ON。除此之外的情形下将其置于 OFF。

(5) 伺服报警 (SV 报警)

报警号	信息	内容
SV0001	同步校准错误	在进给轴同步控制中, 同步调整时的补偿值超出参数(No.8325)的设定值。 此报警发生在主动轴或从动轴。
SV0002	同步误差过大报警 2	在进给轴同步控制中, 同步误差值超出了参数(No.8332)的设定值。通电后, 在同步调整尚未结束时, 以在参数(No.8332)的值上乘以参数(No.8330)的乘数的值进行判断。 此报警只发生在从动轴。
SV0003	同步/混合/重叠控制方式不能连续	处在同步/混合/重叠控制方式中的轴发生某种伺服报警, 致使不能继续进行该控制方式。 方式中的任一轴发出某种伺服报警时, 将与该轴相关的所有轴全都置于伺服断开的状态。发出本报警, 以便确认该伺服断开状态的原因。
SV0004	G31 误差过大	扭矩极限跳转指令动作中的位置偏差值超出了参数(No.6287)的极限值设定。
SV0005	同步误差过大(机械坐标)	在进给轴同步控制的同步运行中, 主动轴和从动轴的机械坐标差超出了参数(No.8314)的设定值。 此报警发生在主动轴或从动轴。
SV0006	双电机驱动轴不正确	在串联控制的从属轴中进行绝对位置检测的设定(参数 APC(No.1815#5)=1)。