

报警号	信息	内容
DS1448	参数非法 (D.C.S)	带有参照原点的光栅尺的参数符合下列任一条件。 - 使用绝对位置检测器 - 参数(No.1821) (标记 1 的间隔) 或参数(No.1882) (标记 2 的间隔) 被设定为 0 时 - 参数(No.1821)的设定值大于等于参数(No.1882)的设定值时 - 参数(No.1821、No.1882)的设定值存在 2 倍以上的差时 - 参数(No.1883、No.1884) 的设定值超出限制值时
DS1449	参数设置参考点间隔不一致	在带有参照标记的光栅尺中, 实际的参照标记间隔与参数(No.1821、No.1882)中所设定的参照标记间隔不一致。
DS1450	回零未结束	参考点返回功能有效 (参数 ZRN (No.1005#0) = 0), 且在通电后一次也没有执行手动参考点返回操作的情况下, 指定了第 1 参考点返回 (CDxX7~CDxX0: 17h)。
DS1451	PMC 轴控制指令错误	处在不能执行 PMC 轴控制的状态。
DS1512	超速	在极坐标插补方式中, 试图在极坐标插补的直线轴的速度超过最大切削进给速度下移动。
DS1514	G12.1 移动错误	在极坐标插补方式中的假想轴方向补偿中, 试图移动到不能移动的区域。
DS1710	非法加速度参数 (最佳转矩加/减速)	最佳转矩加速 / 减速的容许速度参数有误。 原因可能在于: ① 针对加速加速度的减速加速度的比率在控制值以下。 ② 速度减到 0 的时间超过最大值。
DS1711	加速度参数错误 (刚性攻丝最适加速度)	刚性攻丝最佳加 / 减速的允许加速度参数有误。 可能是下列其中的一个原因。 ① 相对于加速度的减速速度的比率不足 1/3。 ② 速度减到 0 的时间超过最大值。 ③ 最大加速度 (参数(No.11421~No.11424)) 为 0。
DS1933	须回参考点 (同步, 混合, 重叠)	同步/混合/重叠控制中的轴的机械坐标和绝对或相对坐标的关系偏离。请执行手动参考点返回操作。
DS2003	ILLEGAL USE FOR SERVO MOTOR SPINDLE	基于伺服电机的主轴控制的主轴专用伺服轴在如下以下功能被使用。 - PMC 轴控制 - 高精度振荡
DS2091	不能返回中断点	因机床锁住而未能返回到加工中断点的机械位置。
DS2096	ALARM OCCURRED IN MAIN PATH	在使用周边轴控制的路径中发生了报警。
DS2097	ALARM OCCURRED IN PERIPHERAL	周边轴控制中发生了报警。
DS4251	程序自动再启动错误(RESET)	使用程序自动再启动功能时, 没有处于复位状态。
DS4252	程序自动再启动错误(记忆)	使用程序自动再启动功能时, 尚未记录加工中断点。可能是如下原因所致。 - 在再启动数据保存功能无效下一次也没有执行程序 - 因 CNC 软件变更而在变更了 SRAM 之后, 一次也没有执行程序
DS4603	C 轴同步误差	C 轴同步控制中, C1 轴和 C2 轴的位置偏差量之差值超出了参数 (No.16364,16365) 的设定值。
DS4605	C 轴需要回零	C 轴同步调整未能进入正常状态。
DS4610	RAM 轴位置错误	RAM 轴没有处在冲压开始点。
DS4750	刀具偏置不能执行	由于预读刀具位置补偿的程序段时与开始该程序段的执行时的镜像状态不同, 因而无法执行刀具位置补偿。
DS4752	C 轴偏置不能执行	由于预读 C 轴位置补偿的程序段时与开始该程序段的执行时的镜像状态不同, 因而无法执行 C 轴位置补偿。
DS4800	区域: 冲孔禁止区 1	安全区域检查中, 在穿孔禁止区域 1 中进行了穿孔指令。
DS4801	区域: 冲孔禁止区 2	安全区域检查中, 在穿孔禁止区域 2 中进行了穿孔指令。
DS4802	区域: 冲孔禁止区 3	安全区域检查中, 在穿孔禁止区域 3 中进行了穿孔指令。
DS4803	区域: 冲孔禁止区 4	安全区域检查中, 在穿孔禁止区域 4 中进行了穿孔指令。
DS4804	区域: 冲孔禁止区 5	安全区域检查中, 在穿孔禁止区域 5 中进行了穿孔指令。
DS4805	区域: 冲孔禁止区 6	安全区域检查中, 在穿孔禁止区域 6 中进行了穿孔指令。